

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/10/5	ゴム類(ゴム)	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
2	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/10/5	難燃シート(白シート)	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
3	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2021/10/15	コンクリートガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
4	1F キャスク仮保管設備キャスク受入作業	キャスク仮保管設備	5・6号燃料取り出しPJグループ	2021/10/1	金属ガラ	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
5	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/19	金属ガラ (2021SS-10191)	6	0.02 mSv/h	0.03 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
6	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/19	金属ガラ (2021SS-10192)	6	0.02 mSv/h	0.03 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
7	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/19	金属ガラ (2021SS-10195)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
8	1F防護設備迷惑警報低減対策業務	5号機スクリーン周り	防護管理グループ	2021/10/18	アスファルトガラ	3	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
9	1F防護設備迷惑警報低減対策業務	日立蛇腹ハウス内	労働安全・防火グループ	2021/11/4	刈り草	5	2 $\mu$ Sv/h	2.5 $\mu$ Sv/h	無	
10	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/15	6m3コンテナ(2020 ZK-04078)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.003 mSv/h
11	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/15	6m3コンテナ(2020 ZK-04138)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.003 mSv/h
12	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	洗い場(GN-14)	土木水対策設備グループ	2021/9/28	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
13	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	土取場(GO-06)	土木水対策設備グループ	2021/10/15	不燃交じりの土砂	10	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
14	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H5解体片仮置場	土木水対策設備グループ	2021/10/25	タンク歩廊材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
15	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/10/29	紙・ウエス類	2	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
16	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/10/29	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
17	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/10/29	可燃物その他	1	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
18	所内共通M/G4系受電ケーブル新設工事	4号T/B屋外南側	電気設備建設グループ	2021/11/2	木材類	5	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
19	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2021/10/15	コンクリートガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
20	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2021/10/15	コンクリートガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F 1-4号機 G4北エリアタンク基礎設置工事	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/10/5	塩化ビニール類	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
22	1F 1-4号機 G4北エリアタンク基礎設置工事	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/10/5	エフレックス	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
23	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/22	金属ガラ (2021SS-10221)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
24	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/22	金属ガラ (2021SS-10222)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
25	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/22	金属ガラ (2021SS-10228)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
26	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/22	金属ガラ (2021SS-10579)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
27	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/10/14	紙	4	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
28	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/10/14	ダンボール	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
29	1F-5, 6 サブドレンー時貯留タンク設置工事	1F構内 Fエリア ABタンク近傍	1~6号機械設備グループ	2021/10/28	金属ガラ	3	0.002 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
30	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/15	6m3コンテナ(2020 ZK-04085)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.002 mSv/h
31	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/15	6m3コンテナ(2020 ZK-04137)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.002 mSv/h
32	1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	洗い場(GN-14)	土木水対策設備グループ	2021/9/28	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
33	1~4号機 物揚場・A排水路他移送配管PE管化工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/10/20	弁類・足場材	4	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
34	1~4号機 物揚場・A排水路他移送配管PE管化工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/10/20	水処理フィルター・不燃シート	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
35	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B(GJ-24)	建築設備建設グループ	2021/10/22	木材類	5	0.02 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
36	1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	土取場(GO-06)	土木水対策設備グループ	2021/10/15	不燃交じりの土砂	10	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
37	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/10/14	ビニール	5	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
38	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/B南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2021/10/15	不燃物その他	5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
39	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	5, 6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2021/10/25	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
40	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/10/29	木材類	5	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F防護設備迷惑警報低減対策業務	5号機スクリーン周り	防護管理グループ	2021/10/18	アスファルトガラ	3	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
42	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	五差路上部～PPフェンス近傍	建築設備保守グループ	2021/8/26	ガードレール	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
43	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	五差路上部～PPフェンス近傍	建築設備保守グループ	2021/8/26	手動フェンス	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
44	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	五差路上部～PPフェンス近傍	建築設備保守グループ	2021/8/26	土嚢袋	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
45	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	五差路上部～PPフェンス近傍	建築設備保守グループ	2021/8/26	ガードレール	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
46	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号建屋北・西	1号カバー設置PJグループ	2021/10/18	掘削土・碎石(2021SS-10280)	4	0.005 mSv/h	0.12 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
47	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号建屋北・西	1号カバー設置PJグループ	2021/10/18	掘削土・碎石(2021SS-10287)	4	0.005 mSv/h	0.075 mSv/h	$\beta$ 有	0.09 mSv/h
48	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号建屋北・西	1号カバー設置PJグループ	2021/10/18	掘削土・碎石(2021SS-10288)	4	0.005 mSv/h	0.13 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
49	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/15	6m3コンテナ(2020 ZK-04133)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.003 mSv/h
50	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/15	6m3コンテナ(2020 ZK-04118)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.002 mSv/h
51	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2021/10/8	アスファルトガラ	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
52	1～4号機 物揚場・A排水路他移送配管P E管化工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/10/20	サニーホース	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
53	1～4号機 物揚場・A排水路他移送配管P E管化工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/10/20	防災シート他	4	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
54	2021年工事中用重機・車両の管理・運用委託	重機ヤード	保全計画グループ	2021/11/1	紙・ウエス類	0.5	0.004 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
55	2021年工事中用重機・車両の管理・運用委託	重機ヤード	保全計画グループ	2021/11/1	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.5	0.004 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
56	2021年工事中用重機・車両の管理・運用委託	重機ヤード	保全計画グループ	2021/11/1	可燃物その他	1	0.004 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
57	1F 屋外放射線環境の監視他業務	屋外連続ダストモニタ小屋	放射線防護グループ	2021/11/2	ダストろ紙・厚紙	0.6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
58	1F 屋外放射線環境の監視他業務	屋外連続ダストモニタ小屋	放射線防護グループ	2021/11/2	ビニール袋	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
59	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/10/27	スクリーン装置	2	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
60	1F キャスク仮保管設備キャスク受入作業	キャスク仮保管設備	5・6号燃料取り出しPJグループ	2021/10/1	金属ガラ	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F-5, 6 サブドレンー時貯留タンク設置 工事	5号機ヤード	1～6号機械設備グループ	2021/10/11	アスファルトガラ	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
62	1F プロセス主建屋周辺フェーシング補修 工事	プロセス主建屋周辺	土木水対策設備グループ	2021/10/15	金属ガラ	5	0.003 mSv/h	0.035 mSv/h	無	
63	1F防護設備迷惑警報低減対策業務	5号機スクリーン周り	防護管理グループ	2021/10/18	金属ガラ	3	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
64	所内共通M/C4系受電ケーブル新設工事	4号T/B屋外南側	電気設備建設グループ	2021/11/2	紙・ウエス類	5	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
65	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグ ループ	2021/10/15	コンクリートガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
66	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工 事(C東+C西+C2)	洗い場(GN-14)	土木水対策設備グループ	2021/9/28	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
67	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/22	金属ガラ (2021FU-00138)	6	0.02 mSv/h	0.03 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
68	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/22	金属ガラ (2021FU-00169)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
69	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/22	金属ガラ (2021SS-10196)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
70	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/22	金属ガラ (2021SS-10203)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
71	2021年度防火帯除草業務委託	日立蛇腹ハウス内	労働安全・防火グループ	2021/11/11	刈り草	5	2 $\mu$ Sv/h	2.5 $\mu$ Sv/h	無	
72	2021年度防火帯除草業務委託	日立蛇腹ハウス内	労働安全・防火グループ	2021/11/11	刈り草	5	2 $\mu$ Sv/h	2.5 $\mu$ Sv/h	無	
73	1F防護設備迷惑警報低減対策業務	5号機スクリーン周り	防護管理グループ	2021/10/18	アスファルトガラ	3	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
74	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグ ループ	2021/10/15	コンクリートガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
75	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグ ループ	2021/10/15	コンクリートガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
76	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工 事(C東+C西+C2)	土取場(GO-06)	土木水対策設備グループ	2021/10/15	土砂類	10	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
77	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/10/29	紙・ウエス類	2	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
78	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/10/29	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
79	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/10/29	可燃物その他	1	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
80	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号建屋北・西	1号カバー設置PJグループ	2021/10/18	掘削土・碎石(2021SS-10277)	4	0.005 mSv/h	0.15 mSv/h	$\beta$ 有	0.18 mSv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号建屋北・西	1号カバー設置PJグループ	2021/10/18	掘削土・砕石(2021SS-10278)	4	0.005 mSv/h	0.08 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
82	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号建屋北・西	1号カバー設置PJグループ	2021/10/18	掘削土・砕石(2021SS-10588)	4	0.005 mSv/h	0.26 mSv/h	$\beta$ 有	0.26 mSv/h
83	1F 除染設備点検	大型機器点検建屋	共用機械設備グループ	2021/11/8	ライニングゴム	1	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
84	1F 除染設備点検	大型機器点検建屋	共用機械設備グループ	2021/11/8	木材	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
85	1F 除染設備点検	大型機器点検建屋	共用機械設備グループ	2021/11/8	機器保護カバー	1	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
86	1F 除染設備点検	大型機器点検建屋	共用機械設備グループ	2021/11/8	エアフィルタ	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
87	1F 除染設備点検	大型機器点検建屋	共用機械設備グループ	2021/11/8	ビニールシート	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
88	1F 除染設備点検	大型機器点検建屋	共用機械設備グループ	2021/11/8	難燃シート	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
89	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2021/10/15	コンクリートガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
90	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2021/10/15	コンクリートガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
91	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/10/14	ビニール	4	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
92	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/10/14	ペットボトル	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
93	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/10/29	木材類	5	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
94	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号建屋北・西	1号カバー設置PJグループ	2021/10/18	掘削土・砕石(2021SS-10587)	4	0.005 mSv/h	0.2 mSv/h	$\beta$ 有	0.25 mSv/h
95	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号建屋北・西	1号カバー設置PJグループ	2021/10/18	掘削土・砕石(2021SS-10274)	4	0.005 mSv/h	0.15 mSv/h	$\beta$ 有	0.17 mSv/h
96	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号建屋北・西	1号カバー設置PJグループ	2021/10/18	掘削土・砕石(2021SS-10261)	4	0.005 mSv/h	0.15 mSv/h	$\beta$ 有	0.17 mSv/h
97	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号建屋北・西	1号カバー設置PJグループ	2021/10/18	掘削土・砕石(2021SS-10585)	4	0.005 mSv/h	0.9 mSv/h	$\beta$ 有	0.11 mSv/h
98	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号建屋北・西	1号カバー設置PJグループ	2021/10/18	掘削土・砕石(2021SS-10586)	4	0.005 mSv/h	0.03 mSv/h	$\beta$ 有	0.04 mSv/h
99	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号建屋北・西	1号カバー設置PJグループ	2021/10/18	掘削土・砕石(2021SS-10265)	4	0.005 mSv/h	0.35 mSv/h	$\beta$ 有	0.4 mSv/h
100	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	洗い場(GN-14)	土木水対策設備グループ	2021/9/28	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/15	6m3コンテナ(2020 ZK-04132)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.004 mSv/h
102	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/15	6m3コンテナ(2020 ZK-04120)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.003 mSv/h
103	1~4号機 物揚場・A排水路他移送配管P E管化工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/10/20	弁類・足場材・金属類	5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
104	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B(GJ-24)	建築設備建設グループ	2021/10/22	紙・ウェス類	2	0.02 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
105	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B(GJ-24)	建築設備建設グループ	2021/10/22	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.02 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
106	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B(GJ-24)	建築設備建設グループ	2021/10/22	可燃物その他	1	0.02 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
107	1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工 事(C東+C西+C2)	土取場(GO-06)	土木水対策設備グループ	2021/10/15	土砂類	10	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
108	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/10/14	紙	3	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
109	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/10/14	ダンボール	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
110	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/10/14	ビニール	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
111	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/15	6m3コンテナ(2020 ZK-04135)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.003 mSv/h
112	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/15	6m3コンテナ(2020 ZK-04129)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.004 mSv/h
113	1F-1~4号機孤立エリア滞留水移送業 務委託(2021)	1~4号機 T/Bエリア 他	地下水対策設備グループ	2021/9/17	サニーホース	1	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
114	1F-1~4号機孤立エリア滞留水移送業 務委託(2021)	1~4号機 T/Bエリア 他	地下水対策設備グループ	2021/9/17	エフレックス	1	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
115	2021年工事中用重機・車両の管理・運用委託	スラッジャード	保全計画グループ	2021/11/1	廃バッテリー	0.5	0.004 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
116	2021年度建屋照明LED化工事	化学分析棟地階、1階	建築保守技術グループ	2021/10/15	照明器具金属	2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
117	2021年度建屋照明LED化工事	化学分析棟地階、1階	建築保守技術グループ	2021/10/15	非常用照明バッテリー(機器)	0.3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
118	2021年度建屋照明LED化工事	化学分析棟地階、1階	建築保守技術グループ	2021/10/15	照明用電線	0.3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
119	2021年度建屋照明LED化工事	化学分析棟地階、1階	建築保守技術グループ	2021/10/15	ガラス板(100×1200)	0.2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
120	2021年度建屋照明LED化工事	化学分析棟地階、1階	建築保守技術グループ	2021/10/15	非常用照明バッテリー(バッテ リー本体)	0.2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	2021年度建屋照明LED化工事	化学分析棟地階、1階	建築保守技術グループ	2021/10/15	蛍光灯取付台	0.2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
122	1F 高温焼却炉建屋西側滞留水移送配管健全性調査業務委託	HTI建屋北側	地下水対策設備グループ	2021/10/22	伐採木(枝・葉)	1	1.4 $\mu$ Sv/h	1.4 $\mu$ Sv/h	無	
123	1F 高温焼却炉建屋西側滞留水移送配管健全性調査業務委託	HTI建屋西側	地下水対策設備グループ	2021/10/22	可燃物その他	0.5	1.4 $\mu$ Sv/h	1.4 $\mu$ Sv/h	無	
124	1F 高温焼却炉建屋西側滞留水移送配管健全性調査業務委託	HTI建屋西側	地下水対策設備グループ	2021/10/22	プラスチック	0.5	1.4 $\mu$ Sv/h	1.4 $\mu$ Sv/h	無	
125	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/18	6m3コンテナ(2020 ZK-04116)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.003 mSv/h
126	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/18	6m3コンテナ(2020 ZK-04181)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.002 mSv/h
127	Sr処理水配管止水工事関連	Dタンクエリア	貯留設備グループ	2021/10/15	保温材	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
128	Sr処理水配管止水工事関連	Dタンクエリア	貯留設備グループ	2021/10/15	防災シート	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
129	Sr処理水配管止水工事関連	Dタンクエリア	貯留設備グループ	2021/10/15	アルミテープ	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
130	Sr処理水配管止水工事関連	Dタンクエリア	貯留設備グループ	2021/10/15	難不燃	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
131	Sr処理水配管止水工事関連	Dタンクエリア	貯留設備グループ	2021/10/15	コーキングガラ	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
132	Sr処理水配管止水工事関連	Dタンクエリア	貯留設備グループ	2021/10/15	金属ガラ	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
133	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2021/10/19	金属ガラ	2	3 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
134	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2021/10/19	不燃その他	2	3 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
135	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2021/10/19	ケーブル類	1	3 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
136	1～4号機 物揚場・A排水路他移送配管PE管化工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/10/20	ポリ袋・ビニール類	2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
137	1～4号機 物揚場・A排水路他移送配管PE管化工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/10/20	防草シート他	2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
138	1～4号機 物揚場・A排水路他移送配管PE管化工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/10/20	木材・コンパネ類	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
139	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/10/27	スクリーン装置	2	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
140	所内共通M/C4系受電ケーブル新設工事	4号T/B屋外南側	電気設備建設グループ	2021/11/2	可燃物その他	4	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	所内共通M/C4系受電ケーブル新設工事	4号T/B屋外南側	電気設備建設グループ	2021/11/2	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
142	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号建屋北・西	1号カバー設置PJグループ	2021/10/18	掘削土・碎石(2021SS-10275)	4	0.005 mSv/h	0.09 mSv/h	$\beta$ 有	0.09 mSv/h
143	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号建屋北・西	1号カバー設置PJグループ	2021/10/18	掘削土・碎石(2021SS-10276)	4	0.005 mSv/h	0.28 mSv/h	$\beta$ 有	0.28 mSv/h
144	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号建屋北・西	1号カバー設置PJグループ	2021/10/18	掘削土・碎石(2021SS-10269)	4	0.005 mSv/h	0.2 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
145	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/29	金属ガラ(2021SS-40002)	5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	$\beta$ 有	0.04 mSv/h
146	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/29	金属ガラ(2021SS-40003)	5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	$\beta$ 有	0.07 mSv/h
147	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/29	金属ガラ(2021SS-40037)	4.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
148	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/29	保温材(2021SS-40037)	0.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
149	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託(2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/11/8	フロンタンク片 ( )	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
150	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/10/27	循環水ポンプ部品	2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
151	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号建屋北・西	1号カバー設置PJグループ	2021/10/18	掘削土・碎石(2021SS-10266)	4	0.005 mSv/h	0.11 mSv/h	$\beta$ 有	0.11 mSv/h
152	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号建屋北・西	1号カバー設置PJグループ	2021/10/18	掘削土・碎石(2021SS-10262)	4	0.005 mSv/h	0.2 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
153	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号建屋北・西	1号カバー設置PJグループ	2021/10/18	掘削土・碎石(2021SS-10270)	4	0.005 mSv/h	0.17 mSv/h	$\beta$ 有	0.17 mSv/h
154	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/29	金属ガラ(2021SS-40010)	4.5	0.012 mSv/h	0.015 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
155	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/29	保温材(2021SS-40010)	0.3	0.012 mSv/h	0.015 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
156	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/29	ケーブル類(2021SS-40010)	0.2	0.012 mSv/h	0.015 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
157	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/29	金属ガラ(2021SS-40012)	4.5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
158	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/29	ケーブル類(2021SS-40012)	0.5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
159	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/29	金属ガラ(2021SS-40004)	5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	$\beta$ 有	0.07 mSv/h
160	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/10/27	循環水ポンプ部品	2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	



# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/11/9	フランジタンク片天板(200104)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
162	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/11/2	石こうボード(2021SS-40050)	5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
163	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/11/2	金属ガラ(2021SS-40055)	4	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	$\beta$ 有	0.3 mSv/h
164	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/11/2	機器類(2021SS-40055)	1	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	$\beta$ 有	0.3 mSv/h
165	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/11/2	金属ガラ(2021SS-40056)	4	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	$\beta$ 有	0.13 mSv/h
166	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/11/2	機器類(2021SS-40056)	1	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	$\beta$ 有	0.13 mSv/h
167	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/11/3	石こうボード(2021SS-40049)	5	0.012 mSv/h	0.05 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
168	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/11/3	金属ガラ(2021SS-40052)	5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	$\beta$ 有	0.25 mSv/h
169	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/11/3	紙・ウエス類(2021SS-40045)	1	0.012 mSv/h	0.03 mSv/h	$\beta$ 有	0.5 mSv/h
170	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/11/3	プラ・ホリ・ビニール類(2021SS-40045)	2	0.012 mSv/h	0.03 mSv/h	$\beta$ 有	0.5 mSv/h
171	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/11/3	木材類(2021SS-40045)	2	0.012 mSv/h	0.03 mSv/h	$\beta$ 有	0.5 mSv/h
172	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号建屋北・西	1号カバー設置PJグループ	2021/11/5	掘削土・碎石(2021SS-10272)	4	0.005 mSv/h	0.23 mSv/h	$\beta$ 有	0.23 mSv/h
173	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号建屋北・西	1号カバー設置PJグループ	2021/11/5	掘削土・碎石(2021SS-10273)	4	0.005 mSv/h	0.5 mSv/h	$\beta$ 有	0.5 mSv/h
174	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号建屋北・西	1号カバー設置PJグループ	2021/11/5	掘削土・碎石(2021SS-10274)	4	0.005 mSv/h	0.43 mSv/h	$\beta$ 有	0.43 mSv/h
175	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/11/10	フランジタンク片側板(200016)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
176	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/11/3	金属ガラ(2021SS-40071)	4	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
177	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/11/3	保温材(2021SS-40071)	0.5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
178	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/11/3	ケーブル類(2021SS-40071)	0.5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
179	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/11/3	金属ガラ(2021SS-40083)	4.5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	$\beta$ 有	0.18 mSv/h
180	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/11/3	機器類(2021SS-40083)	0.5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	$\beta$ 有	0.18 mSv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/11/3	金属ガラ(2021SS-40047)	5	0.012 mSv/h	0.015 mSv/h	$\beta$ 有	0.3 mSv/h
182	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/10/27	スクリーン装置	2	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
183	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号建屋北・西	1号カバー設置PJグループ	2021/11/5	掘削土・碎石(2021SS-10271)	4	0.005 mSv/h	0.23 mSv/h	$\beta$ 有	0.23 mSv/h
184	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号建屋北・西	1号カバー設置PJグループ	2021/11/5	掘削土・碎石(2021SS-10261)	4	0.005 mSv/h	0.8 mSv/h	$\beta$ 有	0.8 mSv/h
185	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号建屋北・西	1号カバー設置PJグループ	2021/11/5	掘削土・碎石(2021SS-10268)	4	0.005 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
186	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/11/3	金属ガラ(2021SS-40053)	5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	$\beta$ 有	0.3 mSv/h
187	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/11/3	金属ガラ(2021SS-40054)	5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
188	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/11/3	紙・ウエス類(2021SS-40070)	2	0.012 mSv/h	0.07 mSv/h	$\beta$ 有	0.08 mSv/h
189	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/11/3	プラ・ホリ・ビニール類(2021SS-40070)	3	0.012 mSv/h	0.07 mSv/h	$\beta$ 有	0.08 mSv/h
190	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/10/27	スクリーン装置	2	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
191	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託(2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/11/11	フロン・タンク片 ( )	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
192	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/11/8	金属ガラ(2021SS-40048)	5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	$\beta$ 有	0.12 mSv/h
193	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/11/8	木材類(2021SS-40081)	5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	$\beta$ 有	0.08 mSv/h
194	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/11/8	金属ガラ(2021SS-40064)	4	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
195	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/11/8	ケーブル類(2021SS-40064)	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
196	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/10/27	スクリーン装置	2	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
197	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/11/4	金属ガラ(2021SS-40011)	3	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	$\beta$ 有	0.13 mSv/h
198	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/11/4	保温材(2021SS-40011)	2	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	$\beta$ 有	0.13 mSv/h
199	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/11/4	金属ガラ(2021SS-40051)	5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
200	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/11/4	金属ガラ(2021SS-40084)	4	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	$\beta$ 有	0.23 mSv/h