

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率		表面線量率		$\beta$ ・ $\alpha$ 汚染の有無	$\beta$ + $\gamma$ 線量率
1	1F キャスク取扱クレーン点検保守	キャスク仮保管設備	5・6号燃料取り出しPJグループ	2021/10/1	金属ガラ	5	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
2	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	エリア	土木水対策設備グループ	2021/10/19	スクラップ	2	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
3	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	エリア	土木水対策設備グループ	2021/10/19	タラップ・雨樋	3	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
4	1F プロセス主建屋周辺フェーシング補修工事	プロセス主建屋周辺	土木水対策設備グループ	2021/10/15	金属ガラ	5	0.003	mSv/h	0.035	mSv/h	無	
5	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/10/25	コンクリートガラ	3	2	$\mu$ Sv/h	2	$\mu$ Sv/h	無	
6	所内共通M/C4系受電ケーブル新設工事	4号T/B屋外南側	電気設備建設グループ	2021/11/2	可燃物その他	5	2	$\mu$ Sv/h	5	$\mu$ Sv/h	無	
7	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	エリア	土木水対策設備グループ	2021/10/19	スクラップ	2	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
8	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	エリア	土木水対策設備グループ	2021/10/19	タラップ・雨樋	3	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
9	#1カバー工事(カバー解体工事)	北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/23	不燃物 コンクリートガラ	9	0.03	mSv/h	0.03	mSv/h	無	
10	1F 構内排水路清掃業務委託	K系排水路 暗渠	土木基盤設備グループ	2021/10/16	不燃その他(堆積物)	5	0.01	mSv/h	0.02	mSv/h	無	
11	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/20	金属ガラ (2021FU-00198)	6	0.02	mSv/h	0.02	mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
12	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/20	金属ガラ (2021FU-10022)	6	0.02	mSv/h	0.02	mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
13	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/20	金属ガラ (2021SS-10217)	6	0.02	mSv/h	0.02	mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
14	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/20	金属ガラ (2021SS-10225)	6	0.02	mSv/h	0.02	mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
15	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/10/12	木材類	3	2	$\mu$ Sv/h	2	$\mu$ Sv/h	無	
16	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/19	6m3コンテナ(2020 ZK-04140)	6	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	$\beta$ 有	0.002 mSv/h
17	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/19	6m3コンテナ(2020 ZK-04115)	6	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	$\beta$ 有	0.003 mSv/h
18	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2021/10/8	アスファルトガラ	5	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
19	1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	土取場(GO-06)	土木水対策設備グループ	2021/10/15	土砂類	10	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
20	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/10/25	コンクリートガラ	3	2	$\mu$ Sv/h	2	$\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率		表面線量率		$\beta$ ・ $\alpha$ 汚染の有無	$\beta$ + $\gamma$ 線量率
21	廃重油・ガソリン混合処理装置運転委託(2021)	No.4資材倉庫	運用支援グループ	2021/11/2	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
22	廃重油・ガソリン混合処理装置運転委託(2021)	No.4資材倉庫	運用支援グループ	2021/11/2	可燃物その他	0.5	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
23	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/10/19	金属ガラ	1	4	$\mu$ Sv/h	4	$\mu$ Sv/h	無	
24	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/10/19	ケーブル類	1	4	$\mu$ Sv/h	4	$\mu$ Sv/h	無	
25	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/10/19	乾燥剤	1	4	$\mu$ Sv/h	4	$\mu$ Sv/h	無	
26	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/10/19	金属コンテナ	2	4	$\mu$ Sv/h	4	$\mu$ Sv/h	無	
27	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/10/19	塩ビパイプ	5	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
28	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/21	金属ガラ (2021SS-10226)	6	0.02	mSv/h	0.03	mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
29	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/21	金属ガラ (2021SS-10227)	6	0.02	mSv/h	0.02	mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
30	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/11/2	ビニール	5	4	$\mu$ Sv/h	4	$\mu$ Sv/h	無	
31	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号建屋北・西	1号カバー設置PJグループ	2021/10/18	掘削土・碎石(2021SS-10267)	4	0.005	mSv/h	0.06	mSv/h	$\beta$ 有	0.07 mSv/h
32	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号建屋北・西	1号カバー設置PJグループ	2021/10/18	掘削土・碎石(2021SS-10263)	4	0.005	mSv/h	0.18	mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
33	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号建屋北・西	1号カバー設置PJグループ	2021/10/18	掘削土・碎石(2021SS-10264)	4	0.005	mSv/h	0.2	mSv/h	$\beta$ 有	0.22 mSv/h
34	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/19	6m3コンテナ(2020 ZK-04119)	6	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	$\beta$ 有	0.002 mSv/h
35	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/19	6m3コンテナ(2020 ZK-04121)	6	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	$\beta$ 有	0.003 mSv/h
36	1F-5, 6 サブドレンー時貯留タンク設置工事	5号機ヤード	1~6号機械設備グループ	2021/10/11	アスファルトガラ	6	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
37	1F 1~4号機 Cエアータンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	土取場(GO-06)	土木水対策設備グループ	2021/10/15	土砂類	10	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
38	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/10/25	コンクリートガラ	3	2	$\mu$ Sv/h	2	$\mu$ Sv/h	無	
39	【直営】5,6号機当直 自主保全活動発生廃棄物(可燃物その他)	5, 6号機屋外	作業管理グループ	2021/10/27	草	0.98	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
40	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/11/2	紙	2	4	$\mu$ Sv/h	4	$\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保 管 物 名	物 量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	β・α 汚染の有無	β+γ 線量率
41	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/11/2	ダンボール	1	4 μSv/h	4 μSv/h	無	
42	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/11/2	ビニール	1	4 μSv/h	4 μSv/h	無	
43	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/11/2	ペットボトル	1	4 μSv/h	4 μSv/h	無	
44	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/B南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2021/8/24	不燃物その他	5	5 μSv/h	5 μSv/h	無	
45	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋	1~6号機械設備グループ	2021/10/19	金属ガラ	2	3 μSv/h	10 μSv/h	無	
46	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋	1~6号機械設備グループ	2021/10/19	不燃物その他	2	3 μSv/h	10 μSv/h	無	
47	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋	1~6号機械設備グループ	2021/10/19	ケーブル類	1	3 μSv/h	10 μSv/h	無	
48	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/22	金属ガラ (2021SS-10207)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β有	0.02 mSv/h
49	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/22	金属ガラ (2021SS-10213)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β有	0.02 mSv/h
50	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/22	金属ガラ (2021SS-10218)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β有	0.02 mSv/h
51	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/22	金属ガラ (2021SS-10223)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β有	0.02 mSv/h
52	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/10/29	木材類	5	0.2 μSv/h	0.2 μSv/h	無	
53	1F-1~4号機 堰内アクセス通路設置工事(2021)	H1、H2、H4、G1、G6、K1タンクエリア廻り	貯留設備グループ	2021/11/2	木材(型枠材)	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
54	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	H1、H2、H4、G1、G6、K1タンクエリア廻り	貯留設備グループ	2021/11/2	コンクリートガラ	1.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
55	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/19	6m3コンテナ(2020 ZK-04117)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β有	0.003 mSv/h
56	1F-5、6 サブドレン一時貯留タンク設置工事	5号機ヤード	1~6号機械設備グループ	2021/10/11	アスファルトガラ	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
57	1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	土取場(GO-06)	土木水対策設備グループ	2021/10/15	不燃交じりの土砂	10	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
58	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/10/25	コンクリートガラ	3	2 μSv/h	2 μSv/h	無	
59	1F免震棟他の放射線管理業務委託(入退域管理棟/雑固体廃棄物焼却建屋)	入退域管理棟汚染検査所(GT-27北東)	放射線防護グループ	2021/10/28	紙・ウエス類	0.35	0.08 μSv/h	0.15 μSv/h	無	
60	1F免震棟他の放射線管理業務委託(入退域管理棟/雑固体廃棄物焼却建屋)	入退域管理棟汚染検査所(GT-27北東)	放射線防護グループ	2021/10/28	紙・ウエス類	0.03	0.08 μSv/h	0.12 μSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率		表面線量率		$\beta$ ・ $\alpha$ 汚染の有無	$\beta$ + $\gamma$ 線量率
							$\mu$ Sv/h	$\mu$ Sv/h	$\mu$ Sv/h	$\mu$ Sv/h		
61	1F免震棟他の放射線管理業務委託(入退域管理棟/雑固体廃棄物焼却建屋)	入退域管理棟汚染検査所(GT-27北東)	放射線防護グループ	2021/10/28	ビニール類	0.35	0.08	$\mu$ Sv/h	0.2	$\mu$ Sv/h	無	
62	1F免震棟他の放射線管理業務委託(入退域管理棟/雑固体廃棄物焼却建屋)	入退域管理棟汚染検査所(GT-27北東)	放射線防護グループ	2021/10/28	難燃シート類	0.03	0.08	$\mu$ Sv/h	0.08	$\mu$ Sv/h	無	
63	所内共通M/C4系受電ケーブル新設工事	4号T/B屋外南側	電気設備建設グループ	2021/11/2	プラスチック・ポリ・ビニール類	4	2	$\mu$ Sv/h	5	$\mu$ Sv/h	無	
64	所内共通M/C4系受電ケーブル新設工事	4号T/B屋外南側	電気設備建設グループ	2021/11/2	紙・ウエス類	1	2	$\mu$ Sv/h	5	$\mu$ Sv/h	無	
65	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	Eエア	土木水対策設備グループ	2021/10/19	スクラップ	5	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
66	#1カバー工事(カバー解体工事)	北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/23	不燃物 コンクリートガラ	9	0.03	mSv/h	0.03	mSv/h	無	
67	1F 構内排水路清掃業務委託	K系排水路 暗渠	土木基盤設備グループ	2021/10/16	土砂類	5	0.01	mSv/h	0.02	mSv/h	無	
68	1F プロセス主建屋周辺フェーシング補修工事	プロセス主建屋周辺	土木水対策設備グループ	2021/10/15	可燃物その他	5	0.002	mSv/h	0.035	mSv/h	無	
69	1~4号機本館屋外消防設備設置工事	五差路上部~PPフェンス近傍	建築設備保守グループ	2021/8/26	PE管	3	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
70	1~4号機本館屋外消防設備設置工事	五差路上部~PPフェンス近傍	建築設備保守グループ	2021/8/26	足場材	1	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
71	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	Eエア	土木水対策設備グループ	2021/10/19	スクラップ	5	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
72	1~4号機 物揚場・A排水路他移送配管PE管化工事	タンクエア	貯留設備グループ	2021/9/10	土のう	5	0.005	mSv/h	0.009	mSv/h	無	
73	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/22	金属ガラ (2021SS-10501)	6	0.02	mSv/h	0.02	mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
74	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/22	金属ガラ (2021SS-10504)	6	0.02	mSv/h	0.02	mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
75	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/22	金属ガラ (2021SS-10580)	6	0.02	mSv/h	0.05	mSv/h	$\beta$ 有	0.05 mSv/h
76	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/22	金属ガラ (2021SS-10582)	6	0.02	mSv/h	0.02	mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
77	所内共通M/C4系受電ケーブル新設工事	4号T/B屋外南側	電気設備建設グループ	2021/11/2	ケーブル屑	5	2	$\mu$ Sv/h	5	$\mu$ Sv/h	無	
78	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/10/25	紙・ウエス類	1	2	$\mu$ Sv/h	2	$\mu$ Sv/h	無	
79	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/10/25	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	2	$\mu$ Sv/h	2	$\mu$ Sv/h	無	
80	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/10/25	可燃物その他	2	2	$\mu$ Sv/h	2	$\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	β・α 汚染の有無	β+γ 線量率
81	1F構内放置品片づけ業務委託(2021)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2021/11/5	プラ・ポリ・ビニール類	5	0.015 mSv/h	0.015 mSv/h	無	
82	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/10/19	スクラップ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
83	1F 構内排水路清掃業務委託	K系排水路 暗渠	土木基盤設備グループ	2021/10/16	土砂類	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
84	1F 1~4号機 Cエアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	土取場(GO-06)	土木水対策設備グループ	2021/10/15	土砂類	10	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
85	1~4号機本館屋外消防設備設置工事	五差路上部~PPフェンス近傍	建築設備保守グループ	2021/8/26	エフレックスホース	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
86	1F 陸側遮水壁ライン配管弁追設工事	1~4号機周辺	地下水対策設備グループ	2021/11/2	金属ガラ	3	3 μSv/h	25 μSv/h	無	
87	1F 陸側遮水壁ライン配管弁追設工事	1~4号機周辺	地下水対策設備グループ	2021/11/2	保温材	2	3 μSv/h	25 μSv/h	無	
88	1F構内放置品片づけ業務委託(2021)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2021/11/5	可燃物その他	5	0.015 mSv/h	0.015 mSv/h	無	
89	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/10/19	塩ビパイプ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
90	#1カバー工事(カバー解体工事)	北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/23	不燃物 コンクリートガラ	9	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
91	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	旧情報棟、定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/10/22	鋼材(金属ガラ)	1	5 μSv/h	0.3 mSv/h	β有	1.5 mSv/h
92	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	旧情報棟、定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/10/22	機器装置(機器類・制御盤類)	1	5 μSv/h	0.3 mSv/h	β有	1 mSv/h
93	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	旧情報棟、定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/10/22	電動工具(金属ガラ)	1	5 μSv/h	0.2 mSv/h	β有	0.8 mSv/h
94	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	旧情報棟、定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/10/22	プラスチックケース(プラスチック・ポリ・ビニール類)	2	5 μSv/h	0.1 mSv/h	β有	1 mSv/h
95	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	旧情報棟、定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/10/22	難燃シート(難燃シート類)	1	5 μSv/h	0.1 mSv/h	β有	1 mSv/h
96	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/10/29	木材類	5	0.2 μSv/h	0.2 μSv/h	無	
97	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/11/2	ダンボール	3	4 μSv/h	4 μSv/h	無	
98	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/11/2	紙	1	4 μSv/h	4 μSv/h	無	
99	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/11/2	たばこ	1	4 μSv/h	4 μSv/h	無	
100	6R R/B天井クレーン点検手入工事(2019年度)	6R/B オペフロ 天井クレーン	1~6号機械設備グループ	2021/11/2	金属ガラ	1.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率		表面線量率		$\beta$ ・ $\alpha$ 汚染の有無	$\beta$ + $\gamma$ 線量率
101	1F-5, 6 サブドレンー時貯留タンク設置 工事	5号機ヤード	1~6号機械設備グループ	2021/10/11	アスファルトガラ	6	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
102	1F 構内排水路清掃業務委託	K系排水路 暗渠	土木基盤設備グループ	2021/10/16	土砂類	5	0.01	mSv/h	0.02	mSv/h	無	
103	1F 1~4号機 Cエアタンク基礎設置工 事(C東+C西+C2)	土取場(GO-06)	土木水対策設備グループ	2021/10/15	土砂類	10	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
104	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B(GJ-24)	建築設備建設グループ	2021/10/22	不燃物その他	5	0.02	mSv/h	0.5	mSv/h	無	
105	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/11/2	ビニール	5	4	$\mu$ Sv/h	4	$\mu$ Sv/h	無	
106	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/10/25	可燃物その他	1	2	$\mu$ Sv/h	2	$\mu$ Sv/h	無	
107	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/10/25	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	2	$\mu$ Sv/h	2	$\mu$ Sv/h	無	
108	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/10/25	ホース類	1	2	$\mu$ Sv/h	2	$\mu$ Sv/h	無	
109	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/10/25	難燃物その他	1	2	$\mu$ Sv/h	2	$\mu$ Sv/h	無	
110	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/10/25	ゴム類	1	2	$\mu$ Sv/h	2	$\mu$ Sv/h	無	
111	1~4号機 物揚場・A排水路他移送配管P E管化工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2021/9/10	土のう	5	0.005	mSv/h	0.009	mSv/h	無	
112	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのため の干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/9/14	金属ガラ	10	0.75	$\mu$ Sv/h	1.5	$\mu$ Sv/h	無	
113	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	5, 6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2021/10/25	紙・ウエス類	1	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
114	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	5, 6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2021/10/25	プラスチック・ポリ・ビニール類	4	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
115	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/22	金属ガラ (2021SS-10578)	6	0.02	mSv/h	0.02	mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
116	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/22	金属ガラ (2021SS-10194)	6	0.02	mSv/h	0.02	mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
117	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/22	金属ガラ (2021SS-10204)	6	0.02	mSv/h	0.05	mSv/h	$\beta$ 有	0.05 mSv/h
118	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/22	金属ガラ (2021SS-10206)	6	0.02	mSv/h	0.02	mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
119	1F-5-6号 建屋内他不要品片付け業務 委託	5号機 タービン建屋 地下1階 電気 品室	1~6号機械設備グループ	2021/10/26	機器類・制御盤類	2	1	$\mu$ Sv/h	1	$\mu$ Sv/h	無	
120	1F-5-6号 建屋内他不要品片付け業務 委託	5号機 タービン建屋 地下1階 電気 品室	1~6号機械設備グループ	2021/10/26	金属ガラ	1.8	1	$\mu$ Sv/h	1	$\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率		表面線量率		$\beta$ ・ $\alpha$ 汚染の有無	$\beta$ + $\gamma$ 線量率
121	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/10/29	木材類	5	0.2	$\mu$ Sv/h	0.2	$\mu$ Sv/h	無	
122	1F-5, 6 サブドレンー時貯留タンク設置工事	5号機ヤード	1~6号機械設備グループ	2021/10/11	アスファルトガラ	6	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
123	#1カバー工事(カバー解体工事)	北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/23	不燃物 コンクリートガラ	9	0.03	mSv/h	0.03	mSv/h	無	
124	1F 構内排水路清掃業務委託	K系排水路 暗渠	土木基盤設備グループ	2021/10/16	土砂類	5	0.01	mSv/h	0.02	mSv/h	無	
125	1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	土取場(GO-06)	土木水対策設備グループ	2021/10/15	土砂類	10	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
126	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/11/2	紙	3	4	$\mu$ Sv/h	4	$\mu$ Sv/h	無	
127	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/11/2	ダンボール	1	4	$\mu$ Sv/h	4	$\mu$ Sv/h	無	
128	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/11/2	わりばし	1	4	$\mu$ Sv/h	4	$\mu$ Sv/h	無	
129	所内共通M/C4系受電ケーブル新設工事	4号T/B屋外南側	電気設備建設グループ	2021/11/2	可燃物その他	4	2	$\mu$ Sv/h	5	$\mu$ Sv/h	無	
130	所内共通M/C4系受電ケーブル新設工事	4号T/B屋外南側	電気設備建設グループ	2021/11/2	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	2	$\mu$ Sv/h	5	$\mu$ Sv/h	無	
131	#1カバー工事(カバー解体工事)	北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/23	不燃物 コンクリートガラ	9	0.03	mSv/h	0.03	mSv/h	無	
132	1F 構内排水路清掃業務委託	K系排水路 暗渠	土木基盤設備グループ	2021/10/16	不燃その他(堆積物)	5	0.01	mSv/h	0.02	mSv/h	無	
133	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	1000立米タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/1	不燃物その他(鉄クズ)	5	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	$\beta$ 有	0.015 mSv/h
134	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	1000立米タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/1	不燃物その他(鉄クズ)	5	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	$\beta$ 有	0.015 mSv/h
135	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	1000立米タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/1	不燃物その他(鉄クズ)	5	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
136	所内共通M/C4系受電ケーブル新設工事	4号T/B屋外南側	電気設備建設グループ	2021/11/2	ケーブル屑	5	2	$\mu$ Sv/h	5	$\mu$ Sv/h	無	
137	1~4号機 物揚場・A排水路他移送配管PE管化工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2021/9/10	不燃シート他	4	0.005	mSv/h	0.009	mSv/h	無	
138	1~4号機 物揚場・A排水路他移送配管PE管化工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2021/9/10	金属類	1	0.005	mSv/h	0.009	mSv/h	無	
139	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	金属ガラ (2021SS-10502)	6	0.02	mSv/h	0.02	mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
140	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	金属ガラ (2021SS-10503)	6	0.02	mSv/h	0.02	mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率		表面線量率		$\beta$ ・ $\alpha$ 汚染の有無	$\beta$ + $\gamma$ 線量率
141	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	金属ガラ (2021SS-10517)	6	0.02	mSv/h	0.02	mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
142	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	金属ガラ (2021SS-10524)	6	0.02	mSv/h	0.03	mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
143	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/10/25	不燃物その他	1	2	$\mu$ Sv/h	2	$\mu$ Sv/h	無	
144	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/10/25	不燃物その他	0.5	2	$\mu$ Sv/h	2	$\mu$ Sv/h	無	
145	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/10/25	機器類・制御盤類	1	2	$\mu$ Sv/h	2	$\mu$ Sv/h	無	
146	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/10/25	ケーブル類	0.5	2	$\mu$ Sv/h	2	$\mu$ Sv/h	無	
147	1F 集中廃棄物処理施設周辺法面補修工事	1F 集中廃棄物処理施設周辺法面	土木水対策設備グループ	2021/11/9	コンクリートガラ	1	5	$\mu$ Sv/h	5	$\mu$ Sv/h	無	
148	1F 構内排水路清掃業務委託	K系排水路 暗渠	土木基盤設備グループ	2021/10/16	不燃その他(堆積物)	5	0.01	mSv/h	0.02	mSv/h	無	
149	1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	土取場(GO-06)	土木水対策設備グループ	2021/10/15	土砂類	10	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
150	1~4号機本館屋外消防設備設置工事	五差路上部~PPフェンス近傍	建築設備保守グループ	2021/8/26	保温材	3	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
151	1~4号機本館屋外消防設備設置工事	五差路上部~PPフェンス近傍	建築設備保守グループ	2021/8/26	配管	1	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
152	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	1000立米タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/1	不燃物その他(鉄クズ)	5	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	$\beta$ 有	0.07 mSv/h
153	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	1000立米タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/1	不燃物その他(鉄クズ)	5	0.001	mSv/h	0.002	mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
154	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	1000立米タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/1	不燃物その他(鉄クズ・防災シート)	5	0.001	mSv/h	0.002	mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
155	1F 集中廃棄物処理施設周辺法面補修工事	1F 集中廃棄物処理施設周辺法面	土木水対策設備グループ	2021/11/9	紙袋	0.5	5	$\mu$ Sv/h	5	$\mu$ Sv/h	無	
156	1F 集中廃棄物処理施設周辺法面補修工事	1F 集中廃棄物処理施設周辺法面	土木水対策設備グループ	2021/11/9	可燃物その他	0.5	5	$\mu$ Sv/h	5	$\mu$ Sv/h	無	
157	1F-5T 復水脱塩装置用薬液タンク堰内修理工事	5号機 T/B 南側 5号復水脱塩装置用薬液タンク	1~6号機械設備グループ	2021/11/11	FRP板(難燃物)	1	2	$\mu$ Sv/h	2	$\mu$ Sv/h	無	
158	#1カバー工事(カバー解体工事)	北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/23	不燃物 その他(タイヤ・防災シート)	9	0.03	mSv/h	0.03	mSv/h	無	
159	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/11/4	ビニール	4	4	$\mu$ Sv/h	4	$\mu$ Sv/h	無	
160	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/11/4	プラスチック	1	4	$\mu$ Sv/h	4	$\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保 管 物 名	物 量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	β・α 汚染の有無	β+γ 線量率
161	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 海生物 建屋周辺エリア	総務グループ	2021/5/31	刈草・枯葉等	5	10 μSv/h	10 μSv/h	無	
162	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号建屋北・西	1号カバー設置PJグループ	2021/10/18	掘削土・碎石(2021SS-10296)	4	0.005 mSv/h	0.015 mSv/h	β有	0.015 mSv/h
163	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号建屋北・西	1号カバー設置PJグループ	2021/10/18	掘削土・碎石(2021SS-10289)	4	0.005 mSv/h	0.09 mSv/h	β有	0.09 mSv/h
164	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号建屋北・西	1号カバー設置PJグループ	2021/10/18	掘削土・碎石(2021SS-10290)	4	0.005 mSv/h	0.035 mSv/h	β有	0.04 mSv/h
165	1F大型機器除染装置 搬送台車製作関連 除却	大型機器点検建屋	共用機械設備グループ	2021/11/11	鉄板・鋼材	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β有	0.01 mSv/h
166	1F大型機器除染装置 搬送台車製作関連 除却	大型機器点検建屋	共用機械設備グループ	2021/11/11	鉄板・鋼材	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β有	0.01 mSv/h
167	1F 構内排水路清掃業務委託	K系排水路 暗渠	土木基盤設備グループ	2021/10/16	不燃その他(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
168	1F 1~4号機 Cエアータンク基礎設置工 事(C東+C西+C2)	土取場(GO-06)	土木水対策設備グループ	2021/10/15	土砂類	10	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
169	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工 事	1000立米タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/1	不燃物その他(鉄クズ・不燃 シート)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β有	0.015 mSv/h
170	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工 事	1000立米タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/1	不燃物その他(鉄クズ)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β有	0.02 mSv/h
171	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工 事	1000立米タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/1	不燃物その他(鉄クズ・防炎 シート)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β有	0.02 mSv/h
172	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/11/4	紙	3	4 μSv/h	4 μSv/h	無	
173	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/11/4	ペットボトル	2	4 μSv/h	4 μSv/h	無	
174	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 海生物 建屋周辺エリア	総務グループ	2021/5/31	刈草・枯葉等	5	10 μSv/h	10 μSv/h	無	
175	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号建屋北・西	1号カバー設置PJグループ	2021/10/18	掘削土・碎石(2021SS-10292)	4	0.005 mSv/h	0.055 mSv/h	β有	0.06 mSv/h
176	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号建屋北・西	1号カバー設置PJグループ	2021/10/18	掘削土・碎石(2021SS-10291)	4	0.005 mSv/h	0.06 mSv/h	β有	0.06 mSv/h
177	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号建屋北・西	1号カバー設置PJグループ	2021/10/18	掘削土・碎石(2021SS-10279)	4	0.005 mSv/h	0.14 mSv/h	β有	0.16 mSv/h
178	1F キャスク取扱クレーン点検保守	旧宇徳事務所	5・6号燃料取り出しPJグ ループ	2021/10/1	金属ガラ	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
179	2021年工事用重機・車両の管理・運用委託	雑固体廃棄物焼却設備 南側 資機材 エリア	保全計画グループ	2021/10/26	金属ガラ(足場材)	5	0.004 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
180	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/10/29	金属ガラ	10	0.2 μSv/h	0.2 μSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率		表面線量率		β・α 汚染の有無	β+γ 線量率
181	5, 6T ゼオライト他交換業務委託(H31)	Fタンクエリア	1~6号機械設備グループ	2021/11/5	番線クズ、バルブ	2	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
182	5, 6T ゼオライト他交換業務委託(H31)	Fタンクエリア	1~6号機械設備グループ	2021/11/5	スラッジ	1	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
183	5, 6T ゼオライト他交換業務委託(H31)	Fタンクエリア	1~6号機械設備グループ	2021/11/5	紙・ウエス	0.5	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
184	5, 6T ゼオライト他交換業務委託(H31)	Fタンクエリア	1~6号機械設備グループ	2021/11/5	雑可燃	0.5	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
185	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/10/12	木材類	3	2	μ Sv/h	2	μ Sv/h	無	
186	1F 構内排水路清掃業務委託	K系排水路 暗渠	土木基盤設備グループ	2021/10/19	不燃その他(堆積物)	5	0.01	mSv/h	0.02	mSv/h	無	
187	1F-5-6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋	1~6号機械設備グループ	2021/10/21	プラスチック・ポリ・ビニール	3	3	μ Sv/h	10	μ Sv/h	無	
188	1F-5-6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋	1~6号機械設備グループ	2021/10/21	木材	2	3	μ Sv/h	10	μ Sv/h	無	
189	1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	土取場(GO-06)	土木水対策設備グループ	2021/10/15	土砂類	10	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
190	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 海生物 建屋周辺エリア	総務グループ	2021/5/31	刈草・枯葉等	5	10	μ Sv/h	10	μ Sv/h	無	
191	所内共通M/C4系受電ケーブル新設工事	4号T/B屋外南側	電気設備建設グループ	2021/11/2	不燃物その他	5	2	μ Sv/h	5	μ Sv/h	無	
192	5R D/G他点検手入工事(第5回計画点検)	1F構内 5号機 排気筒エリア	1~6号機械設備グループ	2021/10/22	板金	4	1.4	μ Sv/h	1.4	μ Sv/h	無	
193	1F 構内排水路清掃業務委託	K系排水路 暗渠	土木基盤設備グループ	2021/10/16	不燃その他(堆積物)	5	0.01	mSv/h	0.02	mSv/h	無	
194	1F プロセス主建屋周辺フェーシング補修工事	プロセス主建屋周辺	土木水対策設備グループ	2021/10/11	難燃物その他	1	0.002	mSv/h	0.035	mSv/h	無	
195	1F プロセス主建屋周辺フェーシング補修工事	プロセス主建屋周辺	土木水対策設備グループ	2021/10/11	ホース類	4	0.002	mSv/h	0.035	mSv/h	無	
196	#1カバー工事(カバー解体工事)	北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/23	不燃物 その他(フロアタイル)	4.5	0.03	mSv/h	0.03	mSv/h	無	
197	所内共通M/C4系受電ケーブル新設工事	4号T/B屋外南側	電気設備建設グループ	2021/11/2	不燃物その他	5	2	μ Sv/h	5	μ Sv/h	無	
198	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	H5解体片仮置場	土木水対策設備グループ	2021/10/25	タンク歩廊材	5	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
199	2021年度防火帯除草業務委託	日立蛇腹ハウス内	労働安全・防火グループ	2021/11/15	刈り草	5	2	μ Sv/h	2.5	μ Sv/h	無	
200	#1カバー工事(カバー解体工事)	北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/23	不燃物 塩化ビニール類	2	0.03	mSv/h	0.03	mSv/h	無	