

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	β・α 汚染の有無	β+γ 線量率
1	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	エリア	土木水対策設備グループ	2021/11/16	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.004 mSv/h	β有	0.005 mSv/h
2	1F-事務本館2階執務室排気ダクト改修工事関連除却	事務本館2階・事務本館外部南面機械置場	建築設備保守グループ	2021/11/30	金属ガラ	0.5	2 μSv/h	2 μSv/h	無	
3	1F-事務本館2階執務室排気ダクト改修工事関連除却	事務本館2階・事務本館外部南面機械置場	建築設備保守グループ	2021/11/30	保温材	0.2	2 μSv/h	2 μSv/h	無	
4	1F-事務本館2階執務室排気ダクト改修工事関連除却	事務本館2階・事務本館外部南面機械置場	建築設備保守グループ	2021/11/30	不燃物その他	0.2	2 μSv/h	2 μSv/h	無	
5	廃重油・ガソリン混合処理装置運転委託(2021)	No.4資材倉庫	運用支援グループ	2021/11/30	プラスチック・ポリ・ビニール類	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
6	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/10/27	スクリーン装置	2.5	3 μSv/h	3 μSv/h	無	
7	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/11/25	紙	4	4 μSv/h	4 μSv/h	無	
8	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/11/25	ビニール	1	4 μSv/h	4 μSv/h	無	
9	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	地下貯水槽 II エリア資材置場	処理水土木設備設置PJグループ	2021/11/17	プラ・ビニール	5	1 μSv/h	1 μSv/h	無	
10	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/11/25	ビニール	4	4 μSv/h	4 μSv/h	無	
11	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/11/25	ペットボトル	1	4 μSv/h	4 μSv/h	無	
12	1F-5、6号機 サブドレン設備中継タンク他設置	5,6号機ヤード	汚染水抑制PJグループ	2021/11/10	ケーブル類	2	5 μSv/h	5 μSv/h	無	
13	1F-5、6号機 サブドレン設備中継タンク他設置	5,6号機ヤード	汚染水抑制PJグループ	2021/11/10	ホース類	3	5 μSv/h	5 μSv/h	無	
14	5-6号機建屋内清掃業務委託(その3)	5号機原子炉建屋	1~6号機械設備グループ	2021/11/22	金属ガラ	4	3 μSv/h	10 μSv/h	無	
15	5-6号機建屋内清掃業務委託(その3)	5号機原子炉建屋	1~6号機械設備グループ	2021/11/22	不燃物その他	1	3 μSv/h	10 μSv/h	無	
16	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	地下貯水槽 II エリア資材置場	処理水土木設備設置PJグループ	2021/11/17	プラ・ビニール	5	1 μSv/h	1 μSv/h	無	
17	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	エリア	土木水対策設備グループ	2021/11/16	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.004 mSv/h	β有	0.005 mSv/h
18	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	エリア	土木水対策設備グループ	2021/11/16	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.004 mSv/h	β有	0.005 mSv/h
19	既設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2021/11/7	可燃物その他類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
20	既設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2021/11/7	紙・ウェス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率		表面線量率		$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	既設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2021/11/7	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
22	既設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2021/11/7	木材類	1	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
23	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2021/10/27	スクリーン装置	2.5	3	μ Sv/h	3	μ Sv/h	無	
24	5-6号機建屋内清掃業務委託(その3)	6号タービン 2階 給気機械室	1~6号機械設備グループ	2021/10/26	既設フィルタ	4	1	μ Sv/h	1	μ Sv/h	無	
25	1F 構内配電線設備取替工事(2021)	Jタンクエリア	配電・電路グループ	2021/11/15	電線・ケーブル	1	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
26	1F 構内配電線設備取替工事(2021)	Jタンクエリア	配電・電路グループ	2021/11/15	端子	1	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
27	1F 構内配電線設備取替工事(2021)	Jタンクエリア	配電・電路グループ	2021/11/15	腕金・ボルト	1	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
28	1F 構内配電線設備取替工事(2021)	Jタンクエリア	配電・電路グループ	2021/11/15	カバー	1	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
29	1F日本海湾津波対策防潮堤設置に伴う関 連除却工事(1-4号機側)	地下貯水槽 II エリア資材置場	処理水土木設備設置PJグ ループ	2021/11/17	木材	5	1	μ Sv/h	1	μ Sv/h	無	
30	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工 事	Eエア	土木水対策設備グループ	2021/11/19	汚染碎石	4	0.001	mSv/h	0.003	mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
31	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工 事	Eエア	土木水対策設備グループ	2021/11/19	汚染碎石	4	0.001	mSv/h	0.004	mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
32	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工 事	1000立米タンクエア	土木水対策設備グループ	2021/11/29	鉄クズ	5	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
33	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工 事	1000立米タンクエア	土木水対策設備グループ	2021/11/29	鉄クズ	5	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
34	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工 事	1000立米タンクエア	土木水対策設備グループ	2021/11/29	鉄クズ	5	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
35	1F-1~4号機集中監視装置サーバ取替 および同関連除却(2021)	免震重要棟 コンピュータ室	燃料計装設備グループ	2021/12/2	サーバー	0.4	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
36	1F-1~4号機集中監視装置サーバ取替 および同関連除却(2021)	免震重要棟 コンピュータ室	燃料計装設備グループ	2021/12/2	ダンボール	0.3	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
37	1F-1~4号機集中監視装置サーバ取替 および同関連除却(2021)	免震重要棟 コンピュータ室	燃料計装設備グループ	2021/12/2	ケーブル	0.1	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
38	1F-1~4号機集中監視装置サーバ取替 および同関連除却(2021)	免震重要棟 コンピュータ室	燃料計装設備グループ	2021/12/2	緩衝材	0.3	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
39	【浄化T】1F-増設多核種除去設備計装品 点検手入工事	増設多核種除去設備(業注設備, 電気 品室, CCR, 免震重要棟)	水処理計装設備グループ	2021/11/30	UPS用バッテリー(Li)	0.1	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
40	【浄化T】1F-増設多核種除去設備計装品 点検手入工事	増設多核種除去設備(業注設備, 電気 品室, CCR, 免震重要棟)	水処理計装設備グループ	2021/11/30	OPS、CPU用バッテリー(Li)	0.1	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率		表面線量率		β ・ α 汚染の有無	β + γ 線量率
41	【浄化T】1F増設多核種除去設備計装品点検手入工事	増設多核種除去設備(業注設備, 電気品室, CCR, 免震重要棟)	水処理計装設備グループ	2021/11/30	ハードディスク	0.3	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
42	【浄化T】1F増設多核種除去設備計装品点検手入工事	増設多核種除去設備(業注設備, 電気品室, CCR, 免震重要棟)	水処理計装設備グループ	2021/11/30	金属ガラ	0.1	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
43	【浄化T】1F増設多核種除去設備計装品点検手入工事	増設多核種除去設備(電気品室)	水処理計装設備グループ	2021/11/30	ダンボール	0.3	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
44	【浄化T】1F増設多核種除去設備計装品点検手入工事	増設多核種除去設備(電気品室)	水処理計装設備グループ	2021/11/30	ビニール類	0.1	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
45	【浄化T】1F増設多核種除去設備計装品点検手入工事	増設多核種除去設備(電気品室)	水処理計装設備グループ	2021/11/30	発砲スチロール	0.1	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
46	1F日本海湾津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	地下貯水槽 ii エリア資材置場	処理土木設備設置PJグループ	2021/11/17	金属	5	1	μ Sv/h	1	μ Sv/h	無	
47	1F-5, 6号機 サブドレン設備中継タンク他設置	5,6号機ヤード	汚染水抑制PJグループ	2021/11/10	可燃物その他	5	5	μ Sv/h	5	μ Sv/h	無	
48	5, 6T Fエリア滞留水移送助勢業務委託	汐見坂周辺～集水タンク周辺	1～6号機械設備グループ	2021/11/17	紙・ウエス類	0.7	5	μ Sv/h	5	μ Sv/h	無	
49	5, 6T Fエリア滞留水移送助勢業務委託	汐見坂周辺～集水タンク周辺	1～6号機械設備グループ	2021/11/17	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.4	5	μ Sv/h	5	μ Sv/h	無	
50	5, 6T Fエリア滞留水移送助勢業務委託	汐見坂周辺～集水タンク周辺	1～6号機械設備グループ	2021/11/17	木材類	0.2	5	μ Sv/h	5	μ Sv/h	無	
51	5, 6T Fエリア滞留水移送助勢業務委託	汐見坂周辺～集水タンク周辺	1～6号機械設備グループ	2021/11/17	可燃物その他	0.2	5	μ Sv/h	5	μ Sv/h	無	
52	5, 6T Fエリア滞留水移送助勢業務委託	汐見坂周辺～集水タンク周辺	1～6号機械設備グループ	2021/11/17	金属ガラ	0.2	5	μ Sv/h	5	μ Sv/h	無	
53	5, 6T Fエリア滞留水移送助勢業務委託	汐見坂周辺～集水タンク周辺	1～6号機械設備グループ	2021/11/17	機器類	0.1	5	μ Sv/h	5	μ Sv/h	無	
54	5, 6T Fエリア滞留水移送助勢業務委託	汐見坂周辺～集水タンク周辺	1～6号機械設備グループ	2021/11/17	不燃物その他	0.1	5	μ Sv/h	5	μ Sv/h	無	
55	5, 6T Fエリア滞留水移送助勢業務委託	汐見坂周辺～集水タンク周辺	1～6号機械設備グループ	2021/11/17	ゴム類	0.1	5	μ Sv/h	5	μ Sv/h	無	
56	5, 6T Fエリア滞留水移送助勢業務委託	汐見坂周辺～集水タンク周辺	1～6号機械設備グループ	2021/11/17	難燃物その他	0.1	5	μ Sv/h	5	μ Sv/h	無	
57	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	1000立米タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/29	鉄クズ	5	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
58	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	1000立米タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/29	鉄クズ	5	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
59	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	1000立米タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/29	鉄クズ	5	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
60	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2021/9/29	不燃物その他	5	0.002	mSv/h	0.05	mSv/h	β 有	1.5 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	β・α 汚染の有無	β+γ 線量率
61	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/11/29	ビニール	5	4 μSv/h	4 μSv/h	無	
62	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工 事	Eエア	土木水対策設備グループ	2021/11/19	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β有	0.004 mSv/h
63	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工 事	Eエア	土木水対策設備グループ	2021/11/19	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.004 mSv/h	β有	0.005 mSv/h
64	危険物保管施設清掃及び除草業務委託 (2021)	福島第一原子力発電所構内 危険物 貯蔵所	運用支援グループ	2021/11/30	刈り草	5	3 μSv/h	3 μSv/h	無	
65	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2021/10/27	スクリーン装置	2.5	3 μSv/h	3 μSv/h	無	
66	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/11/29	紙	3	4 μSv/h	4 μSv/h	無	
67	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/11/29	ダンボール	1	4 μSv/h	4 μSv/h	無	
68	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/11/29	わりばし	1	4 μSv/h	4 μSv/h	無	
69	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関 連除却工事(1-4号機側)	地下貯水槽 II エリア資材置場	処理水土木設備設置PJグ ループ	2021/11/17	アスファルトガラ	5	1 μSv/h	1 μSv/h	無	
70	1F-5,6号機Fエアタンク歩廊修理工事	H1、H2、H4、G1、G6、K1タンクエリア廻 り	貯留設備グループ	2021/11/30	木材類、パレット	0.2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
71	1F-5、6号機 サブドレン設備中継タンク 他設置	5,6号機ヤード	汚染水抑制PJグループ	2021/11/10	伐採木(枝・葉)	5	5 μSv/h	5 μSv/h	無	
72	2021年工事用重機・車両の管理・運用委託	雑固体廃棄物焼却設備 南側 資機材 エリア	保全計画グループ	2021/10/26	金属ガラ(足場材)	5	0.004 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
73	1F-5,6号機Fエアタンク歩廊修理工事	H1東タンクエリア廻り	貯留設備グループ	2021/11/17	金属ガラ	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
74	1F-5,6号機Fエアタンク歩廊修理工事	H1東タンクエリア廻り	貯留設備グループ	2021/11/17	不燃物その他(アルミ階段枠)	0.1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
75	1F-5,6号機Fエアタンク歩廊修理工事	H1、H2、H4、G1、G6、K1タンクエリア廻 り	貯留設備グループ	2021/11/2	紙・ウエス類	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
76	1F-5,6号機Fエアタンク歩廊修理工事	H1、H2、H4、G1、G6、K1タンクエリア廻 り	貯留設備グループ	2021/11/2	プラ・ポリ・ビニール	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
77	1F-5,6号機Fエアタンク歩廊修理工事	H1、H2、H4、G1、G6、K1タンクエリア廻 り	貯留設備グループ	2021/11/2	皮手袋・可燃物その他	0.1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
78	5・6号機建屋内清掃業務委託(その3)	1F構内 5号機 排気筒エア	1~6号機械設備グループ	2021/9/21	金属ガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
79	1F 通信機械室不要設備撤去	GI-25(3・4号S/B)	通信システムグループ	2021/11/29	紙・ウエス類	0.2	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	無	
80	1F 通信機械室不要設備撤去	GI-25(3・4号S/B)	通信システムグループ	2021/11/29	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.2	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保 管 物 名	物 量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	β・α 汚染の有無	β+γ 線量率
81	1F 通信機械室不要設備撤去	GI-25(3・4号S/B)	通信システムグループ	2021/11/29	可燃物その他	0.1	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	無	
82	1F 通信機械室不要設備撤去	GI-25(3・4号S/B)	通信システムグループ	2021/11/29	難燃シート類	0.01	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	無	
83	1F 通信機械室不要設備撤去	GI-25(3・4号S/B)	通信システムグループ	2021/11/29	難燃物その他	0.01	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	無	
84	1F 通信機械室不要設備撤去	GI-25(3・4号S/B)	通信システムグループ	2021/11/29	ケーブル類	1	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	無	
85	1F 通信機械室不要設備撤去	GI-25(3・4号S/B)	通信システムグループ	2021/11/29	不燃物その他	0.2	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	無	
86	1～4号機サブドレン保守点検	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2021/10/25	紙・ウエス	2	5 μSv/h	5 μSv/h	無	
87	1～4号機サブドレン保守点検	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2021/10/25	ポリ・ビニール	2	5 μSv/h	5 μSv/h	無	
88	1～4号機サブドレン保守点検	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2021/10/25	木材類	1	5 μSv/h	5 μSv/h	無	
89	1F日本海湾津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	地下貯水槽 II エリア資材置場	処理水土木設備設置PJグループ	2021/11/17	コンクリートガラ	5	1 μSv/h	1 μSv/h	無	
90	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/19	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β有	0.005 mSv/h
91	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/19	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β有	0.004 mSv/h
92	1～4号機サブドレン保守点検	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2021/10/25	カナフレックス	2	5 μSv/h	5 μSv/h	無	
93	1～4号機サブドレン保守点検	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2021/10/25	難燃シート	2	5 μSv/h	5 μSv/h	無	
94	1～4号機サブドレン保守点検	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2021/10/25	エフレックス	1	5 μSv/h	5 μSv/h	無	
95	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/10/27	スクリーン装置	2.5	3 μSv/h	3 μSv/h	無	
96	5-6号機建屋内清掃業務委託(その3)	6号タービン 2階 給気機械室	1～6号機設備グループ	2021/10/26	既設フィルタ	1	1 μSv/h	1 μSv/h	無	
97	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託(2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/12/6	フランジタンク片天板(200137)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
98	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/10/27	スクリーン装置	3	3 μSv/h	3 μSv/h	無	
99	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託(2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/12/8	フランジタンク片側板(200102)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
100	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/10/27	スクリーン装置	3	3 μSv/h	3 μSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	β・α 汚染の有無	β + γ 線量率
101	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/12/8	フロンジタンク片 ()	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
102	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/12/9	フロンジタンク片 ()	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
103	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/12/10	フロンジタンク片底板(200141)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
104	1F 事務本館通路整他整備工事他1件な らびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/11/29	金属ガラ(2021SS-40130)	5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	β有	0.3 mSv/h
105	1F 事務本館通路整他整備工事他1件な らびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/11/29	ウレタン(2021SS-40142)	5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	β有	0.03 mSv/h
106	1F 事務本館通路整他整備工事他1件な らびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/11/29	ロックウール(2021SS-40147)	4.5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	β有	0.025 mSv/h
107	1F 事務本館通路整他整備工事他1件な らびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/11/29	石こうボード(2021SS-40147)	0.5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	β有	0.025 mSv/h
108	1F 事務本館通路整他整備工事他1件な らびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/12/6	ロックウール(2021SS-40161)	4.5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	β有	0.03 mSv/h
109	1F 事務本館通路整他整備工事他1件な らびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/12/6	石こうボード(2021SS-40161)	0.5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	β有	0.03 mSv/h
110	1F 事務本館通路整他整備工事他1件な らびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/12/6	ロックウール(2021SS-40076)	4.5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	β有	0.02 mSv/h
111	1F 事務本館通路整他整備工事他1件な らびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/12/6	石こうボード(2021SS-40076)	0.5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	β有	0.02 mSv/h
112	1F 事務本館通路整他整備工事他1件な らびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/12/6	金属ガラ(2021SS-40143)	4.5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	β有	0.02 mSv/h
113	1F 事務本館通路整他整備工事他1件な らびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/12/6	ガラス(2021SS-40143)	0.5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	β有	0.02 mSv/h