

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	地下貯水槽 II エリア資材置場	処理水土木設備設置PJグループ	2021/12/2	ゴム類	1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
2	1F D排水路新設工事	K4タンク南	処理水土木設備設置PJグループ	2021/11/30	プラスチック・ポリ・ビニール類	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
3	1F D排水路新設工事	K4タンク南	処理水土木設備設置PJグループ	2021/11/30	可燃物その他	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
4	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/29	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.007 mSv/h
5	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/29	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.005 mSv/h
6	1F 2.5m盤排水効率向上工事(その4)	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2021/12/9	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
7	1F 2.5m盤排水効率向上工事(その4)	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2021/12/9	可燃物その他	3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
8	1F構内放置品片づけ業務委託(2021)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2021/11/5	金属ガラ	5	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
9	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	地下貯水槽 II エリア資材置場	処理水土木設備設置PJグループ	2021/12/2	難燃物その他	2	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
10	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/12/6	可燃物その他	5	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
11	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/23	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.005 mSv/h
12	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/23	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.006 mSv/h
13	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/26	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.005 mSv/h
14	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/26	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.005 mSv/h
15	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/10/27	スクリーン装置	3	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
16	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	地下貯水槽 II エリア資材置場	処理水土木設備設置PJグループ	2021/12/2	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
17	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2021/12/8	ダンボール類	2	0.1 $\mu$ Sv/h	0.1 $\mu$ Sv/h	無	
18	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2021/12/8	紙・ウエス	1	0.1 $\mu$ Sv/h	0.1 $\mu$ Sv/h	無	
19	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B南側(GK-10)	建築設備建設グループ	2021/12/8	土砂類	4	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
20	5・6号機建屋内清掃業務委託(その3)	5号機原子炉建屋	1~6号機械設備グループ	2021/12/3	金属ガラ	5	3 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	5・6号機建屋内清掃業務委託(その3)	5号機 廃棄物処理建屋	1～6号機械設備グループ	2021/12/3	プラスチック・ポリ・ビニール	4	3 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
22	5・6号機建屋内清掃業務委託(その3)	5号機 廃棄物処理建屋	1～6号機械設備グループ	2021/12/3	可燃物その他	1	3 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
23	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/11/19	可燃物その他	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
24	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/23	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.004 mSv/h	$\beta$ 有	0.006 mSv/h
25	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/23	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.007 mSv/h
26	1F 所内共通M/C4系受電ケーブル新設関連除却工事	4号T/B屋外南側	電気設備建設グループ	2021/11/2	ケーブル屑	5	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
27	1F日本海清津波対策防防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	地下貯水槽 II エリア資材置場	処理水土木設備設置PJグループ	2021/12/2	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
28	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/10/27	スクリーン装置	3	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
29	5・6号機建屋内清掃業務委託(その3)	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2021/12/3	不燃物その他	5	3 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
30	1F 所内共通M/C4系受電ケーブル新設関連除却工事	4号T/B屋外南側	電気設備建設グループ	2021/11/2	ケーブル屑	4	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
31	1F D排水路新設工事	K4タンク南	処理水土木設備設置PJグループ	2021/11/30	プラスチック・ポリ・ビニール類	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
32	1F D排水路新設工事	K4タンク南	処理水土木設備設置PJグループ	2021/11/30	可燃物その他	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
33	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/26	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.006 mSv/h
34	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/26	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.007 mSv/h
35	1F 2.5m盤排水効率向上工事(その4)	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2021/12/9	プラスチック・ポリ・ビニール類	4	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
36	1F 2.5m盤排水効率向上工事(その4)	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2021/12/9	可燃物その他	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
37	1F 構内危険物倉庫内ドラム缶性状確認業務委託(2021)	No.3危険物倉庫、No.4危険物倉庫	運用支援グループ	2021/10/28	紙・ウエス類	0.8	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
38	1F 構内危険物倉庫内ドラム缶性状確認業務委託(2021)	No.3危険物倉庫、No.4危険物倉庫	運用支援グループ	2021/10/28	可燃物その他	0.8	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
39	1F 構内危険物倉庫内ドラム缶性状確認業務委託(2021)	No.3危険物倉庫、No.4危険物倉庫	運用支援グループ	2021/10/28	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
40	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2021/12/6	土砂(2021SS-10631)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	$\beta$ 有	0.17 mSv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/12/6	土砂(2021SS-10562)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	$\beta$ 有	0.17 mSv/h
42	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/12/6	土砂(2021FU-00025)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	$\beta$ 有	0.17 mSv/h
43	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/12/6	土砂(2021SS-10172)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	$\beta$ 有	0.17 mSv/h
44	ガラ受け取り管理業務	廃棄物倉庫	固体廃棄物グループ	2021/12/6	土砂類	0.01	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
45	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B南側(GK-10)	建築設備建設グループ	2021/12/8	不燃物土砂類(2021FU-00072)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.04 mSv/h
46	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B南側(GK-10)	建築設備建設グループ	2021/12/8	不燃物土砂類(2021FU-00097)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.08 mSv/h
47	1F 蒸発M/C直流電源信頼性向上対策 工事	蒸発M/C電気室	電気設備建設グループ	2021/11/25	金属ガラ	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
48	1F 蒸発M/C直流電源信頼性向上対策 工事	蒸発M/C電気室	電気設備建設グループ	2021/11/25	機器類・制御盤	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
49	1F 蒸発M/C直流電源信頼性向上対策 工事	蒸発M/C電気室	電気設備建設グループ	2021/11/25	ケーブル	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
50	1F 蒸発M/C直流電源信頼性向上対策 工事	蒸発M/C電気室	電気設備建設グループ	2021/11/25	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
51	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 Fタンク 周辺エリア(GK-12)	総務グループ	2021/12/6	刈草・枯葉等	5	3 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
52	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工 事	Eエア	土木水対策設備グループ	2021/11/25	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.006 mSv/h
53	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工 事	Eエア	土木水対策設備グループ	2021/11/25	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.005 mSv/h
54	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2021/10/27	スクリーン装置	3	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
55	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B南側(GK-10)	建築設備建設グループ	2021/12/8	不燃物土砂類	3	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
56	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 Fタンク 周辺エリア(GK-12)	総務グループ	2021/12/6	刈草・枯葉等	5	3 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
57	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/12/8	革手袋	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
58	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/12/8	トンパック	1.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
59	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/12/8	ビニール袋	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
60	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/12/8	ダンボール	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/12/8	ウェス	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
62	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/12/8	木材	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
63	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/12/8	プラスチックマット	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
64	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/12/8	発泡スチロール	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
65	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/12/8	ゴム手袋	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
66	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/12/8	ピンクシート	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
67	5・6号機建屋内清掃業務委託(その3)	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2021/12/3	不燃物その他	5	3 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
68	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/12/6	土砂(2021FU-00016)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	$\beta$ 有	0.17 mSv/h
69	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/12/6	土砂(2021FU-00010)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	$\beta$ 有	0.17 mSv/h
70	1F1～4号機他 可燃物・危険物回収委託	2号機Rw/B,T/B,FSR	地下水対策設備グループ	2021/12/8	6m3コンテナ(2021-FU-00262)	6	0.01 mSv/h	0.5 mSv/h	$\beta$ 有	1.5 mSv/h
71	1F1～4号機他 可燃物・危険物回収委託	2号機Rw/B,T/B,FSR	地下水対策設備グループ	2021/12/8	6m3コンテナ(2021-FU-00210)	6	0.01 mSv/h	0.5 mSv/h	$\beta$ 有	1.5 mSv/h
72	原子炉冷却Gの直営作業	1号機 タービン建屋内	PCV関連設備管理PJグループ	2021/11/8	保温材(エアロフレックス)	1.5	0.001 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.08 mSv/h
73	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務 委託	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2021/12/3	金属ガラ	5	3 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
74	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務 委託	6号タービン 2階 給気機械室	1～6号機械設備グループ	2021/10/26	既設点検架台	2	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
75	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務 委託	6号タービン 2階 給気機械室	1～6号機械設備グループ	2021/10/26	既設防鳥金網	1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
76	2021年度建屋照明LED化工事	5.6号機T/B・RW/B	建築保守技術グループ	2021/12/3	照明器具金属	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
77	2021年度建屋照明LED化工事	5.6号機T/B・RW/B	建築保守技術グループ	2021/12/3	安定器	0.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
78	2021年度建屋照明LED化工事	5.6号機T/B・RW/B	建築保守技術グループ	2021/12/3	照明用電線	0.3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
79	2021年度建屋照明LED化工事	5.6号機T/B・RW/B	建築保守技術グループ	2021/12/3	照明器具(笠)	0.3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
80	2021年度建屋照明LED化工事	5.6号機T/B・RW/B	建築保守技術グループ	2021/12/3	照明器具(ソケット)	0.3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	2021年度建屋照明LED化工事	化学分析棟	建築保守技術グループ	2021/12/3	照明器具金属	2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
82	2021年度建屋照明LED化工事	化学分析棟	建築保守技術グループ	2021/12/3	非常用照明バッテリー(機器)	0.3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
83	2021年度建屋照明LED化工事	化学分析棟	建築保守技術グループ	2021/12/3	照明用電線	0.3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
84	2021年度建屋照明LED化工事	化学分析棟	建築保守技術グループ	2021/12/3	非常用照明バッテリー(バッテリー本体)	0.2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
85	2021年度建屋照明LED化工事	化学分析棟	建築保守技術グループ	2021/12/3	蛍光灯取付台	0.2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
86	2021年度建屋照明LED化工事	化学分析棟	建築保守技術グループ	2021/12/3	非常用照明バッテリー	0.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
87	1F 所内共通M/C4系受電ケーブル新設 関連除却工事	4号T/B屋外南側	電気設備建設グループ	2021/11/2	金属ガラ	4	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	0.29 mSv/h
88	1～4号機サブドレン保守点検	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2021/10/25	汚泥	3	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
89	1～4号機サブドレン保守点検	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2021/10/25	フィルター	2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
90	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 Fタンク 周辺エリア(GK-12)	総務グループ	2021/12/6	刈草・枯葉等	5	3 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
91	1F-4 カバー換気空調設備点検手入 工事(2021)	4号機カバー換気空調エリア	高線量機器取り出しPJグ ループ	2021/12/6	難燃シート	0.4	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
92	1F-4 カバー換気空調設備点検手入 工事(2021)	4号機カバー換気空調エリア	高線量機器取り出しPJグ ループ	2021/12/6	ビニール類	0.3	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
93	1F-4 カバー換気空調設備点検手入 工事(2021)	4号機カバー換気空調エリア	高線量機器取り出しPJグ ループ	2021/12/6	ウエス	0.3	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
94	1F-4 カバー換気空調設備点検手入 工事(2021)	4号機カバー換気空調エリア	高線量機器取り出しPJグ ループ	2021/12/6	ベアリング	0.2	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
95	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/26	汚染砕石	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.006 mSv/h
96	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/26	汚染砕石	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.006 mSv/h
97	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/12/13	フランジタンク片側板(200113)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
98	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/12/14	フランジタンク片 ( )	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
99	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/12/15	フランジタンク片 ( )	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
100	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/12/16	フランジタンク片天板(200139)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1F 構外残置物の撤去委託	構外資機材ヤード(2)	固体廃棄物グループ	2021/12/10	木材類	5	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
102	1F 構外残置物の撤去委託	構外資機材ヤード(2)	固体廃棄物グループ	2021/12/10	木材類	5	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
103	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/12/17	フランジタンク片側板(200110)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
104	1F 構外残置物の撤去委託	構外資機材ヤード(2)	固体廃棄物グループ	2021/12/10	木材類	4	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
105	共用プール西側ヤード整備工事関連除却 工事	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2021/12/13	不燃物その他(2021SK- 00061)	5	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.3 mSv/h
106	共用プール西側ヤード整備工事関連除却 工事	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2021/12/13	不燃物その他(2021SK- 00055)	5	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.4 mSv/h
107	共用プール西側ヤード整備工事関連除却 工事	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2021/12/13	不燃物その他(2021SK- 00058)	5	0.01 mSv/h	0.3 mSv/h	$\beta$ 有	0.5 mSv/h
108	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJゲ ループ	2021/10/27	スクリーン装置	3	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
109	共用プール西側ヤード整備工事関連除却 工事	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2021/12/14	不燃物その他(2021SK- 00056)	5	0.01 mSv/h	0.3 mSv/h	$\beta$ 有	0.5 mSv/h
110	共用プール西側ヤード整備工事関連除却 工事	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2021/12/14	不燃物その他(2021SK- 00066)	5	0.01 mSv/h	0.25 mSv/h	$\beta$ 有	0.35 mSv/h
111	共用プール西側ヤード整備工事関連除却 工事	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2021/12/14	プラ・ホリ・ビニール類(2021SK- 00067)	3	0.01 mSv/h	0.015 mSv/h	$\beta$ 有	0.04 mSv/h
112	共用プール西側ヤード整備工事関連除却 工事	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2021/12/14	木材類(2021SK-00067)	2	0.01 mSv/h	0.015 mSv/h	$\beta$ 有	0.04 mSv/h