

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/10/27	スクリーン装置	5	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
2	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/1/6	ビニール	4	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
3	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/1/6	ペットボトル	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
4	1F 構外残置物の撤去委託	構外資機材ヤード(2)	固体廃棄物グループ	2022/1/12	ゴム類	5	0.002 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
5	1F固体廃棄物貯蔵庫保管ドラム缶等移動・管理業務委託	固体廃棄物貯蔵庫	固体廃棄物グループ	2022/1/11	不燃物入りドラム缶	5	7 $\mu$ Sv/h	20 $\mu$ Sv/h	無	
6	1F 2.5m盤排水効率向上工事(その4)	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2021/12/21	アスファルトガラ	6	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
7	1F-5, 6屋外エリアにおける残材・廃材処理(2021)	6号機 T/B 北側ヤード	1~6号機械設備グループ	2022/1/14	不燃物その他(金属錆ガラ)	0.2	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
8	1F-5, 6屋外エリアにおける残材・廃材処理(2021)	6号機 T/B 北側ヤード	1~6号機械設備グループ	2022/1/14	不燃物その他(コーキング容器)	0.01	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
9	1F-5, 6屋外エリアにおける残材・廃材処理(2021)	6号機 T/B 北側ヤード	1~6号機械設備グループ	2022/1/14	紙・ウエス類	0.2	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
10	1F-5, 6屋外エリアにおける残材・廃材処理(2021)	6号機 T/B 北側ヤード	1~6号機械設備グループ	2022/1/14	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.2	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
11	1F-5, 6屋外エリアにおける残材・廃材処理(2021)	6号機 T/B 北側ヤード	1~6号機械設備グループ	2022/1/14	可燃物その他	0.1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
12	1F-1~4号機 H9エリア雨水移送設備除却工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/1/13	ポリ袋・ビニール類	4	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
13	1F-1~4号機 H9エリア雨水移送設備除却工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/1/13	可燃物その他	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
14	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2022/1/14	土砂(2021SS-10567)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	$\beta$ 有	0.17 mSv/h
15	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2022/1/14	土砂(2021SS-10628)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	$\beta$ 有	0.17 mSv/h
16	1~4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋西側(ヤード)	建築設備保守グループ	2022/1/5	伐採木	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
17	1~4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋西側(ヤード)	建築設備保守グループ	2022/1/5	鉄板	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
18	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/1/11	金属ガラ	8	40 $\mu$ Sv/h	50 $\mu$ Sv/h	無	
19	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/1/6	紙	4	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
20	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/1/6	ダンボール	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	2021年工事用重機・車両の管理・運用委託	スラッジヤード	保全計画グループ	2022/1/20	金属ガラ	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
22	2021年工事用重機・車両の管理・運用委託	スラッジヤード	保全計画グループ	2022/1/20	不燃物その他	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
23	2021年工事用重機・車両の管理・運用委託	スラッジヤード	保全計画グループ	2022/1/20	紙・ウエス	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
24	2021年工事用重機・車両の管理・運用委託	スラッジヤード	保全計画グループ	2022/1/20	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
25	2021年工事用重機・車両の管理・運用委託	スラッジヤード	保全計画グループ	2022/1/20	可燃物その他	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
26	1F—原子炉注水系電動弁点検	1～3号機 タービン建屋 1階 ヒー ターエリア	PCV関連設備管理PJグ ループ	2022/1/24	弁体、弁棒	0.06	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.05 mSv/h
27	1F—原子炉注水系電動弁点検	1～3号機 タービン建屋 1階 ヒー ターエリア	PCV関連設備管理PJグ ループ	2022/1/24	パッキン類	0.08	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
28	1F—原子炉注水系電動弁点検	1～3号機 タービン建屋 1階 ヒー ターエリア	PCV関連設備管理PJグ ループ	2022/1/24	工具類	0.04	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.05 mSv/h
29	1F—原子炉注水系電動弁点検	1～3号機 タービン建屋 1階 ヒー ターエリア	PCV関連設備管理PJグ ループ	2022/1/24	番線	0.02	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.05 mSv/h
30	1F—原子炉注水系電動弁点検	1～3号機 タービン建屋 1階 ヒー ターエリア	PCV関連設備管理PJグ ループ	2022/1/24	パッキン類	0.08	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
31	1F—原子炉注水系電動弁点検	1～3号機 タービン建屋 1階 ヒー ターエリア	PCV関連設備管理PJグ ループ	2022/1/24	工具類	0.04	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
32	1F—原子炉注水系電動弁点検	1～3号機 タービン建屋 1階 ヒー ターエリア	PCV関連設備管理PJグ ループ	2022/1/24	番線	0.02	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
33	1F—原子炉注水系電動弁点検	1～3号機 タービン建屋 1階 ヒー ターエリア	PCV関連設備管理PJグ ループ	2022/1/24	紙・ウエス	0.7	0.02 mSv/h	0.06 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
34	1F—原子炉注水系電動弁点検	1～3号機 タービン建屋 1階 ヒー ターエリア	PCV関連設備管理PJグ ループ	2022/1/24	ポリ	0.54	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.05 mSv/h
35	1F—原子炉注水系電動弁点検	1～3号機 タービン建屋 1階 ヒー ターエリア	PCV関連設備管理PJグ ループ	2022/1/24	ゴム手袋	0.16	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.05 mSv/h
36	1F—原子炉注水系電動弁点検	1～3号機 タービン建屋 1階 ヒー ターエリア	PCV関連設備管理PJグ ループ	2022/1/24	難燃シート	0.24	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.05 mSv/h
37	1F—5号機 スクリーン設備(B系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2021/10/27	スクリーン装置	5	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
38	1F—1～4号機 H9エリア雨水移送設備 除却工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/1/13	紙・ウエス類	5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
39	2021年度建屋照明LED化工事	6号機C/S	建築保守技術グループ	2022/1/17	照明器具金属	2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
40	2021年度建屋照明LED化工事	6号機C/S	建築保守技術グループ	2022/1/17	照明安定器	0.3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	2021年度建屋照明LED化工事	6号機C/S	建築保守技術グループ	2022/1/17	照明用電線	0.3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
42	2021年度建屋照明LED化工事	6号機C/S	建築保守技術グループ	2022/1/17	照明ガード	0.2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
43	2021年度建屋照明LED化工事	6号機C/S	建築保守技術グループ	2022/1/17	蛍光灯取付台	0.2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
44	2021年度建屋照明LED化工事	6号機C/S	建築保守技術グループ	2022/1/17	非常用照明バッテリー(バッテリー本体)	0.2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
45	2021年度建屋照明LED化工事	6号機C/S	建築保守技術グループ	2022/1/17	非常用照明バッテリー(機器)	0.3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
46	2021年度建屋照明LED化工事	6号機C/S	建築保守技術グループ	2022/1/17	ビニール製シート	0.3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
47	2021年度建屋照明LED化工事	6号機C/S	建築保守技術グループ	2022/1/17	紙	0.3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
48	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2022/1/14	土砂(2021SS-10630)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	$\beta$ 有	0.17 mSv/h
49	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2022/1/14	土砂(2021SS-10629)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	$\beta$ 有	0.17 mSv/h
50	1~4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋西側(ヤード)	建築設備保守グループ	2022/1/5	伐採木	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
51	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2022/1/24	フロンタンク片(200138)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
52	1F 事務本館通路整他整備工事他1件なら びに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/12/22	金属ガラ(2021SS-40068)	5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
53	1F 事務本館通路整他整備工事他1件なら びに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/12/22	金属ガラ(2021SS-40302)	5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
54	1F 事務本館通路整他整備工事他1件なら びに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/12/22	金属ガラ(2021SS-40304)	5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
55	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 海生物 建屋周辺エリア	総務グループ	2021/12/6	伐採木(枝・葉)	10	6 $\mu$ Sv/h	6 $\mu$ Sv/h	無	
56	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 海生物 建屋周辺エリア	総務グループ	2021/12/6	伐採木(枝・葉)	10	6 $\mu$ Sv/h	6 $\mu$ Sv/h	無	
57	1F 事務本館通路整他整備工事他1件なら びに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/12/23	紙類(2021SS-40261)	3	0.012 mSv/h	0.015 mSv/h	$\beta$ 有	0.35 mSv/h
58	1F 事務本館通路整他整備工事他1件なら びに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/12/23	プラ・ポリ・ビニール類(2021SS- 40261)	2	0.012 mSv/h	0.015 mSv/h	$\beta$ 有	0.35 mSv/h
59	1F 事務本館通路整他整備工事他1件なら びに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/12/23	紙類(2021SS-40262)	2.5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
60	1F 事務本館通路整他整備工事他1件なら びに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/12/23	プラ・ポリ・ビニール類(2021SS- 40262)	1.5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/12/23	木材類(2021SS-40262)	1	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
62	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/12/23	石こうボード(2021SS-40300)	5	0.012 mSv/h	0.015 mSv/h	$\beta$ 有	0.3 mSv/h
63	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託(2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2022/1/25	フランジタンク片 ( )	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
64	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/12/23	金属ガラ(2021SS-40263)	5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	$\beta$ 有	0.08 mSv/h
65	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/12/23	金属ガラ(2021SS-40299)	5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
66	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/12/23	ロックウール(2021SS-40292)	5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	$\beta$ 有	0.23 mSv/h
67	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/12/23	紙類(2021SS-40264)	2.5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	$\beta$ 有	0.08 mSv/h
68	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/12/23	プラ・ポリ・ビニール類(2021SS-40264)	1.5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	$\beta$ 有	0.08 mSv/h
69	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/12/23	木材類(2021SS-40264)	1	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	$\beta$ 有	0.08 mSv/h
70	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/12/23	石こうボード(2021SS-40289)	5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	$\beta$ 有	0.3 mSv/h
71	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/12/23	金属ガラ(2021SS-40303)	5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	$\beta$ 有	0.12 mSv/h
72	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託(2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2022/1/26	フランジタンク片 ( )	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
73	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託(2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2022/1/27	フランジタンク片 ( )	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
74	共用プール西側ヤード整備工事関連除却工事	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/1/17	不燃その他(2021SK-00071)	4.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
75	共用プール西側ヤード整備工事関連除却工事	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/1/17	不燃その他(2021SK-00076)	4.5	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
76	共用プール西側ヤード整備工事関連除却工事	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/1/17	木材類(2021SK-00080)	4.5	0.002 mSv/h	0.008 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
77	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託(2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2022/1/28	フランジタンク片天板(200124)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
78	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2022/1/20	木材類(2021SS-40259)	5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
79	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2022/1/20	金属ガラ(2021SS-40273)	5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	$\beta$ 有	0.05 mSv/h
80	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2022/1/20	ロックウール(2021SS-40274)	2.5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h

瓦礫類・伐採木管理票

[illegible]