

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F TP8. 5m盤フェーシング工事(2021)	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2022/1/25	金属ガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
2	1F 構内排水路清掃業務委託	キャスク保管建屋 西側、キャスク保管建屋周辺	土木基盤設備グループ	2021/1/31	土砂類(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
3	1F日本海湾津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	千島海湾津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/2/3	金属ガラ	10	40 $\mu$ Sv/h	50 $\mu$ Sv/h	無	
4	1F 共通D/G凍結防止用ヒーター修理工事	運用補助建屋 屋上	1~6号機械設備グループ	2022/2/2	金属ガラ	1	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
5	1F 共通D/G凍結防止用ヒーター修理工事	運用補助建屋 屋上	1~6号機械設備グループ	2022/2/2	保温材	1	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
6	1F 共通D/G凍結防止用ヒーター修理工事	運用補助建屋 屋上	1~6号機械設備グループ	2022/2/2	紙・ウエス類	0.5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
7	1F 共通D/G凍結防止用ヒーター修理工事	運用補助建屋 屋上	1~6号機械設備グループ	2022/2/2	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.5	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
8	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/2/1	ダンボール	3	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
9	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/2/1	紙	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
10	1F 構内排水路清掃業務委託	キャスク保管建屋 西側、キャスク保管建屋周辺	土木基盤設備グループ	2021/1/31	土砂類(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
11	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2022/1/19	土砂(2021SS-10185)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	$\beta$ 有	0.17 mSv/h
12	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2022/1/19	土砂(2021SS-10566)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	$\beta$ 有	0.17 mSv/h
13	1F固体廃棄物貯蔵庫保管ドラム缶等移動・管理業務委託	固体廃棄物貯蔵庫	固体廃棄物グループ	2022/1/19	不燃物入りドラム缶	5	9 $\mu$ Sv/h	35 $\mu$ Sv/h	無	
14	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/2/1	ビニール	5	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
15	1Fマスク洗浄乾燥設備他点検業務	事務本館 北側 マスク洗浄排水減容処理装置	保安総括グループ	2022/2/3	活性炭	1.2	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
16	1Fマスク洗浄乾燥設備他点検業務	事務本館 北側 マスク洗浄排水減容処理装置	保安総括グループ	2022/2/3	塩ビ配管	0.05	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
17	1Fマスク洗浄乾燥設備他点検業務	事務本館 北側 マスク洗浄排水減容処理装置	保安総括グループ	2022/2/3	難燃シート	0.1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
18	1Fマスク洗浄乾燥設備他点検業務	事務本館 北側 マスク洗浄排水減容処理装置	保安総括グループ	2022/2/3	ポリ・ビニール袋	0.05	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
19	1Fマスク洗浄乾燥設備他点検業務	事務本館 北側 マスク洗浄排水減容処理装置	保安総括グループ	2022/2/3	ガスカート	0.01	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
20	1Fマスク洗浄乾燥設備他点検業務	事務本館 北側 マスク洗浄排水減容処理装置	保安総括グループ	2022/2/3	ビニール類	0.4	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1Fマスク洗浄乾燥設備他点検業務	事務本館 北側 マスク洗浄排水減容 処理装置	保安総括グループ	2022/2/3	難燃シート	0.03	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
22	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点 検工事(2022)	Jエリア	貯留設備グループ	2022/1/20	紙・ウエス類	1	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
23	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点 検工事(2022)	Jエリア	貯留設備グループ	2022/1/20	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
24	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点 検工事(2022)	Jエリア	貯留設備グループ	2022/1/20	木材類	1	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
25	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点 検工事(2022)	Jエリア	貯留設備グループ	2022/1/20	可燃物その他	1	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
26	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B(GJ-24)	建築設備建設グループ	2022/1/26	紙・ウエス類	2	0.02 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
27	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B(GJ-24)	建築設備建設グループ	2022/1/26	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.02 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
28	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B(GJ-24)	建築設備建設グループ	2022/1/26	可燃物その他	1	0.02 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
29	1F 構内排水路清掃業務委託	キャスク保管建屋 西側、キャスク保管 建屋周辺	土木基盤設備グループ	2021/1/31	土砂類(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
30	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2022/1/19	土砂(2021SS-10627)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	$\beta$ 有	0.17 mSv/h
31	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2022/1/19	土砂(2021SS-10176)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	$\beta$ 有	0.17 mSv/h
32	1F構内放置品片づけ業務委託(2021)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/1/17	機器類	2	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
33	1F構内放置品片づけ業務委託(2021)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/1/17	不燃物その他	5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
34	1~4号機 雨水処理水散水ラインPE管化 工事	G5タンクエリア他	貯留設備グループ	2022/1/27	ポリ類	2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
35	1~4号機 雨水処理水散水ラインPE管化 工事	G5タンクエリア他	貯留設備グループ	2022/1/27	ケーブルドラム	2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
36	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/2/1	紙	4	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
37	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/2/1	たばこ	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
38	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関 連除却工事(1-4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグ ループ	2022/2/3	金属ガラ	10	40 $\mu$ Sv/h	50 $\mu$ Sv/h	無	
39	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	#2R/B南西側	2号機台設置PJグループ	2022/1/11	金属	3	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
40	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	#2R/B南西側	2号機台設置PJグループ	2022/1/11	PE管(金属付き)	2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点 検工事(2022)	Kエリア	貯留設備グループ	2022/1/20	金属ガラ	1	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
42	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点 検工事(2022)	Kエリア	貯留設備グループ	2022/1/20	塩化ビニール	1	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
43	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点 検工事(2022)	Kエリア	貯留設備グループ	2022/1/20	保温材	1	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
44	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点 検工事(2022)	Kエリア	貯留設備グループ	2022/1/20	不燃物その他	1	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
45	1~4号機 雨水処理水散水ラインPE管化 工事	G5タンクエリア他	貯留設備グループ	2022/1/27	紙類	4	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
46	集中RW換気空調系他点検手入れ工事	高温焼却炉建屋、焼却工作建屋、プロ セス主建屋	処理設備グループ	2022/1/28	HTI中性性能フィルタ	1.5	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
47	集中RW換気空調系他点検手入れ工事	高温焼却炉建屋、焼却工作建屋、プロ セス主建屋	処理設備グループ	2022/1/28	紙類	0.25	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
48	集中RW換気空調系他点検手入れ工事	高温焼却炉建屋、焼却工作建屋、プロ セス主建屋	処理設備グループ	2022/1/28	ビニール・プラケース・銅管用 保温	0.15	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
49	集中RW換気空調系他点検手入れ工事	高温焼却炉建屋、焼却工作建屋、プロ セス主建屋	処理設備グループ	2022/1/28	HTIデミスタフィルタ	0.18	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
50	集中RW換気空調系他点検手入れ工事	高温焼却炉建屋、焼却工作建屋、プロ セス主建屋	処理設備グループ	2022/1/28	ブーリー・ベアリング・ボルト ナット	0.1	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
51	集中RW換気空調系他点検手入れ工事	高温焼却炉建屋、焼却工作建屋、プロ セス主建屋	処理設備グループ	2022/1/28	銅管・金具・金網	0.1	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
52	集中RW換気空調系他点検手入れ工事	高温焼却炉建屋、焼却工作建屋、プロ セス主建屋	処理設備グループ	2022/1/28	ダクト用保温材	0.1	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
53	集中RW換気空調系他点検手入れ工事	高温焼却炉建屋、焼却工作建屋、プロ セス主建屋	処理設備グループ	2022/1/28	フェルトパッキン	0.01	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
54	集中RW換気空調系他点検手入れ工事	高温焼却炉建屋、焼却工作建屋、プロ セス主建屋	処理設備グループ	2022/1/28	Vベルト・ゴムパッキン	0.02	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
55	集中RW換気空調系他点検手入れ工事	高温焼却炉建屋、焼却工作建屋、プロ セス主建屋	処理設備グループ	2022/1/28	難燃シート	0.01	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
56	1F 構内排水路清掃業務委託	キャスク保管建屋 西側、キャスク保管 建屋周辺	土基盤設備グループ	2021/1/31	土砂類(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
57	1F TP8. 5m盤フェーシング工事(202 1)	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2022/1/25	不燃物その他	4	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
58	1F TP8. 5m盤フェーシング工事(202 1)	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2022/1/25	ゴム類	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
59	1F 構内排水路清掃業務委託	キャスク保管建屋 西側、キャスク保管 建屋周辺	土基盤設備グループ	2021/1/31	土砂類(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
60	1F構外残置物の撤去委託(2021年度)	構外資機材ヤード(2)	固体廃棄物グループ	2022/1/21	不燃物その他	3	0.002 mSv/h	0.006 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F構外残置物の撤去委託(2021年度)	構外資機材ヤード(2)	固体廃棄物グループ	2022/1/21	金属ガラ	2	0.002 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
62	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/4	不燃物(コンガラ)	5	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	4 mSv/h
63	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/4	不燃物(コンガラ)	5	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	8 mSv/h
64	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/4	可燃物(木、シート)	5	0.001 mSv/h	0.009 mSv/h	$\beta$ 有	8 mSv/h
65	2021年度防火帯除草業務委託	3号機 S/B・C/B・T/B(1FL,2FL)・Rw/B	共用機械設備グループ	2022/2/15	プラスチック	0.1	0.003 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
66	2021年度防火帯除草業務委託	3号機 S/B・C/B・T/B(1FL,2FL)・Rw/B	共用機械設備グループ	2022/2/15	土嚢袋	0.1	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
67	2021年度防火帯除草業務委託	3号機 S/B・C/B・T/B(1FL,2FL)・Rw/B	共用機械設備グループ	2022/2/15	フードマスク	0.1	0.003 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
68	2021年度防火帯除草業務委託	3号機 S/B・C/B・T/B(1FL,2FL)・Rw/B	共用機械設備グループ	2022/2/15	カバーオール	0.1	0.003 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
69	2021年度防火帯除草業務委託	3号機 S/B・C/B・T/B(1FL,2FL)・Rw/B	共用機械設備グループ	2022/2/15	靴下	0.1	0.003 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
70	1F 5・6G 66kV双葉線 VCT新設	5,6号開閉所	電気設備建設グループ	2022/1/31	金属ガラ	3.8	3 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
71	1F日本海清津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1～4号機側)	千島海清津波防潮堤周辺	処理土木設備設置PJグループ	2022/2/3	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	40 $\mu$ Sv/h	50 $\mu$ Sv/h	無	
72	建物危険度調査に伴う不具合箇所修理	消防車庫	建築設備保守グループ	2022/2/9	壁紙(ビニールクロス)	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
73	建物危険度調査に伴う不具合箇所修理	消防車庫	建築設備保守グループ	2022/2/9	コンパネ	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
74	1～4号機建屋接続トレンチほか閉塞工事	1～4号機周辺	土木水対策技術グループ	2021/12/21	可燃その他	5	25 $\mu$ Sv/h	25 $\mu$ Sv/h	無	
75	1F 構内排水路清掃業務委託	キャスク保管建屋 西側、キャスク保管建屋周辺	土木基盤設備グループ	2021/1/31	土砂類(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
76	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2022/1/20	土砂(2021SS-10078)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	$\beta$ 有	0.17 mSv/h
77	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2022/1/20	土砂(2021SS-10158)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	$\beta$ 有	0.17 mSv/h
78	1F構外残置物の撤去委託(2021年度)	構外資機材ヤード(2)	固体廃棄物グループ	2022/1/21	可燃物その他	5	0.002 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
79	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/4	不燃物(コンガラ、土)	5	0.001 mSv/h	0.006 mSv/h	$\beta$ 有	2 mSv/h
80	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/4	不燃物(コンガラ)	5	0.001 mSv/h	0.008 mSv/h	$\beta$ 有	10 mSv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/4	可燃物(シート類)	5	0.001 mSv/h	0.004 mSv/h	$\beta$ 有	0.9 mSv/h
82	1F固体廃棄物貯蔵庫保管ドラム缶等移動・ 管理業務委託	固体廃棄物貯蔵庫	固体廃棄物グループ	2022/1/24	不燃物入りドラム缶	5	10 $\mu$ Sv/h	22 $\mu$ Sv/h	無	
83	5, 6T RO装置ろ過器フィルター他交換業 務委託(2018年)	1F構内 Fタンクエリア ABタンク近傍	1～6号機械設備グループ	2022/1/13	紙・ウエス類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
84	5, 6T RO装置ろ過器フィルター他交換業 務委託(2018年)	1F構内 Fタンクエリア ABタンク近傍	1～6号機械設備グループ	2022/1/13	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
85	5, 6T RO装置ろ過器フィルター他交換業 務委託(2018年)	1F構内 Fタンクエリア ABタンク近傍	1～6号機械設備グループ	2022/1/13	可燃物その他	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
86	5T ASWポンプ点検手入(2021年)	5・6号機 原子炉建屋 全域	1～6号機械設備グループ	2022/1/24	紙・ウエス	1.62	0.004 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
87	5T ASWポンプ点検手入(2021年)	5・6号機 原子炉建屋 全域	1～6号機械設備グループ	2022/1/24	ポリ	1.24	0.004 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
88	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B(GJ-24)	建築設備建設グループ	2022/1/26	不燃物その他	5	0.02 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
89	1F-1～4号機 タンクエリア雨水回収浄 化保守委託	タンクエリア	貯留設備グループ	2021/9/13	プラ・ポリ・ビニール類	4	0.005 mSv/h	0.04 mSv/h	$\beta$ 有	1 mSv/h
90	1～4号機 雨水処理水散水ラインPE管化 工事	G5タンクエリア他	貯留設備グループ	2022/1/27	紙類	3	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
91	1～4号機 雨水処理水散水ラインPE管化 工事	G5タンクエリア他	貯留設備グループ	2022/1/27	ロープ類	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
92	1F 構内排水路清掃業務委託	キャスク保管建屋 西側、キャスク保管 建屋周辺	土木基盤設備グループ	2021/1/31	可燃物その他(刈草)	4	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
93	1F 構内排水路清掃業務委託	キャスク保管建屋 西側、キャスク保管 建屋周辺	土木基盤設備グループ	2021/1/31	可燃物その他(フレコン)	1	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
94	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機構台設置PJグループ	2022/1/20	土砂(2021SS-10157)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	$\beta$ 有	0.17 mSv/h
95	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2022/2/1	金属ガラ(鉄くず)	4	0.001 mSv/h	0.004 mSv/h	$\beta$ 有	0.6 mSv/h
96	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2022/2/1	不燃物その他(フィルター類)	2	0.001 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.3 mSv/h
97	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	5, 6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2022/1/24	ポリ(減容)	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
98	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	5, 6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2022/1/24	プラスチック・ビニール類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
99	1～4号機 雨水処理水散水ラインPE管化 工事	G5タンクエリア他	貯留設備グループ	2022/1/27	盤厚	3	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
100	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関 連除却工事(1～4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグ ループ	2022/2/3	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	40 $\mu$ Sv/h	50 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1F構内放置品片づけ業務委託(2021)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/1/17	土砂(2021SS-40358)	6	0.005 mSv/h	0.25 mSv/h	$\beta$ 有	0.6 mSv/h
102	1F構内放置品片づけ業務委託(2021)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/1/17	土砂(2021SS-40359)	6	0.005 mSv/h	0.24 mSv/h	$\beta$ 有	0.5 mSv/h
103	1F構内放置品片づけ業務委託(2021)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/1/17	コンガラ(2021SS-40349)	6	0.005 mSv/h	0.06 mSv/h	$\beta$ 有	0.5 mSv/h
104	建物危険度調査に伴う不具合箇所修理	消防車庫	建築設備保守グループ	2022/2/9	ボード	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
105	建物危険度調査に伴う不具合箇所修理	消防車庫	建築設備保守グループ	2022/2/9	軽量鉄骨	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
106	1～4号機建屋接続トレンチほか閉塞工事	1～4号機周辺	土木水対策技術グループ	2021/12/21	アスファルトガラ	5	25 $\mu$ Sv/h	25 $\mu$ Sv/h	無	
107	1F 5・6G 66kV双葉線 VCT新設	5,6号開閉所	電気設備建設グループ	2022/1/31	可燃物その他	2	3 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
108	1F 構内排水路清掃業務委託	キャスク保管建屋 西側、キャスク保管 建屋周辺	土木基盤設備グループ	2021/1/31	可燃物その他(刈草)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
109	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/4	不燃物(コンガラ、防災シート)	5	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	9 mSv/h
110	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/4	不燃物(コンガラ)	5	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	8 mSv/h
111	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/4	不燃物(コンガラ)	5	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	0.4 mSv/h
112	1F構外残置物の撤去委託(2021年度)	構外資機材ヤード(2)	固体廃棄物グループ	2021/12/22	金属ガラ	5	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
113	1F 5・6G 66kV双葉線 VCT新設	5,6号開閉所	電気設備建設グループ	2022/1/31	木屑	3	3 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
114	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連 除却工事(1～4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグル ープ	2022/2/3	金属ガラ	10	40 $\mu$ Sv/h	50 $\mu$ Sv/h	無	
115	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/2/1	紙	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
116	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/2/1	ペットボトル	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
117	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/2/1	ビニール	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
118	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/2/1	ビニール	3	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
119	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/2/1	紙	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
120	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/2/1	ダンボール	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	1～4号機建屋接続トレンチほか閉塞工事	1～4号機周辺	土木水対策技術グループ	2022/1/17	不燃その他	5	25 $\mu$ Sv/h	25 $\mu$ Sv/h	無	
122	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/4	不燃物(コンガラ)	5	0.001 mSv/h	0.004 mSv/h	$\beta$ 有	0.3 mSv/h
123	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/4	不燃物(コンガラ)	5	0.001 mSv/h	0.004 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
124	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/4	不燃物(土、コンガラ)	5	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	2 mSv/h
125	1F-1～4号機 SPT法面部配管除却工事	SPT建屋近傍周辺	処理設備グループ	2022/1/28	トラフ	4.8	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
126	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2022/1/25	金属ガラ (2021SS-10216)	6	0.02 mSv/h	0.03 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
127	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2022/1/25	金属ガラ (2021SS-10584)	6	0.02 mSv/h	0.03 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
128	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2022/1/25	不燃物その他 (2021NM-00045)	6	0.02 mSv/h	0.3 mSv/h	$\beta$ 有	0.3 mSv/h
129	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2022/1/25	不燃物その他 (2021NM-00047)	6	0.02 mSv/h	0.3 mSv/h	$\beta$ 有	0.3 mSv/h
130	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2022/1/24	金属ガラ(2021CT-00058)	6	0.08 mSv/h	0.15 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
131	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2022/1/24	金属ガラ(2021SS-10322)	6	0.08 mSv/h	0.15 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
132	1F固体廃棄物貯蔵庫保管ドラム缶等移動・ 管理業務委託	固体廃棄物貯蔵庫	固体廃棄物グループ	2022/1/27	不燃物入りドラム缶	5	7 $\mu$ Sv/h	27 $\mu$ Sv/h	無	
133	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/2/1	マットレス	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
134	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/2/1	フレコン	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
135	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/2/1	テープ類	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
136	1F-1～4号機 廃液供給タンク他点検委 託(2021)	SPT建屋近傍周辺	処理設備グループ	2022/1/28	トラフ	4.8	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
137	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/1/19	紙	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
138	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/1/19	プラスチック	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
139	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/1/19	ポリ	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
140	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃 棄業務委託(2021)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/1/25	耐圧ホース	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	1F-1~4号機 タンクエリア水回収業務委託	タンクエリア	貯留設備グループ	2021/9/13	土のう	3	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
142	1~4号機 雨水処理水散水ラインPE管化工事	G5タンクエリア他	貯留設備グループ	2022/1/27	クーラー	2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
143	1~4号機 雨水処理水散水ラインPE管化工事	G5タンクエリア他	貯留設備グループ	2022/1/27	バッテリー	2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
144	1~4号機建屋接続トレンチほか閉塞工事	1~4号機周辺	土木水対策技術グループ	2022/1/17	不燃その他	5	25 $\mu$ Sv/h	25 $\mu$ Sv/h	無	
145	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/1/24	金属ガラ(2021SS-10326)	6	0.08 mSv/h	0.15 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
146	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/1/24	金属ガラ(2021SS-10538)	6	0.08 mSv/h	0.15 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
147	1~4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2022/1/18	プラスチック・ポリ・ビニール類	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
148	1~4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2022/1/18	紙・ウエス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
149	1~4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2022/1/18	可燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
150	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	J1タンクエリア	貯留設備グループ	2022/1/25	紙・ウエス類	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
151	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	J1タンクエリア	貯留設備グループ	2022/1/25	ポリ・プラ・ビニール類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
152	1~4号機 雨水処理水散水ラインPE管化工事	G5タンクエリア他	貯留設備グループ	2022/1/27	鉄くず	4	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
153	1F日本海清津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	千島海清津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/2/3	金属ガラ	10	40 $\mu$ Sv/h	50 $\mu$ Sv/h	無	
154	1~4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2022/1/18	プラスチック・ポリ・ビニール類	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
155	1~4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2022/1/18	紙・ウエス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
156	1~4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2022/1/18	可燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
157	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2021)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/1/25	耐圧ホース	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
158	1~4号機建屋接続トレンチほか閉塞工事	1~4号機周辺	土木水対策技術グループ	2022/1/17	不燃その他(遮蔽ベスト)	4	25 $\mu$ Sv/h	25 $\mu$ Sv/h	無	
159	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/1/24	アスファルトガラ(2021SS-10327)	6	0.08 mSv/h	0.15 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
160	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/1/24	アスファルトガラ(2021SS-10325)	6	0.08 mSv/h	0.15 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h



# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	1F構外残置物の撤去委託(2021年度)	構外資機材ヤード(2)	固体廃棄物グループ	2022/2/4	ゴム類	1	0.002 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
162	1F構外残置物の撤去委託(2021年度)	構外資機材ヤード(2)	固体廃棄物グループ	2022/2/4	難燃シート	2.5	0.002 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
163	1F構外残置物の撤去委託(2021年度)	構外資機材ヤード(2)	固体廃棄物グループ	2022/2/4	難燃物その他	0.5	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
164	1F構外残置物の撤去委託(2021年度)	構外資機材ヤード(2)	固体廃棄物グループ	2022/2/4	可燃物その他	1	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
165	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1～4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/2/3	金属ガラ	10	40 $\mu$ Sv/h	50 $\mu$ Sv/h	無	
166	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/12/14	紙	4	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
167	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/12/14	ダンボール	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
168	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/2/14	紙・ウエス類	3	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
169	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/2/14	可燃物その他	2	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
170	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2021)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/1/26	耐圧ホース	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
171	1～4号機建屋接続トレンチほか閉塞工事	1～4号機周辺	土木水対策技術グループ	2022/1/17	可燃その他	5	25 $\mu$ Sv/h	25 $\mu$ Sv/h	無	
172	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2022/1/25	アスファルトガラ(2021SS-10319)	6	0.08 mSv/h	0.15 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
173	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2022/1/25	アスファルトガラ(2021SS-10320)	6	0.08 mSv/h	0.15 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
174	1F固体廃棄物貯蔵庫保管ドラム缶等移動・管理業務委託	固体廃棄物貯蔵庫	固体廃棄物グループ	2022/1/28	不燃物入りドラム缶	5	8 $\mu$ Sv/h	28 $\mu$ Sv/h	無	
175	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/12/14	ビニール	5	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
176	Sr処理水配管止水工事関連	J1タンクエリア	貯留設備グループ	2022/1/28	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
177	Sr処理水配管止水工事関連	J1タンクエリア	貯留設備グループ	2022/1/28	紙・ウエス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
178	Sr処理水配管止水工事関連	J1タンクエリア	貯留設備グループ	2022/1/28	テープ類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
179	1F-1～4号機 RO3設備修理工事(2021)	1F構内	処理設備グループ	2022/1/26	保温材	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
180	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2021)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/1/26	耐圧ホース	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	1～4号機 雨水処理水散水ラインPE管化 工事	G5タンクエリア他	貯留設備グループ	2022/1/27	ケーブル	2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
182	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B(GJ-24)	建築設備建設グループ	2022/2/3	不燃物その他	5	0.02 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
183	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/12/14	ダンボール	5	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
184	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2022/1/25	アスファルトガラ(2021SS- 10321)	6	0.08 mSv/h	0.15 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
185	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2022/1/25	アスファルトガラ(2021SS- 10328)	6	0.08 mSv/h	0.15 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
186	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管 理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2022/1/18	プラスチック・ポリ・ビニール類	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
187	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管 理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2022/1/18	紙・ウエス類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
188	1～4号機 雨水処理水散水ラインPE管化 工事	G5タンクエリア他	貯留設備グループ	2022/1/27	トラフ	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
189	1～4号機 雨水処理水散水ラインPE管化 工事	G5タンクエリア他	貯留設備グループ	2022/1/27	エフレックス	2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
190	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関 連除却工事(1～4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグ ループ	2022/2/3	金属ガラ	10	40 $\mu$ Sv/h	50 $\mu$ Sv/h	無	
191	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管 理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2022/1/18	可燃物その他	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
192	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管 理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2022/1/18	紙・ウエス類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
193	1F-1～4号機 RO3設備修理工事 (2021)	1F構内	処理設備グループ	2022/1/26	保温材	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
194	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	J1タンクエリア	貯留設備グループ	2022/1/25	保温材	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
195	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	J1タンクエリア	貯留設備グループ	2022/1/25	板金	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
196	1～4号機建屋接続トレンチほか閉塞工事	1～4号機周辺	土木水対策技術グループ	2022/1/17	可燃その他	4	25 $\mu$ Sv/h	25 $\mu$ Sv/h	無	
197	1～4号機建屋接続トレンチほか閉塞工事	1～4号機周辺	土木水対策技術グループ	2022/1/17	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	25 $\mu$ Sv/h	25 $\mu$ Sv/h	無	
198	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2022/1/25	アスファルトガラ(2021SS- 10539)	6	0.08 mSv/h	0.15 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
199	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2022/1/25	アスファルトガラ(2021SS- 10540)	6	0.08 mSv/h	0.15 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
200	1F-防護フェンス張替工事	北護岸エリア	防護管理グループ	2022/2/9	紙・ウエス類	0.8	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	