

# 放射線管理記録


054-01  
(1/1)

放責	担当

作業件名	1F構内使用済燃料輸送容器の容器承認維持管理業務 (2021年度)	WID-No.	211168	計画線量	0.9
場所	燃料倉庫 (Yzone)	測定者		APD設定値	0.8
作業内容	エリア解除 (縮小) に伴う 事前確認サーベイ	測定日時	2022年3月23日 10時00分 ~		
		測定項目	■ $\gamma$ ■ スミヤ □ ダスト □ n		
		測定器	■ F1-GMAD-271 ■		
特記事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>3/26エリア縮小予定</li> <li>承認番号 (2021-CDC-054-01)</li> </ul>	防護装備	<input checked="" type="checkbox"/> タイバック <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 全面、半面 マスク <input type="checkbox"/> アノラック 上下		


×:空間線量当量率 ( $\mu\text{Sv/h}$ )    ⊗:表面線量当量率 ( $\mu\text{Sv/h}$ )    ○:ミッドポイント    ▲:ダストポイント

## 構内燃料倉庫



赤破線部拡大図

— 線部: Yzone



表面汚染密度 ( $\beta$ ) 測定結果 (スミア: レートメータ時定数10秒)					
測定器	F1-GMAD-271				
換算定数 (スミア拭取り効率0.5)	2.73E-3 Bq/cm <sup>2</sup> ·cpm				
B.G 測定値	200 cpm				
検出限界値 (LTD)	スミア拭取効率0.1	1.6E+0 Bq/cm <sup>2</sup>			
	スミア拭取効率0.5	3.2E-1 Bq/cm <sup>2</sup>			
	NETcpm	118 cpm			
※スミア拭取効率が0.1の場合は表面汚染密度を5倍で補正する					
No	GROSS (cpm)	NET (cpm)	※ (Bq/cm <sup>2</sup> )	スミア拭取効率	採取場所
1	250	50	<LTD	0.1	ドア
2	250	50	<LTD	0.1	床面
3	250	50	<LTD	0.1	〃
4	250	50	<LTD	0.1	〃
5	250	50	<LTD	0.1	〃

測定種別	単位	最大値
線量率 ( $\gamma$ )	—	—
線量率 ( $\beta + \gamma$ )	—	—
表面汚染	Bq/cm <sup>2</sup>	LTD
ダスト	—	—