

放射線管理記録(1F)


2022-04-14

放 責	放 管 員	確 認	担 当


(1/1)

作業件名	1F サブドレン集水設備配管保温修理工事【その他】		WID 番号	220264	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> $\beta+\gamma$ <input type="checkbox"/> 直接 <input checked="" type="checkbox"/> スミア <input checked="" type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> α
作業場所	No7集水タンク		測定者			
作業内容 (測定目的)	(Yzone解除サービス)		測定器	F1-ICW-058 F1-GMAD-439(機器効率:31.3%) F1-CDS-061(流量:173.9L/min)		
測定日時	2022年4月14日 12時5分		線量区分	<input type="checkbox"/> 線量1 <input type="checkbox"/> 線量2 <input type="checkbox"/> 線量3		
備 考			汚染区分	<input type="checkbox"/> W <input checked="" type="checkbox"/> G <input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/> B2 <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D		
最大値	γ (μ Sv/h)	6.0	$\beta+\gamma$ (μ Sv/h)	-	保護衣 保護具	<input type="checkbox"/> 一般服、構内専用服 <input checked="" type="checkbox"/> カバーオール
	スミア β (Bq/cm ²)	1.33E+01	ダスト β (Bq/cm ³)	<8.12E-06	<input type="checkbox"/> カバーオール二重 <input type="checkbox"/> アラック <input type="checkbox"/> 長靴	
	スミア α (Bq/cm ²)	-	ダスト α (Bq/cm ³)	-	呼吸保護具 <input type="checkbox"/> DS2 <input type="checkbox"/> 半面 <input checked="" type="checkbox"/> 全面 <input type="checkbox"/> エアライン	

\times :空間線量当量率(μ Sv/h) \otimes :表面線量当量率(μ Sv/h) \odot :スミア(Bq/cm²) \triangle :ダスト(Bq/cm³)



■:直はしご
—:保温修理対象配管
□:Yzone設定箇所



サブドレン集水移送加圧ポンプ
<ダスト測定結果(β)>
 $\Delta 1 \sim \Delta 2$ ※()内はGross値

BG 200 cpm
Tb:60s Ts:60s
検出限界値 8.12E-06 Bq/cm³

No	ダスト濃度(Bq/cm ³)	採取時間	測定時刻	測定状況
$\Delta 1$	L.T.D (200)	12:05 ~ 12:25	13:00	-
$\Delta 2$	L.T.D (200)	12:30 ~ 12:50	13:00	-

