

放射線管理記録


放管責任者	Gr責任者	担当者

(1/2)

作業件名	1F-6R 燃料交換機点検手入工事(2022)			測定項目	<input type="checkbox"/> γ <input checked="" type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> 直接法 <input type="checkbox"/> ダスト
WID番号	220275	天候	晴れ	測定者	
測定日時	2022年 7月 21日 7時 30分~			測定器	F1-GMAD-252
測定場所	6号機 R/B 6FL				
作業内容 (測定目的)	区域区分変更(Y zone→G zone)に伴う環境確認			区域区分	Y zone
				防護装備 & 措置	全面マスク+カバーオール
最大値	γ ($\mu\text{Sv}/\text{h}$)	—	$\beta + \gamma$ ($\mu\text{Sv}/\text{h}$)	—	
	スマア(β) (Bq/cm^2)	—	ダスト(β) (Bq/cm^3)	—	
	スマア(α) (Bq/cm^2)	—	ダスト(α) (Bq/cm^3)	—	特記事項 2022-CDC-335-00の解除

○:スマアポイント(Bq/cm^2) ×:空間線量当量率($\mu\text{Sv}/\text{h}$) ⊗:表面線量当量率($\mu\text{Sv}/\text{h}$) ▲:ダストポイント(Bq/cm^3)

6号機 R/B 6FL



放射線管理記録


別紙 (2/2)

作業件名 1F-6R 燃料交換機点検手入工事(2022) WID番号 220275 測定日時 2022年 7月 21日 7時30分～

○:スミアポイント(Bq/cm^2) ×:空間線量当量率($\mu \text{Sv}/\text{h}$) ⊗ :表面線量当量率($\mu \text{Sv}/\text{h}$) ▲:ダストポイント(Bq/cm^3)


6号機 R/B 6FL

□:部、Y zoneエリア



燃料交換機上段

燃料交換機中段



表面汚染密度(β)測定結果(スミア:レートメータ時定数10秒)		
測定器	F1-GMAD- 252	
換算定数	1.49E-2 $\text{Bq}/\text{cm}^2 \cdot \text{cpm}$	
B . G 測定値	100 cpm	
検出限界値 (LTD)	スミア拭取効率0.1	1.3E+0 Bq/cm^2
	NETcpm	88 cpm

No	GROSS (cpm)	NET (cpm)	* (Bq/cm ²)	スミア 拭取効率	採取場所
1	100	0	LTD	0.1	FHM下段床面
2	100	0	LTD	0.1	"
3	100	0	LTD	0.1	"
4	100	0	LTD	0.1	"
5	100	0	LTD	0.1	操作卓
6	150	50	LTD	0.1	"
7	100	0	LTD	0.1	"
8	100	0	LTD	0.1	"
9	150	50	LTD	0.1	SHBレンチ
10	100	0	LTD	0.1	FHM中段床面
11	130	30	LTD	0.1	"
12	100	0	LTD	0.1	"
13	100	0	LTD	0.1	ホース・ホースリール
14	150	50	LTD	0.1	マスト昇降ワイヤー
15	200	100	1.5E+0	0.1	FHM上段床面
16	200	100	1.5E+0	0.1	"
17	150	50	LTD	0.1	"
18	200	100	1.5E+0	0.1	"
19	200	100	1.5E+0	0.1	補助ホイストワイヤー
20	250	150	2.2E+0	0.1	補助ホイストアーム
21	1000	900	1.3E+1	0.1	補助ホイストモーター
22	400	300	4.5E+0	0.1	マスト上部カバー

