

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却 工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグ ループ	2022/2/22	紙ウエス	0.3	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
2	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却 工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグ ループ	2022/2/22	ポリプラスチック	0.4	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
3	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却 工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグ ループ	2022/2/22	テープ	0.2	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
4	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却 工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグ ループ	2022/2/22	ロープ	0.1	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
5	1F-1～4号機 床面スラッジ他処理概念 検討委託(その1)	1号機T/B 、 4号機R/B・T/B・Rw/B	地下水対策設備グループ	2022/2/23	コンクリートガラ	0.24	0.03 mSv/h	0.1 mSv/h	無	
6	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却 工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグ ループ	2022/2/22	難燃シート	0.2	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
7	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却 工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグ ループ	2022/2/22	難燃テープ	0.1	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
8	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却 工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグ ループ	2022/2/22	ゴムパッキン	0.1	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
9	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却 工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグ ループ	2022/2/22	ホース類	2	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
10	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却 工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグ ループ	2022/2/22	防災シート	1	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
11	1F 所内共通D/G(A)ロックアウトリレー 交換	共用プール建屋 1F 制御盤室	電気設備保守グループ	2022/3/4	ロックアウトリレー	0.03	0.01 $\mu$ Sv/h	0.005 mSv/h	無	
12	1F 所内共通D/G(A)ロックアウトリレー 交換	共用プール建屋 1F 制御盤室	電気設備保守グループ	2022/3/4	ケーブルくず一式	0.1	0.01 $\mu$ Sv/h	0.005 mSv/h	無	
13	G6エリア他タンク堰雨水移送ライン他設置 工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/2/16	不燃物その他(カムロック)	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
14	G6エリア他タンク堰雨水移送ライン他設置 工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/2/16	金属類	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
15	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/2/28	ダンボール	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
16	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/2/28	プラスチック	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
17	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/2/28	木材	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
18	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/2/28	塩化ビニール類	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
19	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/2/28	エフレックス管	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
20	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2022/3/3	シート類	6	0.001 mSv/h	0.015 mSv/h	$\beta$ 有	1 mSv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F-1~4号機 G5エリアタンク間連結ホース他撤去・除却工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/3/3	保温材	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
22	1F-1~4号機 G5エリアタンク間連結ホース他撤去・除却工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/3/3	金属ガラ(サポート材、番線)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
23	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B(GJ-24)	建築設備建設グループ	2022/3/2	紙・ウェス類	2	0.02 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
24	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B(GJ-24)	建築設備建設グループ	2022/3/2	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.02 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
25	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B(GJ-24)	建築設備建設グループ	2022/3/2	可燃物その他	1	0.02 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
26	5, 6T FエリアCタンク雨水カバー設置	Fエリア堰内雨水タンクエリア	1~6号機械設備グループ	2022/2/14	フランジ	0.05	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
27	5, 6T FエリアCタンク雨水カバー設置	Fエリア堰内雨水タンクエリア	1~6号機械設備グループ	2022/2/14	移送ホース	1.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
28	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/2/24	ビニール	4	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
29	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/2/24	ダンボール	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
30	油分分離装置ドレン弁駆動部修理工事	プロセス主建屋 4FL 油分分離装置ドレンタンク廻り	処理設備グループ	2022/2/21	駆動部	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
31	油分分離装置ドレン弁駆動部修理工事	プロセス主建屋 4FL 油分分離装置ドレンタンク廻り	処理設備グループ	2022/2/21	グリス(35リットル袋入り)	0.02	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
32	1F-1~4号機 RO3設備修理工事(2021)	1F構内	処理設備グループ	2022/2/28	保温材	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
33	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/2/16	プラスチックパレット	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
34	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/2/16	金属コンテナ	2	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
35	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2022/3/2	TEPU170002 フランジタンク本体	21	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.005 mSv/h
36	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2022/3/2	TEPU170258 フランジタンク本体	21	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.005 mSv/h
37	Cエリアスラリー移送	H2濃縮廃液貯槽エリア	処理設備グループ	2021/2/25	金属ガラ	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
38	Cエリアスラリー移送	H2濃縮廃液貯槽エリア	処理設備グループ	2021/2/25	ビニールシート	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
39	Cエリアスラリー移送	H2濃縮廃液貯槽エリア	処理設備グループ	2021/2/25	ロープ	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
40	Cエリアスラリー移送	H2濃縮廃液貯槽エリア	処理設備グループ	2021/2/25	木材	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/2/24	ペットボトル	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
42	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/2/24	マットレス	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
43	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/2/24	わりばし	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
44	1F-1~4号機 RO3設備修理工事 (2021)	1F構内	処理設備グループ	2022/2/28	保温材	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
45	増設多核種除去設備 点検手入工事	既設・増設多核種除去設備	処理設備グループ	2022/2/28	紙類	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
46	増設多核種除去設備 点検手入工事	既設・増設多核種除去設備	処理設備グループ	2022/2/28	ピンクシート類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
47	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/2/24	紙	5	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
48	コア倉庫自動火災報知設備本復旧工事	凍結プラント西側ヤード	建築設備保守グループ	2022/3/1	土砂類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
49	コア倉庫自動火災報知設備本復旧工事	凍結プラント西側ヤード	建築設備保守グループ	2022/3/1	コンクリートガラ	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
50	コア倉庫自動火災報知設備本復旧工事	凍結プラント西側ヤード	建築設備保守グループ	2022/3/1	コンクリートガラ	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
51	既設多核種除去設備 点検手入工事	多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2022/3/4	可燃物その他(2021処理設備- O23)	5	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
52	既設多核種除去設備 点検手入工事	多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2022/3/4	不燃物その他(2021処理設備- O24)	5	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
53	既設多核種除去設備 点検手入工事	多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2022/3/4	不燃物その他(2021処理設備- O25)	5	0.005 mSv/h	0.05 mSv/h	$\beta$ 有	0.05 mSv/h
54	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2022/3/7	フランジ・タンク片 ( 200199 )	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
55	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 第二土 捨て場周辺	総務グループ	2022/3/1	刈草・枯葉等	10	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
56	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 第二土 捨て場周辺	総務グループ	2022/3/1	刈草・枯葉等	10	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
57	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2022/3/8	フランジ・タンク片側板(200220)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
58	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 第二土 捨て場周辺	総務グループ	2022/3/1	刈草・枯葉等	10	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
59	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 第二土 捨て場周辺	総務グループ	2022/3/1	刈草・枯葉等	10	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
60	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2022/3/9	フランジ・タンク片 ( )	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

## 瓦礫類・伐採木管理票

[illegible]