

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F 低圧電路信頼性向上対策工事(2021)	CCR建屋周辺	配電・電路グループ	2022/2/3	鉄くず	4	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
2	1F構内放置品片づけ業務委託(2021)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/3/8	ホース類	5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
3	1F フェーシング工事(その4)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/3/8	塩化ビニール類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
4	1F フェーシング工事(その4)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/3/8	紙・ウエス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
5	1F フェーシング工事(その4)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/3/8	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
6	1F フェーシング工事(その4)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/3/8	可燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
7	1F フェーシング工事(その4)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/3/8	ゴム類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
8	セシウム吸着装置保守管理業務委託	工作建屋(グリット番号:GJ-26)	処理設備グループ	2022/3/8	金属ガラ	4	0.015 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
9	セシウム吸着装置保守管理業務委託	工作建屋(グリット番号:GJ-26)	処理設備グループ	2022/3/8	土砂類	1	0.015 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
10	セシウム吸着装置保守管理業務委託	工作建屋(グリット番号:GJ-26)	処理設備グループ	2022/3/8	不燃物その他	1	0.015 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
11	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/3/8	金属ガラ	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
12	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/3/8	コンクリートガラ	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
13	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/3/8	ケーブル類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
14	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/3/8	不燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
15	1F構内放置品片づけ業務委託(2021)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/3/8	ホース類	5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
16	1F構内放置品片づけ業務委託(2021)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/3/8	ホース類	5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
17	装備交換所追設工事	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/3/9	機器類・制御盤類	15	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
18	1F ろ過水移送配管他移設工事	No.1重油タンク周辺	地下水対策設備グループ	2022/2/4	金属ガラ	2	0.005 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
19	1F ろ過水移送配管他移設工事	No.1重油タンク周辺	地下水対策設備グループ	2022/2/4	コンクリートガラ	0.5	0.005 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
20	1F ろ過水移送配管他移設工事	No.1重油タンク周辺	地下水対策設備グループ	2022/2/4	ケーブル	0.2	0.005 mSv/h	0.03 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F-1~4号機 Dエアータンク他水移送業務委託	Dタンクエリア	貯留設備グループ	2022/2/24	難燃物 ホース類	5	0.008 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
22	1F 低圧電路信頼性向上対策工事(2021)	CCR建屋周辺	配電・電路グループ	2022/2/3	鉄くず	4	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
23	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/15	紙	4	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
24	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/15	ダンボール	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
25	1F南造成エリア自火報移報ケーブル設置工事	1~4号機 C/B 中央操作室	建築設備保守グループ	2022/2/25	紙・ウエス類	0.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
26	1F南造成エリア自火報移報ケーブル設置工事	1~4号機 C/B 中央操作室	建築設備保守グループ	2022/2/25	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
27	1F南造成エリア自火報移報ケーブル設置工事	1~4号機 C/B 中央操作室	建築設備保守グループ	2022/2/25	可燃物その他	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
28	1F南造成エリア自火報移報ケーブル設置工事	1~4号機 C/B 中央操作室	建築設備保守グループ	2022/2/25	難燃シート類	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
29	装備交換所追設工事	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/3/9	金属ガラ	15	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
30	1F構内放置品片づけ業務委託(2021)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/1/17	コンガラ (2021 SS-40360)	6	0.005 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	3 mSv/h
31	1F構内放置品片づけ業務委託(2021)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/1/17	不燃物その他 (2021 SS-40357)	6	0.005 mSv/h	0.045 mSv/h	β 有	0.07 mSv/h
32	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2022/3/8	不燃物その他	5	0.002 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	1 mSv/h
33	1F-1 1/2号機海側周辺物品片付け業務委託	1F構内	1号燃料取扱設備PJグループ	2022/1/17	金属ガラ	4	0.01 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.45 mSv/h
34	1F-1 1/2号機海側周辺物品片付け業務委託	1F構内	1号燃料取扱設備PJグループ	2022/1/17	不燃物その他	2	0.01 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.45 mSv/h
35	1F構内道路監視機能向上対策機器賃貸借(1次リース)	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保管庫周辺、スクリーニング場南側	防護管理グループ	2022/2/15	FEP	2	3 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
36	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/15	ビニール	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
37	1F-1~4号機 H9エリア汚染水ライン他新設工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/2/16	金属類	4	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
38	1F-1~4号機 H9エリア汚染水ライン他新設工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/2/16	組立て槽	1	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
39	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2022/3/7	鉄板(2021NM-00020)	6	0.03 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
40	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2022/3/9	バッテリー	2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2022/3/9	可燃物その他	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
42	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2022/3/9	プラスチック・ポリ・ビニール・スポンジ類	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
43	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2022/3/9	難燃シート	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
44	1F-1 1/2号機海側周辺物品片付け業務委託	1F構内	1号燃料取扱設備PJグループ	2022/1/17	金属ガラ	4	0.01 mSv/h	0.8 mSv/h	β 有	1 mSv/h
45	1F-1 1/2号機海側周辺物品片付け業務委託	1F構内	1号燃料取扱設備PJグループ	2022/1/17	不燃物その他	2	0.01 mSv/h	0.8 mSv/h	β 有	1 mSv/h
46	1F 低圧電路信頼性向上対策工事(2021)	CCR建屋周辺	配電・電路グループ	2022/2/3	ホース類	4	7 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
47	1F一時保管エリアコンテナ雨養生業務委託	一時保管エリアW1	固体廃棄物グループ	2022/3/15	防災シート	10	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
48	1F-1 1/2号機海側周辺物品片付け業務委託	1F構内	1号燃料取扱設備PJグループ	2022/1/17	金属ガラ	4	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
49	1F-1 1/2号機海側周辺物品片付け業務委託	1F構内	1号燃料取扱設備PJグループ	2022/1/17	不燃物その他	2	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
50	1F ろ過水移送配管他移設工事	5号機 南側法面近傍	地下水対策設備グループ	2022/3/14	コンクリートガラ	3	0.007 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
51	1F5・6号機防護区域非常用扉他カメラ・センサ貸借	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保管庫周辺、スクリーニング場南側	防護管理グループ	2022/2/15	木材類	4	3 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
52	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/15	紙	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
53	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/15	ダンボール	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
54	1F-1~4号機 H9エリアタンク間連結ホース他撤去・除却工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/2/16	水中ポンプ	1	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
55	1F-1~4号機 H9エリアタンク間連結ホース他撤去・除却工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/2/16	サニーホース	1	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
56	1F-1~4号機 H9エリアタンク間連結ホース他撤去・除却工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/2/16	ケーブル類	1	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
57	1F-1~4号機 H9エリアタンク間連結ホース他撤去・除却工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/2/16	防災シート他	2	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
58	1F-1~4号機 H9エリアタンク間連結ホース他撤去・除却工事	H9タンクエリア	貯留設備グループ	2022/3/3	金属ガラ	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
59	1F-1~4号機 H9エリアタンク間連結ホース他撤去・除却工事	H9タンクエリア	貯留設備グループ	2022/3/3	不燃物その他(安全帯)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
60	1F-1 1/2号機海側周辺物品片付け業務委託	1F構内	1号燃料取扱設備PJグループ	2022/1/17	金属ガラ	4	0.01 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F-1 1/2号機海側周辺物品片付け業務委託	1F構内	1号燃料取扱設備PJグループ	2022/1/17	不燃物その他	2	0.01 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
62	サブドレン除鉄装置設置工事	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2022/3/1	金属ガラ	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
63	サブドレン除鉄装置設置工事	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2022/3/1	PE管(金属入り)	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
64	サブドレン除鉄装置設置工事	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2022/3/1	不燃その他	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
65	サブドレン除鉄装置設置工事	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2022/3/1	金属ガラ	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
66	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2022/3/15	紙・ウエス・キムタオル・段ボール類	2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
67	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2022/3/15	プラスチック・ポリ・ビニール・スポンジ類	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
68	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2022/3/15	難燃シート	2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
69	1F 低圧電路信頼性向上対策工事(2021)	GGR建屋周辺	配電・電路グループ	2022/2/3	ホース類	4	7 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
70	5T コンプレッサ一点検手入(2021年)	5,6号機タービン建屋	1~6号機械設備グループ	2022/3/14	ウエス類	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
71	5T コンプレッサ一点検手入(2021年)	5,6号機タービン建屋	1~6号機械設備グループ	2022/3/14	プラスチック類	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
72	5T コンプレッサ一点検手入(2021年)	5,6号機タービン建屋	1~6号機械設備グループ	2022/3/14	可燃物その他	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
73	5T コンプレッサ一点検手入(2021年)	5,6号機タービン建屋	1~6号機械設備グループ	2022/3/14	難燃シート類	0.2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
74	5T コンプレッサ一点検手入(2021年)	5,6号機タービン建屋	1~6号機械設備グループ	2022/3/14	難燃物その他	0.2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
75	1~4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/3/8	紙・ウエス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
76	1~4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/3/8	プラ・ポリ・ビニール類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
77	1~4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/3/8	可燃物その他	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
78	1~4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/3/8	難燃シート類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
79	1~4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/3/8	難燃物その他	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
80	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/2/28	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/2/28	可燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
82	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/2/28	難燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
83	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/2/28	難燃シート類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
84	1F-1~4号機 Dエリアタンク他水移送 業務委託	Dタンクエリア	貯留設備グループ	2022/2/24	プラスチック・ポリ・ビニール	2	0.008 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	5 mSv/h
85	1F-1~4号機 Dエリアタンク他水移送 業務委託	Dタンクエリア	貯留設備グループ	2022/2/24	紙・ウエス	2	0.008 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	5 mSv/h
86	1F-1~4号機 Dエリアタンク他水移送 業務委託	Dタンクエリア	貯留設備グループ	2022/2/24	可燃物その他	1	0.008 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	5 mSv/h
87	1F フェーシング工事(その4)	1~4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/1/17	金属ガラ	2	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
88	1F-No. 3資材倉庫天井他撤去工事	大型機器点検建屋	建築設備保守グループ	2022/3/23	金属ガラ	3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
89	1F-No. 3資材倉庫天井他撤去工事	大型機器点検建屋	建築設備保守グループ	2022/3/23	不燃物その他	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
90	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	物揚場~K1タンクエリア	貯留設備グループ	2022/3/4	枝	3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
91	1F 低圧電路信頼性向上対策工事(2021)	GCR建屋周辺	配電・電路グループ	2022/3/10	コンクリート柱	4.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
92	1F 低圧電路信頼性向上対策工事(2021)	GCR建屋周辺	配電・電路グループ	2022/2/3	ホース類	4	7 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
93	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/3/16	紙・ウエス類	5	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
94	1F-1~4号機 H9エリアタンク間連結ホース他撤去・除却工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/2/16	金属類	5	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
95	1F 事務本館バス待合所周辺整備に伴う研修棟除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2022/3/8	金属ガラ	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
96	1F 事務本館バス待合所周辺整備に伴う研修棟除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2022/3/8	石膏ボード	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
97	1F-1 1/2号機海側周辺物品片付け業務委託	1F構内	1号燃料取扱設備PJグループ	2022/1/17	金属ガラ	4	0.01 mSv/h	0.4 mSv/h	β 有	0.8 mSv/h
98	1F-1 1/2号機海側周辺物品片付け業務委託	1F構内	1号燃料取扱設備PJグループ	2022/1/17	不燃物その他	2	0.01 mSv/h	0.4 mSv/h	β 有	0.8 mSv/h
99	1F構内道路監視機能向上対策機器賃貸借(1次リース)	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保管庫周辺、スクリーニング場南側	防護管理グループ	2022/2/15	紙・ウエス	1	3 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
100	1F構内道路監視機能向上対策機器賃貸借(1次リース)	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保管庫周辺、スクリーニング場南側	防護管理グループ	2022/2/15	プラスチック・ポリ・ビニール類	3	3 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1F構内道路監視機能向上対策機器賃貸 借(1次リース)	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保 管庫周辺、スクリーニング場南側	防護管理グループ	2022/2/15	可燃物その他	1	3 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
102	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/15	ビニール	4	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
103	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/15	テープ類	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
104	1F-1~4号機 H9エリアタンク間連結ホ ース他撤去・除却工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/2/16	金属類	2	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
105	1F-1~4号機 H9エリアタンク間連結ホ ース他撤去・除却工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/2/16	防災シート、カムロック	2	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
106	セシウム吸着装置保守管理業務委託	工作建屋(グリット番号:GJ-26)	処理設備グループ	2022/3/8	金属ガラ	4	0.015 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
107	セシウム吸着装置保守管理業務委託	工作建屋(グリット番号:GJ-26)	処理設備グループ	2022/3/8	土砂類	1	0.015 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
108	セシウム吸着装置保守管理業務委託	工作建屋(グリット番号:GJ-26)	処理設備グループ	2022/3/8	不燃物その他	1	0.015 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
109	2021年度 小口工事	4-6棟間外部	建築設備保守グループ	2022/3/14	伐採木	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
110	1F-1 1/2号機海側周辺物品片付け業 務委託	1F構内	1号燃料取扱設備PJグ ループ	2022/1/17	金属ガラ	4	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
111	1F-1 1/2号機海側周辺物品片付け業 務委託	1F構内	1号燃料取扱設備PJグ ループ	2022/1/17	不燃物その他	2	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
112	1F 低圧回路信頼性向上対策工事(202 1)	CCR建屋周辺	配電・電路グループ	2022/2/3	鉄くず	4	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
113	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/15	ペットボトル	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
114	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/15	プラスチック	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
115	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/15	シーツ類	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
116	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/15	わりばし	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
117	1F一時保管エリアコンテナ雨養生業務委 託	一時保管エリアn	固体廃棄物グループ	2022/3/15	可燃物その他	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
118	1F一時保管エリアコンテナ雨養生業務委 託	一時保管エリアn	固体廃棄物グループ	2022/3/15	紙・ウエス類	3	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
119	1F一時保管エリアコンテナ雨養生業務委 託	一時保管エリアn	固体廃棄物グループ	2022/3/15	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
120	装備交換所追設工事	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/3/9	機器類・制御盤類	15	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	1F 地下水バイパス設備一時貯留タンクフ ランジ部他修理工事	地下水バイパス設備一時貯留タンクエ リア	地下水対策設備グループ	2022/3/4	ボルトナットキャップ(コーキン グ剤入)	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
122	1F 地下水バイパス設備一時貯留タンクフ ランジ部他修理工事	地下水バイパス設備一時貯留タンクエ リア	地下水対策設備グループ	2022/3/4	コーキング殻	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
123	1F 地下水バイパス設備一時貯留タンクフ ランジ部他修理工事	地下水バイパス設備一時貯留タンクエ リア	地下水対策設備グループ	2022/3/4	塗料缶(空)	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
124	1F 地下水バイパス設備一時貯留タンクフ ランジ部他修理工事	地下水バイパス設備一時貯留タンクエ リア	地下水対策設備グループ	2022/3/4	ケレン用ディスクブラシ	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
125	1F-1 1/2号機海側周辺物品片付け業 務委託	1F構内	1号燃料取扱設備PJグ ループ	2022/1/17	金属ガラ	4	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
126	1F-1 1/2号機海側周辺物品片付け業 務委託	1F構内	1号燃料取扱設備PJグ ループ	2022/1/17	不燃物その他	2	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
127	1F構内道路監視機能向上対策機器賃 借(1次リース)	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保 管庫周辺、スクリーニング場南側	防護管理グループ	2022/2/15	紙・ウエス	1	3 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
128	1F構内道路監視機能向上対策機器賃 借(1次リース)	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保 管庫周辺、スクリーニング場南側	防護管理グループ	2022/2/15	プラスチック・ポリ・ビニール類	3	3 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
129	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/15	マットレス	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
130	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/15	紙	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
131	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2022/3/7	鉄板(2021NM-00050)	6	0.03 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
132	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2022/3/7	鉄板(2021NM-00048)	6	0.03 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
133	1F 事務本館バス待合所周辺整備に伴う研 修棟除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2022/3/8	金属ガラ	2.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
134	1F 事務本館バス待合所周辺整備に伴う研 修棟除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2022/3/8	ビニル床シート	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
135	1F 事務本館バス待合所周辺整備に伴う研 修棟除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2022/3/8	不燃物その他	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
136	1F 事務本館バス待合所周辺整備に伴う研 修棟除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2022/3/8	ケーブル類	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
137	1F 地下水バイパス設備一時貯留タンクフ ランジ部他修理工事	地下水バイパス設備一時貯留タンクエ リア	地下水対策設備グループ	2022/3/4	紙・ウエス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
138	1F 地下水バイパス設備一時貯留タンクフ ランジ部他修理工事	地下水バイパス設備一時貯留タンクエ リア	地下水対策設備グループ	2022/3/4	プラポリ・ビニール類	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
139	サブドレン除鉄装置設置工事	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2022/3/9	金属ガラ	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
140	サブドレン除鉄装置設置工事	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2022/3/9	不燃物その他	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	サブドレン除鉄装置設置工事	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2022/3/9	金属ガラ	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
142	サブドレン除鉄装置設置工事	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2022/3/9	不燃物その他	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
143	1F 低圧電路信頼性向上対策工事(2021)	GCR建屋周辺	配電・電路グループ	2022/2/3	不燃ボード	1	8 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
144	1F一時保管エリアコンテナ雨養生業務委託	一時保管エリアW1	固体廃棄物グループ	2022/3/15	防災シート	10	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
145	1F 低圧電路信頼性向上対策工事(2021)	GCR建屋周辺	配電・電路グループ	2022/2/3	安全帯	5	15 μ Sv/h	15 μ Sv/h	無	
146	1F-1~4号機 H9エリアタンク間連結ホース他撤去・除却工事	物揚場~K1タンクエリア	貯留設備グループ	2022/3/4	刈り草	3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
147	1F-1~4号機 H9エリアタンク間連結ホース他撤去・除却工事	物揚場~K1タンクエリア	貯留設備グループ	2022/3/4	刈り草	3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
148	1F 通信機械室不要設備撤去	GL-20(免震重要棟),GJ-15(5・6号S/B)	通信システムグループ	2022/3/23	機器類・制御盤類	1	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	無	
149	1F 通信機械室不要設備撤去	GL-20(免震重要棟),GJ-15(5・6号S/B)	通信システムグループ	2022/3/23	ケーブル類	0.1	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	無	
150	1F 通信機械室不要設備撤去	GL-20(免震重要棟),GJ-15(5・6号S/B)	通信システムグループ	2022/3/23	不燃物その他	0.05	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	無	
151	1F 通信機械室不要設備撤去	GL-20(免震重要棟),GJ-15(5・6号S/B)	通信システムグループ	2022/3/23	金属ガラ	0.01	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	無	
152	1F 通信機械室不要設備撤去	GL-20(免震重要棟),GJ-15(5・6号S/B)	通信システムグループ	2022/3/23	ケーブル類	0.05	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	無	
153	1F-高線量ガレキ等処理運搬業務委託(2021年度)	第二固体庫(GJ-18)	建築設備建設グループ	2022/3/23	機器類・制御盤類	1.8	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
154	1F-高線量ガレキ等処理運搬業務委託(2021年度)	第二固体庫(GJ-18)	建築設備建設グループ	2022/3/23	ケーブル類	0.1	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
155	1F-高線量ガレキ等処理運搬業務委託(2021年度)	第二固体庫(GJ-18)	建築設備建設グループ	2022/3/23	不燃物その他(小型バッテリー16個)	0.3	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
156	1~4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/3/8	金属ガラ	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
157	1~4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/3/8	コンクリートガラ	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
158	1~4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/3/8	ケーブル類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
159	1~4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/3/8	不燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
160	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2022/3/8	紙・ウエス類	1	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2022/3/8	可燃物その他	1	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
162	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2022/3/8	難燃シート	3	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
163	1F 通信機械室不要設備撤去	1・2号北側立坑付近	通信システムグループ	2022/3/11	機器類・制御盤類	4	0.01 mSv/h	0.015 mSv/h	無	
164	1F 通信機械室不要設備撤去	1・2号北側立坑付近	通信システムグループ	2022/3/11	ケーブル類	6	0.01 mSv/h	0.015 mSv/h	無	
165	1F 通信機械室不要設備撤去	1・2号北側立坑付近	通信システムグループ	2022/3/11	金属ガラ	1	0.01 mSv/h	0.015 mSv/h	無	
166	6T 屋外トレンチ滞留水移送業務委託 (2021年)	5、6号機ヤード	1～6号機械設備グループ	2022/2/24	金属ガラ	4	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
167	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/3/16	金属ガラ	10	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
168	1F一時保管エリアコンテナ雨養生業務委託	一時保管エリアn	固体廃棄物グループ	2022/3/15	可燃物その他	3	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
169	1F一時保管エリアコンテナ雨養生業務委託	一時保管エリアn	固体廃棄物グループ	2022/3/15	ゴム類	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
170	1F一時保管エリアコンテナ雨養生業務委託	一時保管エリアn	固体廃棄物グループ	2022/3/15	紙・ウエス類	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
171	1F-1～4号機 H9エリアタンク間連結ホース他撤去・除却工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/3/14	ゴム類	1	0.005 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
172	1F-1～4号機 H9エリアタンク間連結ホース他撤去・除却工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/3/14	ホース類	3	0.005 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
173	1F 事務本館バス待合所周辺整備に伴う研修棟除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2022/3/8	金属ガラ	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
174	1F 事務本館バス待合所周辺整備に伴う研修棟除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2022/3/8	石膏ボード	2.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
175	1F 事務本館バス待合所周辺整備に伴う研修棟除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2022/3/8	不燃物その他	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
176	装備交換所追設工事	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/3/9	金属ガラ	15	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
177	1F構内道路監視機能向上対策機器賃貸 借(1次リース)	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保管庫周辺、スクリーニング場南側	防護管理グループ	2022/2/15	プラスチック・ホリ・ビニール	4	3 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
178	1F-1～4号機 H9エリアタンク間連結ホース他撤去・除却工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/2/16	プラパレ・ビニール他	3	0.002 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
179	1F-1～4号機 H9エリアタンク間連結ホース他撤去・除却工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/2/16	フレコン袋類	1	0.002 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
180	1F フェーシング工事(その4)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2021/2/28	コンクリートガラ(2021ZK-05037)	2	0.03 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	1F フェーシング工事(その4)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2021/2/28	コンクリートガラ(2021SS-30080)	2	0.02 mSv/h	0.3 mSv/h	β 有	6 mSv/h
182	1F フェーシング工事(その4)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2021/2/28	土砂(2021SS-30058)	2	0.02 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
183	1F フェーシング工事(その4)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2021/2/28	土砂(2021SS-30079)	2	0.02 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
184	セシウム吸着装置保守管理業務委託	工作建屋(グリット番号:GJ-26)	処理設備グループ	2022/3/8	金属ガラ	4	0.015 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
185	セシウム吸着装置保守管理業務委託	工作建屋(グリット番号:GJ-26)	処理設備グループ	2022/3/8	土砂類	1	0.015 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
186	セシウム吸着装置保守管理業務委託	工作建屋(グリット番号:GJ-26)	処理設備グループ	2022/3/8	不燃物その他	1	0.015 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
187	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/3/4	金属ガラ	5	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
188	6T 屋外トレンチ滞留水移送業務委託(2021年)	5, 6号機ヤード	1～6号機械設備グループ	2022/2/24	不燃物その他	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
189	1F一時保管エリアコンテナ雨養生業務委託	一時保管エリアW1	固体廃棄物グループ	2022/3/15	防災シート	10	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
190	1F保安資材管理業務委託	入退域管理棟2	保安総括グループ	2022/3/4	カーライム、乾電池	0.5	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
191	1F保安資材管理業務委託	入退域管理棟2	保安総括グループ	2022/3/4	プラスチック・包装袋	0.7	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
192	1F保安資材管理業務委託	入退域管理棟2	保安総括グループ	2022/3/4	マスクフィルタ包装袋、毛布	0.3	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
193	1F保安資材管理業務委託	入退域管理棟2	保安総括グループ	2022/3/4	難燃シート	0.2	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
194	1F保安資材管理業務委託	入退域管理棟2	保安総括グループ	2022/3/4	紙・ウエス類	0.1	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
195	1F 事務本館/バス待合所周辺整備に伴う研修棟除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2022/3/8	紙・ウエス類	2.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
196	1F 事務本館/バス待合所周辺整備に伴う研修棟除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2022/3/8	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
197	1F 事務本館/バス待合所周辺整備に伴う研修棟除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2022/3/8	可燃物その他	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
198	装備交換所追設工事	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/3/9	金属ガラ	15	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
199	1F構内道路監視機能向上対策機器賃貸借(1次リース)	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保管庫周辺、スクリーニング場南側	防護管理グループ	2022/2/15	プラスチック・ポリ・ビニール	4	3 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
200	多核種除去設備 弁類点検手入工事	多核種除去設備建屋・増設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2022/2/28	6m3コンテナ(2021処理設備-021)	6	1 μ Sv/h	10 μ Sv/h	β 有	5 mSv/h