

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

| No. | 作 業 件 名 | 発 生 場 所 | 作 業 主 管 G | 線量測定 年月日(申請) | 保管物名 | 物量 (m3) | 測定場所 雰囲気線量率 | 表面線量率 | $\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無 | $\beta + \gamma$ 線量率 |
|-----|------------------------|---------------|-----------|-----------------|------------|------------|----------------|-------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1 | 瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要) | 詰替えエリア(金材置場) | 固体廃棄物グループ | 2022/3/15 | タイベック | 0.5 | 0.007 mSv/h | 0.02 mSv/h | β 有 | 0.03 mSv/h |
| 2 | 瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要) | 固体廃棄物貯蔵庫(第2棟) | 固体廃棄物グループ | 2022/3/22 | PE管 | 2.1 | 0.015 mSv/h | 0.02 mSv/h | 無 | |
| 3 | 瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要) | 固体廃棄物貯蔵庫(第2棟) | 固体廃棄物グループ | 2022/3/22 | 木材 | 1.5 | 0.015 mSv/h | 0.02 mSv/h | 無 | |
| 4 | 瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要) | 固体廃棄物貯蔵庫(第2棟) | 固体廃棄物グループ | 2022/3/22 | ケーブル | 1.4 | 0.015 mSv/h | 0.02 mSv/h | 無 | |
| 5 | 瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要) | 固体廃棄物貯蔵庫(第2棟) | 固体廃棄物グループ | 2022/3/22 | ホース | 1 | 0.015 mSv/h | 0.02 mSv/h | 無 | |
| 6 | 瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要) | 固体廃棄物貯蔵庫(第2棟) | 固体廃棄物グループ | 2022/3/22 | PE管 | 3.5 | 0.015 mSv/h | 0.015 mSv/h | 無 | |
| 7 | 瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要) | 固体廃棄物貯蔵庫(第2棟) | 固体廃棄物グループ | 2022/3/22 | 金属ガラ | 1.8 | 0.015 mSv/h | 0.015 mSv/h | 無 | |
| 8 | 瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要) | 固体廃棄物貯蔵庫(第2棟) | 固体廃棄物グループ | 2022/3/22 | 防災シート | 0.5 | 0.015 mSv/h | 0.015 mSv/h | 無 | |
| 9 | 瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要) | 固体廃棄物貯蔵庫(第2棟) | 固体廃棄物グループ | 2022/3/22 | プラ・ポリ・ビニール | 0.2 | 0.015 mSv/h | 0.015 mSv/h | 無 | |
| 10 | 瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要) | 固体廃棄物貯蔵庫(第2棟) | 固体廃棄物グループ | 2022/3/25 | アノラック | 3 | 0.012 mSv/h | 0.013 mSv/h | 無 | |
| 11 | 瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要) | 固体廃棄物貯蔵庫(第2棟) | 固体廃棄物グループ | 2022/3/25 | タイベック | 1.9 | 0.012 mSv/h | 0.013 mSv/h | 無 | |
| 12 | 瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要) | 固体廃棄物貯蔵庫(第2棟) | 固体廃棄物グループ | 2022/3/25 | 防水スーツ | 0.9 | 0.012 mSv/h | 0.013 mSv/h | 無 | |
| 13 | 瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要) | 固体廃棄物貯蔵庫(第2棟) | 固体廃棄物グループ | 2022/3/25 | ゴム手袋 | 0.2 | 0.012 mSv/h | 0.013 mSv/h | 無 | |
| 14 | 瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要) | 固体廃棄物貯蔵庫(第2棟) | 固体廃棄物グループ | 2022/3/22 | ケーブル | 1.5 | 0.015 mSv/h | 0.012 mSv/h | 無 | |
| 15 | 瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要) | 固体廃棄物貯蔵庫(第2棟) | 固体廃棄物グループ | 2022/3/22 | 金属ガラ | 1.5 | 0.015 mSv/h | 0.012 mSv/h | 無 | |
| 16 | 瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要) | 固体廃棄物貯蔵庫(第2棟) | 固体廃棄物グループ | 2022/3/22 | ホース | 1 | 0.015 mSv/h | 0.012 mSv/h | 無 | |
| 17 | 瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要) | 固体廃棄物貯蔵庫(第2棟) | 固体廃棄物グループ | 2022/3/22 | プラ・ポリ・ビニール | 2 | 0.015 mSv/h | 0.012 mSv/h | 無 | |
| 18 | 瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要) | 詰替えエリア(金材置場) | 固体廃棄物グループ | 2022/3/14 | タイベック | 1.5 | 0.005 mSv/h | 0.01 mSv/h | 無 | |
| 19 | 瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要) | 詰替えエリア(金材置場) | 固体廃棄物グループ | 2022/3/14 | アノラック | 0.3 | 0.005 mSv/h | 0.01 mSv/h | 無 | |
| 20 | 瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要) | 詰替えエリア(金材置場) | 固体廃棄物グループ | 2022/3/14 | プラ・ポリ・ビニール | 3.5 | 0.005 mSv/h | 0.01 mSv/h | 無 | |

瓦礫類・伐採木管理票

[illegible]