

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2022年度)	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/4/1	鉄クズ	4	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	0.6 mSv/h
2	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2022年度)	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/4/1	塩化ビニール	1	0.001 mSv/h	0.004 mSv/h	$\beta$ 有	0.3 mSv/h
3	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2022年度)	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/4/1	アスガラ	3	0.001 mSv/h	0.004 mSv/h	$\beta$ 有	0.06 mSv/h
4	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2022年度)	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/4/1	コンガラ	2	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	0.04 mSv/h
5	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/2/7	掘削土・砕石(2021 SK-00231)	6	0.02 mSv/h	0.45 mSv/h	$\beta$ 有	0.6 mSv/h
6	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/2/7	掘削土・砕石(2021 SK-00233)	6	0.02 mSv/h	0.4 mSv/h	$\beta$ 有	0.55 mSv/h
7	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/2/7	掘削土・砕石(2021 SK-00232)	6	0.02 mSv/h	0.45 mSv/h	$\beta$ 有	0.65 mSv/h
8	1F 構内排水路清掃業務委託(2021年度)	K系排水路 暗渠部 BC系排水路 開渠部	土木基盤設備グループ	2022/3/31	不燃その他(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
9	1F 装備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/3/9	アスファルトガラ	4	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
10	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2022年度)	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/4/1	コンガラ	4	0.001 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
11	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2022年度)	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/4/1	鉄クズ	1	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	3 mSv/h
12	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2022年度)	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/4/1	コンガラ	2	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
13	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2022年度)	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/4/1	アスガラ	3	0.001 mSv/h	0.004 mSv/h	$\beta$ 有	0.3 mSv/h
14	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2022年度)	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/4/1	木	4	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
15	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2022年度)	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/4/1	プラ・ビニール	1	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
16	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/31	紙	5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
17	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/4	難燃その他	0.1	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
18	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/4	難燃テープ	0.1	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
19	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/4	ゴムパッキン	0.1	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
20	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/4	ホース類	2	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F-2号機 PCV内部詳細調査コントロールルーム設置	旧事務本館北側駐車場	小規模取り出し検討PJグループ	2021/11/9	土砂類	2.5	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	0.015 mSv/h
22	1F-2号機 PCV内部詳細調査コントロールルーム設置	旧事務本館北側駐車場	小規模取り出し検討PJグループ	2021/11/9	土砂類	2.5	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	0.015 mSv/h
23	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/24	掘削土・碎石(2021 SK-00175)	6	0.02 mSv/h	0.23 mSv/h	$\beta$ 有	0.35 mSv/h
24	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/24	掘削土・碎石(2021 SK-00173)	6	0.02 mSv/h	0.12 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
25	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/24	掘削土・碎石(2021 SK-00181)	6	0.02 mSv/h	0.2 mSv/h	$\beta$ 有	0.3 mSv/h
26	1F 構内排水路清掃業務委託(2021年度)	K系排水路 暗渠部 BC系排水路 開渠部	土木基盤設備グループ	2022/3/31	不燃その他(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
27	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/31	ビニール	5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
28	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/4	木材	2	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
29	1F-1~4号機 移送配管・弁点検工事(2022)	構内タンクエリア	貯留設備グループ	2022/3/31	コーキング容器	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
30	1F-1~4号機 移送配管・弁点検工事(2022)	構内タンクエリア	貯留設備グループ	2022/3/31	不燃シート	0.02	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
31	1F-1~4号機 移送配管・弁点検工事(2022)	構内タンクエリア	貯留設備グループ	2022/3/31	不燃その他	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
32	1F 装備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/3/9	コンクリートガラ	4	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
33	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/31	ビニール	2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
34	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/31	ペットボトル	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
35	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/31	ダンボール	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
36	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/31	紙	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
37	1F-1~4号機 タンク連結管他点検手入工事(2022)	構内タンクエリア	貯留設備グループ	2022/3/31	発泡スチロール	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
38	1F-1~4号機 タンク連結管他点検手入工事(2022)	構内タンクエリア	貯留設備グループ	2022/3/31	プラ・ビニール	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
39	1F-1~4号機 タンク連結管他点検手入工事(2022)	構内タンクエリア	貯留設備グループ	2022/3/31	紙・布	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
40	1F-1~4号機 タンク連結管他点検手入工事(2022)	構内タンクエリア	貯留設備グループ	2022/3/31	トンパック	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F-1~4号機 タンク連結管他点検手入 工事(2022)	構内タンクエリア	貯留設備グループ	2022/3/31	吸着剤	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
42	1F-1~4号機 タンク連結管他点検手入 工事(2022)	構内タンクエリア	貯留設備グループ	2022/3/31	シリコン	0.02	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
43	1F-1~4号機 タンク連結管他点検手入 工事(2022)	構内タンクエリア	貯留設備グループ	2022/3/31	難燃シート	0.05	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
44	1F一時保管エリアP2ノッチタンク運搬業務 委託(グラフ反映不要)	一時保管エリアP2	固体廃棄物グループ	2022/3/29	土砂類(2021FU-00281)	6	0.008 mSv/h	0.015 mSv/h	$\beta$ 有	2.5 mSv/h
45	1F一時保管エリアP2ノッチタンク運搬業務 委託(グラフ反映不要)	一時保管エリアP2	固体廃棄物グループ	2022/3/29	土砂類(2021FU-00273)	6	0.008 mSv/h	0.015 mSv/h	$\beta$ 有	3 mSv/h
46	1F-2号機 PCV内部詳細調査コントロ ールルーム設置	旧事務本館北側駐車場	小規模取り出し検討PJグ ループ	2021/11/9	土砂類	2.5	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	0.015 mSv/h
47	1F-2号機 PCV内部詳細調査コントロ ールルーム設置	旧事務本館北側駐車場	小規模取り出し検討PJグ ループ	2021/11/9	土砂類	2.5	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	0.015 mSv/h
48	1F 構内排水路清掃業務委託(2021年度)	K系排水路 暗渠部 BC系排水路 開 渠部	土木基盤設備グループ	2022/3/31	不燃その他(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
49	既設多核種除去設備 点検手入工事	多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2022/3/25	可燃物その他(2021処理設備- 003)	5	0.005 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
50	既設多核種除去設備 点検手入工事	多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2022/3/25	不燃物その他(2021処理設備- 005)	5	0.005 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
51	既設多核種除去設備 点検手入工事	多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2022/3/25	不燃物その他(2019 SS- 00529)	5	0.005 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
52	1F 装備交換所追設関連除却工事(新設 ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/3/9	アスファルトガラ	4	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
53	既設多核種除去設備 点検手入工事	多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2022/3/25	可燃物紙・ウェス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
54	既設多核種除去設備 点検手入工事	多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2022/3/25	可燃物プラスチック・ポリ・ビ ニール類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
55	既設多核種除去設備 点検手入工事	多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2022/3/25	可燃物その他類	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
56	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃 棄物貯蔵庫第3~9棟周辺エリア	総務グループ	2021/12/6	伐採木(枝・葉)	10	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
57	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃 棄物貯蔵庫第3~9棟周辺エリア	総務グループ	2021/12/6	伐採木(枝・葉)	10	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
58	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃 棄物貯蔵庫第3~9棟周辺エリア	総務グループ	2021/12/6	伐採木(枝・葉)	10	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
59	1F-1~4号機山側周辺物品片付け業務 委託	1、2号機西側道路	2号燃料取扱設備PJグ ループ	2022/4/4	金属ガラ	6	0.03 mSv/h	0.24 mSv/h	無	
60	1F-1~4号機山側周辺物品片付け業務 委託	1、2号機西側道路	2号燃料取扱設備PJグ ループ	2022/4/4	金属ガラ	6	0.03 mSv/h	0.4 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃棄物貯蔵庫第3～9棟周辺エリア	総務グループ	2021/12/6	伐採木(枝・葉)	10	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
62	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃棄物貯蔵庫第3～9棟周辺エリア	総務グループ	2021/12/6	伐採木(枝・葉)	10	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
63	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃棄物貯蔵庫第3～9棟周辺エリア	総務グループ	2021/12/6	伐採木(枝・葉)	10	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
64	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃棄物貯蔵庫第3～9棟周辺エリア	総務グループ	2021/12/6	伐採木(枝・葉)	10	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
65	1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託	1～4号機 T/Bエリア 他	地下水対策設備グループ	2022/3/7	紙・ウエス類	0.3	0.002 mSv/h	0.05 mSv/h	$\beta$ 有	0.85 mSv/h
66	1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託	1～4号機 T/Bエリア 他	地下水対策設備グループ	2022/3/7	プラスチック・ポリ・ビニール	1.2	0.002 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.95 mSv/h
67	1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託	1～4号機 T/Bエリア 他	地下水対策設備グループ	2022/3/7	難燃シート	0.5	0.002 mSv/h	0.04 mSv/h	$\beta$ 有	0.55 mSv/h
68	1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託	1～4号機 T/Bエリア 他	地下水対策設備グループ	2022/3/7	移送ホース	2	0.002 mSv/h	0.04 mSv/h	$\beta$ 有	0.65 mSv/h
69	1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託	1～4号機 T/Bエリア 他	地下水対策設備グループ	2022/3/7	サニーホース	1	0.002 mSv/h	0.17 mSv/h	$\beta$ 有	0.75 mSv/h
70	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃棄物貯蔵庫第3～9棟周辺エリア	総務グループ	2021/12/6	伐採木(枝・葉)	10	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
71	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃棄物貯蔵庫第3～9棟周辺エリア	総務グループ	2021/12/6	伐採木(枝・葉)	10	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
72	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	固体廃棄物貯蔵庫(第2棟)	固体廃棄物グループ	2022/4/1	アノラック	5.6	0.016 mSv/h	0.4 mSv/h	無	
73	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	固体廃棄物貯蔵庫(第2棟)	固体廃棄物グループ	2022/4/1	ゴム手袋	0.3	0.016 mSv/h	0.4 mSv/h	無	
74	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	固体廃棄物貯蔵庫(第2棟)	固体廃棄物グループ	2022/4/1	タイベック	0.1	0.016 mSv/h	0.4 mSv/h	無	
75	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	固体廃棄物貯蔵庫(第2棟)	固体廃棄物グループ	2022/3/29	タイベック	0.7	0.012 mSv/h	0.015 mSv/h	無	
76	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	固体廃棄物貯蔵庫(第2棟)	固体廃棄物グループ	2022/3/29	アノラック	5.1	0.012 mSv/h	0.015 mSv/h	無	
77	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	固体廃棄物貯蔵庫(第2棟)	固体廃棄物グループ	2022/3/29	ゴム手袋	0.2	0.012 mSv/h	0.015 mSv/h	無	
78	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	固体廃棄物貯蔵庫(第2棟)	固体廃棄物グループ	2022/3/31	アノラック	5.4	0.015 mSv/h	0.25 mSv/h	無	
79	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	固体廃棄物貯蔵庫(第2棟)	固体廃棄物グループ	2022/3/31	ゴム手袋	0.5	0.015 mSv/h	0.25 mSv/h	無	
80	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	固体廃棄物貯蔵庫(第2棟)	固体廃棄物グループ	2022/3/31	短・長靴	0.1	0.015 mSv/h	0.25 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	固体廃棄物貯蔵庫(第2棟)	固体廃棄物グループ	2022/3/29	タイベック	1	0.012 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
82	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	固体廃棄物貯蔵庫(第2棟)	固体廃棄物グループ	2022/3/29	アノラック	3.3	0.012 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
83	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	固体廃棄物貯蔵庫(第2棟)	固体廃棄物グループ	2022/3/29	ゴム手袋	1.4	0.012 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
84	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	固体廃棄物貯蔵庫(第2棟)	固体廃棄物グループ	2022/3/29	ヘルメット	0.3	0.012 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
85	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	固体廃棄物貯蔵庫(第2棟)	固体廃棄物グループ	2022/3/31	アノラック	4.6	0.015 mSv/h	0.017 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
86	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	固体廃棄物貯蔵庫(第2棟)	固体廃棄物グループ	2022/3/31	タイベック	1	0.015 mSv/h	0.017 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
87	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	固体廃棄物貯蔵庫(第2棟)	固体廃棄物グループ	2022/3/31	ゴム手袋	0.4	0.015 mSv/h	0.017 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
88	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	固体廃棄物貯蔵庫(第2棟)	固体廃棄物グループ	2022/3/29	アノラック	4.6	0.012 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
89	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	固体廃棄物貯蔵庫(第2棟)	固体廃棄物グループ	2022/3/29	タイベック	0.9	0.012 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
90	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	固体廃棄物貯蔵庫(第2棟)	固体廃棄物グループ	2022/3/29	ゴム手袋	0.3	0.012 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
91	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	固体廃棄物貯蔵庫(第2棟)	固体廃棄物グループ	2022/3/29	短靴	0.2	0.012 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
92	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	固体廃棄物貯蔵庫(第2棟)	固体廃棄物グループ	2022/3/30	アノラック	4.3	0.013 mSv/h	0.015 mSv/h	無	
93	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	固体廃棄物貯蔵庫(第2棟)	固体廃棄物グループ	2022/3/30	タイベック	0.7	0.013 mSv/h	0.015 mSv/h	無	
94	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	固体廃棄物貯蔵庫(第2棟)	固体廃棄物グループ	2022/3/30	ゴム手袋	0.9	0.013 mSv/h	0.015 mSv/h	無	
95	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	固体廃棄物貯蔵庫(第2棟)	固体廃棄物グループ	2022/3/30	短・長靴	0.1	0.013 mSv/h	0.015 mSv/h	無	
96	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	固体廃棄物貯蔵庫(第2棟)	固体廃棄物グループ	2022/3/30	アノラック	4.9	0.013 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
97	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	固体廃棄物貯蔵庫(第2棟)	固体廃棄物グループ	2022/3/30	ゴム手袋	0.9	0.013 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
98	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	固体廃棄物貯蔵庫(第2棟)	固体廃棄物グループ	2022/3/30	ヘルメット	0.1	0.013 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
99	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	固体廃棄物貯蔵庫(第2棟)	固体廃棄物グループ	2022/3/30	タイベック	0.1	0.013 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
100	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	固体廃棄物貯蔵庫(第2棟)	固体廃棄物グループ	2022/3/30	アノラック	5.2	0.013 mSv/h	0.015 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h

瓦礫類・伐採木管理票

[illegible]