

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/21	掘削土・碎石(2021 SK-00200)	6	0.02 mSv/h	0.15 mSv/h	$\beta$ 有	0.23 mSv/h
2	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/21	掘削土・碎石(2021 SK-00177)	6	0.02 mSv/h	0.23 mSv/h	$\beta$ 有	0.3 mSv/h
3	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/21	掘削土・碎石(2021 SK-00185)	6	0.02 mSv/h	0.15 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
4	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/17	木材、木くず	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
5	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/12	金属ガラ	4	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
6	1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2022/4/15	金属ガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
7	1F 1~4号機 G3エリアタンク除染業務委託	G3エリア	土木水対策設備グループ	2022/4/18	ダクト	2.5	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	1.6 mSv/h
8	1F 1~4号機 G3エリアタンク除染業務委託	G3エリア	土木水対策設備グループ	2022/4/18	鉄クズ	0.5	0.001 mSv/h	0.006 mSv/h	$\beta$ 有	0.4 mSv/h
9	1F 1~4号機 G3エリアタンク除染業務委託	G3エリア	土木水対策設備グループ	2022/4/18	スラッジ	1	0.001 mSv/h	0.025 mSv/h	$\beta$ 有	30 mSv/h
10	1F 1~4号機 G3エリアタンク除染業務委託	G3エリア	土木水対策設備グループ	2022/4/18	フィルター	0.5	0.001 mSv/h	0.013 mSv/h	$\beta$ 有	3 mSv/h
11	1F 1~4号機 G3エリアタンク除染業務委託	G3エリア	土木水対策設備グループ	2022/4/18	ヘルメット	0.3	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	0.4 mSv/h
12	1F 1~4号機 G3エリアタンク除染業務委託	G3エリア	土木水対策設備グループ	2022/4/18	ビニール	5	0.001 mSv/h	0.017 mSv/h	$\beta$ 有	0.16 mSv/h
13	1F 1~4号機 G3エリアタンク除染業務委託	G3エリア	土木水対策設備グループ	2022/4/18	長靴	0.2	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	0.4 mSv/h
14	1F-2号機 PCV内部詳細調査コントロールルーム設置	旧事務本館北側駐車場	小規模取り出し検討PJグループ	2022/4/18	不燃物その他	2	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
15	1F-2号機 PCV内部詳細調査コントロールルーム設置	旧事務本館北側駐車場	小規模取り出し検討PJグループ	2022/4/18	紙ウエス類	1	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
16	1F-2号機 PCV内部詳細調査コントロールルーム設置	旧事務本館北側駐車場	小規模取り出し検討PJグループ	2022/4/18	ポリ・ビニール類	1	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
17	1F-2号機 PCV内部詳細調査コントロールルーム設置	旧事務本館北側駐車場	小規模取り出し検討PJグループ	2022/4/18	可燃物その他	1	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
18	1F-2号機 PCV内部詳細調査コントロールルーム設置	旧事務本館北側駐車場	小規模取り出し検討PJグループ	2022/4/18	難燃シート	0.2	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
19	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/24	掘削土・碎石(2021 SK-00172)	6	0.02 mSv/h	0.65 mSv/h	$\beta$ 有	0.9 mSv/h
20	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/24	掘削土・碎石(2021 SK-00186)	6	0.02 mSv/h	0.4 mSv/h	$\beta$ 有	0.6 mSv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/24	掘削土・碎石(2021 SK-00174)	6	0.02 mSv/h	0.15 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
22	1F排水路監視設備防護システム機器賃貸借(1次リース)(その1)	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保管庫周辺、スクリーニング場南側	防護管理グループ	2022/2/15	プラスチック・ホリ・ビニール類	4	3 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
23	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2021/11/5	伐採木(枝、葉)	8	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
24	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/14	エフレックス	5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
25	1F-消防車車庫改修工事並びに関連除却工事	消防車車庫	建築設備保守グループ	2022/4/7	鉄くず	5	0.004 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
26	1F 設備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/3/9	コンクリートガラ	15	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
27	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/14	ケミカル袋、フレコンパック	5	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
28	1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2022/4/15	金属ガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
29	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/4/19	ビニール	5	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
30	1F 設備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/3/9	アスファルトガラ	15	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
31	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/4/19	足場材、フェンス	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
32	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/4/19	コンクリートガラ、側溝蓋	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
33	1F-2号機 PCV内部詳細調査コントロールルーム設置	旧事務本館北側駐車場	小規模取り出し検討PJグループ	2021/11/9	土砂類	6	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	0.015 mSv/h
34	1F排水路監視設備防護システム機器賃貸借(1次リース)(その1)	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保管庫周辺、スクリーニング場南側	防護管理グループ	2022/2/15	紙・ウエス	4	3 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
35	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託(2022)	タンクエリア内	水処理計画グループ	2022/4/13	採水器(透明塩化ビニール製)	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
36	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託(2022)	タンクエリア内	水処理計画グループ	2022/4/13	防災シート	0.05	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
37	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/4/19	ビニール	5	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
38	1F 設備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/3/9	コンクリートガラ	15	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
39	1F-1~4号機山側周辺物品片付け業務委託	1、2号機西側道路	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/4/20	金属ガラ	6	0.03 mSv/h	0.28 mSv/h	無	
40	1F-2号機 PCV内部詳細調査コントロールルーム設置	旧事務本館北側駐車場	小規模取り出し検討PJグループ	2021/11/9	土砂類	6	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	0.015 mSv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F-電気・計装品 構内可燃物及び不用品回収・廃棄業務委託	5・6号計器室、増設・高性能・蒸発・サブドレン電気室、他	水処理計装設備グループ	2022/4/5	不燃物(金属屑)	2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
42	1F-電気・計装品 構内可燃物及び不用品回収・廃棄業務委託	5・6号計器室、増設・高性能・蒸発・サブドレン電気室、他	水処理計装設備グループ	2022/4/5	不燃物(計器類)	0.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
43	1F-電気・計装品 構内可燃物及び不用品回収・廃棄業務委託	5・6号計器室、増設・高性能・蒸発・サブドレン電気室、他	水処理計装設備グループ	2022/4/5	不燃物(ケーブル類)	0.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
44	1F-電気・計装品 構内可燃物及び不用品回収・廃棄業務委託	5・6号計器室、増設・高性能・蒸発・サブドレン電気室、他	水処理計装設備グループ	2022/4/5	不燃物その他(安全靴)	0.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
45	1F-電気・計装品 構内可燃物及び不用品回収・廃棄業務委託	5・6号計器室、増設・高性能・蒸発・サブドレン電気室、他	水処理計装設備グループ	2022/4/5	不燃物その他(バッテリー)	0.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
46	ALPS処理水貯留タンク他探水業務委託(2022)	タンクエリア内	水処理計画グループ	2022/4/13	ダンボール	0.05	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
47	ALPS処理水貯留タンク他探水業務委託(2022)	タンクエリア内	水処理計画グループ	2022/4/13	ポリ袋	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
48	ALPS処理水貯留タンク他探水業務委託(2022)	タンクエリア内	水処理計画グループ	2022/4/13	ロープ	0.05	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
49	ALPS処理水貯留タンク他探水業務委託(2022)	タンクエリア内	水処理計画グループ	2022/4/13	パイオランテープ	0.05	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
50	ALPS処理水貯留タンク他探水業務委託(2022)	タンクエリア内	水処理計画グループ	2022/4/13	難燃シート	0.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
51	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/14	紙、ウエス類	3	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
52	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/14	木材	2	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
53	1F-1～4号機山側周辺物品片付け業務委託	1、2号機西側道路	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/4/20	金属ガラ	6	0.03 mSv/h	0.3 mSv/h	無	
54	1F排水路監視設備防護システム機器賃貸借(1次リース)(その1)	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保管庫周辺、スクリーニング場南側	防護管理グループ	2022/2/15	紙・ウエス	4	3 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
55	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/12	金属ガラ	4	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
56	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	土捨て場	土木水対策設備グループ	2022/4/18	草	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
57	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/30	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
58	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/17	鉄筋・スクラップ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
59	1F 設備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/4/1	難燃物その他	5	0.8 $\mu$ Sv/h	0.8 $\mu$ Sv/h	無	
60	1F日本海清津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	千島海清津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/4/13	金属ガラ	7	40 $\mu$ Sv/h	50 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/30	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
62	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2021/11/5	伐採木(枝、葉)	8	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
63	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/4/18	草	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
64	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/4/19	ダンボール	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
65	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/4/19	紙	3	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
66	1F 装備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/3/9	アスファルトガラ	15	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
67	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/14	循環水ポンプ 外ケーシング	20	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
68	1F 装備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/4/1	ケーブル類	5	0.8 $\mu$ Sv/h	0.8 $\mu$ Sv/h	無	
69	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/14	プラポリ、ビニール類	5	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
70	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/4/19	ペットボトル	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
71	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/4/19	紙	3	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
72	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/4/19	ダンボール	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
73	1F-1,2号機中操他除湿器他設置工事	No.4資材倉庫 及び 固体廃棄物貯蔵庫	建築設備保守グループ	2022/4/20	機器類・制御盤類	3	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
74	1F-1,2号機中操他除湿器他設置工事	No.4資材倉庫 及び 固体廃棄物貯蔵庫	建築設備保守グループ	2022/4/20	保温材	1	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
75	1F日本海湾津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	千島海湾津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/4/13	金属ガラ	7	40 $\mu$ Sv/h	50 $\mu$ Sv/h	無	
76	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/30	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
77	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/4/21	保温板金材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
78	1F-電気・計装品 構内可燃物及び不用品回収・廃棄業務委託	5・6号計器室、増設・高性能・蒸発・サブドレン電気室、他	水処理計装設備グループ	2022/4/5	可燃物(段ボール、紙、ウエス類)	4	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
79	1F-電気・計装品 構内可燃物及び不用品回収・廃棄業務委託	5・6号計器室、増設・高性能・蒸発・サブドレン電気室、他	水処理計装設備グループ	2022/4/5	可燃物(木材、おがくず)	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
80	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/14	ケーブル	5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/4/18	草	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
82	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/4/18	ポリマー	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
83	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/4/18	ネット	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
84	1F 設備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/3/9	コンクリートガラ	15	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
85	1～4号機タンク他点検手入工事(2021)	J6エリア近傍	貯留設備グループ	2022/2/28	金属ガラ	5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
86	1F—ALPS処理水希釈放出設備設置工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/12	金属ガラ	0.5	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
87	1F—ALPS処理水希釈放出設備設置工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/12	機器類・制御盤類	1	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
88	1F—5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/14	プラポリ、ビニール類	5	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
89	1F—消防車庫改修工事並びに関連除却工事	消防車庫	建築設備保守グループ	2022/4/7	廃プラスチック	2	0.004 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
90	1F—消防車庫改修工事並びに関連除却工事	消防車庫	建築設備保守グループ	2022/4/7	紙ウエス	3	0.004 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
91	1F日本海清津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1～4号機側)	千島海清津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/4/13	金属ガラ	7	40 $\mu$ Sv/h	50 $\mu$ Sv/h	無	
92	1F—電気・計装品 構内可燃物及び不用品回収・廃棄業務委託	5・6号計器室、増設・高性能・蒸発・サブドレン電気室、他	水処理計装設備グループ	2022/4/5	可燃物(プラスチック、類)	2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
93	1F—電気・計装品 構内可燃物及び不用品回収・廃棄業務委託	5・6号計器室、増設・高性能・蒸発・サブドレン電気室、他	水処理計装設備グループ	2022/4/5	可燃物(ホリ、ビニール類)	2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
94	1F—5号機 循環水ポンプ他除却工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/14	エフレックス	5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
95	1F 設備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/3/9	アスファルトガラ	15	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
96	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/30	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
97	1～4号機タンク他点検手入工事(2021)	J6エリア近傍	貯留設備グループ	2022/2/28	不燃物その他	5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
98	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/30	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
99	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2022年度)	1000tエリア	土木水対策設備グループ	2022/4/21	土砂	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
100	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2022年度)	1000tエリア	土木水対策設備グループ	2022/4/21	土砂	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2022年度)	1000tエリア	土木水対策設備グループ	2022/4/21	鉄クズ	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
102	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/17	紙・段ボール・ウェス	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
103	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/17	ポリ袋、廃ブラ、ビニールごみ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
104	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/17	木材、木くず	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
105	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/17	トンパック(空袋)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
106	1F日本海清津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1～4号機側)	千島海清津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/4/13	金属ガラ	7	40 $\mu$ Sv/h	50 $\mu$ Sv/h	無	
107	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2021/11/5	伐採木(枝、葉)	8	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
108	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/14	循環水ポンプ 外ケーシング	20	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
109	1F 設備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/4/1	可燃物その他	5	0.8 $\mu$ Sv/h	0.8 $\mu$ Sv/h	無	
110	1F 設備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/4/1	紙・ウェス類	5	0.8 $\mu$ Sv/h	0.8 $\mu$ Sv/h	無	
111	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/30	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
112	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2022年度)	1000tエリア	土木水対策設備グループ	2022/4/21	土砂	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
113	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2022年度)	1000tエリア	土木水対策設備グループ	2022/4/21	土砂	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
114	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/12	コンクリートガラ	5	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
115	1F 設備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/4/1	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.8 $\mu$ Sv/h	0.8 $\mu$ Sv/h	無	
116	1F-1,2号機中操他除湿器他設置工事	No.4資材倉庫 及び 固体廃棄物貯蔵庫	建築設備保守グループ	2022/4/20	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
117	1F日本海清津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1～4号機側)	千島海清津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/4/13	金属ガラ	7	40 $\mu$ Sv/h	50 $\mu$ Sv/h	無	
118	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/30	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
119	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/3/28	ポリ瓶	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
120	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/3/28	プラ	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/3/28	紙	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
122	1F-電気・計装品 構内可燃物及び不用品回収・廃棄業務委託	5・6号計器室、増設・高性能・蒸発・サブ・トレン電気室、他	水処理計装設備グループ	2022/4/5	難燃物(難燃シート)	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
123	1F 設備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/4/1	機器類・制御盤類	5	0.8 $\mu$ Sv/h	0.8 $\mu$ Sv/h	無	
124	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/17	トンバック(空袋)	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
125	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/17	ポリ袋、廃ブラ、ビニールごみ	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
126	1F-電気・計装品 構内可燃物及び不用品回収・廃棄業務委託	5・6号計器室、増設・高性能・蒸発・サブ・トレン電気室、他	水処理計装設備グループ	2022/4/5	不燃物その他(凝集剤)	2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
127	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/15	鋼材・管路材(端材)	4	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
128	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/15	可とう電線管	1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
129	1F-1,2号機中操他除湿器他設置工事	No.4資材倉庫 及び 固体廃棄物貯蔵庫	建築設備保守グループ	2022/4/20	難燃物その他	4	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
130	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/4/13	金属ガラ	7	40 $\mu$ Sv/h	50 $\mu$ Sv/h	無	
131	1F-3 使用済燃料プール内ガレキ撤去委託	3号機 R/B 5FL オペフロエリア	高線量機器取り出しPJグループ	2022/4/12	難燃シート類	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
132	1F-3 使用済燃料プール内ガレキ撤去委託	3号機 R/B 5FL オペフロエリア	高線量機器取り出しPJグループ	2022/4/12	紙・ウエス類	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
133	1F-3 使用済燃料プール内ガレキ撤去委託	3号機 R/B 5FL オペフロエリア	高線量機器取り出しPJグループ	2022/4/12	紙・ウエス類	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
134	1F-3 使用済燃料プール内ガレキ撤去委託	3号機 R/B 5FL オペフロエリア	高線量機器取り出しPJグループ	2022/4/12	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
135	1F-3 使用済燃料プール内ガレキ撤去委託	3号機 R/B 5FL オペフロエリア	高線量機器取り出しPJグループ	2022/4/12	難燃シート類	0.3	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	$\beta$ 有	0.06 mSv/h
136	1F-3 使用済燃料プール内ガレキ撤去委託	3号機 R/B 5FL オペフロエリア	高線量機器取り出しPJグループ	2022/4/12	紙・ウエス類	0.1	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
137	1F-3 使用済燃料プール内ガレキ撤去委託	3号機 R/B 5FL オペフロエリア	高線量機器取り出しPJグループ	2022/4/12	可燃物その他	0.05	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.05 mSv/h
138	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/12	コンクリートガラ	5	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
139	1F 設備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/4/1	不燃物その他	5	0.8 $\mu$ Sv/h	0.8 $\mu$ Sv/h	無	
140	1F-1~4号機 プロセス主建屋アクセス搬入口設置工事	プロセス主建屋南側ヤード	除染装置スラッジ安定保管PJグループ	2022/4/19	可燃ビニール類	1	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	1F-1~4号機 プロセス主建屋アクセス搬入口設置工事	プロセス主建屋南側ヤード	除染装置スラッジ安定保管PJグループ	2022/4/19	エフレックス	1	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
142	1F-1~4号機 プロセス主建屋アクセス搬入口設置工事	プロセス主建屋南側ヤード	除染装置スラッジ安定保管PJグループ	2022/4/19	ケーブル	1	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
143	1F-1~4号機 プロセス主建屋アクセス搬入口設置工事	プロセス主建屋南側ヤード	除染装置スラッジ安定保管PJグループ	2022/4/19	金属類	1	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
144	1F 構内排水路清掃業務委託(2021年度)	K系排水路 暗渠部 BC系排水路 開渠部	土木基盤設備グループ	2022/3/31	不燃その他(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
145	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/30	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
146	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/17	紙・段ボール・ウェス	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
147	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/17	ポリ袋、廃ブラ、ビニールごみ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
148	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/17	木材、木くず	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
149	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/17	トンパック(空袋)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
150	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/30	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
151	1F 構内排水路清掃業務委託(2021年度)	K系排水路 暗渠部 BC系排水路 開渠部	土木基盤設備グループ	2022/3/31	不燃その他(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
152	5・6T RO装置点検手入工事	5号機 原子炉建屋 5階	1~6号機械設備グループ	2022/4/7	紙・ウェス類	1	0.4 $\mu$ Sv/h	0.4 mSv/h	無	
153	5・6T RO装置点検手入工事	5号機 原子炉建屋 5階	1~6号機械設備グループ	2022/4/7	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.4 $\mu$ Sv/h	0.4 mSv/h	無	
154	5・6T RO装置点検手入工事	5号機 原子炉建屋 5階	1~6号機械設備グループ	2022/4/7	可燃物その他	0.06	0.4 $\mu$ Sv/h	0.4 mSv/h	無	
155	5・6T RO装置点検手入工事	5号機 原子炉建屋 5階	1~6号機械設備グループ	2022/4/7	金属ガラ	0.1	0.4 $\mu$ Sv/h	0.4 mSv/h	無	
156	5・6T RO装置点検手入工事	5号機 原子炉建屋 5階	1~6号機械設備グループ	2022/4/7	土砂類	0.06	0.4 $\mu$ Sv/h	0.4 mSv/h	無	
157	5・6T RO装置点検手入工事	5号機 原子炉建屋 5階	1~6号機械設備グループ	2022/4/7	塩化ビニール類	0.06	0.4 $\mu$ Sv/h	0.4 mSv/h	無	
158	5・6T RO装置点検手入工事	5号機 原子炉建屋 5階	1~6号機械設備グループ	2022/4/7	難燃シート	1	0.4 $\mu$ Sv/h	0.4 mSv/h	無	
159	5・6T RO装置点検手入工事	5号機 原子炉建屋 5階	1~6号機械設備グループ	2022/4/7	ゴム類	0.06	0.4 $\mu$ Sv/h	0.4 mSv/h	無	
160	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2021/11/5	伐採木(枝、葉)	8	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	



# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/14	循環水ポンプ 外ケーシング	20	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
162	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/30	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
163	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/12	コンクリートガラ	5	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
164	1F 構内排水路清掃業務委託(2021年度)	K系排水路 暗渠部 BC系排水路 開渠部	土木基盤設備グループ	2022/3/31	不燃その他(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
165	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/14	エフレックス	5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
166	1F 装備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/4/1	金属ガラ	15	0.8 $\mu$ Sv/h	0.8 $\mu$ Sv/h	無	
167	1F-5, 6 屋内資機材片付け清掃業務委託(2021)	5号機 タービン建屋 B1FL D/G(B)室	1~6号機械設備グループ	2022/4/19	難燃シート類	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
168	1F-5, 6 屋内資機材片付け清掃業務委託(2021)	5号機 タービン建屋 B1FL D/G(B)室	1~6号機械設備グループ	2022/4/19	難燃物その他	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
169	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/17	鉄筋・スクラップ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
170	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/15	樹脂製管路補強材	1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
171	1F-5, 6 屋内資機材片付け清掃業務委託(2021)	5号機 タービン建屋 B1FL D/G(B)室	1~6号機械設備グループ	2022/4/19	ウエス	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
172	1F-5, 6 屋内資機材片付け清掃業務委託(2021)	5号機 タービン建屋 B1FL D/G(B)室	1~6号機械設備グループ	2022/4/19	紙類	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
173	1F-5, 6 屋内資機材片付け清掃業務委託(2021)	5号機 タービン建屋 B1FL D/G(B)室	1~6号機械設備グループ	2022/4/19	ビニール類	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
174	1F-5, 6 屋内資機材片付け清掃業務委託(2021)	5号機 タービン建屋 B1FL D/G(B)室	1~6号機械設備グループ	2022/4/19	可燃物その他	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
175	1F 構内排水路清掃業務委託(2021年度)	K系排水路 暗渠部 BC系排水路 開渠部	土木基盤設備グループ	2022/3/31	不燃その他(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
176	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/12	コンクリートガラ	5	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
177	1F 装備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/4/1	金属ガラ	15	0.8 $\mu$ Sv/h	0.8 $\mu$ Sv/h	無	
178	1F 環境モニタリング業務委託(2022)	環境管理棟(GQ-27)	放出・環境モニタリンググループ	2022/4/19	塩化ビニール類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
179	1F 環境モニタリング業務委託(2022)	環境管理棟(GQ-27)	放出・環境モニタリンググループ	2022/4/19	可燃物その他	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
180	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/4/15	ホース類	5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/4/15	木材	5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
182	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/4/15	木材	5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
183	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/4/15	ホース類	5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
184	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/30	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
185	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/4/15	ホース類	5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
186	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/4/15	エフレックス	5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
187	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/4/15	ホース類	5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
188	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/4/15	木材	5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
189	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/30	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
190	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/4/15	ホース類	5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
191	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/4/15	木材	5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
192	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/4/15	ホース類	5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
193	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/4/15	木材	5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
194	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/4/15	木材	5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
195	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/4/15	金属ガラ	20	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
196	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃棄物貯蔵庫第3～9棟周辺エリア	総務グループ	2022/4/18	伐採木(枝・葉)	10	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
197	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃棄物貯蔵庫第3～9棟周辺エリア	総務グループ	2022/4/18	伐採木(枝・葉)	10	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
198	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃棄物貯蔵庫第3～9棟周辺エリア	総務グループ	2022/4/18	伐採木(枝・葉)	10	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
199	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃棄物貯蔵庫第3～9棟周辺エリア	総務グループ	2022/4/18	伐採木(枝・葉)	10	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
200	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃棄物貯蔵庫第3～9棟周辺エリア	総務グループ	2022/4/18	伐採木(枝・葉)	10	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	

瓦礫類・伐採木管理票

[illegible]