

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/25	6m3コンテナ(2019 ZK-02760)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
2	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/25	6m3コンテナ(2019 NS-00978)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
3	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/25	6m3コンテナ(2019 NS-00399)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
4	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/25	6m3コンテナ(2020 ZK-03426)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
5	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/25	6m3コンテナ(2019 NS-00932)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
6	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/25	6m3コンテナ(2020 FU-00286)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
7	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/25	6m3コンテナ(2020 FU-00288)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
8	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/25	6m3コンテナ(2020 SS-00432)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
9	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/25	6m3コンテナ(2020 FU-00285)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
10	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/25	6m3コンテナ(2020 FU-00122)	6	1 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
11	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/25	6m3コンテナ(2020 FU-00134)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
12	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/25	6m3コンテナ(2020 FU-00023)	6	1 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
13	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/25	6m3コンテナ(2020 FU-00245)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
14	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/25	6m3コンテナ(2020 FU-00247)	6	1 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
15	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/25	6m3コンテナ(2020 FU-00241)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
16	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/25	6m3コンテナ(2020 FU-00242)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
17	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/25	6m3コンテナ(2020 FU-00111)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
18	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/25	6m3コンテナ(2020 FU-00217)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
19	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/2	6m3コンテナ(2021 SS-10238)	6	1 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
20	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/2	6m3コンテナ(2021 SS-40028)	6	1 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/2	6m3コンテナ(2021 SS-10196)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
22	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/2	6m3コンテナ(2021 SS-40064)	6	1 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
23	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/2	6m3コンテナ(2021 SS-10227)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
24	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/2	6m3コンテナ(2021 SS-10578)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
25	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/2	6m3コンテナ(2021 SS-10194)	6	1 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
26	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/2	6m3コンテナ(2021 SS-10517)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
27	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/2	6m3コンテナ(2021 SS-40084)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
28	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/2	6m3コンテナ(2021 SS-40074)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
29	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/5	6m3コンテナ(2021 SS-10524)	6	1 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
30	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/5	6m3コンテナ(2021 SS-40011)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
31	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/5	6m3コンテナ(2021 SS-10228)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
32	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/5	6m3コンテナ(2021 SS-40051)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
33	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/5	6m3コンテナ(2021 SS-40082)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
34	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/5	6m3コンテナ(2021 SS-40022)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
35	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/5	6m3コンテナ(2021 SS-40099)	6	1 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
36	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/5	6m3コンテナ(2021 SS-10579)	6	1 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
37	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/5	6m3コンテナ(2021 SS-10204)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
38	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/5	6m3コンテナ(2021 SS-10523)	6	1 μ Sv/h	18 μ Sv/h	無	
39	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/6	6m3コンテナ(2021 SS-10501)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
40	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/6	6m3コンテナ(2021 SS-10192)	6	1 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/6	6m3コンテナ(2021 SS-10226)	6	1 μ Sv/h	9 μ Sv/h	無	
42	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/6	6m3コンテナ(2021 SS-10217)	6	1 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
43	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/6	6m3コンテナ(2021 SS-10195)	6	1 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
44	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/6	6m3コンテナ(2021 SS-40048)	6	1 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
45	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/6	6m3コンテナ(2021 SS-10582)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
46	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/6	6m3コンテナ(2021 SS-10221)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
47	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/6	6m3コンテナ(2021 FU-00138)	6	1 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
48	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/6	6m3コンテナ(2021 SS-10213)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
49	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/6	6m3コンテナ(2021 SS-10225)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
50	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/6	6m3コンテナ(2021 SS-10580)	6	1 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
51	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/6	6m3コンテナ(2021 SS-40081)	6	1 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
52	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/6	6m3コンテナ(2021 SS-10222)	6	1 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
53	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/6	6m3コンテナ(2021 FU-00169)	6	1 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
54	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/6	6m3コンテナ(2020 SS-00142)	6	1 μ Sv/h	14 μ Sv/h	無	
55	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/6	6m3コンテナ(2021 SS-10504)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
56	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/6	6m3コンテナ(2021 FU-00185)	6	1 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
57	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/6	6m3コンテナ(2021 SS-40083)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
58	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/6	6m3コンテナ(2021 SS-40047)	6	1 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
59	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/8	6m3コンテナ(2021 FU-10035)	6	1 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
60	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/8	6m3コンテナ(2021 FU-00002)	6	1 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/8	6m3コンテナ(2021 SS-40053)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
62	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/8	6m3コンテナ(2021 SS-10191)	6	1 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
63	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/8	6m3コンテナ(2021 FU-10022)	6	1 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
64	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/8	6m3コンテナ(2021 SS-10203)	6	1 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
65	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/8	6m3コンテナ(2021 SS-10604)	6	1 μ Sv/h	27 μ Sv/h	無	
66	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/8	6m3コンテナ(2021 SS-10207)	6	1 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
67	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/8	6m3コンテナ(2021 ZK-04808)	6	1 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
68	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/8	6m3コンテナ(2021 ZK-05099)	6	1 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
69	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/12	6m3コンテナ(2021 SS-10223)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
70	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/12	6m3コンテナ(2021 SS-10218)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
71	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/12	6m3コンテナ(2021 SS-10189)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
72	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/12	6m3コンテナ(2021 SS-40071)	6	1 μ Sv/h	9 μ Sv/h	無	
73	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/12	6m3コンテナ(2021 FU-00187)	6	1 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
74	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/12	6m3コンテナ(2021 FU-00234)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
75	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/12	6m3コンテナ(2021 FU-10005)	6	1 μ Sv/h	9 μ Sv/h	無	
76	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/12	6m3コンテナ(2021 FU-00166)	6	1 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
77	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/12	6m3コンテナ(2021 SS-40054)	6	1 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
78	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/12	6m3コンテナ(2021 FU-00198)	6	1 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
79	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/13	6m3コンテナ(2021 SS-40070)	6	1 μ Sv/h	18 μ Sv/h	無	
80	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/13	6m3コンテナ(2021 SS-10549)	6	1 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/13	6m3コンテナ(2021 SS-10556)	6	1 μ Sv/h	23 μ Sv/h	無	
82	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/13	6m3コンテナ(2021 ZK-04812)	6	1 μ Sv/h	14 μ Sv/h	無	
83	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/13	6m3コンテナ(2021 SS-10489)	6	1 μ Sv/h	9 μ Sv/h	無	
84	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/13	6m3コンテナ(2021 SS-10546)	6	1 μ Sv/h	12 μ Sv/h	無	
85	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/13	6m3コンテナ(2021 SS-00112)	6	1 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
86	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/13	6m3コンテナ(2021 SS-00600)	6	1 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
87	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/13	6m3コンテナ(2021 SS-10490)	6	1 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
88	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/13	6m3コンテナ(2021 ZK-05196)	6	1 μ Sv/h	13 μ Sv/h	無	
89	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/17	6m3コンテナ(2021 ZK-05193)	6	1 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
90	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/17	6m3コンテナ(2021 ZK-04815)	6	1 μ Sv/h	14 μ Sv/h	無	
91	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/17	6m3コンテナ(2021 SS-10555)	6	1 μ Sv/h	9 μ Sv/h	無	
92	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/17	6m3コンテナ(2021 ZK-04936)	6	1 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
93	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/17	6m3コンテナ(2021 ZK-04817)	6	1 μ Sv/h	35 μ Sv/h	無	
94	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/17	6m3コンテナ(2021 ZK-04811)	6	1 μ Sv/h	11 μ Sv/h	無	
95	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/17	6m3コンテナ(2021 ZK-04810)	6	1 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
96	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/17	6m3コンテナ(2021 SS-10542)	6	1 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
97	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/17	6m3コンテナ(2021 SS-10441)	6	1 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
98	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/17	6m3コンテナ(2021 ZK-04823)	6	1 μ Sv/h	11 μ Sv/h	無	
99	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/18	6m3コンテナ(2021 SS-10541)	6	1 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
100	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/18	6m3コンテナ(2021 SS-10087)	6	1 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/18	6m3コンテナ(2021 ZK-04818)	6	1 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
102	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/18	6m3コンテナ(2021 ZK-05100)	6	1 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
103	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/17	6m3コンテナ(TN39)	6	1 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
104	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/17	6m3コンテナ(2019 NS-00132)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
105	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/17	6m3コンテナ(2019 NS-00819)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
106	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/17	6m3コンテナ(2020 FU-00190)	6	1 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
107	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/17	6m3コンテナ(2019 NS-00211)	6	1 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
108	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/17	6m3コンテナ(2019 NS-00950)	6	1 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
109	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/17	6m3コンテナ(2020 SS-00435)	6	1 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
110	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/17	6m3コンテナ(2019 NS-00949)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
111	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/17	6m3コンテナ(2020 SS-00506)	6	1 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
112	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/17	6m3コンテナ(TN67)	6	1 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
113	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/18	6m3コンテナ(2019 NS-00838)	6	1 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
114	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/18	6m3コンテナ(TN76)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
115	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/18	6m3コンテナ(2020 ZK-03591)	6	1 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
116	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/18	6m3コンテナ(2019 NS-00210)	6	1 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
117	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/18	6m3コンテナ(2019 NS-00941)	6	1 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
118	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/18	6m3コンテナ(2019 NS-00939)	6	1 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
119	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/18	6m3コンテナ(2020 ZK-03751)	6	1 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
120	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/18	6m3コンテナ(2019 NS-00628)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/18	6m3コンテナ(2019 NS-00948)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
122	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/18	6m3コンテナ(2019 NS-00255)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
123	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/19	6m3コンテナ(2020 SS-00493)	6	1 μ Sv/h	9 μ Sv/h	無	
124	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/19	6m3コンテナ(2019 NS-00849)	6	1 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
125	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/19	6m3コンテナ(2019 NS-00973)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
126	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/19	6m3コンテナ(2020 FU-00253)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
127	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/19	6m3コンテナ(2019 NS-00903)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
128	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/19	6m3コンテナ(2019 NS-00976)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
129	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/19	6m3コンテナ(2019 NS-00866)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
130	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/19	6m3コンテナ(2020 FU-00207)	6	1 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
131	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/19	6m3コンテナ(2019 NS-00086)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
132	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/19	6m3コンテナ(2019 ZK-02762)	6	1 μ Sv/h	11 μ Sv/h	無	
133	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/20	6m3コンテナ(2020 SS-00495)	6	1 μ Sv/h	11 μ Sv/h	無	
134	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/20	6m3コンテナ(2019 NS-00853)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
135	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/20	6m3コンテナ(2019 NS-00854)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
136	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/20	6m3コンテナ(TN36)	6	1 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
137	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/20	6m3コンテナ(2020 FU-00266)	6	1 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
138	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/20	6m3コンテナ(2020 FU-00135)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
139	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/20	6m3コンテナ(2020 SS-00494)	6	1 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
140	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/20	6m3コンテナ(2020 SS-00500)	6	1 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/20	6m3コンテナ(2019 NS-00401)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
142	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/20	6m3コンテナ(2019 NS-00961)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
143	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/20	6m3コンテナ2020 FU-00271)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
144	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/20	6m3コンテナ(2019 NS-00044)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
145	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/20	6m3コンテナ(2019 NS-00929)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
146	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/20	6m3コンテナ(2019 NS-00354)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
147	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/20	6m3コンテナ(2019 NS-00680)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
148	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/20	6m3コンテナ(2019 NS-00684)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
149	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/20	6m3コンテナ(2019 NS-00176)	6	1 μ Sv/h	14 μ Sv/h	無	
150	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/20	6m3コンテナ(2019 NS-00970)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
151	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/20	6m3コンテナ(2019 NS-00979)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
152	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/20	6m3コンテナ(2020 SS-00163)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
153	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/22	6m3コンテナ(2020 FU-00268)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
154	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/22	6m3コンテナ(2019 NS-00350)	6	1 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
155	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/22	6m3コンテナ(2019 NS-00330)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
156	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/22	6m3コンテナ(2019 NS-00335)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
157	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/22	6m3コンテナ(2020 SS-00519)	6	1 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
158	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/22	6m3コンテナ(2019 NS-00393)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
159	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/22	6m3コンテナ(2019 NS-00406)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
160	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/22	6m3コンテナ(2019 NS-00336)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/22	6m3コンテナ(2019 NS-00130)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
162	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/22	6m3コンテナ(2019 NS-00741)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
163	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/23	6m3コンテナ(2019 NS-00986)	6	1 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
164	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/23	6m3コンテナ(2019 NS-00369)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
165	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/23	6m3コンテナ(TN75)	6	1 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
166	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/23	6m3コンテナ(2020 SS-00126)	6	1 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
167	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/23	6m3コンテナ(2019 NS-00381)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
168	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/23	6m3コンテナ(2020 SS-00016)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
169	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/23	6m3コンテナ(2019 ZK-02757)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
170	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/23	6m3コンテナ(2019 NS-00331)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
171	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/23	6m3コンテナ(2019 NS-00216)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
172	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/23	6m3コンテナ(2019 NS-00411)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
173	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/24	6m3コンテナ(2019 NS-00987)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
174	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/24	6m3コンテナ(2019 NS-00936)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
175	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/24	6m3コンテナ(2019 NS-00745)	6	1 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
176	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/24	6m3コンテナ(2019 NS-00946)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
177	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/24	6m3コンテナ(2019 NS-00945)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
178	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/24	6m3コンテナ(2019 NS-00339)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
179	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/24	6m3コンテナ(2019 NS-00047)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
180	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/24	6m3コンテナ(2019 NS-00762)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	

瓦礫類・伐採木管理票

[illegible]