

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/22	可燃:ポリ・プラ・ビニール	5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
2	1F ろ過水移送配管他移設工事	ろ過水タンク西側エリア	地下水対策設備グループ	2022/8/16	紙・ウエス類	0.1	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
3	1F ろ過水移送配管他移設工事	ろ過水タンク西側エリア	地下水対策設備グループ	2022/8/16	プラスチック・ホリ・ビニール類	0.2	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
4	1F ろ過水移送配管他移設工事	ろ過水タンク西側エリア	地下水対策設備グループ	2022/8/16	可燃物その他	0.2	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
5	1F ろ過水移送配管他移設工事	ろ過水タンク西側エリア	地下水対策設備グループ	2022/8/16	木材類	0.1	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
6	1F ろ過水移送配管他移設工事	ろ過水タンク西側エリア	地下水対策設備グループ	2022/8/16	不燃その他	0.2	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
7	1F ろ過水移送配管他移設工事	ろ過水タンク西側エリア	地下水対策設備グループ	2022/8/16	金属ガラ	0.1	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
8	1F ろ過水移送配管他移設工事	ろ過水タンク西側エリア	地下水対策設備グループ	2022/8/16	配管材	1	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
9	1F 敷地北側立入制限柵改造他工事	5.6号機北側護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/22	伐採木(枝・葉)	5	1 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
10	1F溶融設備設置に伴う仮置き品の移設	雑固体廃棄物焼却設備北側エリア (グリッド番号 GM-12-9)	固体廃棄物グループ	2022/7/26	伐採木(枝)	15	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
11	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/10	不燃:金属ガラ	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
12	1F 設備交換所追設関連除却工事(タンクエリア)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2022/8/9	土砂類	6	0.04 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
13	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2022/8/20	鉄くず	8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
14	1F-6号機 スクリーン装置除却工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグループ	2022/8/8	不燃物(金属ガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
15	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/10	不燃:金属ガラ	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
16	1F 敷地北側立入制限柵改造他工事	5.6号機北側護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/22	伐採木(枝・葉)	5	1 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
17	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内No.5倉庫 (GM-19北東)	総務グループ	2022/8/23	プラビニール	5	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
18	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託 (2022)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2022/8/23	採水器(透明塩化ビニール製)	0.05	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
19	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託 (2022)	各タンクエリア内	水処理計画グループ	2022/8/23	クレモナロープ	0.03	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
20	1F 設備交換所追設関連除却工事(タンクエリア)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2022/8/9	土砂類	7	0.04 mSv/h	0.04 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2022/8/20	鉄くず	8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
22	1F-3 SFP循環冷却設備1次系熱交換 器取替関連除却工事	3号機 Rw/B	1～6号機械設備グループ	2022/7/29	弁・配管・Uバンド・ボルト	2.5	0.05 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
23	1F-3 SFP循環冷却設備1次系熱交換 器取替関連除却工事	3号機 Rw/B	1～6号機械設備グループ	2022/7/29	番線	0.1	0.05 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
24	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業 務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/10	不燃:金属ガラ	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
25	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内No.5倉庫 (GM-19北東)	総務グループ	2022/8/23	紙	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
26	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内No.5倉庫 (GM-19北東)	総務グループ	2022/8/23	段ボール	3	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
27	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業 務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/10	不燃:金属ガラ	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
28	1F 設備交換所追設関連除却工事(タンク エリア)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2022/8/9	土砂類	7	0.04 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
29	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2022/8/20	機器類	8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
30	1F-6号機 スクリーン装置除却工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグ ループ	2022/8/8	不燃物(金属ガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
31	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業 務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/22	可燃:ポリ・プラ・ビニール	5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
32	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃 棄業務委託(2022)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/8/24	耐圧ホース	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
33	1F 敷地北側立入制限柵改造他工事	5.6号機北側護岸	処理水土木設備設置PJグ ループ	2022/8/22	伐採木(根・幹)	5	1 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
34	1F溶融設備設置に伴う仮置き品の移設	雑固体廃棄物焼却設備北側エリア (グリッド番号 GM-12-9)	固体廃棄物グループ	2022/7/26	伐採木(枝)	15	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
35	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃 棄業務委託(2022)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/8/25	耐圧ホース	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
36	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業 務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/10	不燃:金属ガラ	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
37	1F 設備交換所追設関連除却工事(タンク エリア)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2022/8/9	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
38	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2022/8/20	鉄くず	8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
39	1F-6号機 スクリーン装置除却工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグ ループ	2022/8/8	不燃物(金属ガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
40	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業 務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/10	不燃:金属ガラ	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F 敷地北側立入制限柵改造他工事	5.6号機北側護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/22	伐採木(根・幹)	5	1 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
42	1F 設備交換所追設関連除却工事(タンクエリア)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2022/8/9	木材類	5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
43	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 屋内	棟建 建築設備建設グループ	2022/8/20	木くず	8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
44	1F-共用プール廃棄物処理系シーケンサ 取替関連除却工事	運用補助共用施設	燃料計装設備グループ	2022/7/21	不燃物(ケーブル類)	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
45	1F-共用プール廃棄物処理系シーケンサ 取替関連除却工事	運用補助共用施設	燃料計装設備グループ	2022/7/21	不燃物(機器類)	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
46	1F-共用プール廃棄物処理系シーケンサ 取替関連除却工事	運用補助共用施設	燃料計装設備グループ	2022/7/21	不燃物(その他)	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
47	1Fデータ活用基盤構築に伴う1Fデータ集 約装置設置	運用補助共用施設	燃料計装設備グループ	2022/7/21	不燃物(機器類)	5.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
48	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業 務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/10	不燃:金属ガラ	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
49	1Fデータ活用基盤構築に伴う1Fデータ集 約装置設置	運用補助共用施設	燃料計装設備グループ	2022/7/21	可燃物(紙・ウエス類)	0.6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
50	1Fデータ活用基盤構築に伴う1Fデータ集 約装置設置	運用補助共用施設	燃料計装設備グループ	2022/7/21	可燃物(ポリ・ビニール類)	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
51	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業 務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/10	不燃:金属ガラ	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
52	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業 務委託	スラッジ建屋前	資材グループ	2022/8/5	可燃物その他	0.1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
53	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業 務委託	スラッジ建屋前	資材グループ	2022/8/5	プラ・ポリ・ビニール類	2	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
54	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業 務委託	スラッジ建屋前	資材グループ	2022/8/5	段ボール類	0.6	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
55	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業 務委託	スラッジ建屋前	資材グループ	2022/8/5	木材	1.5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
56	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業 務委託	スラッジ建屋前	資材グループ	2022/8/5	難燃シート	0.1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
57	1F 設備交換所追設関連除却工事(タンク エリア)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2022/8/9	コンクリートガラ	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
58	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 屋内	棟建 建築設備建設グループ	2022/8/20	ケーブル	3	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
59	1F-6号機 スクリーン装置除却工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグループ	2022/8/8	不燃物(金属ガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
60	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業 務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/22	可燃:ポリ・プラ・ビニール	5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/8/25	耐圧ホース	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
62	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/8/25	耐圧ホース	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
63	1F溶融設備設置に伴う置き品の移設	経固体廃棄物焼却設備北側エリア (グリッド番号 GM-12-9)	固体廃棄物グループ	2022/7/26	伐採木(枝)	15	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
64	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/10	不燃:金属ガラ	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
65	1F 設備交換所追設関連除却工事(タンクエリア)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2022/8/9	土砂類	7	0.04 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
66	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2022/8/20	鉄くず	8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
67	1F-6号機 スクリーン装置除却工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグループ	2022/8/22	不燃物(金属ガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
68	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/10	不燃:金属ガラ	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
69	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内No.5倉庫 (GM-19北東)	総務グループ	2022/8/16	プラビニール	4	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
70	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内No.5倉庫 (GM-19北東)	総務グループ	2022/8/16	ペットボトル	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
71	1F-1～3号機 タービン建屋環境整備業務委託	1, 2T/B 1F	地下水対策設備グループ	2022/8/19	足場用単管、足場板等	2.5	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.015 mSv/h
72	1F-1～3号機 タービン建屋環境整備業務委託	1, 2T/B 1F	地下水対策設備グループ	2022/8/19	カラーコーン、ビニール袋	1.5	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.015 mSv/h
73	1F-1～3号機 タービン建屋環境整備業務委託	1, 2T/B 1F	地下水対策設備グループ	2022/8/19	防災シート	1	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.015 mSv/h
74	1F-1～3号機 タービン建屋環境整備業務委託	1, 2T/B 1F	地下水対策設備グループ	2022/8/19	足場用単管、足場板等	5	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.015 mSv/h
75	1F 設備交換所追設関連除却工事(タンクエリア)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2022/8/9	土砂類	7	0.04 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
76	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2022/8/20	鉄くず	8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
77	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内No.5倉庫 (GM-19北東)	総務グループ	2022/8/25	紙	5	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
78	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/10	不燃:金属ガラ	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
79	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内No.5倉庫 (GM-19北東)	総務グループ	2022/8/25	プラビニール	5	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
80	1F-3 ダストサンプラー吸引ポンプ点検(2022)	3号機ダスト放射線モニタコンテナ	高線量機器取り出しPJグループ	2022/8/26	金属ガラ	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/10	不燃:金属ガラ	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
82	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	スラッジ建屋前	資材グループ	2022/8/5	電動機	1.3	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
83	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	スラッジ建屋前	資材グループ	2022/8/5	金属ガラ	1.2	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
84	1F 設備交換所追設関連除却工事(タンクエリア)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2022/8/9	土砂類	7	0.04 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
85	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 屋内	建築設備建設グループ	2022/8/20	鉄くず	8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
86	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/22	可燃:ポリ・プラ・ビニール	5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
87	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/8/18	プラスチック・ビニール袋	4	0.002 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
88	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/8/18	廃トンパック	1	0.002 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
89	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/8/18	段ボール・キムタオル	4	0.002 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
90	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/8/18	木材	1	0.002 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
91	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/8/25	エフレックス	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
92	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/8/25	塩化ビニール類(サニーホース)	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
93	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/8/29	金属ガラ	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
94	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/8/29	不燃物その他(カムロック)	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
95	1F溶融設備設置に伴う仮置き品の移設	雑固体廃棄物焼却設備北側エリア (グリッド番号 GM-12-9)	固体廃棄物グループ	2022/8/22	伐採木(竹)	15	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
96	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/10	不燃:金属ガラ	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
97	5, 6T Fエリア他敷地整備業務委託	5,6号機周辺	1～6号機械設備グループ	2022/8/19	刈草	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
98	1F-6号機 スクリーン装置除却工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグループ	2022/8/22	不燃物(金属ガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
99	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 屋内	建築設備建設グループ	2022/8/20	鉄くず	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
100	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/10	不燃:金属ガラ	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 屋内	棟建 建築設備建設グループ	2022/8/20	鉄くず	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
102	1F-3 T/B1階干渉物撤去業務委託	3号T/B1階松の廊下	RPV内部調査・線量低減P Jグループ	2022/7/27	不燃物(金属ガラ)	6	0.01 mSv/h	0.2 mSv/h	無	
103	1F-3 T/B1階干渉物撤去業務委託	3号T/B1階松の廊下	RPV内部調査・線量低減P Jグループ	2022/7/27	不燃物(金属ガラ)	6	0.01 mSv/h	0.6 mSv/h	無	
104	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/10	不燃:金属ガラ	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
105	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/10	不燃:金属ガラ	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
106	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 屋内	棟建 建築設備建設グループ	2022/8/20	鉄くず	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
107	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/8/26	紙・ウエス類	3	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
108	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/8/26	可燃物その他	2	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
109	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/22	可燃:ポリ・ブラ・ビニール	5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
110	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃 棄業務委託(2022)	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/8/18	FEP管	3	0.002 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
111	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃 棄業務委託(2022)	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/8/18	防災シート	2	0.002 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
112	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃 棄業務委託(2022)	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/8/18	金属ガラ	2	0.002 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
113	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃 棄業務委託(2022)	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/8/18	保温材(エアロフレックス)	1	0.002 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
114	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃 棄業務委託(2022)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/8/24	耐圧ホース	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
115	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃 棄業務委託(2022)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/8/29	耐圧ホース	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
116	1F熔融設備設置に伴う置きき品の移設	軽固体廃棄物焼却設備北側エリア (グリッド番号 GM-12-9)	固体廃棄物グループ	2022/8/22	伐採木(竹)	15	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
117	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/10	不燃:金属ガラ	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
118	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 屋内	棟建 建築設備建設グループ	2022/8/20	鉄くず	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
119	1F-6号機 スクリーン装置除却工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグ ループ	2022/8/22	不燃物(金属ガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
120	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃 棄業務委託(2022)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/8/24	耐圧ホース	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 屋内	棟建	建築設備建設グループ	2022/8/20	廃ブラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無
122	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード		建築設備建設グループ	2022/8/10	不燃:金属ガラ	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無
123	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸		処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/22	紙・ダンボール・ウェス	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無
124	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸		処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/22	ポリ袋、廃ブラ、ビニールごみ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無
125	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸		処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/22	木材	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無
126	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸		処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/22	トンパック	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無
127	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸		処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/22	養生テープ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無
128	1F 南防波堤透過防止工前魚類移動防止網取替工事および同関連除却工事(2022年度)	1F港湾 南防波堤		土木基盤設備グループ	2022/8/4	可燃物 プラスチック・ポリ・ビニール類 (ブイ)	1	0.35 $\mu$ Sv/h	0.35 $\mu$ Sv/h	無
129	1F 南防波堤透過防止工前魚類移動防止網取替工事および同関連除却工事(2022年度)	1F港湾 南防波堤		土木基盤設備グループ	2022/8/4	可燃物 可燃物その他(魚網、フレコンパック)	3	0.35 $\mu$ Sv/h	0.35 $\mu$ Sv/h	無
130	1～4号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託(2022)	#4R/B西側		建築設備建設グループ	2022/8/22	金属ガラ	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無
131	1～4号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託(2022)	#4R/B西側		建築設備建設グループ	2022/8/22	ケーブル類	0.3	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無
132	1～4号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託(2022)	#4R/B西側		建築設備建設グループ	2022/8/22	ゴム類	0.5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無
133	1～4号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託(2022)	#4R/B西側		建築設備建設グループ	2022/8/22	難燃シート類	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無
134	1～4号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託(2022)	#4R/B西側		建築設備建設グループ	2022/8/22	ホース類	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無
135	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 屋内	棟建	建築設備建設グループ	2022/8/20	鉄くず	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無
136	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード		建築設備建設グループ	2022/8/10	不燃:金属ガラ	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無
137	1F-3 SFP循環冷却設備1次系熱交換器取替関連除却工事	3号機 Rw/B		1～6号機械設備グループ	2022/8/3	木材	0.8	0.05 mSv/h	0.05 mSv/h	無
138	既設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備		処理設備グループ	2022/8/29	不燃物(金属ガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無
139	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード		建築設備建設グループ	2022/8/10	不燃:金属ガラ	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無
140	1F 南防波堤透過防止工前魚類移動防止網取替工事および同関連除却工事(2022年度)	1F港湾 南防波堤		土木基盤設備グループ	2022/8/4	不燃物 金属ガラ(チェーン・鉄くず)	1	0.35 $\mu$ Sv/h	0.35 $\mu$ Sv/h	無

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2022/8/20	鉄くず	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
142	1F-6号機 スクリーン装置除却工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグル ープ	2022/8/22	不燃物(金属ガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
143	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/8/26	紙・ウエス類	3	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
144	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/8/26	可燃物その他	2	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
145	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/8/5	不燃その他(2021SS-10531)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.05 mSv/h
146	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/8/5	不燃その他(2021SS-10309)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.025 mSv/h
147	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/8/5	不燃その他(2021CT-00056)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.035 mSv/h
148	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/8/5	不燃その他(2021NM-00014)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
149	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/8/5	不燃その他(2021SS-10532)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.08 mSv/h
150	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/8/5	不燃その他(2021SS-10306)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
151	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事 ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/8/4	不燃その他(2022SK-00641)	6	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.18 mSv/h
152	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事 ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/8/4	不燃その他(2022SK-00649)	6	0.01 mSv/h	0.021 mSv/h	$\beta$ 有	0.14 mSv/h
153	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事 ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/8/4	不燃その他(2022SK-00640)	6	0.01 mSv/h	0.035 mSv/h	$\beta$ 有	0.5 mSv/h
154	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/8/8	不燃その他(2021SS-10308)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.05 mSv/h
155	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/8/8	不燃その他(2021NM-00019)	6	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
156	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/8/8	不燃その他(2021CT-00054)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
157	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/8/8	不燃その他(2021NM-00017)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
158	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/8/8	不燃その他(2021NM-00013)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
159	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/8/8	不燃その他(2021SS-10312)	6	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	0.25 mSv/h
160	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事 ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/8/24	不燃その他(2022SK-00643)	6	0.01 mSv/h	0.035 mSv/h	$\beta$ 有	0.4 mSv/h



# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事 ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/8/24	不燃その他(2022SK-00642)	6	0.01 mSv/h	0.035 mSv/h	$\beta$ 有	0.5 mSv/h
162	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事 ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/8/24	不燃その他(2022SK-00645)	6	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.13 mSv/h
163	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/8/8	不燃その他(2021SS-10028)	6	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	0.18 mSv/h
164	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/8/8	不燃その他(2022SK-00491)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.035 mSv/h
165	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/8/8	不燃その他(2022SK-00666)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.025 mSv/h
166	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/8/9	不燃その他(2022SK-00461)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.035 mSv/h
167	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/8/9	不燃その他(2022SK-00665)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.05 mSv/h
168	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/8/9	不燃その他(2022SK-00664)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.055 mSv/h
169	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事 ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/8/24	不燃その他(2022SK-00652)	6	0.01 mSv/h	0.035 mSv/h	$\beta$ 有	0.55 mSv/h
170	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事 ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/8/24	不燃その他(2022SK-00522)	6	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	$\beta$ 有	0.45 mSv/h
171	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事 ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/8/24	不燃その他(2022SK-00658)	6	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	$\beta$ 有	0.4 mSv/h
172	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/8/22	不燃その他(2022SK-00661)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
173	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/8/22	不燃その他(2022SK-00662)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.045 mSv/h
174	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/8/22	不燃その他(2022SK-00667)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.045 mSv/h
175	1Fガラ収納容器等受取り保管業務、他委 託(2023)	1・4号機出入管理所建屋(GI-22)	固体廃棄物グループ	2022/8/6	6m3コンテナ(2019 ZK-02752)	6	1 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
176	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映 不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/2	6m3コンテナ(2021 SS-40098)	6	2 $\mu$ Sv/h	6 $\mu$ Sv/h	無	
177	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映 不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/2	6m3コンテナ(2021 SS-40100)	6	2 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
178	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映 不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/2	6m3コンテナ(2021 SS-10502)	6	2 $\mu$ Sv/h	16 $\mu$ Sv/h	無	
179	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映 不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/2	6m3コンテナ(2021 ZK-05277)	6	2 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
180	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映 不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/2	6m3コンテナ(2021 SS-10616)	6	2 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/2	6m3コンテナ(2021 ZK-05269)	6	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
182	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/2	6m3コンテナ(2021 SS-10503)	6	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
183	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/2	6m3コンテナ(2021 ZK-05273)	6	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
184	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/2	6m3コンテナ(2021 ZK-05261)	6	1 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
185	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/8/2	6m3コンテナ(2021 ZK-05266)	6	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
186	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/25	6m3コンテナ(2019 NS-00925)	6	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
187	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/25	6m3コンテナ(TN53)	6	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
188	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/25	6m3コンテナ(2019 NS-00915)	6	1 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
189	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/25	6m3コンテナ(2020 SS-00108)	6	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
190	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/25	6m3コンテナ(2019 NS-00257)	6	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
191	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/25	6m3コンテナ(2019 NS-00975)	6	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
192	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/25	6m3コンテナ(2019 NS-00982)	6	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
193	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/25	6m3コンテナ(2019 NS-00733)	6	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
194	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/25	6m3コンテナ(2019 NS-00261)	6	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
195	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/25	6m3コンテナ(2019 NS-00288)	6	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
196	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/25	6m3コンテナ(2019 NS-00160)	6	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
197	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/25	6m3コンテナ(2020 SS-00498)	6	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
198	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/25	6m3コンテナ(2019 NS-00275)	6	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
199	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/25	6m3コンテナ(TN40)	6	1 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
200	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/25	6m3コンテナ(2019 NS-00477)	6	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	