

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F-1~4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
2	1F-1~4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
3	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/9/16	紙・ウエス類	0.5	0.5 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
4	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/9/16	プラスチック・ホリ・ビニール類	1	0.5 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
5	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/9/16	可燃物その他	2	3 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
6	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/9/16	難燃物その他	1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
7	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/9/16	木材類	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
8	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/9/26	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
9	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/27	金属ガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
10	1F-1~4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
11	1F-1~4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
12	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/9/16	塩化ビニール類	0.5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
13	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/9/16	金属ガラ	2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
14	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/9/16	不燃物その他	1.5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
15	1F-6号機 スクリーン装置除却工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグループ	2022/9/26	不燃物(金属ガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
16	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/9/22	紙	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
17	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/9/22	ダンボール	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
18	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/9/16	難燃物その他	1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
19	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/9/16	木材類	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
20	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/9/26	鉄筋、スクラップ、金属プレート	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/9/26	電気ケーブル	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
22	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/27	不燃その他	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
23	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/9/22	ダンボール	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
24	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/9/22	紙	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
25	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/9/22	たばこ	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
26	1F-1~4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
27	1F-1~4号機 タンク連結管他点検手入工事(2023)	Dタンクエリア	貯留設備グループ	2022/9/1	紙・ウェス類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
28	1F-1~4号機 タンク連結管他点検手入工事(2023)	Dタンクエリア	貯留設備グループ	2022/9/1	プラスチック・ホリ・ビニール類	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
29	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/9/26	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
30	1F-1~4号機 タンク連結管他点検手入工事(2023)	Dタンクエリア	貯留設備グループ	2022/9/1	木材	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
31	1F-1~4号機 タンク連結管他点検手入工事(2023)	Dタンクエリア	貯留設備グループ	2022/9/1	可燃物その他	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
32	1F-6号機 スクリーン装置除却工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグループ	2022/9/26	不燃物(金属ガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
33	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/9/28	プラスチック・ポリ・ビニール類	3	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
34	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/9/28	可燃物その他	2	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
35	1F-1~4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
36	1F-1~4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
37	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/9/16	アスファルトガラ	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
38	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/9/26	コンクリートガラ	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
39	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/9/22	耐圧ホース	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
40	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/9/16	アスファルトガラ	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグループ	2022/9/26	不燃物(機器類)	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
42	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/9/22	耐圧ホース	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
43	TP8. 5m盤フェーシング工事(2022)	中央交差点北	土木水対策設備グループ	2022/9/27	鋼管350A	5	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
44	1F-1~4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
45	1F-1~4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
46	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/9/16	アスファルトガラ	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
47	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/9/26	コンクリートガラ	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
48	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/9/16	アスファルトガラ	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
49	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/9/27	紙	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
50	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/9/27	ダンボール	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
51	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/9/27	プラ・ビニール	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
52	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/9/27	ペットボトル	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
53	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/9/26	鉄筋、スクラップ、金属プレート	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
54	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/26	機器類・制御盤類	10	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
55	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/22	2022 SK-00756(コンテナ)	6	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	β 有	15 μ Sv/h
56	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/22	2022 SK-00780(コンテナ)	6	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	β 有	14.5 μ Sv/h
57	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/22	2022 SK-00581(コンテナ)	6	4 μ Sv/h	5 μ Sv/h	β 有	20 μ Sv/h
58	1F-1~4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
59	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/9/27	プラ・ビニール	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
60	TP8. 5m盤フェーシング工事(2022)	中央交差点北	土木水対策設備グループ	2022/9/27	鋼管350A	5	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグループ	2022/9/26	不燃物(機器類)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
62	1F-1~4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
63	1F-1~4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
64	1F 研修棟西側道路整備工事同関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/9/16	コンクリートガラ	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
65	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/9/26	アスファルトガラ	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
66	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	事務本館西側 遮蔽水槽	建築設備建設グループ	2022/9/22	鉄パネル	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
67	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/9/22	コンクリガラ	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
68	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/19	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.001 mSv/h
69	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/19	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.002 mSv/h
70	1F-1~4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
71	1F-1~4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
72	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/9/26	アスファルトガラ	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
73	1F-6号機 スクリーン装置除却工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグループ	2022/9/26	不燃物(機器類)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
74	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 棟建屋内	建築設備建設グループ	2022/9/29	廃ブラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
75	増設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2022/9/22	可燃物(紙・ウェス類)	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
76	増設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2022/9/22	可燃物(プラ・ホリ・ビニール類)	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
77	増設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2022/9/22	可燃物(可燃物その他)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
78	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/9/26	鉄筋、スクラップ、金属プレート	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
79	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/26	2022 SK-00585(コンテナ)	6	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	β 有	14.5 μ Sv/h
80	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/26	2022 SK-00590(コンテナ)	6	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	β 有	15 μ Sv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/26	2022 SK-00762(コンテナ)	6	4 μ Sv/h	5 μ Sv/h	β 有	20 μ Sv/h
82	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/9/28	ホース	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
83	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/9/28	ホース	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
84	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/9/22	コンクリートガラ	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
85	1F-1～4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
86	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 棟建屋内	建築設備建設グループ	2022/9/29	廃プラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
87	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/15	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.004 mSv/h
88	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/15	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.004 mSv/h
89	1F-4 カバー建屋内天井クレーン他点検手入工事(2022)	4号機カバー建屋5階	高線量機器取り出しPJグループ	2022/9/26	紙・ウェス類	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
90	1F-4 カバー建屋内天井クレーン他点検手入工事(2022)	4号機カバー建屋5階	高線量機器取り出しPJグループ	2022/9/26	プラスチック・ポリビニール類	0.22	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
91	1F-4 カバー建屋内天井クレーン他点検手入工事(2022)	4号機カバー建屋5階	高線量機器取り出しPJグループ	2022/9/26	可燃物その他	0.02	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
92	1F-4 カバー建屋内天井クレーン他点検手入工事(2022)	4号機カバー建屋5階	高線量機器取り出しPJグループ	2022/9/26	難燃シート類	0.06	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
93	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/9/28	紙	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
94	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/9/28	ビニール	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
95	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグループ	2022/9/26	不燃物(機器類)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
96	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	事務本館西側 遮蔽水槽	建築設備建設グループ	2022/9/22	鉄パネル	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
97	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/9/28	ホース	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
98	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/9/28	ホース	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
99	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/9/26	プラスチック(Aバリ)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
100	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/9/26	木材	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/9/26	フレコンバック	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
102	1F-1~4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
103	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/9/22	保温材	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
104	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/9/22	保温材	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
105	【3.16福島地震】1F 構内道路等補修工事	海岸通り	土木基盤設備グループ	2022/9/26	アスファルトガラ	3	0.006 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
106	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/9/22	カムロック	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
107	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/9/22	コンクリガラ	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
108	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/9/30	木材類(パレット)	5	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
109	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/15	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.003 mSv/h
110	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/15	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.004 mSv/h
111	多核種除去設備 弁類点検手入工事	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2022/9/21	不燃物(金属ガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
112	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/9/26	金属ガラ	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
113	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/9/26	コンプレッサー	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
114	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグループ	2022/9/26	不燃物(金属ガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
115	【3.16福島地震】1F 構内道路等補修工事	海岸通り	土木基盤設備グループ	2022/9/26	コンクリートガラ	3	0.006 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
116	1F キャスクパレット他除却工事	キャスク仮保管設備・定検機材倉庫	5・6号燃料取り出しPJグループ	2022/9/29	紙・ウエス類	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
117	1F キャスクパレット他除却工事	キャスク仮保管設備・定検機材倉庫	5・6号燃料取り出しPJグループ	2022/9/29	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
118	1F キャスクパレット他除却工事	キャスク仮保管設備・定検機材倉庫	5・6号燃料取り出しPJグループ	2022/9/29	可燃物その他	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
119	1F キャスクパレット他除却工事	キャスク仮保管設備・定検機材倉庫	5・6号燃料取り出しPJグループ	2022/9/29	金属ガラ	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
120	1F キャスクパレット他除却工事	キャスク仮保管設備・定検機材倉庫	5・6号燃料取り出しPJグループ	2022/9/29	機器類・制御盤類	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	5, 6T Fエリア他敷地整備業務委託	5,6号機周辺	1～6号機械設備グループ	2022/9/23	刈草	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
122	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理土木設備設置PJグループ	2022/9/26	鉄筋、スクラップ、金属プレート	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
123	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/21	2022 SK-00772(コンテナ)	6	4 μ Sv/h	6 μ Sv/h	β 有	20 μ Sv/h
124	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/21	2022 SK-00584(コンテナ)	6	4 μ Sv/h	5 μ Sv/h	β 有	20 μ Sv/h
125	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/21	2022 SK-00591(コンテナ)	6	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	β 有	14 μ Sv/h
126	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/9/22	コンクリートガラ	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
127	1F キャスクパレット他除却工事	キャスク仮保管設備・定検機材倉庫	5・6号燃料取り出しPJグループ	2022/9/29	ケーブル類	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
128	1F キャスクパレット他除却工事	キャスク仮保管設備・定検機材倉庫	5・6号燃料取り出しPJグループ	2022/9/29	木材類	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
129	1F キャスクパレット他除却工事	キャスク仮保管設備・定検機材倉庫	5・6号燃料取り出しPJグループ	2022/9/29	不燃物その他	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
130	1F-1～4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
131	1F-1～4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
132	【3.16福島地震】1F 構内道路等補修工事	海岸通り	土木基盤設備グループ	2022/9/26	コンクリートガラ	3	0.006 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
133	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 棟建屋内	建築設備建設グループ	2022/9/29	鉄くず	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
134	多核種除去設備 ポンプ他点検手入工事	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2022/9/29	可燃物(紙・ウエス類)	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
135	多核種除去設備 ポンプ他点検手入工事	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2022/9/29	可燃物(ビニール類)	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
136	多核種除去設備 ポンプ他点検手入工事	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2022/9/29	不燃物(金属ガラ)	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
137	多核種除去設備 ポンプ他点検手入工事	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2022/9/29	難燃物(ゴム類)	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
138	1F-1～4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
139	1F-1～4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
140	1F 集中ラド建屋 ガレキ撤去他業務委託	プロセス建屋1FL・3FLほか	地下水対策設備グループ	2022/9/16	金属ガラ	2.5	0.001 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグループ	2022/9/26	不燃物(金属ガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
142	【3.16福島地震】1F 構内道路等補修工事	海岸通り	土木基盤設備グループ	2022/9/26	コンクリートガラ	3	0.006 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
143	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/14	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.004 mSv/h
144	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/14	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
145	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/10/3	耐圧ホース	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
146	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/10/3	耐圧ホース	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
147	減容処理設備 建屋設置工事	減容処理建屋工事エリア	建築設備建設グループ	2022/9/13	コンクリートガラ	0.7	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
148	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/9/22	コンクリガラ	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
149	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/9/30	保温材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
150	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/9/30	保温材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
151	減容処理設備 建屋設置工事	減容処理建屋工事エリア	建築設備建設グループ	2022/9/13	コンクリートガラ	0.7	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
152	2022年度防火帯除草業務委託	1F防火帯周辺	労働安全・防火グループ	2022/9/6	刈草	5	2 μ Sv/h	2.5 μ Sv/h	無	
153	#1大型カバー設置工事	情報棟 休憩所	1号カバー設置PJグループ	2022/10/3	オガクズ(パイオトイレ使用済み)	5	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
154	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 定期点検工事【定例】	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2022/9/10	難燃シート類	4	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
155	1F-1~4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
156	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグループ	2022/9/26	不燃物(金属ガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
157	【3.16福島地震】1F 構内道路等補修工事	海岸通り	土木基盤設備グループ	2022/9/26	コンクリートガラ	3	0.006 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
158	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 棟建屋内	建築設備建設グループ	2022/9/29	木くず	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
159	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/14	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.004 mSv/h
160	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/14	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.005 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/30	不燃:金属ガラ	10	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
162	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/9/22	アスファルトガラ	1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
163	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/26	2022 SK-00773(コンテナ)	6	4 μ Sv/h	6 μ Sv/h	β 有	22 μ Sv/h
164	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/26	2022 SK-00832(コンテナ)	6	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	β 有	15 μ Sv/h
165	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/26	2022 SK-00562(コンテナ)	6	4 μ Sv/h	6 μ Sv/h	β 有	20 μ Sv/h
166	多核種除去設備 弁類点検手入工事	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2022/9/22	可燃物(紙・ウェス類)	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
167	多核種除去設備 弁類点検手入工事	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2022/9/22	可燃物(プラ・ホリ・ビニール類)	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
168	多核種除去設備 弁類点検手入工事	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2022/9/22	可燃物(可燃物その他)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
169	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/9/29	プラ・ビニール	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
170	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 定期点検工事【定例】	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2022/9/10	金属ガラ	0.7	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
171	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 定期点検工事【定例】	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2022/9/10	保温材	0.1	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
172	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 定期点検工事【定例】	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2022/9/10	不燃物その他	0.3	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
173	1F-1~4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
174	1F-1~4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
175	【3.16福島地震】1F 構内道路等補修工事	海岸通り	土木基盤設備グループ	2022/9/26	コンクリートガラ	3	0.006 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
176	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 棟建屋内	建築設備建設グループ	2022/9/29	ホース	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
177	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/9/29	紙	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
178	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/9/29	ダンボール	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
179	1F 所内共通M/C6系母線連絡ケーブル布設工事	凍土電気品室	電気設備建設グループ	2021/7/2	ケーブル屑	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
180	1F 所内共通M/C6系母線連絡ケーブル布設工事	凍土電気品室	電気設備建設グループ	2021/7/2	ダクト	1.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦礫類・伐採木管理票

[illegible]