

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率		表面線量率		β ・ α 汚染の有無	β + γ 線量率
1	1F1-4号機 G5エアータンク基礎設置工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
2	1F 陳場沢川移設準備及び関連除却工事	5,6号機北側ゲート西側 発達立坑(GM-13、14)	土木基盤設備グループ	2022/11/10	伐採木(枝・葉)	10	0.01	mSv/h	0.02	mSv/h	無	
3	1F1-4号機 G5エアータンク基礎設置工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
4	1F 集中ラド建屋 ガレキ撤去他業務委託	プロセス建屋1FL・3FLほか	地下水対策設備グループ	2022/10/24	金属ガラ	4	0.001	mSv/h	0.1	mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
5	1F 集中ラド建屋 ガレキ撤去他業務委託	プロセス建屋1FL・3FLほか	地下水対策設備グループ	2022/10/24	機器類	1	0.001	mSv/h	0.1	mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
6	1F 集中ラド建屋 ガレキ撤去他業務委託	プロセス建屋1FL・3FLほか	地下水対策設備グループ	2022/10/24	不燃物その他	1	0.001	mSv/h	0.1	mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
7	1F 陳場沢川移設準備及び関連除却工事	5,6号機北側ゲート西側 発達立坑(GM-13、14)	土木基盤設備グループ	2022/11/10	伐採木(枝・葉)	10	0.01	mSv/h	0.02	mSv/h	無	
8	1F-33.5m盤フェーシング工事(その1)	旧1, 2号開閉所東側エリア	土木水対策設備グループ	2022/11/14	コンクリートガラ	3	0.001	mSv/h	0.002	mSv/h	無	
9	廃棄物運搬業務(委託)(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/11/10	ホリ	2	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
10	廃棄物運搬業務(委託)(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/11/10	ビニール	2	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
11	廃棄物運搬業務(委託)(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/11/10	紙	1	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
12	1F1-4号機 G5エアータンク基礎設置工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
13	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/11/1	プラビニール	4	4	μ Sv/h	4	μ Sv/h	無	
14	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/11/1	可燃その他(テープ)	1	4	μ Sv/h	4	μ Sv/h	無	
15	1F 地下水バイパス設備一時貯留タンクフレンジ部他修理工事	一時貯留タンク	地下水対策設備グループ	2022/11/14	紙・ウエス類	1.5	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
16	1F 地下水バイパス設備一時貯留タンクフレンジ部他修理工事	一時貯留タンク	地下水対策設備グループ	2022/11/14	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.5	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
17	1F 地下水バイパス設備一時貯留タンクフレンジ部他修理工事	一時貯留タンク	地下水対策設備グループ	2022/11/14	可燃物その他	1	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
18	1F-1~4号機 蒸発濃縮装置薬品処理業務委託	蒸発濃縮装置2ハウス	処理設備グループ	2022/11/14	金属ガラ	3	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
19	1F1-4号機 G5エアータンク基礎設置工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
20	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/11/1	紙	4	4	μ Sv/h	4	μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	β・α 汚染の有無	β+γ 線量率
21	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/11/1	ダンボール	1	4 μSv/h	4 μSv/h	無	
22	1F 陳場沢川移設準備及び関連除却工事	5,6号機北側ゲート西側 発進立坑(GM-13、14)	土木基盤設備グループ	2022/11/10	伐採木(幹・根)	15	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
23	1F 地下水バイパス設備一時貯留タンクフ ランジ部他修理工事	一時貯留タンク	地下水対策設備グループ	2022/11/1	保温材	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
24	1F 地下水バイパス設備一時貯留タンクフ ランジ部他修理工事	一時貯留タンク	地下水対策設備グループ	2022/11/1	難燃シート	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
25	1F-33.5m盤フェーシング工事(その1)	旧1, 2号開閉所東側エリア	土木水対策設備グループ	2022/11/14	コンクリートガラ	3	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
26	1F-1~4号機雨水設備動力盤他設置工 事(3期)	G3北タンクエリア他	電気設備建設グループ	2022/10/25	資材金属	0.8	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
27	1F-1~4号機雨水設備動力盤他設置工 事(3期)	G3北タンクエリア他	電気設備建設グループ	2022/10/25	ケーブル	0.5	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
28	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工 事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
29	1F 集中ラド建屋 ガレキ撤去他業務委託	プロセス建屋1FL・3FLほか	地下水対策設備グループ	2022/9/16	金属ガラ	5	0.001 mSv/h	0.1 mSv/h	β有	0.15 mSv/h
30	1F-33.5m盤フェーシング工事(その1)	旧1, 2号開閉所東側エリア	土木水対策設備グループ	2022/11/14	コンクリートガラ	3	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
31	廃棄物運搬業務(委託)(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/11/10	ホリ	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
32	廃棄物運搬業務(委託)(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/11/10	ビニール	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
33	廃棄物運搬業務(委託)(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/11/10	紙	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
34	1F 陳場沢川移設準備及び関連除却工事	5,6号機北側ゲート西側 発進立坑(GM-13、14)	土木基盤設備グループ	2022/11/10	伐採木(枝・葉)	14	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
35	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃 棄業務委託(2022)	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/11/17	不燃シート	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
36	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃 棄業務委託(2022)	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/11/17	テープ、ロープ	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
37	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃 棄業務委託(2022)	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/11/17	クランプカバー、ビニール	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
38	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃 棄業務委託(2022)	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/11/17	紙、布	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
39	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/10/27	金属ガラ	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
40	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/10/27	アスファルトガラ	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率		表面線量率		$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/10/27	不燃シート	1	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
42	福島第一原子力発電所 保安資材管理業務	企業棟A棟休憩所、厚生棟休憩所、5.6S/B休憩所	放射線防護グループ	2022/11/9	紙・ウエス類	0.7	0.3	μ Sv/h	0.3	μ Sv/h	無	
43	福島第一原子力発電所 保安資材管理業務	企業棟A棟休憩所、厚生棟休憩所、5.6S/B休憩所	放射線防護グループ	2022/11/9	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.3	0.3	μ Sv/h	0.3	μ Sv/h	無	
44	福島第一原子力発電所 保安資材管理業務	企業棟A棟休憩所、厚生棟休憩所、5.6S/B休憩所	放射線防護グループ	2022/11/9	木材類	0.1	0.3	μ Sv/h	0.3	μ Sv/h	無	
45	福島第一原子力発電所 保安資材管理業務	企業棟A棟休憩所、厚生棟休憩所、5.6S/B休憩所	放射線防護グループ	2022/11/9	可燃物その他	0.1	0.3	μ Sv/h	0.3	μ Sv/h	無	
46	福島第一原子力発電所 保安資材管理業務	企業棟A棟休憩所、厚生棟休憩所、5.6S/B休憩所	放射線防護グループ	2022/11/9	難燃物その他	0.2	0.3	μ Sv/h	0.3	μ Sv/h	無	
47	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2022/11/15	段ボール・紙	5	0.004	mSv/h	0.004	mSv/h	無	
48	1F 集中ラド建屋 ガレキ撤去他業務委託	プロセス建屋1FL・3FLほか	地下水対策設備グループ	2022/10/19	セラミックフィルター	6	0.001	mSv/h	0.1	mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
49	1F 陳場沢川移設準備及び関連除却工事	5,6号機北側ゲート西側 発達立坑(GM-13、14)	土木基盤設備グループ	2022/11/10	伐採木(幹・根)	15	0.01	mSv/h	0.02	mSv/h	無	
50	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	K4タンク群 西側エリア	処理水機械設備設置PJグループ	2022/11/10	難燃物(エフレックス管)	3	2	μ Sv/h	2	μ Sv/h	無	
51	1F-33.5m盤フェーシング工事(その1)	旧1, 2号開閉所東側エリア	土木水対策設備グループ	2022/11/14	コンクリートガラ	3	0.001	mSv/h	0.002	mSv/h	無	
52	廃棄物運搬業務(委託)(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/11/10	ホリ	2	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
53	廃棄物運搬業務(委託)(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/11/10	プラスチック	2	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
54	廃棄物運搬業務(委託)(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/11/10	紙	1	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
55	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/11/4	プラビニール	4	4	μ Sv/h	4	μ Sv/h	無	
56	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/11/4	難燃シート	1	4	μ Sv/h	4	μ Sv/h	無	
57	【直営】1-4号機運転業務発生廃棄物(可燃ゴミ)	1F構内	作業管理グループ	2022/11/15	紙・ウエス類	0.09	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
58	【直営】1-4号機運転業務発生廃棄物(可燃ゴミ)	1F構内	作業管理グループ	2022/11/15	紙・ウエス類	0.09	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
59	【直営】1-4号機運転業務発生廃棄物(可燃ゴミ)	1F構内	作業管理グループ	2022/11/15	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.09	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
60	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/10/27	金属ガラ	2	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率		表面線量率		$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/10/27	コンクリートガラ	1	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
62	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/10/27	アスファルトガラ	1	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
63	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/10/27	不燃シート	1	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
64	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/11/4	プラビニール	5	4	μ Sv/h	4	μ Sv/h	無	
65	1F 陳場沢川移設準備及び関連除却工事	5,6号機北側ゲート西側 発達立坑(GM-13、14)	土木基盤設備グループ	2022/11/10	伐採木(幹・根)	12	0.01	mSv/h	0.02	mSv/h	無	
66	1F-33.5m盤フェーシング工事(その1)	旧1, 2号開閉所東側エリア	土木水対策設備グループ	2022/11/14	コンクリートガラ	3	0.001	mSv/h	0.002	mSv/h	無	
67	1F-1~4号機雨水設備動力盤他設置工事(3期)	G3北タンクエリア他	電気設備建設グループ	2022/10/26	紙類	0.4	0.004	mSv/h	0.004	mSv/h	無	
68	1F-1~4号機雨水設備動力盤他設置工事(3期)	G3北タンクエリア他	電気設備建設グループ	2022/10/26	プラ・ポリ・ビニール類	0.6	0.004	mSv/h	0.004	mSv/h	無	
69	1F-1~4号機雨水設備動力盤他設置工事(3期)	G3北タンクエリア他	電気設備建設グループ	2022/10/26	ロープ類	0.3	0.004	mSv/h	0.004	mSv/h	無	
70	1F-1~4号機雨水設備動力盤他設置工事(3期)	G3北タンクエリア他	電気設備建設グループ	2022/10/26	難燃シート	0.3	0.004	mSv/h	0.004	mSv/h	無	
71	1F-1~4号機雨水設備動力盤他設置工事(3期)	G3北タンクエリア他	電気設備建設グループ	2022/10/26	難燃物その他	0.4	0.004	mSv/h	0.004	mSv/h	無	
72	1F-1~4号機 汚染水受払タンク水位計他信頼度向上対策工事	タンクエリア	水処理計装設備グループ	2022/10/24	プラスチック・ポリビニール類	1	5	μ Sv/h	5	μ Sv/h	無	
73	1F-1~4号機 汚染水受払タンク水位計他信頼度向上対策工事	タンクエリア	水処理計装設備グループ	2022/10/24	難燃物その他(グリーントラフ)	1	5	μ Sv/h	5	μ Sv/h	無	
74	1F-1~4号機 汚染水受払タンク水位計他信頼度向上対策工事	タンクエリア	水処理計装設備グループ	2022/10/24	金属ガラ	0.5	5	μ Sv/h	5	μ Sv/h	無	
75	1F-1~4号機 汚染水受払タンク水位計他信頼度向上対策工事	タンクエリア	水処理計装設備グループ	2022/10/24	不燃物その他(不燃シート)	0.5	5	μ Sv/h	5	μ Sv/h	無	
76	1F-1~4号機 汚染水受払タンク水位計他信頼度向上対策工事	タンクエリア	水処理計装設備グループ	2022/10/24	不燃物その他(バッテリー)	0.2	5	μ Sv/h	5	μ Sv/h	無	
77	福島第一原子力発電所 保安資材管理業務	企業棟A棟休憩所、厚生棟休憩所、5.6S/B休憩所	放射線防護グループ	2022/11/9	金属ガラ	0.3	0.3	μ Sv/h	0.3	μ Sv/h	無	
78	福島第一原子力発電所 保安資材管理業務	企業棟A棟休憩所、厚生棟休憩所、5.6S/B休憩所	放射線防護グループ	2022/11/9	塩化ビニール類	0.1	0.3	μ Sv/h	0.3	μ Sv/h	無	
79	福島第一原子力発電所 保安資材管理業務	企業棟A棟休憩所、厚生棟休憩所、5.6S/B休憩所	放射線防護グループ	2022/11/9	不燃物その他	0.1	0.3	μ Sv/h	0.3	μ Sv/h	無	
80	1F-33.5m盤フェーシング工事(その1)	旧1, 2号開閉所東側エリア	土木水対策設備グループ	2022/11/14	コンクリートガラ	3	0.001	mSv/h	0.002	mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率		表面線量率		$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	廃棄物運搬業務(委託)(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/11/10	ホリ	2	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
82	廃棄物運搬業務(委託)(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/11/10	プラスチック	2	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
83	廃棄物運搬業務(委託)(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/11/10	紙	1	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
84	1F 不用品解体運搬業務委託	福島第一原子力発電所構内 機タービン建屋、建屋周辺	電気設備保守グループ	2022/11/16	分電盤、変圧器	2	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
85	1F 不用品解体運搬業務委託	福島第一原子力発電所構内 機タービン建屋、建屋周辺	電気設備保守グループ	2022/11/16	分電盤用架台	0.5	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
86	1F 不用品解体運搬業務委託	福島第一原子力発電所構内 機タービン建屋、建屋周辺	電気設備保守グループ	2022/11/16	足場パイプ	0.5	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
87	1F 不用品解体運搬業務委託	福島第一原子力発電所構内 機タービン建屋、建屋周辺	電気設備保守グループ	2022/11/16	足場板	1	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
88	1F 不用品解体運搬業務委託	福島第一原子力発電所構内 機タービン建屋、建屋周辺	電気設備保守グループ	2022/11/16	ケーブル類	0.3	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
89	1F 不用品解体運搬業務委託	福島第一原子力発電所構内 機タービン建屋、建屋周辺	電気設備保守グループ	2022/11/16	クランプ、足場用部材、番線	0.1	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
90	1F 不用品解体運搬業務委託	福島第一原子力発電所構内 機タービン建屋、建屋周辺	電気設備保守グループ	2022/11/16	防災シート	0.1	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
91	1F 不用品解体運搬業務委託	福島第一原子力発電所構内 機タービン建屋、建屋周辺	電気設備保守グループ	2022/11/16	ドラム缶	1	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
92	1F 不用品解体運搬業務委託	福島第一原子力発電所構内 機タービン建屋、建屋周辺	電気設備保守グループ	2022/11/16	不燃物その他	0.2	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
93	1F ろ過水移送配管他移設工事	ろ過水タンク西側エリア	電気設備建設グループ	2022/11/8	可燃物 紙・ウエス類	2	5	μ Sv/h	5	μ Sv/h	無	
94	1F ろ過水移送配管他移設工事	ろ過水タンク西側エリア	電気設備建設グループ	2022/11/8	可燃物 プラスチック・ホリ・ビニール類	2	5	μ Sv/h	5	μ Sv/h	無	
95	1F 陳場沢川移設準備及び関連除却工事	5,6号機北側ゲート西側 発進立坑(GM-13、14)	土木基盤設備グループ	2022/11/10	伐採木(枝・葉)	10	0.01	mSv/h	0.02	mSv/h	無	
96	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/9/27	ダンボール	1	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
97	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/9/27	ウエス	0.5	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
98	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/9/27	プラスチック	1	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
99	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/9/27	フレコンパック	2.5	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
100	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/11/17	番線、板金材	1	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	β・α 汚染の有無	β+γ 線量率
101	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/11/17	ゴム	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
102	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/11/17	枕木	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
103	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/11/11	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
104	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/11/15	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
105	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/11/15	木材類	1.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
106	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/11/15	可燃物その他	1.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
107	1F 5号機起動変圧器土木設備整備工事	5号機西側	土木基盤設備グループ	2022/11/16	紙・ウエス類	1	5 μSv/h	5 μSv/h	無	
108	1F 5号機起動変圧器土木設備整備工事	5号機西側	土木基盤設備グループ	2022/11/16	可燃物その他	2	5 μSv/h	5 μSv/h	無	
109	1F 5号機起動変圧器土木設備整備工事	5号機西側	土木基盤設備グループ	2022/11/16	不燃物その他	2	5 μSv/h	5 μSv/h	無	
110	1F 陳場沢川移設準備及び関連除却工事	5,6号機北側ゲート西側 発進立坑(GM-13、14)	土木基盤設備グループ	2022/11/10	伐採木(幹・根)	10	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
111	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/11/11	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
112	1F-33.5m盤フェーシング工事(その1)	フランジタンク解体部材一時保管施設 ①東側エリア	土木水対策設備グループ	2022/11/14	アスファルトガラ	3	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
113	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/9/27	金属ガラ	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
114	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/9/27	コンクリートガラ	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
115	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/11/14	GWP ベース	4	2 μSv/h	2 μSv/h	無	
116	TP8. 5m盤フェーシング工事(2022)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/9/12	可燃物その他	2	5 μSv/h	10 μSv/h	無	
117	TP8. 5m盤フェーシング工事(2022)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/9/12	木材類	3	5 μSv/h	10 μSv/h	無	
118	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/11/8	紙	4	4 μSv/h	4 μSv/h	無	
119	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/11/8	ダンボール	1	4 μSv/h	4 μSv/h	無	
120	1F 日本海溝津波対策防潮堤設置工事(5/6号機)ならびに関連除却工事	5/6号機建屋付近	処理水土木設備設置PJグループ	2022/11/18	金属ガラ	2.5	2 μSv/h	2 μSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	β・α 汚染の有無	β+γ 線量率
121	TP8. 5m盤フェーシング工事(2022)	1~4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/9/12	可燃その他	2	5 μSv/h	10 μSv/h	無	
122	TP8. 5m盤フェーシング工事(2022)	1~4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/9/12	木材類	3	5 μSv/h	10 μSv/h	無	
123	1F-33.5m盤フェーシング工事(その1)	フランジタンク解体部材一時保管施設 ①東側エリア	土木水対策設備グループ	2022/11/14	アスファルトガラ	3	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
124	1F-4号機R/B南側道路雨水排水側溝 撤去工事	4号機R/B南側道路	建築設備建設グループ	2022/11/16	コンクリートガラ	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
125	1F 歩廊他修理工事	出入り管理所東側エリア(高台エリア)	PCV関連設備・内部調査P Jグループ	2022/11/17	可燃物(プラ・ポリ・ビニール 類)	2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
126	TP8. 5m盤フェーシング工事(2022)	1~4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/9/12	可燃その他	2	5 μSv/h	10 μSv/h	無	
127	TP8. 5m盤フェーシング工事(2022)	1~4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/9/12	木材類	3	5 μSv/h	10 μSv/h	無	
128	1F 歩廊他修理工事	出入り管理所東側エリア(高台エリア)	PCV関連設備・内部調査P Jグループ	2022/11/17	不燃物(金属ガラ)	3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
129	1F-1~4号機 蒸発濃縮装置薬品処理業 務委託	淡水処理設備・蒸気供給設備エリア	処理設備グループ	2022/11/7	紙類	2	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
130	1F-1~4号機 蒸発濃縮装置薬品処理業 務委託	淡水処理設備・蒸気供給設備エリア	処理設備グループ	2022/11/7	ポリ・ビニール類	2	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
131	肺モニタ設置に伴う大型休憩所改修工事 関連除却	大型休憩所	建築設備保守グループ	2022/11/9	不燃その他	4	0.15 μSv/h	0.15 μSv/h	無	
132	1F 日本海溝津波対策防潮堤設置工事 (5/6号機)ならびに関連除却工事	5/6号機建屋付近	処理水土木設備設置PJグ ループ	2022/11/18	金属ガラ	2.5	2 μSv/h	2 μSv/h	無	
133	増設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2022/11/15	不燃物(金属ガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
134	1F ろ過水移送配管他移設工事	ろ過水タンク西側エリア	電気設備建設グループ	2022/11/8	難燃物 ホース類	3	5 μSv/h	5 μSv/h	無	
135	1~4号機 サブドレン集水設備保守点検業 務委託(2022)	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2022/11/10	木材	1	5 μSv/h	5 μSv/h	無	
136	1~4号機 サブドレン集水設備保守点検業 務委託(2022)	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2022/11/10	紙・ウエス	2	5 μSv/h	5 μSv/h	無	
137	1~4号機 サブドレン集水設備保守点検業 務委託(2022)	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2022/11/10	プラ・ポリ・ビニール類	2	5 μSv/h	5 μSv/h	無	
138	1F-33.5m盤フェーシング工事(その1)	フランジタンク解体部材一時保管施設 ①東側エリア	土木水対策設備グループ	2022/11/14	アスファルトガラ	3	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
139	1F ろ過水移送配管他移設工事	ろ過水タンク西側エリア	電気設備建設グループ	2022/11/8	可燃物 木材類	1	5 μSv/h	5 μSv/h	無	
140	1F ろ過水移送配管他移設工事	ろ過水タンク西側エリア	電気設備建設グループ	2022/11/8	可燃物 プラスチック・ポリ・ビニール 類	1	5 μSv/h	5 μSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	β・α 汚染の有無	β+γ 線量率
141	1F ろ過水移送配管他移設工事	ろ過水タンク西側エリア	電気設備建設グループ	2022/11/8	難燃物 難燃シート類	1	5 μSv/h	5 μSv/h	無	
142	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/11/14	CWP ベース	4	2 μSv/h	2 μSv/h	無	
143	肺モニタ設置に伴う大型休憩所改修工事 関連除却	大型休憩所	建築設備保守グループ	2022/11/9	不燃その他	4	0.15 μSv/h	0.15 μSv/h	無	
144	1F ろ過水移送配管他移設工事	ろ過水タンク西側エリア	電気設備建設グループ	2022/11/8	不燃物 ケーブル類	10	5 μSv/h	5 μSv/h	無	
145	1F ろ過水移送配管他移設工事	ろ過水タンク西側エリア	電気設備建設グループ	2022/11/8	不燃物 金属ガラ	7	5 μSv/h	5 μSv/h	無	
146	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃 棄業務委託(2022)	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/11/18	ホース	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
147	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/11/11	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
148	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/11/11	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
149	1F 5号機起動変圧器土木設備整備工事	5号機西側	土木基盤設備グループ	2022/11/16	金属ガラ	2	5 μSv/h	5 μSv/h	無	
150	1F 5号機起動変圧器土木設備整備工事	5号機西側	土木基盤設備グループ	2022/11/16	可燃物その他	2	5 μSv/h	5 μSv/h	無	
151	肺モニタ設置に伴う大型休憩所改修工事 関連除却	大型休憩所	建築設備保守グループ	2022/11/9	金属ガラ	4	0.15 μSv/h	0.15 μSv/h	無	
152	1F 日本海溝津波対策防潮堤設置工事 (5/6号機)ならびに関連除却工事	5/6号機建屋付近	処理水土木設備設置PJグループ	2022/11/18	金属ガラ	2.5	2 μSv/h	2 μSv/h	無	
153	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/11/10	プラビニール	5	4 μSv/h	4 μSv/h	無	
154	1F ろ過水移送配管他移設工事	ろ過水タンク西側エリア	電気設備建設グループ	2022/11/8	難燃物 ホース類	5	5 μSv/h	5 μSv/h	無	
155	1F-1 R/B内環境改善業務委託(1)	固体庫9棟西側エリア	RPV内部調査・線量低減PJグループ	2022/10/25	6m3キャスク(2022 SK-01241)	6	0.008 mSv/h	0.13 mSv/h	β有	0.7 mSv/h
156	1F-1 R/B内環境改善業務委託(1)	固体庫9棟西側エリア	RPV内部調査・線量低減PJグループ	2022/10/25	6m3キャスク(2022 SK-01244)	6	0.006 mSv/h	0.07 mSv/h	β有	0.6 mSv/h
157	1F-1 R/B内環境改善業務委託(1)	固体庫9棟西側エリア	RPV内部調査・線量低減PJグループ	2022/10/25	6m3キャスク	2	0.002 mSv/h	0.07 mSv/h	β有	0.6 mSv/h
158	1F-1 R/B内環境改善業務委託(1)	固体庫9棟西側エリア	RPV内部調査・線量低減PJグループ	2022/10/25	6m3キャスク	2	0.002 mSv/h	0.07 mSv/h	β有	0.6 mSv/h
159	1F-1 R/B内環境改善業務委託(1)	固体庫9棟西側エリア	RPV内部調査・線量低減PJグループ	2022/10/25	6m3キャスク	2	0.002 mSv/h	0.07 mSv/h	β有	0.6 mSv/h
160	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/11/10	紙	3	4 μSv/h	4 μSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	β・α 汚染の有無	β+γ 線量率
161	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/11/10	ダンボール	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
162	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/11/10	たばこ	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
163	消火水利周辺防草シート敷設工事	工作建屋(グリット番号:GJ-26)	処理設備グループ	2022/11/11	オイル固化後可燃物	5	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
164	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/11/18	保温材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
165	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/9/22	縄ロープ	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
166	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/9/22	プラ(パレット)・ポリ類	2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
167	1F 環境モニタリング業務委託(2022)	環境管理棟(GQ-27)	放出・環境モニタリンググループ	2022/11/9	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
168	1F 環境モニタリング業務委託(2022)	環境管理棟(GQ-27)	放出・環境モニタリンググループ	2022/11/9	可燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
169	1F 環境モニタリング業務委託(2022)	環境管理棟(GQ-27)	放出・環境モニタリンググループ	2022/11/9	可燃物その他	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
170	1F 環境モニタリング業務委託(2022)	環境管理棟(GQ-27)	放出・環境モニタリンググループ	2022/11/9	紙・ウエス類	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
171	1~4号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託(2022)	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2022/11/10	金属ガラ	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
172	1~4号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託(2022)	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2022/11/10	ケーブル	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
173	1~4号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託(2022)	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2022/11/10	安全帯	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
174	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/9/22	鋼材・金属・足場材	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
175	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/9/22	エンジンポンプ(油抜き済み)	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
176	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/9/22	塩ビ管・塩ビシート	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
177	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/9/22	ケーブル類	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
178	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/9/22	防災シート類	2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
179	1F-4号機R/B南側道路雨水排水側溝撤去工事	4号機R/B南側道路	建築設備建設グループ	2022/11/16	コンクリートガラ	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
180	1F 日本海溝津波対策防潮堤設置工事(5/6号機)ならびに関連除却工事	5/6号機建屋付近	処理水土木設備設置PJグループ	2022/11/18	金属ガラ	2.5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	

