

瓦礫類・伐採木管理票【高線量】

No.	作業件名	発生場所	作業主管G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F-2 R/B 1階干渉物撤去工事(1)その2	2号機 R/B 1階	環境整備・線量低減PJグループ	2022/2/10	不燃物その他	5	0.06 mSv/h	6 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	80 mSv/h
2	1F-2 R/B 1階干渉物撤去工事(1)その2	2号機 R/B 1階	環境整備・線量低減PJグループ	2022/2/10	不燃物その他	5	0.06 mSv/h	6 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	80 mSv/h
3	1F-2 R/B 1階干渉物撤去工事(1)その2	2号機 R/B 1階	環境整備・線量低減PJグループ	2022/2/10	不燃物その他	5	0.06 mSv/h	6 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	80 mSv/h
4	1F-2 R/B 1階干渉物撤去工事(1)その2	2号機 R/B 1階	環境整備・線量低減PJグループ	2022/2/10	不燃物その他	5	0.06 mSv/h	6 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	80 mSv/h
5	1F-3号機 原子炉建屋排水業務委託	3号機建屋T/B	地下水対策設備グループ	2022/2/16	紙類	0.5	0.01 mSv/h	0.2 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	0.3 mSv/h
6	1F-3号機 原子炉建屋排水業務委託	3号機建屋T/B	地下水対策設備グループ	2022/2/16	ビニール類	0.5	0.01 mSv/h	0.2 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	0.3 mSv/h
7	1F-3号機 原子炉建屋排水業務委託	3号機建屋T/B	地下水対策設備グループ	2022/2/16	可燃物その他	0.4	0.01 mSv/h	0.2 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	0.3 mSv/h
8	1F-3号機 原子炉建屋排水業務委託	3号機建屋T/B	地下水対策設備グループ	2022/2/16	金属ガラ	0.4	0.01 mSv/h	0.2 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	0.3 mSv/h
9	1F-3号機 原子炉建屋排水業務委託	3号機建屋T/B	地下水対策設備グループ	2022/2/16	コンクリートガラ	0.1	0.01 mSv/h	0.2 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	0.3 mSv/h
10	1F-3号機 原子炉建屋排水業務委託	3号機建屋T/B	地下水対策設備グループ	2022/2/16	難燃シート類	0.3	0.01 mSv/h	0.2 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	0.3 mSv/h
11	1F-3号機 原子炉建屋排水業務委託	3号機建屋T/B	地下水対策設備グループ	2022/2/16	紙類	0.2	0.01 mSv/h	1 mSv/h	β 有	20 mSv/h
12	1F-3号機 原子炉建屋排水業務委託	3号機建屋T/B	地下水対策設備グループ	2022/2/16	ビニール類	0.7	5 μ Sv/h	3 mSv/h	β 有	3.5 mSv/h
13	1F-3号機 原子炉建屋排水業務委託	3号機建屋T/B	地下水対策設備グループ	2022/2/16	金属ガラ	0.3	5 μ Sv/h	5 mSv/h	β 有	10 mSv/h
14	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B南側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2022/3/2	不燃物その他(2021FU-00173)	6	0.1 mSv/h	2.5 mSv/h	無	
15	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B南側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2022/3/2	不燃物その他(2021FU-00177)	6	0.1 mSv/h	11 mSv/h	無	
16	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B南側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2022/3/2	不燃物その他(2021FU-00127)	6	0.1 mSv/h	2 mSv/h	無	
17	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B南側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2022/3/2	不燃物その他(2021FU-00132)	6	0.1 mSv/h	4 mSv/h	無	
18	1F-1/2号機 SGTS配管撤去工事(その2)	4号機力バー建屋1階	1~6号機械設備グループ	2022/3/3	配管材(2021SS-20001)	2.1	0.003 mSv/h	30 mSv/h	α 有	
19	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B南側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2022/3/3	不燃物その他(2021FU-00114)	6	0.1 mSv/h	2 mSv/h	無	
20	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B南側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2022/3/3	不燃物その他(2021FU-00109)	6	0.1 mSv/h	3 mSv/h	無	

瓦礫類・伐採木管理票【高線量】

No.	作業件名	発生場所	作業主管G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B南側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2022/3/3	不燃物その他(2021FU-00133)	6	0.1 mSv/h	2.5 mSv/h	無	
22	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B南側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2022/3/3	不燃物その他(2021FU-00253)	6	0.1 mSv/h	3 mSv/h	無	
23	1F2 R/B内干渉物撤去	2号機 R/B 1階	環境整備・線量低減PJグループ	2022/2/10	難燃物(難燃シート類)	1	0.1 mSv/h	1 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	1 mSv/h
24	1F2 R/B内干渉物撤去	2号機 R/B 1階	環境整備・線量低減PJグループ	2022/2/10	可燃物(紙・ウエス類)	1	0.1 mSv/h	11 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	100 mSv/h
25	1F2 R/B内干渉物撤去	2号機 R/B 1階	環境整備・線量低減PJグループ	2022/2/10	可燃物(プラスチック・ホリ・ビニール類)	1	0.1 mSv/h	12 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	100 mSv/h
26	1F2 R/B内干渉物撤去	2号機 R/B 1階	環境整備・線量低減PJグループ	2022/2/10	不燃物(金属ガラ)	2	0.1 mSv/h	2 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	100 mSv/h
27	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B南側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2022/3/7	不燃物その他(2021FU-00103)	6	0.1 mSv/h	13 mSv/h	無	
28	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B南側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2022/3/7	不燃物その他(2021FU-00113)	6	0.1 mSv/h	30 mSv/h	無	
29	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B南側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2022/3/7	不燃物その他(2021ZK-04960)	6	0.1 mSv/h	5 mSv/h	無	
30	1F-2 オペフロ遮蔽体設置工事(その1)	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/3/8	プラ・ポリ(装備類)	2	0.15 mSv/h	0.9 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	1.5 mSv/h
31	1F-2 オペフロ遮蔽体設置工事(その1)	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/3/8	ゴムキャタ(ゴム類)	2	0.15 mSv/h	2.5 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	10 mSv/h
32	1F-2 オペフロ遮蔽体設置工事(その1)	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/3/8	紙・ウエス類(キムタオル)	2	0.15 mSv/h	2 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	5 mSv/h
33	1F-2 オペフロ遮蔽体設置工事(その1)	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/3/8	プラ・ポリ(装備類)	2	0.15 mSv/h	0.9 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	1.5 mSv/h
34	1F-2 オペフロ遮蔽体設置工事(その1)	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/3/8	ゴムキャタ(ゴム類)	2	0.15 mSv/h	4 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	15 mSv/h
35	1F-2 オペフロ遮蔽体設置工事(その1)	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/3/8	ヘパフィルター	1	0.15 mSv/h	1 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	4 mSv/h
36	1F-2 オペフロ遮蔽体設置工事(その1)	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/3/8	長靴(ゴム類)	1	0.15 mSv/h	2 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	5 mSv/h
37	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B南側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2022/3/9	不燃物その他(2021ZK-04955)	6	0.1 mSv/h	1.3 mSv/h	無	
38	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B南側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2022/3/9	不燃物その他(2021ZK-04932)	6	0.1 mSv/h	1.3 mSv/h	無	
39	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B南側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2022/3/9	不燃物その他(2021GF-0002)	6	0.1 mSv/h	30 mSv/h	無	
40	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機 周辺ヤード	1号カバー設置PJグループ	2022/2/10	2021 SK-00282 不燃物その他	5	0.01 mSv/h	3.5 mSv/h	β 有	5 mSv/h

瓦礫類・伐採木管理票【高線量】

No.	作業件名	発生場所	作業主管G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	#1大型カバー設置工事	1号機 周辺ヤード	1号カバー設置PJグループ	2022/2/17	2021 SK-00301 不燃物その他	5.8	0.01 mSv/h	1.3 mSv/h	β 有	2.9 mSv/h
42	#1大型カバー設置工事	1号機 周辺ヤード	1号カバー設置PJグループ	2022/2/17	2021 SK-00302 不燃物その他	5.5	0.01 mSv/h	3.5 mSv/h	β 有	6.4 mSv/h
43	#1大型カバー設置工事	1号機 周辺ヤード	1号カバー設置PJグループ	2022/2/17	2021 SK-00317 不燃物その他	5	0.01 mSv/h	2.5 mSv/h	β 有	4.8 mSv/h
44	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B南側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2022/3/11	不燃物その他(2021ZK-05199)	6	0.1 mSv/h	1.1 mSv/h	無	
45	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B南側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2022/3/14	不燃物その他(2021ZK-05253)	6	0.1 mSv/h	4 mSv/h	無	
46	#1大型カバー設置工事	1号機 周辺ヤード	1号カバー設置PJグループ	2022/2/15	2021 SK-00246 不燃物その他	4.5	0.01 mSv/h	2 mSv/h	β 有	4.7 mSv/h
47	#1大型カバー設置工事	1号機 周辺ヤード	1号カバー設置PJグループ	2022/2/15	2021 SK-00303 不燃物その他	5	0.01 mSv/h	1.3 mSv/h	β 有	2 mSv/h
48	#1大型カバー設置工事	1号機 周辺ヤード	1号カバー設置PJグループ	2022/2/15	2021 SK-00318 不燃物その他	5.5	0.01 mSv/h	1.6 mSv/h	β 有	3.5 mSv/h
49	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機 周辺ヤード	1号カバー設置PJグループ	2022/2/10	2021 SK-00271 可燃物(木材類)	5.5	0.01 mSv/h	1.3 mSv/h	β 有	2.8 mSv/h
50	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機 周辺ヤード	1号カバー設置PJグループ	2022/2/10	2021 SK-00281 不燃物その他	5	0.01 mSv/h	1.8 mSv/h	β 有	3.5 mSv/h
51	1F-2 R/B大物搬入口2階遮へい設置工事	2号機 R/B 1階	環境整備・線量低減PJグループ	2022/3/14	不燃物その他	5	0.06 mSv/h	6 mSv/h	β 有	80 mSv/h
52	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機 周辺ヤード	1号カバー設置PJグループ	2022/2/10	2021 SK-00271 可燃物(木材類)	5.5	0.01 mSv/h	1.3 mSv/h	β 有	2.8 mSv/h
53	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機 周辺ヤード	1号カバー設置PJグループ	2022/2/10	2021 SK-00281 不燃物その他	5	0.01 mSv/h	1.8 mSv/h	β 有	3.5 mSv/h
54	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B南側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2022/3/23	不燃物その他(2021ZK-05253)	6	0.1 mSv/h	4 mSv/h	β 有	6 mSv/h
55	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	1/2号機 Rw/B屋上	2号構台設置PJグループ	2021/12/15	金属ガラ(2021 SS-10019)	5.5	0.08 mSv/h	8 mSv/h	β 有	12 mSv/h
56	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	1/2号機 Rw/B屋上	2号構台設置PJグループ	2021/12/15	金属ガラ(2021 SS-10020)	5.5	0.08 mSv/h	8 mSv/h	β 有	12 mSv/h
57	1F-3 原子炉格納容器内取水設備設置工事及び同関連除却	3号原子炉建屋	安全システムPJグループ	2022/3/10	シート類	1.5	0.05 mSv/h	1 mSv/h	α 有	
58	1F-3 原子炉格納容器内取水設備設置工事及び同関連除却	3号原子炉建屋	安全システムPJグループ	2022/3/10	紙・ウエス	1	0.05 mSv/h	1 mSv/h	α 有	
59	1F-3 原子炉格納容器内取水設備設置工事及び同関連除却	3号原子炉建屋	安全システムPJグループ	2022/3/10	ホース	1.5	0.05 mSv/h	0.5 mSv/h	α 有	
60	1F-3 原子炉格納容器内取水設備設置工事及び同関連除却	3号原子炉建屋	安全システムPJグループ	2022/3/10	配管	1	0.05 mSv/h	0.6 mSv/h	α 有	

瓦礫類・伐採木管理票【高線量】

[illegible]