

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F 日本海溝津波対策防潮堤設置工事 (5/6号機)ならびに関連除却工事	5/6号機建屋付近	処理水土木設備設置PJグループ	2023/5/10	トラロープ	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
2	1F 日本海溝津波対策防潮堤設置工事 (5/6号機)ならびに関連除却工事	5/6号機建屋付近	処理水土木設備設置PJグループ	2023/5/10	土のう袋	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
3	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/4/6	紙・ダンボール	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
4	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/4/6	ポリ袋、廃プラ、ビニールごみ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
5	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/4/6	木材	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
6	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/4/6	テープ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
7	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/4/6	トンバック(空)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
8	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/4/27	缶	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
9	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/4/27	金属ガラ	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
10	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5号機 タービン建屋 B1FL	電気設備建設グループ	2023/4/6	はつり屑	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
11	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5号機 タービン建屋 B1FL	電気設備建設グループ	2023/4/6	濡れキムタオル	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
12	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5号機 タービン建屋 B1FL	電気設備建設グループ	2023/4/6	シート	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
13	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5号機 タービン建屋 B1FL	電気設備建設グループ	2023/4/6	カバーオール(石綿含有物)	0.3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
14	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5号機 タービン建屋 B1FL	電気設備建設グループ	2023/4/6	マスク(石綿含有物)	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
15	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/4/27	プラポリ	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
16	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	プロセス主建屋南側道路、タンクエリア	貯留設備グループ	2023/4/27	板金材・金属ガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
17	1F 日本海溝津波対策防潮堤設置工事 (5/6号機)ならびに関連除却工事	5/6号機建屋付近	処理水土木設備設置PJグループ	2023/5/9	アスファルト殻	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
18	1F-2号機仮設物片付け業務委託	2号機R/B近傍	2号構台設置PJグループ	2023/3/23	可燃物(木材類)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
19	1F-2号機仮設物片付け業務委託	2号機R/B近傍	2号構台設置PJグループ	2023/3/23	可燃物(紙・ウエス類)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
20	1F-2号機仮設物片付け業務委託	2号機R/B近傍	2号構台設置PJグループ	2023/3/23	可燃物(プラスチック・ポリ・ビニール類)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F-2号機仮設物片付け業務委託	2号機R/B近傍	2号機台設置PJグループ	2023/3/23	足場用ネット	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
22	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/4/17	プラスチック・ポリ・ビニール類	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
23	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/4/17	紙・ウエス類	0.9	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
24	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/4/17	可燃物フレコンバック	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
25	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5.6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/4/6	木材	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
26	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5.6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/4/6	トンバック(空)	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
27	1F-5R RHR(B)系設備他点検手入工事(2023)	5号機 Rx建屋 1・B1FL全域	1～6号機械設備グループ	2023/3/10	ゴム類(ゴムパッキン)	0.2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
28	1F-5R RHR(B)系設備他点検手入工事(2023)	5号機 Rx建屋 1・B1FL全域	1～6号機械設備グループ	2023/3/10	難燃シート類(ピンクシート)	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
29	1F-5R RHR(B)系設備他点検手入工事(2023)	5号機 Rx建屋 1・B1FL全域	1～6号機械設備グループ	2023/3/10	紙・ウエス類(ウエス・紙)	1	4 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
30	1F-5R RHR(B)系設備他点検手入工事(2023)	5号機 Rx建屋 1・B1FL全域	1～6号機械設備グループ	2023/3/10	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
31	1F-5R RHR(B)系設備他点検手入工事(2023)	5号機 Rx建屋 1・B1FL全域	1～6号機械設備グループ	2023/3/10	金属ガラ(番線・スプレー缶(空))	0.7	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
32	1F-5R RHR(B)系設備他点検手入工事(2023)	5号機 Rx建屋 1・B1FL全域	1～6号機械設備グループ	2023/3/10	不燃物その他(亜鉛板)	0.5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
33	1F-5R RHR(B)系設備他点検手入工事(2023)	5号機 Rx建屋 1・B1FL全域	1～6号機械設備グループ	2023/3/10	土砂類(スラッジ)	0.2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
34	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/5/9	碎石	1	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
35	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/5/9	土砂類	4	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
36	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/5/9	碎石	4.9	0.001 mSv/h	0.015 mSv/h	β 有	1 mSv/h
37	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託(2023)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2023/5/11	フランジ・タンク片側板(TEPU190034)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
38	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5.6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/3/28	鉄筋、スクラップ、金属プレート	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
39	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5.6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/3/28	不燃シート	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
40	危険物貯蔵所廃油管理および廃油処理関連業務委託	No.1危険物屋外貯蔵所	運用支援グループ	2023/5/9	減容済ドラム缶、上蓋、バンド	2	2 μ Sv/h	15 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	危険物貯蔵所廃油管理および廃油処理関連業務委託	No.1危険物屋外貯蔵所	運用支援グループ	2023/5/9	防災シート	0.3	2 μ Sv/h	15 μ Sv/h	無	
42	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/5/10	コンクリートガラ	0.9	0.001 mSv/h	0.015 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
43	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/5/10	碎石	4.1	0.001 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	4 mSv/h
44	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/5/10	土砂類	1.3	0.001 mSv/h	0.004 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
45	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/5/10	碎石	3.5	0.01 mSv/h	0.008 mSv/h	β 有	6 mSv/h
46	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	南造成エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/5/10	竹(トンバック使用)	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
47	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/5/1	缶	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
48	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/5/1	ビン	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
49	減容処理設備 電気機械設備設置工事	減容処理施設	共用機械設備グループ	2023/4/26	可燃物 紙・ウエス類	0.5	0.21 μ Sv/h	0.22 μ Sv/h	無	
50	減容処理設備 電気機械設備設置工事	減容処理施設	共用機械設備グループ	2023/4/26	可燃物 プラスチック・ポリ・ビニール類	0.5	0.24 μ Sv/h	0.25 μ Sv/h	無	
51	減容処理設備 電気機械設備設置工事	減容処理施設	共用機械設備グループ	2023/4/26	可燃物 (可燃テープ、革手)	0.5	0.23 μ Sv/h	0.24 μ Sv/h	無	
52	減容処理設備 電気機械設備設置工事	減容処理施設	共用機械設備グループ	2023/4/26	難燃物 ゴム類	0.5	0.2 μ Sv/h	0.21 μ Sv/h	無	
53	緊急工事(計画外)	大型休憩所ER仮眠室及び大型休憩所屋外雨機械置場	建築設備保守グループ	2023/4/25	エアコン(室内外機)	1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
54	減容処理設備 電気機械設備設置工事	減容処理施設	共用機械設備グループ	2023/4/26	不燃 金属ガラ	3	0.22 μ Sv/h	0.24 μ Sv/h	無	
55	減容処理設備 電気機械設備設置工事	減容処理施設	共用機械設備グループ	2023/4/26	不燃 コンクリートガラ	5	0.23 μ Sv/h	0.25 μ Sv/h	無	
56	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/4/27	プラポリ	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
57	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/4/27	紙	3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
58	1F-2号機仮設物片付け業務委託	2号機R/B近傍	2号構台設置PJグループ	2023/3/23	防災シート	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
59	1F-2号機仮設物片付け業務委託	2号機R/B近傍	2号構台設置PJグループ	2023/3/23	エアロフレックス	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
60	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	南造成エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/5/10	竹(トンバック使用)	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/5/10	碎石	2.3	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.6 mSv/h
62	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/5/10	土砂類	2.6	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	1 mSv/h
63	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/5/10	碎石	5	0.001 mSv/h	0.025 mSv/h	β 有	6 mSv/h
64	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/5/11	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
65	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5/6号機敷地護岸エリア	処理水土木設備設置PJグループ	2023/5/12	処理済排泄物	2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
66	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/5/11	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
67	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/3/28	鉄筋、スクラップ、金属プレート	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
68	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/3/28	不燃シート	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
69	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアP2作業エリア	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/4/17	土砂類	6	0.005 mSv/h	0.8 mSv/h	β 有	20 mSv/h
70	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	南造成エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/5/10	竹(トンバック使用)	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
71	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/5/10	碎石	3.6	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	10 mSv/h
72	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/5/10	土砂類	1.2	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
73	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/5/10	碎石	3.7	0.001 mSv/h	0.007 mSv/h	β 有	2.5 mSv/h
74	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/5/10	土砂類	1.3	0.001 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	3 mSv/h
75	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/5/11	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
76	1F-1～4号機汚染水受払タンク水位計他計装品点検手入工事	プロセス建屋、HTI建屋、サイトバンカ建屋、焼却工作建屋	水処理計装設備グループ	2023/4/17	ケーブル類	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
77	1F-1～4号機汚染水受払タンク水位計他計装品点検手入工事	プロセス建屋、HTI建屋、サイトバンカ建屋、焼却工作建屋	水処理計装設備グループ	2023/4/17	カメラビデオ装置	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
78	1F-プロセス建屋他ITVカメラ取替工事	プロセス建屋、HTI建屋、サイトバンカ建屋、焼却工作建屋	水処理計装設備グループ	2023/4/17	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
79	1F-プロセス建屋他ITVカメラ取替工事	プロセス建屋、HTI建屋、サイトバンカ建屋、焼却工作建屋	水処理計装設備グループ	2023/4/17	紙・ウェス類	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
80	1F-プロセス建屋他ITVカメラ取替工事	プロセス建屋、HTI建屋、サイトバンカ建屋、焼却工作建屋	水処理計装設備グループ	2023/4/17	ケーブル類	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	(IRID)1F-2 原子炉格納容器内部調査技術の開発(X-6ペネトレーションを用いた内部詳細調査の現場実証)ハッチ開放関連作業	2号機西側ヤード	試験的取り出しPJグループ	2023/5/10	鉄材	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
82	(IRID)1F-2 原子炉格納容器内部調査技術の開発(X-6ペネトレーションを用いた内部詳細調査の現場実証)ハッチ開放関連作業	2号機西側ヤード	試験的取り出しPJグループ	2023/5/10	一斗缶	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
83	(IRID)1F-2 原子炉格納容器内部調査技術の開発(X-6ペネトレーションを用いた内部詳細調査の現場実証)ハッチ開放関連作業	2号機西側ヤード	試験的取り出しPJグループ	2023/5/10	鉄くず	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
84	(IRID)1F-2 原子炉格納容器内部調査技術の開発(X-6ペネトレーションを用いた内部詳細調査の現場実証)ハッチ開放関連作業	2号機西側ヤード	試験的取り出しPJグループ	2023/5/10	番線	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
85	(IRID)1F-2 原子炉格納容器内部調査技術の開発(X-6ペネトレーションを用いた内部詳細調査の現場実証)ハッチ開放関連作業	2号機西側ヤード	試験的取り出しPJグループ	2023/5/10	塩ビローブ	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
86	(IRID)1F-2 原子炉格納容器内部調査技術の開発(X-6ペネトレーションを用いた内部詳細調査の現場実証)ハッチ開放関連作業	2号機西側ヤード	試験的取り出しPJグループ	2023/5/10	不燃テープ	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
87	(IRID)1F-2 原子炉格納容器内部調査技術の開発(X-6ペネトレーションを用いた内部詳細調査の現場実証)ハッチ開放関連作業	2号機西側ヤード	試験的取り出しPJグループ	2023/5/10	防災シート	3.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
88	(IRID)1F-2 原子炉格納容器内部調査技術の開発(X-6ペネトレーションを用いた内部詳細調査の現場実証)ハッチ開放関連作業	2号機西側ヤード	試験的取り出しPJグループ	2023/5/10	乾電池	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
89	(IRID)1F-2 原子炉格納容器内部調査技術の開発(X-6ペネトレーションを用いた内部詳細調査の現場実証)ハッチ開放関連作業	2号機西側ヤード	試験的取り出しPJグループ	2023/5/10	コーキング容器	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
90	(IRID)1F-2 原子炉格納容器内部調査技術の開発(X-6ペネトレーションを用いた内部詳細調査の現場実証)ハッチ開放関連作業	2号機西側ヤード	試験的取り出しPJグループ	2023/5/10	不燃シート	0.6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
91	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2023/4/25	ポリ・ブラ	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
92	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2023/4/25	紙	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
93	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2023)	プロセス主建屋南側道路、タンクエリア	貯留設備グループ	2023/4/27	足場材・架台・配管・サポート材	3	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
94	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2023)	プロセス主建屋南側道路、タンクエリア	貯留設備グループ	2023/4/27	コンクリートベース	0.1	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
95	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2023)	プロセス主建屋南側道路、タンクエリア	貯留設備グループ	2023/4/27	水中ポンプ	3	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
96	1F-プロセス建屋他ITVカメラ取替工事	プロセス建屋、HTI建屋、サイトバンカ建屋、焼却工作建屋	水処理計装設備グループ	2023/4/17	ビデオカメラ装置	1	5 μ Sv/h	20 μ Sv/h	β 有	20 μ Sv/h
97	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	南造成エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/5/10	竹(トンパック使用)	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
98	1F-3号機所内変圧器(B)抜油業務委託	3号機R/B周辺ヤード、絶縁油貯蔵タンクエリア	電気設備保守グループ	2023/5/9	塩ビホース	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
99	1F-3号機所内変圧器(B)抜油業務委託	3号機R/B周辺ヤード、絶縁油貯蔵タンクエリア	電気設備保守グループ	2023/5/9	金属入り補強ホース	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
100	1F日本海津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1～4号機側)	千島海津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2023/4/20	紙・ウエス類	5	10 μ Sv/h	15 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/4/27	紙、布、ウエス	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
102	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/4/27	フレコン	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
103	1F-1~4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2023)	1~4号機 T/B・ヤード	地下水対策設備グループ	2023/4/6	水中ポンプ	0.7	0.003 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
104	1F-1~4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2023)	1~4号機 T/B・ヤード	地下水対策設備グループ	2023/4/6	防災シート・不燃シート	1	0.003 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.13 mSv/h
105	1F-1~4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2023)	1~4号機 T/B・ヤード	地下水対策設備グループ	2023/4/6	カムロック・鋼材・配管類	1	0.003 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.7 mSv/h
106	1F-1~4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2023)	1~4号機 T/B・ヤード	地下水対策設備グループ	2023/4/6	水中ポンプ	0.6	0.003 mSv/h	0.13 mSv/h	β 有	0.8 mSv/h
107	1F-1~4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2023)	1~4号機 T/B・ヤード	地下水対策設備グループ	2023/4/6	電源ケーブル	0.8	0.003 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
108	1F-1~4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2023)	1~4号機 T/B・ヤード	地下水対策設備グループ	2023/4/6	防災シート・不燃シート	1	0.003 mSv/h	0.07 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
109	1F-1~4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2023)	1~4号機 T/B・ヤード	地下水対策設備グループ	2023/4/6	乾電池・バッテリー・コーキング容器	0.4	0.003 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
110	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2023)	プロセス主建屋南側道路、タンクエリア	貯留設備グループ	2023/4/27	エフレックス	4	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
111	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2023)	プロセス主建屋南側道路、タンクエリア	貯留設備グループ	2023/4/27	耐圧ホース	4	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
112	大熊通り法面排水路改造工事	大熊通り	処理水土木設備設置PJグループ	2023/4/3	高密度ポリエチレン管(鉄含む)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
113	大熊通り法面排水路改造工事	大熊通り	処理水土木設備設置PJグループ	2023/4/3	高密度ポリエチレン管(鉄含む)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
114	危険物貯蔵所廃油管理および廃油処理関連業務委託	No.1危険物屋外貯蔵所	運用支援グループ	2023/5/9	減容済ドラム缶、上蓋、バンド	2	2 μ Sv/h	15 μ Sv/h	無	
115	(IRID)1F-2 原子炉格納容器内部調査技術の開発(X-6ペネトレーションを用いた内部詳細調査の現場実証)ハッチ開放関連作業	2号機西側ヤード	試験的取り出しPJグループ	2023/5/10	ナイロン袋	2.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
116	(IRID)1F-2 原子炉格納容器内部調査技術の開発(X-6ペネトレーションを用いた内部詳細調査の現場実証)ハッチ開放関連作業	2号機西側ヤード	試験的取り出しPJグループ	2023/5/10	角材	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
117	(IRID)1F-2 原子炉格納容器内部調査技術の開発(X-6ペネトレーションを用いた内部詳細調査の現場実証)ハッチ開放関連作業	2号機西側ヤード	試験的取り出しPJグループ	2023/5/10	ダンボール	1.4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
118	(IRID)1F-2 原子炉格納容器内部調査技術の開発(X-6ペネトレーションを用いた内部詳細調査の現場実証)ハッチ開放関連作業	2号機西側ヤード	試験的取り出しPJグループ	2023/5/10	キムタオル	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
119	(IRID)1F-2 原子炉格納容器内部調査技術の開発(X-6ペネトレーションを用いた内部詳細調査の現場実証)ハッチ開放関連作業	2号機西側ヤード	試験的取り出しPJグループ	2023/5/10	布	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
120	(IRID)1F-2 原子炉格納容器内部調査技術の開発(X-6ペネトレーションを用いた内部詳細調査の現場実証)ハッチ開放関連作業	2号機西側ヤード	試験的取り出しPJグループ	2023/5/10	紙くず	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	(IRID)1F-2 原子炉格納容器内部調査技術の開発(X-6ペネトレーションを用いた内部詳細調査の現場実証)ハッチ開放関連作業	2号機西側ヤード	試験的取り出しPJグループ	2023/5/10	ゴムマット	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
122	(IRID)1F-2 原子炉格納容器内部調査技術の開発(X-6ペネトレーションを用いた内部詳細調査の現場実証)ハッチ開放関連作業	2号機西側ヤード	試験的取り出しPJグループ	2023/5/10	シリカゲル	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
123	(IRID)1F-2 原子炉格納容器内部調査技術の開発(X-6ペネトレーションを用いた内部詳細調査の現場実証)ハッチ開放関連作業	2号機西側ヤード	試験的取り出しPJグループ	2023/5/10	プラスチック製品	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
124	集中RW周辺整備工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2023/5/14	金属ガラ	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
125	1F1~4号機 地下貯水槽補修工事	地下貯水槽 II エリア	土木水対策設備グループ	2023/4/13	木材類	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
126	【直営】1-4号機運転業務発生廃棄物(可燃ゴミ)	1F構内	作業管理グループ	2023/4/25	紙・ウエス類	0.6	0.01 μ Sv/h	0.02 mSv/h	無	
127	【直営】1-4号機運転業務発生廃棄物(可燃ゴミ)	1F構内	作業管理グループ	2023/4/25	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.12	0.01 μ Sv/h	0.14 μ Sv/h	無	
128	【直営】1-4号機運転業務発生廃棄物(可燃ゴミ)	1F構内	作業管理グループ	2023/4/25	紙・ウエス類	0.1	0.01 μ Sv/h	0.03 μ Sv/h	無	
129	【直営】1-4号機運転業務発生廃棄物(可燃ゴミ)	1F構内	作業管理グループ	2023/4/25	液晶モニター	0.02	0.01 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h	無	
130	【直営】1-4号機運転業務発生廃棄物(可燃ゴミ)	1F構内	作業管理グループ	2023/4/25	黄タグ、スプレー缶、金具、メジャー	0.1	0.01 μ Sv/h	0.06 μ Sv/h	無	
131	【直営】1-4号機運転業務発生廃棄物(可燃ゴミ)	1F構内	作業管理グループ	2023/4/25	LANケーブル	0.1	0.01 μ Sv/h	0.02 μ Sv/h	無	
132	1F-2・3 PCVガス管理設備放熱器ファンカバー修理工事	2/3号機 T/B 2FL オペフロ	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2023/5/10	放熱器ファンカバー	0.3	2 μ Sv/h	5 μ Sv/h	β 有	100 μ Sv/h
133	(IRID)1F-2 原子炉格納容器内部調査技術の開発(X-6ペネトレーションを用いた内部詳細調査の現場実証)ハッチ開放関連作業	2号機西側ヤード	試験的取り出しPJグループ	2023/5/10	防災シート	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
134	1F-3号機所内変圧器(B)抜油業務委託	3号機R/B周辺ヤード、絶縁油貯蔵タンクエリア	電気設備保守グループ	2023/5/9	防災シート	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
135	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/4/27	エフレックス	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
136	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/4/27	プラスチック	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
137	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/4/27	草	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
138	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/4/27	ゴムフィルター	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
139	集中RW周辺整備工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2023/5/14	金属ガラ	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
140	淡水化設備他薬品処理業務委託	Cエリア SPTエリア	処理設備グループ	2023/3/17	アクアボーイ・テープ類	0.6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	淡水化設備他薬品処理業務委託	Gエリア SPTエリア	処理設備グループ	2023/3/17	プラスチック・ホリ・ビニール類	0.6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
142	淡水化設備他薬品処理業務委託	Gエリア SPTエリア	処理設備グループ	2023/3/17	紙・ウエス類	0.6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
143	淡水化設備他薬品処理業務委託	Gエリア SPTエリア	処理設備グループ	2023/3/17	アクアボーイ・テープ類	0.6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
144	淡水化設備他薬品処理業務委託	Gエリア SPTエリア	処理設備グループ	2023/3/17	プラスチック・ホリ・ビニール類	0.6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
145	淡水化設備他薬品処理業務委託	Gエリア SPTエリア	処理設備グループ	2023/3/17	紙・ウエス類	0.6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
146	1F-1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2023)	1～4号機 T/B・ヤード	地下水対策設備グループ	2023/4/6	移送ホース(ワイヤー無し)	2	0.003 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
147	1F-1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2023)	1～4号機 T/B・ヤード	地下水対策設備グループ	2023/4/6	移送ホース(ワイヤー無し)	3.5	0.003 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
148	大熊通り法面排水路改造工事	大熊通り	処理水土木設備設置PJグループ	2023/4/3	高密度ポリエチレン管(鉄含む)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
149	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	第二土捨て場	土木基盤設備グループ	2023/5/10	紙・ウエス類	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
150	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	第二土捨て場	土木基盤設備グループ	2023/5/10	金属ガラ	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
151	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/5/11	碎石	4.6	0.001 mSv/h	0.007 mSv/h	β 有	2.5 mSv/h
152	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/5/11	碎石	5	0.001 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	2 mSv/h
153	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/5/11	ポリ	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
154	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/5/11	ビニール	0.3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
155	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/5/11	木材	0.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
156	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託(2023)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2023/5/16	フランジ・タンク片底板 (TEPU190028)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
157	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	第二土捨て場	土木基盤設備グループ	2023/5/10	プラスチック・ホリ・ビニール類	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
158	1F防護柵維持管理工事	免震棟南側	核セキュリティ運営管理グループ	2023/5/10	金属ガラ	3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
159	大熊通り法面排水路改造工事	大熊通り	処理水土木設備設置PJグループ	2023/4/3	高密度ポリエチレン管(鉄含む)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
160	1F-SARRY II 主要計装品点検手入工事(2024)	CCR、HTI建屋、PM/B、2、3号機留水電気品室	水処理計装設備グループ	2023/5/9	バッテリー	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	1F-SARRY II 主要計装品点検手入工事(2024)	CCR、HTI建屋、PM/B、2、3号機留水電気品室	水処理計装設備グループ	2023/5/9	電源コード	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
162	1F-SARRY II 主要計装品点検手入工事(2024)	CCR、HTI建屋、PM/B、2、3号機留水電気品室	水処理計装設備グループ	2023/5/9	ハードディスク	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
163	1F-SARRY II 主要計装品点検手入工事(2024)	CCR、HTI建屋、PM/B、2、3号機留水電気品室	水処理計装設備グループ	2023/5/9	金属ガラ	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
164	1F-SARRY II 主要計装品点検手入工事(2024)	CCR、HTI建屋、PM/B、2、3号機留水電気品室	水処理計装設備グループ	2023/5/9	UPS(バッテリーなし)	0.6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
165	危険物貯蔵所廃油管理および廃油処理関連業務委託	No.1危険物屋外貯蔵所	運用支援グループ	2023/5/9	減容済ドラム缶、上蓋、バンド	2	2 μ Sv/h	15 μ Sv/h	無	
166	1F-SARRY II 主要計装品点検手入工事(2024)	CCR、HTI建屋、PM/B、2、3号機留水電気品室	水処理計装設備グループ	2023/5/9	ダンボール	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
167	1F-SARRY II 主要計装品点検手入工事(2024)	CCR、HTI建屋、PM/B、2、3号機留水電気品室	水処理計装設備グループ	2023/5/9	ビニール類	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
168	1F-SARRY II 主要計装品点検手入工事(2024)	CCR、HTI建屋、PM/B、2、3号機留水電気品室	水処理計装設備グループ	2023/5/9	発砲スチロール	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
169	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアP2作業エリア	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/4/18	土砂類	5	0.005 mSv/h	0.6 mSv/h	β 有	25 mSv/h
170	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	第二土捨て場	土木基盤設備グループ	2023/5/10	使用済み吸着マット	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
171	(特損)1F-1/2号機Rw/Bガレキ処理業務委託	1/2号機 Rw/B屋上	2号構台設置PJグループ	2023/4/26	金属ガラ(2022 CT-00002)	5.5	0.08 mSv/h	0.54 mSv/h	β 有	0.54 mSv/h
172	(特損)1F-1/2号機Rw/Bガレキ処理業務委託	1/2号機 Rw/B屋上	2号構台設置PJグループ	2023/4/26	金属ガラ(2022 CT-00004)	5.5	0.08 mSv/h	0.18 mSv/h	β 有	0.18 mSv/h
173	集中RW周辺整備工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2023/5/14	金属ガラ	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
174	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/5/12	土砂類	1.5	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
175	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/5/12	鉄くず	0.2	0.001 mSv/h	0.006 mSv/h	β 有	0.12 mSv/h
176	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/5/12	ダクトホース(金属付き)	0.2	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
177	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/5/12	碎石	0.8	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.012 mSv/h
178	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/5/12	防災シート	0.2	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
179	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/5/12	碎石	3.5	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.7 mSv/h
180	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/5/12	土砂類	0.8	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/5/12	コンクリートガラ	0.6	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
182	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/5/12	防災シート	0.1	0.001 mSv/h	0.008 mSv/h	β 有	1 mSv/h
183	1F防護柵維持管理工事	免震棟南側	核セキュリティ運営管理グループ	2023/5/10	金属ガラ	3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
184	1F-3号機所内変圧器(B)抜油業務委託	3号機R/B周辺ヤード、絶縁油貯蔵タンクエリア	電気設備保守グループ	2023/5/9	キムタオル	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
185	1F-3号機所内変圧器(B)抜油業務委託	3号機R/B周辺ヤード、絶縁油貯蔵タンクエリア	電気設備保守グループ	2023/5/9	可燃物その他(使用済み吸着マット)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
186	1F-3号機所内変圧器(B)抜油業務委託	3号機R/B周辺ヤード、絶縁油貯蔵タンクエリア	電気設備保守グループ	2023/5/9	酢酸ビニール製品	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
187	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/4/17	プラスチック・ポリ・ビニール類	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
188	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/4/17	難燃シート類	0.9	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
189	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/4/17	可燃物フレコンバック	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
190	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/4/27	木材	4	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
191	(特損)1F-1/2号機Rw/Bガレキ処理業務委託	1/2号機 Rw/B屋上	2号構台設置PJグループ	2023/4/25	金属ガラ(2022 CT-00080)	5.5	0.08 mSv/h	0.19 mSv/h	β 有	0.19 mSv/h
192	(特損)1F-1/2号機Rw/Bガレキ処理業務委託	1/2号機 Rw/B屋上	2号構台設置PJグループ	2023/4/25	金属ガラ(2022 CT-00095)	5.5	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.12 mSv/h
193	集中RW周辺整備工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2023/5/14	金属ガラ	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
194	1F防護柵維持管理工事	免震棟南側	核セキュリティ運営管理グループ	2023/5/10	金属ガラ	3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
195	1F-1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2023)	1～4号機 T/B・ヤード	地下水対策設備グループ	2023/4/6	移送ホース(ワイヤー無し)	3.5	0.003 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.8 mSv/h
196	1F-1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2023)	1～4号機 T/B・ヤード	地下水対策設備グループ	2023/4/6	移送ホース(ワイヤー無し)	2	0.003 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
197	1F-2号機仮設物片付け業務委託	2号機R/B近傍	2号構台設置PJグループ	2023/3/23	紙・ウエス類	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
198	1F-2号機仮設物片付け業務委託	2号機R/B近傍	2号構台設置PJグループ	2023/3/23	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
199	1F-2号機仮設物片付け業務委託	2号機R/B近傍	2号構台設置PJグループ	2023/3/23	木材類	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
200	1F-2号機仮設物片付け業務委託	2号機R/B近傍	2号構台設置PJグループ	2023/3/23	フレコンバッグ	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
201	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2023/5/10	TEPU 170216 フランジタンク 本体	21	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
202	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2023/5/10	TEPU 170196 フランジタンク 本体	21	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
203	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2023/5/16	TEPU 170237 フランジタンク 本体	21	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.003 mSv/h
204	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2023/5/16	TEPU 170211 フランジタンク 本体	21	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.003 mSv/h