

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却 工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/6	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.001 mSv/h
2	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却 工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/6	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.001 mSv/h
3	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却 工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/6	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.001 mSv/h
4	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却 工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/6	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.001 mSv/h
5	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却 工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/6	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.001 mSv/h
6	1F1-4号機 ガレキ類運搬委託(2023 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/6/1	土砂類	5.6	0.001 mSv/h	0.025 mSv/h	$\beta$ 有	4 mSv/h
7	1F1-4号機 ガレキ類運搬委託(2023 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/6/1	H鋼	1.2	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	1 mSv/h
8	1F1-4号機 ガレキ類運搬委託(2023 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/6/1	空調フィルター	1	0.001 mSv/h	0.008 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
9	1F1-4号機 ガレキ類運搬委託(2023 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/6/1	土砂類	1	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	0.4 mSv/h
10	1F1-4号機 ガレキ類運搬委託(2023 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/6/1	ノロ(土砂類)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
11	1F1-4号機 ガレキ類運搬委託(2023 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/6/1	防災シート	1.4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
12	1F1-4号機 ガレキ類運搬委託(2023 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/6/1	木材	2.5	0.001 mSv/h	0.008 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
13	1F1-4号機 ガレキ類運搬委託(2023 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/6/1	ビニール	2.5	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	1 mSv/h
14	1F1-4号機 ガレキ類運搬委託(2023 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/6/1	草	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
15	1F 伐採木覆土式一時保管施設(エリア T)防草シート敷設工事	エリアT	土木基盤設備グループ	2023/6/9	コーキングキャップ(コーキング付)	0.5	1.5 $\mu$ Sv/h	1.5 $\mu$ Sv/h	無	
16	1F 伐採木覆土式一時保管施設(エリア T)防草シート敷設工事	エリアT	土木基盤設備グループ	2023/6/9	防災シート	0.5	1.5 $\mu$ Sv/h	1.5 $\mu$ Sv/h	無	
17	1F 伐採木覆土式一時保管施設(エリア T)防草シート敷設工事	エリアT	土木基盤設備グループ	2023/6/9	コーキング容器	2	1.5 $\mu$ Sv/h	1.5 $\mu$ Sv/h	無	
18	1F 伐採木覆土式一時保管施設(エリア T)防草シート敷設工事	エリアT	土木基盤設備グループ	2023/6/9	ネット(草付)	1	1.5 $\mu$ Sv/h	1.5 $\mu$ Sv/h	無	
19	企業センターB棟休憩所設置工事および 同関連除却工事	福島第一原子力発電所 内	棟建屋 建築設備建設グループ	2023/5/31	保温材 支給コンテナ詰め	6	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
20	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理土木設備設置PJ グループ	2023/6/2	紙・ダンボール	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/2	ポリ袋、廃プラ、ビニールごみ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
22	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/2	木材	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
23	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/2	テープ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
24	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/2	トンパック(空)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
25	1F サブドレン集水設備他設置エリア地盤改良・基礎設置工事	中央交差点北	土木水対策設備グループ	2023/5/31	金属ガラ	2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
26	1F サブドレン集水設備他設置エリア地盤改良・基礎設置工事	中央交差点北	土木水対策設備グループ	2023/5/31	防災シート・コーキング容器	1.5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
27	1F ALPS移送配管下部防草工事	No.3危険物倉庫付近	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/7	アスファルトガラ	5	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
28	1F1～4号機 地下貯水槽補修工事	地下貯水槽 II エリア	土木水対策設備グループ	2023/5/12	伐採材(枝・葉)	5	0.5 $\mu$ Sv/h	0.5 $\mu$ Sv/h	無	
29	1F 海水取放水設備設置工事他1件	土捨て場	処理水土木設備設置PJグループ	2023/5/29	トンパック	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
30	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	6号R/B 北側 D/G排気管	1～6号機械設備グループ	2023/5/22	排気管(配管)	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
31	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	6号R/B 北側 D/G排気管	1～6号機械設備グループ	2023/5/22	サポート材	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
32	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/6	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.001 mSv/h
33	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/6	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.001 mSv/h
34	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/6	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.001 mSv/h
35	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/6	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.001 mSv/h
36	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/6	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.001 mSv/h
37	1F ALPS移送配管下部防草工事	No.3危険物倉庫付近	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/7	アスファルトガラ	6	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
38	1F1～4号機 地下貯水槽補修工事	地下貯水槽 II エリア	土木水対策設備グループ	2023/5/12	伐採材(枝・葉)	5	0.5 $\mu$ Sv/h	0.5 $\mu$ Sv/h	無	
39	既設多核種除去設備ポンプ他点検修理工事	タンクヤード	処理設備グループ	2023/6/8	紙類	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
40	5W RW中操空調機点検手入工事(2023)	5号機RW建屋	共用機械設備グループ	2023/6/12	紙・ウエス類	0.1	0.5 $\mu$ Sv/h	0.5 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	5W RW中操空調機点検手入工事(2023)	5号機RW建屋	共用機械設備グループ	2023/6/12	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.1	0.5 $\mu$ Sv/h	0.5 $\mu$ Sv/h	無	
42	5W RW中操空調機点検手入工事(2023)	5号機RW建屋	共用機械設備グループ	2023/6/12	難燃シート類	0.1	0.5 $\mu$ Sv/h	0.5 $\mu$ Sv/h	無	
43	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/6/1	缶	4	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
44	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/2	紙・ダンボール	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
45	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/2	ポリ袋、廃プラ、ビニールごみ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
46	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/2	木材	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
47	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/2	テープ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
48	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/2	トンパック(空)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
49	1F ALPS移送配管下部防草工事	No.3危険物倉庫付近	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/7	アスファルトガラ	3	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
50	1F1～4号機 地下貯水槽補修工事	地下貯水槽 II エリア	土木水対策設備グループ	2023/4/13	バリケード骨組	0.2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
51	1F1～4号機 地下貯水槽補修工事	地下貯水槽 II エリア	土木水対策設備グループ	2023/4/13	単管キャップ・クランプカバー	0.2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
52	1F1～4号機 地下貯水槽補修工事	地下貯水槽 II エリア	土木水対策設備グループ	2023/4/13	波板	0.1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
53	1F1～4号機 地下貯水槽補修工事	地下貯水槽 II エリア	土木水対策設備グループ	2023/4/13	プラバケツ・ポリタンク	0.2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
54	1F ALPS移送配管下部防草工事	No.3危険物倉庫付近	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/7	コンクリートガラ	6	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
55	免震重要棟他の放射線管理業務【2023】	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2023/6/13	紙類(スミア・ウエス・書類)	1	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
56	免震重要棟他の放射線管理業務【2023】	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2023/6/13	プラスチック(硬質プラスチック類)	0.1	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
57	免震重要棟他の放射線管理業務【2023】	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2023/6/13	プラスチック(ラミネート)	0.1	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
58	免震重要棟他の放射線管理業務【2023】	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2023/6/13	難燃シート	0.1	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
59	免震重要棟他の放射線管理業務【2023】	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2023/6/13	木材	0.5	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
60	6R R/B天井クレーン点検手入工事(2023年度)	6号機原子炉建屋 天井クレーンエリア	1～6号機械設備グループ	2023/6/8	難燃シート類	0.5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	既設多核種除去設備ポンプ他点検修理工事	タンクヤード	処理設備グループ	2023/6/8	板金材	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
62	既設多核種除去設備ポンプ他点検修理工事	タンクヤード	処理設備グループ	2023/6/8	保温材	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
63	免震重要棟他の放射線管理業務【2023】	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2023/6/13	金属ガラ	0.1	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
64	免震重要棟他の放射線管理業務【2023】	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2023/6/13	アキレスフラーレ	1	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
65	免震重要棟他の放射線管理業務【2023】	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2023/6/13	不燃シート(白色)	0.2	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
66	免震重要棟他の放射線管理業務【2023】	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2023/6/13	不燃シート(黒色)	1	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
67	免震重要棟他の放射線管理業務【2023】	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2023/6/13	石膏ボード	0.3	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
68	企業センターB棟休憩所設置工事および 同関連除却工事	福島第一原子力発電所 棟建屋 内	建築設備建設グループ	2023/5/31	保温材 支給コンテナ詰め	6	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
69	1F 重油タンク解体・撤去業務委託	純水タンクエリア	地下水対策設備グループ	2023/5/30	金属ガラ	3	40 $\mu$ Sv/h	90 $\mu$ Sv/h	無	
70	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託 (2023)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2023/6/15	フロッグタンク片側板 (TEPU190004)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
71	企業センターB棟休憩所設置工事および 同関連除却工事	福島第一原子力発電所 棟建屋 内	建築設備建設グループ	2023/6/5	不燃物その他 支給コンテナ 詰め	6	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
72	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2022 年度)	各系統暗渠排水路	土木基盤設備グループ	2023/5/30	堆積物	5	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
73	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2022 年度)	各系統暗渠排水路	土木基盤設備グループ	2023/5/30	堆積物	5	0.01 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
74	集中RW周辺整備工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2023/6/6	土嚢袋	2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
75	集中RW周辺整備工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2023/6/6	発泡スチロール	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
76	集中RW周辺整備工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2023/6/6	ビニール	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
77	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却 工事	Eエア	土木水対策設備グループ	2023/4/12	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.001 mSv/h
78	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却 工事	Eエア	土木水対策設備グループ	2023/4/12	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.001 mSv/h
79	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却 工事	Eエア	土木水対策設備グループ	2023/4/12	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.001 mSv/h
80	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却 工事	Eエア	土木水対策設備グループ	2023/4/12	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.001 mSv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却 工事	Eエア	土木水対策設備グループ	2023/4/12	汚染砕石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.001 mSv/h
82	1F ALPS移送配管下部防草工事	No.3危険物倉庫付近	処理水土木設備設置PJグ ループ	2023/6/7	紙・ウエス類	2	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
83	1F ALPS移送配管下部防草工事	No.3危険物倉庫付近	処理水土木設備設置PJグ ループ	2023/6/7	プラスチック・ポリ・ビニール類	3	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
84	1F 伐採木覆土式一時保管施設(エア T)防草シート敷設工事	エアT	土木基盤設備グループ	2023/6/9	紙・ウエス	1	1.5 $\mu$ Sv/h	1.5 $\mu$ Sv/h	無	
85	1F 伐採木覆土式一時保管施設(エア T)防草シート敷設工事	エアT	土木基盤設備グループ	2023/6/9	不燃テープ	1	1.5 $\mu$ Sv/h	1.5 $\mu$ Sv/h	無	
86	1F 伐採木覆土式一時保管施設(エア T)防草シート敷設工事	エアT	土木基盤設備グループ	2023/6/9	防草シート(不燃)	2	1.5 $\mu$ Sv/h	1.5 $\mu$ Sv/h	無	
87	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務 委託(2023)	6号R/B 北側 D/G排気管	1～6号機械設備グループ	2023/5/22	排気管(配管)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
88	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務 委託(2023)	6号R/B 北側 D/G排気管	1～6号機械設備グループ	2023/5/22	サポート材	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
89	企業センターB棟休憩所設置工事および 同関連除却工事	福島第一原子力発電所 棟建屋 内	建築設備建設グループ	2023/6/5	金属ガラ	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
90	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグ ループ	2023/6/7	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
91	1F1～4号機 地下貯水槽補修工事	地下貯水槽 II エリア	土木水対策設備グループ	2023/5/12	伐採材(枝・葉)	5	0.5 $\mu$ Sv/h	0.5 $\mu$ Sv/h	無	
92	1F 海水取放水設備設置工事他1件	土捨て場	処理水土木設備設置PJグ ループ	2023/5/29	トンバック	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
93	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務 委託(2023)	6号R/B 北側 D/G排気管	1～6号機械設備グループ	2023/5/22	排気管(配管)	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
94	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務 委託(2023)	6号R/B 北側 D/G排気管	1～6号機械設備グループ	2023/5/22	サポート材	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
95	1F ALPS移送配管下部防草工事	No.3危険物倉庫付近	処理水土木設備設置PJグ ループ	2023/6/7	ホース類	2	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
96	1F ALPS移送配管下部防草工事	No.3危険物倉庫付近	処理水土木設備設置PJグ ループ	2023/6/7	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
97	減容処理設備 換気空調・集じん設備設置	減容処理設備建屋	共用機械設備グループ	2023/4/20	保温材(グラスウール)	5	0.3 $\mu$ Sv/h	0.3 $\mu$ Sv/h	無	
98	減容処理設備 換気空調・集じん設備設置	減容処理設備建屋	共用機械設備グループ	2023/4/20	金属ガラ	1.5	0.3 $\mu$ Sv/h	0.3 $\mu$ Sv/h	無	
99	減容処理設備 換気空調・集じん設備設置	減容処理設備建屋	共用機械設備グループ	2023/4/20	不燃物その他(コーキング空)	0.2	0.3 $\mu$ Sv/h	0.3 $\mu$ Sv/h	無	
100	減容処理設備 換気空調・集じん設備設置	減容処理設備建屋	共用機械設備グループ	2023/4/20	不燃物その他(防災シート)	0.5	0.3 $\mu$ Sv/h	0.3 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	減容処理設備 換気空調・集じん設備設置	減容処理設備建屋	共用機械設備グループ	2023/4/20	紙・ウエス	3	0.3 $\mu$ Sv/h	0.3 $\mu$ Sv/h	無	
102	減容処理設備 換気空調・集じん設備設置	減容処理設備建屋	共用機械設備グループ	2023/4/20	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.3 $\mu$ Sv/h	0.3 $\mu$ Sv/h	無	
103	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/7	鉄筋、スクラップ、金属プレート	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
104	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/7	ケーブル類	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
105	1F ALPS移送配管下部防草工事	No.3危険物倉庫付近	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/7	木材類	3	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
106	1F1～4号機 地下貯水槽補修工事	地下貯水槽 II エリア	土木水対策設備グループ	2023/5/12	伐採材(枝・葉)	5	0.5 $\mu$ Sv/h	0.5 $\mu$ Sv/h	無	
107	企業センターB棟休憩所設置工事および 同関連除却工事	福島第一原子力発電所 棟建屋 内	建築設備建設グループ	2023/5/31	保温材 支給コンテナ詰め	6	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
108	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉 庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/6/1	金属ガラ(番線他)	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
109	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉 庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/6/1	不燃物その他(コピー機現像 ユニット部)	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
110	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却 工事	Eエア	土木水対策設備グループ	2023/4/15	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.001 mSv/h
111	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却 工事	Eエア	土木水対策設備グループ	2023/4/15	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.001 mSv/h
112	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却 工事	Eエア	土木水対策設備グループ	2023/4/15	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.001 mSv/h
113	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却 工事	Eエア	土木水対策設備グループ	2023/4/15	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.001 mSv/h
114	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却 工事	Eエア	土木水対策設備グループ	2023/4/15	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.001 mSv/h
115	1F ALPS移送配管下部防草工事	No.3危険物倉庫付近	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/7	木材類	3	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
116	1F1～4号機 地下貯水槽補修工事	地下貯水槽 II エリア	土木水対策設備グループ	2023/4/13	ホース接続金具	0.1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
117	1F1～4号機 地下貯水槽補修工事	地下貯水槽 II エリア	土木水対策設備グループ	2023/4/13	PE管接続端子部	0.1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
118	1F 海水取放水設備設置工事他1件	土捨て場	処理水土木設備設置PJグループ	2023/5/29	トンパック	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
119	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2022年度)	各系統暗渠排水路	土木基盤設備グループ	2023/5/30	堆積物	5	0.01 mSv/h	0.007 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
120	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2022年度)	各系統暗渠排水路	土木基盤設備グループ	2023/5/30	堆積物	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2022年度)	各系統暗渠排水路	土木基盤設備グループ	2023/5/30	堆積物	5	0.01 mSv/h	0.25 mSv/h	$\beta$ 有	0.3 mSv/h
122	1F ALPS移送配管下部防草工事	No.3危険物倉庫付近	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/7	金属ガラ	3	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
123	1F ALPS移送配管下部防草工事	No.3危険物倉庫付近	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/7	塩化ビニール類	1	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
124	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/6/12	キムタオル、A4用紙	0.9	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
125	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/6/12	ポリビン、マリネリ容器	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
126	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/6/12	フレコンバック	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
127	企業センターB棟休憩所設置工事および同関連除却工事	福島第一原子力発電所 棟建屋内	建築設備建設グループ	2023/6/5	塩化ビニール	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
128	セシウム吸着装置保守管理業務委託	CCR旧休憩室内(グリット番号:GM-28)	処理設備グループ	2023/6/15	キャスター付椅子	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
129	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2023/5/15	木材類(2021SK-00314)	6	0.015 mSv/h	0.3 mSv/h	$\beta$ 有	0.4 mSv/h
130	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/6/12	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
131	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/6/12	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
132	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/6/12	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
133	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/6/12	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
134	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	Eエア	土木水対策設備グループ	2023/4/12	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.001 mSv/h
135	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	Eエア	土木水対策設備グループ	2023/4/12	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.001 mSv/h
136	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	Eエア	土木水対策設備グループ	2023/4/12	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.001 mSv/h
137	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	Eエア	土木水対策設備グループ	2023/4/12	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.001 mSv/h
138	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	Eエア	土木水対策設備グループ	2023/4/12	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.001 mSv/h
139	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	6号R/B 北側 D/G排気管	1〜6号機械設備グループ	2023/5/22	排気管(配管)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
140	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	6号R/B 北側 D/G排気管	1〜6号機械設備グループ	2023/5/22	サポート材	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	企業センターB棟休憩所設置工事および 同関連除却工事	福島第一原子力発電所 棟建屋 内	建築設備建設グループ	2023/6/5	伐採木(幹・根)	6	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
142	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2023/6/5	プラスチック	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
143	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2023/6/5	木材	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
144	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2023/6/5	ゴム	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
145	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2023/6/5	エフレックス	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
146	1F 伐採木覆土式一時保管施設(エリア T)防草シート敷設工事	エリアT	土木基盤設備グループ	2023/6/1	トンバック	2	1.5 $\mu$ Sv/h	1.5 $\mu$ Sv/h	無	
147	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグルー プ	2023/5/15	コンクリートガラ(2021SK-00275)	6	0.015 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
148	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグル ープ	2023/6/7	木材	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
149	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグル ープ	2023/6/7	トンバック(空)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
150	1F1~4号機 地下貯水槽補修工事	地下貯水槽 II エリア	土木水対策設備グループ	2023/5/12	伐採材(枝・葉)	5	0.5 $\mu$ Sv/h	0.5 $\mu$ Sv/h	無	
151	1F 海水取放水設備設置工事他1件	土捨て場	処理水土木設備設置PJグル ープ	2023/5/29	不織布	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
152	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務 委託(2023)	6号R/B 北側 D/G排気管	1~6号機械設備グループ	2023/5/22	排気管(配管)	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
153	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務 委託(2023)	6号R/B 北側 D/G排気管	1~6号機械設備グループ	2023/5/22	サポート材	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
154	集中RW周辺整備工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2023/6/15	コンクリートガラ	3	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
155	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却 工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/15	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.001 mSv/h
156	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却 工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/15	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.001 mSv/h
157	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却 工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/15	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.002 mSv/h
158	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却 工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/15	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.002 mSv/h
159	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却 工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/15	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.001 mSv/h
160	1F1~4号機 地下貯水槽補修工事	地下貯水槽 II エリア	土木水対策設備グループ	2023/5/12	伐採材(枝・葉)	5	0.5 $\mu$ Sv/h	0.5 $\mu$ Sv/h	無	



# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/6/9	金属ガラ	5	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
162	1F-2 建屋内線量低減業務委託	2号機原子炉建屋西側ヤード	RPV内部調査・線量低減PJグループ	2023/6/1	可燃物(紙・ウエス類)	1.5	0.002 mSv/h	0.015 mSv/h	無	
163	1F-2 建屋内線量低減業務委託	2号機原子炉建屋西側ヤード	RPV内部調査・線量低減PJグループ	2023/6/1	可燃物(プラスチック・ポリ・ビニール類)	2.5	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
164	1F-2 建屋内線量低減業務委託	2号機原子炉建屋西側ヤード	RPV内部調査・線量低減PJグループ	2023/6/1	難燃物(難燃シート類)	1	0.002 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
165	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/6/6	缶	4	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
166	1F1～4号機 地下貯水槽補修工事	地下貯水槽 ii エリア	土木水対策設備グループ	2023/4/13	サクシオンホース	0.1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
167	1F 海水取放水設備設置工事他1件	土捨て場	処理水土木設備設置PJグループ	2023/5/29	不織布	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
168	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2023/5/15	不燃シート(2021SK-00309)	6	0.015 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
169	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2023/5/15	不燃シート(2021SK-00297)	6	0.015 mSv/h	0.03 mSv/h	$\beta$ 有	0.6 mSv/h
170	1F コンクリートポンプ車月例点検業務委託(2023)	3号機原子炉建屋5FL	1～6号機械設備グループ	2023/5/29	ブラ・ポリ・ビニール類	0.01	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
171	1F コンクリートポンプ車月例点検業務委託(2023)	3号機原子炉建屋5FL	1～6号機械設備グループ	2023/5/29	紙・ウエス類	0.01	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
172	1F コンクリートポンプ車月例点検業務委託(2023)	3号機原子炉建屋5FL	1～6号機械設備グループ	2023/5/29	難燃シート	0.01	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
173	1F コンクリートポンプ車月例点検業務委託(2023)	3号機原子炉建屋5FL	1～6号機械設備グループ	2023/5/29	エフレックスホース	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
174	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2023/5/29	プラスチック製品、ポリエチレン製品	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
175	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2023/5/29	梱包紙くず、キムタオル	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
176	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/6/9	金属ガラ	5	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
177	1F 重油タンク解体・撤去業務委託	純水タンクエリア	地下水対策設備グループ	2023/5/30	金属ガラ	3	40 $\mu$ Sv/h	90 $\mu$ Sv/h	無	
178	企業センターB棟休憩所設置工事および同関連除却工事	福島第一原子力発電所 棟建屋内	建築設備建設グループ	2023/6/5	伐採木(枝・葉)	4	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
179	集中RW周辺整備工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2023/6/15	コンクリートガラ	3	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
180	1F コンクリートポンプ車月例点検業務委託(2023)	3号機原子炉建屋5FL	1～6号機械設備グループ	2023/5/29	LANケーブル	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta + \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	1F コンクリートポンプ車月例点検業務委託(2023)	3号機原子炉建屋5FL	1～6号機械設備グループ	2023/5/29	監視カメラ	0.01	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
182	1F コンクリートポンプ車月例点検業務委託(2023)	3号機原子炉建屋5FL	1～6号機械設備グループ	2023/5/29	番線	0.01	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
183	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1～4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/1	木材類	5	40 $\mu$ Sv/h	50 $\mu$ Sv/h	無	
184	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2023/5/29	プラスチック製品、ホリエチレン製品	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
185	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2023/5/29	電熱器	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
186	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2023/5/29	ピン類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
187	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2023/5/29	鉄くず	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
188	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2023/5/29	ゴムホース	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
189	1F-1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2023)	1～4号機 T/B・ヤード	地下水対策設備グループ	2023/5/9	不燃シート・防災シート	1.2	0.003 mSv/h	0.06 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
190	1F-1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2023)	1～4号機 T/B・ヤード	地下水対策設備グループ	2023/5/9	電源ケーブル	0.5	0.003 mSv/h	0.05 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
191	1F-1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2023)	1～4号機 T/B・ヤード	地下水対策設備グループ	2023/5/9	鋼材・配管類	1	0.003 mSv/h	0.03 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
192	1F-1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2023)	1～4号機 T/B・ヤード	地下水対策設備グループ	2023/5/9	水中ポンプ	0.5	0.003 mSv/h	0.06 mSv/h	$\beta$ 有	0.4 mSv/h
193	1F-1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2023)	1～4号機 T/B・ヤード	地下水対策設備グループ	2023/5/9	サニーホース	2.3	0.003 mSv/h	0.15 mSv/h	$\beta$ 有	0.8 mSv/h
194	1F-1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2023)	1～4号機 T/B・ヤード	地下水対策設備グループ	2023/5/9	蛇腹ホース(ワイヤー入り)	0.3	0.003 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
195	1F-1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2023)	1～4号機 T/B・ヤード	地下水対策設備グループ	2023/5/9	消火用ホース	0.2	0.003 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.05 mSv/h
196	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	6号R/B 北側 D/G排気管	1～6号機械設備グループ	2023/6/15	保温板金	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
197	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	6号R/B 北側 D/G排気管	1～6号機械設備グループ	2023/6/15	保温材メッシュ	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
198	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	6号R/B 北側 D/G排気管	1～6号機械設備グループ	2023/6/15	配管類	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
199	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	6号R/B 北側 D/G排気管	1～6号機械設備グループ	2023/6/15	ブリキ板	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
200	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	6号R/B 北側 D/G排気管	1～6号機械設備グループ	2023/6/15	足場材・番線他	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
201	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	6号R/B 北側 D/G排気管	1～6号機械設備グループ	2023/6/15	スラッジ類	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
202	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	6号R/B 北側 D/G排気管	1～6号機械設備グループ	2023/6/15	アルミテープ	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
203	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2023/6/16	紙・ウェス	5	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
204	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/12/17	金属ガラ(2022CT-00146)	6	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.015 mSv/h
205	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/12/17	金属ガラ(2022CT-00145)	6	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.05 mSv/h
206	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	6号R/B 北側 D/G排気管	1～6号機械設備グループ	2023/6/15	保温板金	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
207	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	6号R/B 北側 D/G排気管	1～6号機械設備グループ	2023/6/15	保温材メッシュ	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
208	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	6号R/B 北側 D/G排気管	1～6号機械設備グループ	2023/6/15	配管類	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
209	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	6号R/B 北側 D/G排気管	1～6号機械設備グループ	2023/6/15	ブリキ板	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
210	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	6号R/B 北側 D/G排気管	1～6号機械設備グループ	2023/6/15	足場材・番線他	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
211	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	6号R/B 北側 D/G排気管	1～6号機械設備グループ	2023/6/15	スラッジ類	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
212	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	6号R/B 北側 D/G排気管	1～6号機械設備グループ	2023/6/15	アルミテープ	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
213	1F1-4号機 エアリアフランジタンク除却工事	J5タンクエリア	土木水対策設備グループ	2023/6/16	紙・ウェス類	2	0.01 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h	無	
214	1F1-4号機 エアリアフランジタンク除却工事	J5タンクエリア	土木水対策設備グループ	2023/6/16	マスカータープ類	3	0.01 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h	無	
215	1F1-4号機 エアリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/18	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.001 mSv/h
216	1F1-4号機 エアリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/18	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.001 mSv/h
217	1F1-4号機 エアリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/18	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.001 mSv/h
218	1F1-4号機 エアリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/18	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.002 mSv/h
219	1F1-4号機 エアリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/18	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.002 mSv/h
220	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2023/6/5	ダンボール	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
221	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2023/6/5	ビニール	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
222	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2023/6/5	木材	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
223	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工 事ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2023/6/16	紙・ウェス	2	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
224	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工 事ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2023/6/16	プラスチック・ポリ・ビニール類	3	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
225	1F 1～4号機西側擁壁ブロック他補修工 事	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2023/6/13	不燃シート	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
226	1F 1～4号機西側擁壁ブロック他補修工 事	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2023/6/13	パソコン・モニター	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
227	1F 1～4号機西側擁壁ブロック他補修工 事	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2023/6/13	ガラス・安全帯他	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
228	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグルー プ	2022/12/17	金属ガラ(2022GT-00378)	6	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.015 mSv/h
229	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグルー プ	2022/12/17	金属ガラ(2022GT-00379)	6	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.015 mSv/h
230	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグルー プ	2023/6/7	鉄筋、スクラップ、金属プレート	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
231	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグルー プ	2023/6/7	ケーブル類	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
232	1F 海水取放水設備設置工事他1件	土捨て場	処理水土木設備設置PJグルー プ	2023/5/29	トンバック	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
233	集中RW周辺整備工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2023/6/15	可燃物その他(雑草)	5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
234	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却 工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/15	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.002 mSv/h
235	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却 工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/15	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.001 mSv/h
236	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却 工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/15	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.002 mSv/h
237	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却 工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/15	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.002 mSv/h
238	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却 工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/15	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.003 mSv/h
239	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工 事	5,6号機東側ヤード、スクリーンエリア	処理水機械設備設置PJグルー プ	2023/5/29	電線管、鋼材、サポート材	5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
240	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/6/14	草	5	0.005 mSv/h	0.02 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
241	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	危険物倉庫エリア	処理水機械設備設置PJグループ	2023/6/16	PE管(鋼製波板付き)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
242	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2023/6/16	プラスチック・ポリ・ビニール類	4	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
243	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2023/6/16	木材	1	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
244	1F1～4号機 地下貯水槽補修工事	地下貯水槽 II エリア	土木水対策設備グループ	2023/4/13	木板	0.2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
245	1F1～4号機 地下貯水槽補修工事	地下貯水槽 II エリア	土木水対策設備グループ	2023/4/13	左官フネ	0.1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	0.015 mSv/h
246	セシウム吸着装置保守管理業務委託	GCR中操(グリット番号:GM-28)	処理設備グループ	2023/6/14	紙・ウェス類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
247	セシウム吸着装置保守管理業務委託	GCR中操(グリット番号:GM-28)	処理設備グループ	2023/6/14	木材	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
248	セシウム吸着装置保守管理業務委託	GCR中操(グリット番号:GM-28)	処理設備グループ	2023/6/14	パイオトイレおがくず	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
249	セシウム吸着装置保守管理業務委託	GCR中操(グリット番号:GM-28)	処理設備グループ	2023/6/14	長靴	0.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
250	セシウム吸着装置保守管理業務委託	GCR中操(グリット番号:GM-28)	処理設備グループ	2023/6/14	ホース	0.3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
251	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/6/14	草	5	0.005 mSv/h	0.07 mSv/h	無	
252	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5・6号スクリーンヤード(2.5m盤) 緊急遮断設備	処理水機械設備設置PJグループ	2023/6/9	金属ガラ	0.25	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
253	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5・6号スクリーンヤード(2.5m盤) 緊急遮断設備	処理水機械設備設置PJグループ	2023/6/9	紙・ウェス類	3.5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
254	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5・6号スクリーンヤード(2.5m盤) 緊急遮断設備	処理水機械設備設置PJグループ	2023/6/9	紙・ウェス類	0.5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
255	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5・6号スクリーンヤード(2.5m盤) 緊急遮断設備	処理水機械設備設置PJグループ	2023/6/9	可燃テープ	0.25	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
256	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5・6号スクリーンヤード(2.5m盤) 緊急遮断設備	処理水機械設備設置PJグループ	2023/6/9	難燃性養生シート	0.5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
257	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5・6号スクリーンヤード(2.5m盤) 緊急遮断設備	処理水機械設備設置PJグループ	2023/6/9	プラスチック・ポリ・ビニール類	4.25	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
258	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5・6号スクリーンヤード(2.5m盤) 緊急遮断設備	処理水機械設備設置PJグループ	2023/6/9	木材類	0.75	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
259	1F 通信機械室不要設備撤去	GJ-25(4号RW)	通信システムグループ	2023/6/9	UPS	0.03	0.001 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
260	1F 通信機械室不要設備撤去	GJ-25(4号RW)	通信システムグループ	2023/6/9	UPS用バッテリー	0.01	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
261	1F-1 PCV内部調査委託	GJ-22(1号機 R/B)	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2023/6/14	不燃シート・不燃テープ	1	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
262	1F-1 PCV内部調査委託	GJ-22(1号機 R/B)	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2023/6/14	番線・鉄くず	0.5	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
263	1F-1 PCV内部調査委託	GJ-22(1号機 R/B)	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2023/6/14	エアロフレックス	0.5	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
264	1F-1 PCV内部調査委託	GJ-22(1号機 R/B)	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2023/6/14	ボルト・ナット類	0.5	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
265	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2023/6/16	金属ガラ	3	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
266	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2023/6/16	不燃板材(内装材料)	1	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
267	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/5/22	キムタオル	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
268	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/5/22	ポリ瓶・マリネリ容器	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
269	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/5/22	ビニール袋、ラポコート	1.9	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
270	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/5/22	フレコンバック	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
271	1F-1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2023)	1～4号機 T/B・ヤード	地下水対策設備グループ	2023/5/17	紙・ウエス類	0.2	0.003 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.6 mSv/h
272	1F-1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2023)	1～4号機 T/B・ヤード	地下水対策設備グループ	2023/5/17	プラスチック・ポリ・ビニール類	1.8	0.003 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.5 mSv/h
273	1F-1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2023)	1～4号機 T/B・ヤード	地下水対策設備グループ	2023/5/17	紙・ウエス類	0.7	0.003 mSv/h	0.2 mSv/h	$\beta$ 有	0.6 mSv/h
274	1F-1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2023)	1～4号機 T/B・ヤード	地下水対策設備グループ	2023/5/17	プラスチック・ポリ・ビニール類	3	0.003 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.7 mSv/h
275	1F-1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2023)	1～4号機 T/B・ヤード	地下水対策設備グループ	2023/5/17	木材	0.3	0.003 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
276	1F-1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2023)	1～4号機 T/B・ヤード	地下水対策設備グループ	2023/5/17	縄ロープ・皮手袋	0.2	0.003 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.5 mSv/h
277	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	6号R/B 北側 D/G排気管	1～6号機械設備グループ	2023/6/15	保温材	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
278	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	6号R/B 北側 D/G排気管	1～6号機械設備グループ	2023/6/15	不燃シート	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
279	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	6号R/B 北側 D/G排気管	1～6号機械設備グループ	2023/6/15	防災シート	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
280	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	6号R/B 北側 D/G排気管	1～6号機械設備グループ	2023/6/15	電源ケーブル	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
281	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	6号R/B 北側 D/G排気管	1～6号機械設備グループ	2023/6/15	照明外装	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
282	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	6号R/B 北側 D/G排気管	1～6号機械設備グループ	2023/6/15	セーバーソー	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
283	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	6号R/B 北側 D/G排気管	1～6号機械設備グループ	2023/6/15	砥石	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
284	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	6号R/B 北側 D/G排気管	1～6号機械設備グループ	2023/6/15	電線管	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
285	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	6号R/B 北側 D/G排気管	1～6号機械設備グループ	2023/6/15	照明センサー外装	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
286	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	6号R/B 北側 D/G排気管	1～6号機械設備グループ	2023/6/15	パッキン	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
287	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託(2023)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2023/6/20	フランジタンク片底板 (TEPU190002)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
288	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	6号R/B 北側 D/G排気管	1～6号機械設備グループ	2023/6/15	保温材	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
289	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	6号R/B 北側 D/G排気管	1～6号機械設備グループ	2023/6/15	不燃シート	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
290	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	6号R/B 北側 D/G排気管	1～6号機械設備グループ	2023/6/15	防災シート	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
291	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	6号R/B 北側 D/G排気管	1～6号機械設備グループ	2023/6/15	電源ケーブル	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
292	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	6号R/B 北側 D/G排気管	1～6号機械設備グループ	2023/6/15	照明外装	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
293	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	6号R/B 北側 D/G排気管	1～6号機械設備グループ	2023/6/15	セーバーソー	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
294	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	6号R/B 北側 D/G排気管	1～6号機械設備グループ	2023/6/15	砥石	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
295	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	6号R/B 北側 D/G排気管	1～6号機械設備グループ	2023/6/15	電線管	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
296	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	6号R/B 北側 D/G排気管	1～6号機械設備グループ	2023/6/15	照明センサー外装	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
297	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	6号R/B 北側 D/G排気管	1～6号機械設備グループ	2023/6/15	パッキン	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
298	既設多核種除去設備ポンプ他点検修理工事	タンクヤード	処理設備グループ	2023/6/19	ポリ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
299	既設多核種除去設備ポンプ他点検修理工事	タンクヤード	処理設備グループ	2023/6/19	紙ウエス	0.3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
300	既設多核種除去設備ポンプ他点検修理工事	タンクヤード	処理設備グループ	2023/6/19	雑草	0.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
301	既設多核種除去設備ポンプ他点検修理工事	タンクヤード	処理設備グループ	2023/6/19	プラスチック	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
302	既設多核種除去設備ポンプ他点検修理工事	タンクヤード	処理設備グループ	2023/6/19	角材	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
303	既設多核種除去設備ポンプ他点検修理工事	タンクヤード	処理設備グループ	2023/6/19	ひも	0.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
304	既設多核種除去設備ポンプ他点検修理工事	タンクヤード	処理設備グループ	2023/6/19	PE管	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
305	既設多核種除去設備ポンプ他点検修理工事	タンクヤード	処理設備グループ	2023/6/19	難燃テープ	0.3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
306	1F 海水取放水設備設置工事他1件	土捨て場	処理土木設備設置PJグループ	2023/6/12	発砲スチロール	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
307	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/18	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.002 mSv/h
308	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/18	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.002 mSv/h
309	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/18	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.001 mSv/h
310	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/18	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.002 mSv/h
311	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/18	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.003 mSv/h
312	3号機/5号機/蒸発濃縮M/C /5・6号ページング用/免震核CVC用/仮設充電器盤(キャスク保管建屋で使用)バッテリー仮置き	1.2号開閉所	電気設備建設グループ	2023/6/12	廃バッテリー	2.5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
313	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/6/14	草	2	0.005 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
314	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/6/14	草	3	0.005 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
315	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	その2テント跡地	土木水対策設備グループ	2023/6/19	アスファルトガラ	4	0.01 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h	無	
316	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	その2テント跡地	土木水対策設備グループ	2023/6/19	アスファルトガラ	4	0.01 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h	無	
317	1F1～4号機 地下貯水槽補修工事	地下貯水槽 II エリア	土木水対策設備グループ	2023/4/13	難燃シート	0.2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
318	1F1～4号機 地下貯水槽補修工事	地下貯水槽 II エリア	土木水対策設備グループ	2023/4/13	PE管	0.1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
319	1F1～4号機 地下貯水槽補修工事	地下貯水槽 II エリア	土木水対策設備グループ	2023/4/13	碎石	2.5	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.34 mSv/h
320	1F1～4号機 地下貯水槽補修工事	地下貯水槽 II エリア	土木水対策設備グループ	2023/4/13	不燃シート	0.2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h



# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
321	1F1～4号機 地下貯水槽補修工事	地下貯水槽 ii エリア	土木水対策設備グループ	2023/4/13	椅子	0.2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
322	1F1～4号機 地下貯水槽補修工事	地下貯水槽 ii エリア	土木水対策設備グループ	2023/4/13	金属配管	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	1 mSv/h
323	集中RW周辺整備工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2023/6/15	可燃物その他(雑草)	5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
324	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/7	廃ゴム	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
325	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/7	ホース	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
326	既設多核種除去設備ポンプ他点検修理工事	タンクヤード	処理設備グループ	2023/6/19	金属ガラ	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
327	既設多核種除去設備ポンプ他点検修理工事	タンクヤード	処理設備グループ	2023/6/19	保温材	2.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
328	既設多核種除去設備ポンプ他点検修理工事	タンクヤード	処理設備グループ	2023/6/19	サニーホース	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
329	1F 海水取放水設備設置工事他1件	北防波堤	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/12	塩化ビニルシート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
330	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/15	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.002 mSv/h
331	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/15	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.002 mSv/h
332	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/15	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.002 mSv/h
333	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/15	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.002 mSv/h
334	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/15	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.002 mSv/h
335	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/6/9	フレコンバック	5	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
336	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/7	鉄筋、スクラップ、金属プレート	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
337	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/7	防災シート	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
338	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2023/6/16	PE管(鋼製波板付き)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
339	1F1～4号機 地下貯水槽補修工事	地下貯水槽 ii エリア	土木水対策設備グループ	2023/4/13	発泡スチロール	0.2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
340	1F1～4号機 地下貯水槽補修工事	地下貯水槽 ii エリア	土木水対策設備グループ	2023/4/13	プラ製品(破損含む)	0.3	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
341	1F1～4号機 地下貯水槽補修工事	地下貯水槽 II エリア	土木水対策設備グループ	2023/4/13	コンクリート付着パケツ他	0.1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
342	1F1～4号機 地下貯水槽補修工事	地下貯水槽 II エリア	土木水対策設備グループ	2023/4/13	紙、キムタオル	0.2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
343	1F1～4号機 地下貯水槽補修工事	地下貯水槽 II エリア	土木水対策設備グループ	2023/4/13	可燃シート	0.2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
344	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/16	6m3コンテナ(2022 FU-00014)	6	2 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
345	3号機/5号機/蒸気濃縮M/C /5・6号ページング用/免震棟CVC用/仮設充電器(キャスク保管庫内使用)バッテリー仮置き	1.2号超高圧開閉所	電気設備建設グループ	2023/6/12	廃バッテリー	2.5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
346	3号機/5号機/蒸気濃縮M/C /5・6号ページング用/免震棟CVC用/仮設充電器(キャスク保管庫内使用)バッテリー仮置き	1.2号開閉所	電気設備建設グループ	2023/6/12	廃バッテリー	2.5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
347	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/6/14	草	5	0.005 mSv/h	0.07 mSv/h	無	
348	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2023/6/5	木材	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
349	1F 海水取放水設備設置工事他1件	北防波堤	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/12	金属ガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
350	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/6/9	フレコンバック	5	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
351	1F 重油タンク解体・撤去業務委託	純水タンクエリア	地下水対策設備グループ	2023/5/30	金属ガラ	3	40 $\mu$ Sv/h	90 $\mu$ Sv/h	無	
352	集中RW周辺整備工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2023/6/15	可燃物その他(雑草)	5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
353	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	危険物倉庫エリア	処理水機械設備設置PJグループ	2023/6/16	PE管(鋼製波板付き)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
354	1F-1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2023)	1～4号機 T/B・ヤード	地下水対策設備グループ	2023/5/16	移送ホース(ワイヤー無し)	2	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
355	1F-1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2023)	1～4号機 T/B・ヤード	地下水対策設備グループ	2023/5/16	エフレックス管	0.1	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
356	1F-1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2023)	1～4号機 T/B・ヤード	地下水対策設備グループ	2023/5/16	ゴム長靴	0.1	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
357	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/5/22	キムタオル・A4用紙	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
358	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/5/22	ポリ瓶	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
359	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/5/22	ビニール袋	0.9	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
360	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/5/22	フレコンバック	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
361	1F-1~4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2023)	1~4号機 T/B・ヤード	地下水対策設備グループ	2023/5/16	サニーホース	2.1	0.003 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
362	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2023/6/14	TEPU 170180 フランジタンク 本体	21	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.003 mSv/h
363	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2023/6/14	TEPU 170212 フランジタンク 本体	21	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.003 mSv/h
364	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2023/6/19	TEPU 170220 フランジタンク 本体	21	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.003 mSv/h
365	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2023/6/19	TEPU 170234 フランジタンク 本体	21	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.003 mSv/h