

258-0/

## 放射線管理記録(1F)

GM	放責	確認	確認	作成	(1/1)



rev.13

作業件名	1F-増設雑固 空調設備修理工事 ✓	RWA 番号	231572 ✓	測定項目	スミア ダスト (β) (β)
作業場所	増設雑固体焼却設備4FL ✓	測定者			
作業内容	貯留ピットエリア解体 ✓	モニタリング項目			
(測定目的)	(エリア解除(1C→1B1)に伴う確認サーベイ)	日々の作業中・作業後			
測定日時	2024 年 6 月 4 日 ( 火 ) 11 時 30 分	測定器		F1-GMAD-155(機器効率:28.1%) ✓ F1-CDS-089(流量:151.4ℓ/min) ✓	
備考		線量区分		線量1	汚染区分 C B1 -
最大値	γ (μSv/h) -	β + γ (μSv/h) -		保護衣	カバーオール 保護具 短靴
	スミア β (Bq/cm <sup>2</sup> ) <6.99E-01 ✓	ダスト β (Bq/cm <sup>2</sup> ) <7.57E-06 ✓		-	呼吸保護具 全面
	スミア α (Bq/cm <sup>2</sup> ) -	ダスト α (Bq/cm <sup>2</sup> ) -	その他		-

4FL

×:空間線量当量率(μSv/h)

⊗:表面線量当量率(μSv/h)

⊛:スミア(Bq/cm<sup>2</sup>)△:ダスト(Bq/cm<sup>2</sup>)

<ダスト測定結果(β)>				
Δ1 ※( )内はGross値				
BG 100 cpm				
Tb:60s Ts:60s				
機器効率:28.1%				
検出限界値 7.57E-06 Bq/cm <sup>3</sup>				
No	ダスト濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	採取時間	測定時刻	測定状況
Δ1	L.T.D ( 100 )	11:30 ~ 11:50	11:52	エリア解体時

## 【作業後】

&lt;スミア測定結果(β)&gt;

①~⑱ ※( )内はGross値

BG 100 cpm

Tb:60s Ts:60s

機器効率:28.1%

拭き取り効率:0.1

検出限界値 6.99E-01 Bq/cm<sup>2</sup>

①	L.T.D ✓ ( 100 )	ユニット本体(A)
②	L.T.D ✓ ( 100 )	ユニット本体(B)
③	L.T.D ✓ ( 100 )	ユニット本体(C)
④	L.T.D ✓ ( 100 )	ユニット本体(D)
⑤	L.T.D ✓ ( 100 )	床面(C区域)
⑥	L.T.D ✓ ( 100 )	"
⑦	L.T.D ✓ ( 100 )	"
⑧	L.T.D ✓ ( 100 )	"
⑨	L.T.D ✓ ( 100 )	"
⑩	L.T.D ✓ ( 100 )	C/P
⑪	L.T.D ✓ ( 100 )	BOX
⑫	L.T.D ✓ ( 100 )	"
⑬	L.T.D ✓ ( 100 )	床面(B1区域)
⑭	L.T.D ✓ ( 100 )	"
⑮	L.T.D ✓ ( 100 )	"
⑯	L.T.D ✓ ( 100 )	"
⑰	L.T.D ✓ ( 100 )	壁面(B1区域)
⑱	L.T.D ✓ ( 100 )	"



392-01


## 放射線管理記録(1F)

GM	放責	確認	確認	作成	(1/1)
					rev.13

作業件名	1F 環境管理業務委託	RWA 番号	240188	測定項目	γ スミア (β) (β)
作業場所	2号機海側	測定者			
作業内容	モニタリング項目				
(測定目的)	(Yzone解除サーベイ)	作業終了後			
測定日時	2024 年 6 月 6 日 ( 木 ) 10 時 30 分	測定器	F1-ICW-054 F1-GMAD-215(機器効率:29.8%) F1-GDS-022(流量:142.0ℓ/min)		
備考	幾何平均(n=9):200cpm	線量区分	-	汚染区分	G Y -
最大値	γ (mSv/h) 0.01	β + γ (mSv/h) -	保護衣	カバーオール	保護具 短靴
	スミア β (Bq/cm <sup>2</sup> ) <9.04E-01	ダスト β (Bq/cm <sup>2</sup> ) <1.04E-05		-	呼吸保護具 全面
	スミア α (Bq/cm <sup>2</sup> ) -	ダスト α (Bq/cm <sup>2</sup> ) -	その他	-	-

×:空間線量当量率(mSv/h)

⊗:表面線量当量率(mSv/h)

⊙:スミア(Bq/cm<sup>2</sup>)⚠:ダスト(Bq/cm<sup>2</sup>)

区画材:単管パイプ

出入箇所:

区域標示:

:Yzone

## 【作業後】

&lt;スミア測定結果(β)&gt;

①~⑨ ※( )内はGross値

BG 200 cpm

Tb:60s Ts:60s

機器効率:29.8%

拭き取り効率:0.1

検出限界値 9.04E-01 Bq/cm<sup>2</sup>

- ① L.T.D ( 200 ) 地面アスファルト(Gzone)  
② L.T.D ( 200 ) 地面アスファルト(Gzone)  
③ L.T.D ( 200 ) 地面アスファルト(Gzone)  
④ L.T.D ( 200 ) 地面アスファルト(Gzone)  
⑤ L.T.D ( 200 ) 観測孔1-14  
⑥ L.T.D ( 200 ) 地面アスファルト(Yzone)  
⑦ L.T.D ( 200 ) 地面アスファルト(Yzone)  
⑧ L.T.D ( 200 ) 地面アスファルト(Yzone)  
⑨ L.T.D ( 200 ) 地面アスファルト(Yzone)

## &lt;ダスト測定結果(β)&gt;

Δ1 ※( )内はGross値

BG 200 cpm

Tb:60s Ts:60s

機器効率:29.8%

検出限界値 1.04E-05 Bq/cm<sup>3</sup>

No	ダスト濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	採取時間	測定時刻	測定状況
Δ1	L.T.D ( 200 )	10:30 ~ 10:50	11:00	Y解除時



370-01

GM	放責	確認	確認	作成

(1/1)


## 放射線管理記録(1F)

rev.13

作業件名	1F サブドレン他水処理設備点検手入工事(2023年度)			RWA 番号	231073	測定項目	γ スミア ダスト (β) (β) ✓
作業場所	海側ヤード 中継タンク(A) ✓					測定者	✓
作業内容	-			モニタリング項目			
(測定目的)	(Yzone解除サーベイ) ✓			作業終了後		F1-ICW-363	
測定日時	2024 年 6 月 7 日 ( 金 ) 10 時 30 分					測定器	F1-GMAD-158(機器効率:31.2%) F1-CDS-022(流量:142.0L/min) ✓
備考	※幾何平均(n=24):221cpm					線量区分	- 汚染区分 G Y -
最大値	γ (μSv/h)	5.0	β + γ (μSv/h)	-	保護衣	カバーオール	保護具 短靴
	スミア β (Bq/cm <sup>2</sup> )	4.01E+00	ダスト β (Bq/cm <sup>2</sup> )	<9.97E-06		-	呼吸保護具 全面
	スミア α (Bq/cm <sup>2</sup> )	-	ダスト α (Bq/cm <sup>2</sup> )	-	その他	-	

×:空間線量当量率(μSv/h)

⊗:表面線量当量率(μSv/h)

⊙:スミア(Bq/cm<sup>2</sup>)△:ダスト(Bq/cm<sup>2</sup>)

## 【作業後】

&lt;スミア測定結果(β)&gt;

①~②⑧ ※( )内はGross値

BG 200 cpm

Tb:60s Ts:60s


機器効率:31.2%

拭き取り効率:0.1

検出限界値 8.64E-01 Bq/cm<sup>2</sup>

- ① L.T.D (200) 弁
- ② L.T.D (200) 弁
- ③ L.T.D (200) サンプリングラック
- ④ L.T.D (200) 配管
- ⑤ 1.34E+00 (300) タンク上部
- ⑥ 1.34E+00 (300) タンク上部
- ⑦ L.T.D (250) タンク側面
- ⑧ L.T.D (200) タンク側面
- ⑨ L.T.D (200) タンク側面
- ⑩ L.T.D (200) タンク側面
- ⑪ L.T.D (200) タンク側面
- ⑫ L.T.D (200) タンク側面
- ⑬ L.T.D (200) 弁
- ⑭ L.T.D (200) 配管
- ⑮ L.T.D (200) 架台
- ⑯ 4.01E+00 (500) 床面
- ⑰ 1.34E+00 (300) 配管
- ⑱ L.T.D (200) 足場上
- ⑲ L.T.D (200) 足場上
- ⑳ L.T.D (200) 壁面(内側)
- ㉑ L.T.D (200) 壁面(内側)
- ㉒ L.T.D (200) 壁面(内側)
- ㉓ L.T.D (200) 壁面(内側)
- ㉔ L.T.D (200) 扉(内側)
- ㉕ L.T.D (200) 地面(Gzone)
- ㉖ L.T.D (200) 地面(Gzone)
- ㉗ L.T.D (200) 地面(Gzone)
- ㉘ L.T.D (200) 地面(Gzone)

## 【中継タンク(A)】



□: Yzone



## &lt;ダスト測定結果(β)&gt;

△1 ※( )内はGross値

BG 200 cpm

Tb:60s Ts:60s

機器効率:31.2%

検出限界値 9.97E-06 Bq/cm<sup>3</sup>

No	ダスト濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	採取時間	測定時刻	測定状況
△1	L.T.D (200)	10:30 ~ 10:50	11:30	作業終了時



404-01

GM	放責	確認

確認	作成

(1/1)

rev.13

# 放射線管理記録(1F)

作業件名	1F-1・3 窒素封入停止試験に向けた試験準備業務委託				RWA 番号	230969	測定項目	γ (β)				スミア (α)	スミア (β)	ダスト (α)	ダスト (β)
作業場所	1号機 T/B 2FL						測定者								
作業内容	連続ダストモニタ交換					モニタリング項目									
(測定目的)	(Rα zone設置～解除の環境サーベイ)					日々の作業前・中・後		F1-ICW-363 F1-α-115(機器効率:38.0%)							
測定日時	2024 年 6 月 11 日 ( 火 ) 14 時 00 分						測定器	F1-GMAD-158(機器効率:31.2%)							
備考	※幾何平均(n=6):669cpm						測定器		F1-CDS-064(流量:148.6ℓ/min)						
							線量区分		-		汚染区分		Y	Rα	-
最大値	γ (mSv/h)		0.010	β + γ (mSv/h)		-		保護衣	カバーオール		保護具		長靴		
	スミア β (Bq/cm <sup>2</sup> )		3.07E+01	ダスト β (Bq/cm <sup>2</sup> )		<9.53E-06			アノラック		呼吸保護具		全面		
	スミア α (Bq/cm <sup>2</sup> )		<1.58E-01	ダスト α (Bq/cm <sup>2</sup> )		<4.78E-07		その他	-						

×:空間線量当量率(mSv/h)

⊗:表面線量当量率(mSv/h)

⊙:スミア(Bq/cm<sup>2</sup>)

△:ダスト(Bq/cm<sup>2</sup>)





■:周辺機器

■:連続ダストモニタ

□:Rα zone

## 【1号機T/B 2FL】



### 【作業前】

<スミア測定結果(β)>

①～⑥ ※( )内はGross値

BG 200 cpm

Tb:60s Ts:60s

機器効率:31.2%

拭き取り効率:0.1

検出限界値 8.64E-01 Bq/cm<sup>2</sup>

- ① 5.34E+00 ( 800 ) 床面
- ② 2.40E+01 ( 2000 ) 床面
- ③ 2.00E+01 ( 1700 ) 床面
- ④ 8.01E+00 ( 800 ) 床面(シート上)
- ⑤ 1.34E+00 ( 300 ) 周辺機器
- ⑥ 1.74E+01 ( 1500 ) 連続ダストモニタ

### 【作業後】

<スミア測定結果(β)>

①～⑦ ※( )内はGross値

BG 200 cpm

Tb:60s Ts:60s

機器効率:31.2%

拭き取り効率:0.1

検出限界値 8.64E-01 Bq/cm<sup>2</sup>

- ① 8.01E+00 ( 800 ) 床面(Yzone)
- ② 3.07E+01 ( 2500 ) 床面
- ③ 2.40E+01 ( 2000 ) 床面
- ④ 1.07E+01 ( 1000 ) 床面(シート上)
- ⑤ 1.34E+00 ( 300 ) 周辺機器
- ⑥ L.T.D ( 200 ) 連続ダストモニタ
- ⑦ 1.34E+00 ( 300 ) R靴

### 【作業後】

<スミア測定結果(α)>

①～⑦ ※( )内はGross値

BG 0 cpm

Tb:60s Ts:60s

機器効率:38%

拭き取り効率:0.1

検出限界値 1.58E-01 Bq/cm<sup>2</sup>

- ① L.T.D ( 0 ) 床面(Yzone)
- ② L.T.D ( 0 ) 床面
- ③ L.T.D ( 0 ) 床面
- ④ L.T.D ( 0 ) 床面(シート上)
- ⑤ L.T.D ( 0 ) 周辺機器
- ⑥ L.T.D ( 0 ) 連続ダストモニタ
- ⑦ L.T.D ( 0 ) R靴

### <ダスト測定結果(β)>

Δ1 ※( )内はGross値

BG 200 cpm

Tb:60s Ts:60s

機器効率:31.2%

検出限界値 9.53E-06 Bq/cm<sup>3</sup>

No ダスト濃度(Bq/cm<sup>3</sup>) 採取時間 測定時刻 測定状況

Δ1 L.T.D ( 200 ) 15:10 ~ 15:30 17:20 連続ダストモニタ交換時

### <ダスト測定結果(α)>

Δ1 ※( )内はGross値

BG 0 cpm

Tb:60s Ts:60s

機器効率:38%

検出限界値 4.78E-07 Bq/cm<sup>3</sup>

No ダスト濃度(Bq/cm<sup>3</sup>) 採取時間 測定時刻 測定状況

Δ1 L.T.D ( 0 ) 15:10 ~ 15:30 15:40 連続ダストモニタ交換時




015-01

## 放射線管理記録


(1/1)

作業件名	1F-1~4号機 溶接タンク他残水処理業務委託(2023)	測定項目	<input type="checkbox"/> $\gamma$ <input type="checkbox"/> スミア( $\alpha$ ) <input type="checkbox"/> ダスト( $\alpha$ ) <input type="checkbox"/> $\gamma+\beta$ <input checked="" type="checkbox"/> スミア( $\beta$ ) <input type="checkbox"/> ダスト( $\beta$ )
測定場所	J4タンクエリア周辺道路	測定者	
作業内容	・Yzone解除に伴うサーベイ	測定器	F1-GMAD-416
測定日	2024年06月07日	RWA No.	230507
		区域区分	Y zone
最大値	$\gamma$ (mSv/h) - $\gamma+\beta$ (mSv/h) - スミア( $\alpha$ ) (Bq/cm <sup>2</sup> ) - スミア( $\beta$ ) (Bq/cm <sup>2</sup> ) <1.5E+00 ダスト( $\alpha$ ) (Bq/cm <sup>2</sup> ) - ダスト( $\beta$ ) (Bq/cm <sup>2</sup> ) -	防護装備	Y装備

[No]: スミア採取ポイント



## J4タンクエリア

表面汚染密度測定結果( $\beta$ 線)

【BG時定数 30 s, 測定時定数 10 s】

測定器	F1-GMAD-416
拭取効率	0.1
換算定数	1.34E-02 Bq/cm <sup>2</sup> ·cpm
B G	250 cpm
検出限界値	1.5E+00 Bq/cm <sup>2</sup>

測定目的	Yzone解除に伴うサーベイ		
採取時間	8:05	測定者	
No	GROSS (cpm)	(Bq/cm <sup>2</sup> )	採取ポイント
1	250	LTD	アスファルト
2	250	LTD	アスファルト
3	250	LTD	アスファルト
4	250	LTD	アスファルト
5	250	LTD	アスファルト
6	250	LTD	アスファルト
7	250	LTD	アスファルト
8	250	LTD	アスファルト
9	250	LTD	アスファルト
10	250	LTD	アスファルト
	250	-	幾何平均


078-01

## 放射線管理記録

(1/1)

作業件名	1F-1~4号機 溶接タンク他残水処理業務委託(2023)	測定項目	<input type="checkbox"/> $\gamma$ <input type="checkbox"/> スミア( $\alpha$ ) <input type="checkbox"/> ダスト( $\alpha$ ) <input type="checkbox"/> $\gamma + \beta$ <input checked="" type="checkbox"/> スミア( $\beta$ ) <input type="checkbox"/> ダスト( $\beta$ )
測定場所	廃液供給タンクエリア周辺道路	測定者	
作業内容	・Yzone解除に伴うサーベイ	測定器	F1-GMAD-416
測定日	2024年06月07日	RWA No.	230507
最大値	$\gamma$ (mSv/h) - スミア( $\alpha$ ) (Bq/cm <sup>2</sup> ) - ダスト( $\alpha$ ) (Bq/cm <sup>2</sup> ) -	区域区分	Y zone
	$\gamma + \beta$ (mSv/h) - スミア( $\beta$ ) (Bq/cm <sup>2</sup> ) <1.5E+00 ダスト( $\beta$ ) (Bq/cm <sup>2</sup> ) -	防護装備	Y装備

No: スミア採取ポイント



表面汚染密度測定結果 (β線)

【BG時定数 30 s, 測定時定数 10 s】

測定器	F1-GMAD-416
拭取効率	0.1
換算定数	1.34E-02 Bq/cm <sup>2</sup> ・cpm
B G	250 cpm
検出限界値	1.5E+00 Bq/cm <sup>2</sup>

測定目的	Yzone解除に伴うサーベイ		
採取時間	8:35	測定者	
No	GROSS (cpm)	(Bq/cm <sup>2</sup> )	採取ポイント
1	250	LTD	アスファルト
2	250	LTD	アスファルト
3	250	LTD	アスファルト
4	250	LTD	アスファルト
5	250	LTD	アスファルト
6	250	LTD	アスファルト
7	250	LTD	アスファルト
8	250	LTD	アスファルト
	250	-	幾何平均




080-01

## 放射線管理記録


(1/1)

作業件名	1F-1~4号機 溶接タンク水移送業務委託(2023)			測定項目	<input type="checkbox"/> $\gamma$ <input type="checkbox"/> スミア( $\alpha$ ) <input type="checkbox"/> ダスト( $\alpha$ ) <input type="checkbox"/> $\gamma + \beta$ <input checked="" type="checkbox"/> スミア( $\beta$ ) <input type="checkbox"/> ダスト( $\beta$ )	
測定場所	J4タンクエリア			測定者		
作業内容	・Yzone解除に伴うサーベイ			測定器	F1-GMAD-533	
測定日	2024年06月10日			RWA No.	230506	
最大値	$\gamma$ (mSv/h)	-	$\gamma + \beta$ (mSv/h)	-	防護装備	
	スミア( $\alpha$ ) (Bq/cm <sup>2</sup> )	-	スミア( $\beta$ ) (Bq/cm <sup>2</sup> )	<1.6E+00		
	ダスト( $\alpha$ ) (Bq/cm <sup>2</sup> )	-	ダスト( $\beta$ ) (Bq/cm <sup>2</sup> )	-		
					区域区分	Y zone


No: スミア採取ポイント



各タンク天板



J4タンクエリア

表面汚染密度測定結果 ( $\beta$  線)

【BG時定数 30 s, 測定時定数 10 s】

測定器	F1-GMAD-533
拭取効率	0.1
換算定数	1.46E-02 Bq/cm <sup>2</sup> ・cpm
B G	250 cpm
検出限界値	1.6E+00 Bq/cm <sup>2</sup>

測定目的 Yzone解除に伴うサーベイ (J4-L1)			
採取時間 9:15		測定者	
No	GROSS (cpm)	(Bq/cm <sup>2</sup> )	採取ポイント
1	250	LTD	天板上
2	250	LTD	天板上
3	250	LTD	天板上
4	250	LTD	天板上
5	250	LTD	天板上
6	250	LTD	天板上
7	250	LTD	天板上
8	250	LTD	ラダー前
250	-	-	幾何平均

測定目的 Yzone解除に伴うサーベイ (J4-L2)			
採取時間 8:55		測定者	
No	GROSS (cpm)	(Bq/cm <sup>2</sup> )	採取ポイント
1	250	LTD	天板上
2	250	LTD	天板上
3	250	LTD	天板上
4	250	LTD	天板上
5	250	LTD	天板上
6	250	LTD	天板上
7	250	LTD	天板上
8	250	LTD	ラダー前
250	-	-	幾何平均

測定目的 Yzone解除に伴うサーベイ (J4-L3)			
採取時間 9:20		測定者	
No	GROSS (cpm)	(Bq/cm <sup>2</sup> )	採取ポイント
1	250	LTD	天板上
2	250	LTD	天板上
3	250	LTD	天板上
4	250	LTD	天板上
5	250	LTD	天板上
6	250	LTD	天板上
7	250	LTD	天板上
8	250	LTD	ラダー前
250	-	-	幾何平均

測定目的 Yzone解除に伴うサーベイ (J4-L4)			
採取時間 9:35		測定者	
No	GROSS (cpm)	(Bq/cm <sup>2</sup> )	採取ポイント
1	250	LTD	天板上
2	250	LTD	天板上
3	250	LTD	天板上
4	250	LTD	天板上
5	250	LTD	天板上
6	250	LTD	天板上
7	250	LTD	天板上
8	250	LTD	ラダー前
250	-	-	幾何平均

測定目的 Yzone解除に伴うサーベイ (J4-L5)			
採取時間 9:15		測定者	
No	GROSS (cpm)	(Bq/cm <sup>2</sup> )	採取ポイント
1	250	LTD	天板上
2	250	LTD	天板上
3	250	LTD	天板上
4	250	LTD	天板上
5	250	LTD	天板上
6	250	LTD	天板上
7	250	LTD	天板上
8	250	LTD	ラダー前
250	-	-	幾何平均




010-01

## 放射線管理記録


(1/1)

作業件名	1F-1~4号機 溶接タンク他残水処理業務委託(2023)	測定項目	<input type="checkbox"/> $\gamma$ <input type="checkbox"/> スミア( $\alpha$ ) <input type="checkbox"/> ダスト( $\alpha$ ) <input type="checkbox"/> $\gamma+\beta$ <input checked="" type="checkbox"/> スミア( $\beta$ ) <input type="checkbox"/> ダスト( $\beta$ )												
測定場所	廃液供給タンクエリア	測定者													
作業内容	・Yzone解除に伴うサーベイ	測定器	F1-GMAD-533												
測定日	2024年06月11日	RWA No.	230507												
		区域区分	Y zone												
最大値	<table><tr><td><math>\gamma</math> (mSv/h)</td><td>-</td><td><math>\gamma+\beta</math> (mSv/h)</td><td>-</td></tr><tr><td>スミア(<math>\alpha</math>) (Bq/cm<sup>2</sup>)</td><td>-</td><td>スミア(<math>\beta</math>) (Bq/cm<sup>2</sup>)</td><td>&lt;1.6E+00</td></tr><tr><td>ダスト(<math>\alpha</math>) (Bq/cm<sup>2</sup>)</td><td>-</td><td>ダスト(<math>\beta</math>) (Bq/cm<sup>2</sup>)</td><td>-</td></tr></table>	$\gamma$ (mSv/h)	-	$\gamma+\beta$ (mSv/h)	-	スミア( $\alpha$ ) (Bq/cm <sup>2</sup> )	-	スミア( $\beta$ ) (Bq/cm <sup>2</sup> )	<1.6E+00	ダスト( $\alpha$ ) (Bq/cm <sup>2</sup> )	-	ダスト( $\beta$ ) (Bq/cm <sup>2</sup> )	-	防護装備	Y装備
$\gamma$ (mSv/h)	-	$\gamma+\beta$ (mSv/h)	-												
スミア( $\alpha$ ) (Bq/cm <sup>2</sup> )	-	スミア( $\beta$ ) (Bq/cm <sup>2</sup> )	<1.6E+00												
ダスト( $\alpha$ ) (Bq/cm <sup>2</sup> )	-	ダスト( $\beta$ ) (Bq/cm <sup>2</sup> )	-												

No: スミア採取ポイント



## K4タンクエリア

表面汚染密度測定結果( $\beta$ 線)  
【BG時定数 30 s, 測定時定数 10 s】

測定器	F1-GMAD-533
拭取効率	0.1
換算定数	1.46E-02 Bq/cm <sup>2</sup> ・cpm
B G	250 cpm
検出限界値	1.6E+00 Bq/cm <sup>2</sup>

測定目的 Yzone解除に伴うサーベイ			
採取時間 8:45		測定者	
No	GROSS (cpm)	(Bq/cm <sup>2</sup> )	採取ポイント
1	250	LTD	アスファルト
2	250	LTD	アスファルト
3	250	LTD	アスファルト
4	250	LTD	アスファルト
5	250	LTD	アスファルト
6	250	LTD	アスファルト
7	250	LTD	アスファルト
8	250	LTD	アスファルト
	250	-	幾何平均





117-01

# 放射線管理記録

( 1 / 1 )


作業件名	1F-1～4号機 溶接タンク他残水処理業務委託(2023)			測定項目	<input type="checkbox"/> $\gamma$ <input type="checkbox"/> スミア( $\alpha$ ) <input type="checkbox"/> ダスト( $\alpha$ ) <input type="checkbox"/> $\gamma + \beta$ <input checked="" type="checkbox"/> スミア( $\beta$ ) <input type="checkbox"/> ダスト( $\beta$ )	
測定場所	廃液供給タンクエリア			測定者		
作業内容	・Yzone解除に伴うサーベイ			測定器	F1-GMAD-533	
測定日	2024 年 06 月 11 日			RWA No.	230507	
				区域区分	Y zone	
最大値	$\gamma$ (mSv/h)	-	$\gamma + \beta$ (mSv/h)	-	防護装備	Y装備
	スミア( $\alpha$ ) (Bq/cm <sup>2</sup> )	-	スミア( $\beta$ ) (Bq/cm <sup>2</sup> )	<1.6E+00		
	ダスト( $\alpha$ ) (Bq/cm <sup>2</sup> )	-	ダスト( $\beta$ ) (Bq/cm <sup>2</sup> )	-		

No: スミア採取ポイント



廃液供給タンクエリア

廃液供給タンクエリア



表面汚染密度測定結果(β線)

【BG時定数 30 s, 測定時定数 10 s】

測定器	F1-GMAD-533
拭取効率	0.1
換算定数	1.46E-02 Bq/cm <sup>2</sup> ・cpm
B G	250 cpm
検出限界値	1.6E+00 Bq/cm <sup>2</sup>

測定目的	Yzone解除に伴うサーベイ		
採取時間	9:02	測定者	
No	GROSS (cpm)	(Bq/cm <sup>2</sup> )	採取ポイント
1	250	LTD	アスファルト
2	250	LTD	アスファルト
3	250	LTD	アスファルト
4	250	LTD	アスファルト
5	250	LTD	アスファルト
6	250	LTD	アスファルト
7	250	LTD	アスファルト
8	350	LTD	アスファルト
	261	-	幾何平均




388-01

## 放射線管理記録


(1 / 1)

作業件名	1F 純水タンク脇炉注水設備用水受除却工事	RWA番号	240478
作業場所	土捨て場エリア	測定項目	<input type="checkbox"/> $\gamma$ <input checked="" type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> $\gamma + \beta$
作業内容 (測定目的)	Y $\beta$ zone エリア解除に伴う確認サーベイ	測定器	F1-GMAD-245
測定日時	2024 年 6 月 10 日 9 時 15 分	区域区分	Y $\beta$ zone
防護装備	・カバーオール ・全面マスク ・ゴム手二重 ・短靴 ・アノラック上下	測定者	

×: 空間線量当量率 (mSv/h) ⊗: 表面線量当量率 (mSv/h) (No): スミア △: ダスト



測定種別	単位	最大値
線量率	mSv/h	-
線量率( $\beta + \gamma$ )	mSv/h	-
表面汚染(直⊗)	Bq/cm <sup>2</sup>	<1.62E+00
ダスト	Bq/cm <sup>3</sup>	-



表面汚染密度測定結果(スミア法)  
測定器: F1-GMAD-245  
換算定数: 1.37E-02 Bq/cm<sup>2</sup>·cpm  
BG: 300 cpm  
検出限界値: 118 cpm  
1.62E+00 Bq/cm<sup>2</sup>

No.	測定箇所	表面汚染密度		
		[Gross cpm]	[Net cpm]	[Bq/cm <sup>2</sup> ]
①	トラック荷台	300	0	<1.62E+00
②	トラック荷台	300	0	<1.62E+00
③	トラック荷台	300	0	<1.62E+00
④	トラック荷台	300	0	<1.62E+00
⑤	地面	300	0	<1.62E+00
⑥	地面	300	0	<1.62E+00
⑦	地面	300	0	<1.62E+00
⑧	地面	300	0	<1.62E+00



398-00


## 放射線管理記録

承認	確認	作成

(1/1)

作業件名	240418 1F-2号機燃料取出し用構台 外周鋼板障壁設置工事 /	測定項目	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> ダスト
測定場所	【2_YD_15】 2号T/B下屋階段入口部分	測定者	
作業内容 (測定目的)	Gzone拡大に伴うサーベイ (常設Y zoneの一部を本データにより Gzoneに変更) /	測定器	F1-GMAD-217 /
		区域区分	管理対象区域内 (Y zone)
		防護装備 & 措置	Y 装備+全面マスク
測定日時	令和 6年 6月 10日 11時 30分		
特記事項	・本データにより、T/B下屋低層部入口に設けた足場ステージ上をGzoneに変更。/ ・スミアサーベイの結果、ステージ上に汚染は検出されず。(6/11朝一番よりG運用予定)		

## ■スミアポイント図



## ■表面汚染密度測定結果 (スミア法)

- ・測定器 : F1-GMAD-217
- ・BG : 100 cpm
- ・換算定数 : 1.29E-02 Bq/cn/cpm
- ・検出限界値 : net88cpm、1.14E±00 Bq/cn
- ・機器効率 : 32.2%

(最大値)

・2000 cpm

(幾何平均値)

・192.14 cpm

※但し、Y⇒G変更場所内に  
汚染は検出されず。

No	測定結果 (net cpm)		
	日付	2024.06.10	11:30
	天気	晴れ	
	時間	11:30	測定ポイント
①	<88 /	常設Y変更箇所 (足場ステージ上)	
②	<88 /	常設Y変更箇所 (足場ステージ上)	
③	2000 /	常設Y床面 (T/B下屋低層部床面)	
④	<88 /	常設G (下屋低層部入口歩廊上)	



098-01

## 放射線管理記録

承認	確認	作成

作業件名	1F-J9エリア他水移送業務委託 ✓				測定項目	■ γ ■ スミヤ □ ダスト □ 直接
測定場所	廃液供給タンク(A001A-6)上部 ✓				測定者	<div></div> ✓
作業内容 (作業内容)	区域区分変更に伴う測定 (2024-CDC-048-00) ・ Y β zone設定解除に伴う環境確認サーベイ (Y β zone→Gzone) ✓				測定器	F1-GMAD- 245 F1-ICWBL- 229 ✓
測定日時	2024年6月12日 7 時 00 分 ✓				区域区分	Y β zone
件名コード	—	WID番号	231124	電気出力	— MW	防護装備 Y装備




✕:空間線量当量率(mSv/h)

○:表面汚染密度(スミヤ)(Bq/cm2)

▲:空气中放射性物質濃度(ダスト)(Bq/cm3)

⊗:表面線量当量率(mSv/h)

( ):β+γ 値



スミヤ測定結果			
測定器	F1-GMAD- 245		
換算定数	1.37E-02 Bq/cm2・cpm		
BG =	200 cpm		
検出限界値	99 Net cpm 1.36E+00 Bq /cm2		
No.	測定ポイント	(GROSS cpm)	Bq /cm2
①	タンク上部	800 ✓	8.2E+00
②	"	1000 ✓	1.1E+01
③	"	400 ✓	2.7E+00
④	"	500 ✓	4.1E+00
⑤	"	200 ✓	N・D
⑥	"	200 ✓	N・D



047-01

## 放射線管理記録


承認	確認	作成

作業件名	1F-J9エリア他水移送業務委託	測定項目	<input type="checkbox"/> $\gamma$ <input checked="" type="checkbox"/> スミヤ <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 直接
測定場所	廃液供給タンク前	測定者	
作業内容 (作業内容)	区域区分変更に伴う測定 (2024-CDC-047-00) ・ Yzone設定解除に伴う環境確認サーベイ (Yzone→Gzone)	測定器	F1-GMAD- 245
測定日時	2024年6月12日 8 時 00 分	区域区分	Yzone
件名コード	— WID番号 231124 電気出力 — MW	防護装備	Y装備

※:空間線量当量率(mSv/h)

○:表面汚染密度(スミヤ)(Bq/cm<sup>2</sup>)▲:空気中放射性物質濃度(ダスト)(Bq/cm<sup>3</sup>)

⊗:表面線量当量率(mSv/h)



スミヤ測定結果			
測定器	F1-GMAD- 245		
換算定数	1.37E-02 Bq/cm <sup>2</sup> ・cpm		
BG =	200 cpm		
検出限界値	99 Net cpm		
	1.36E+00 Bq /cm <sup>2</sup>		
No.	測定ポイント	(GROSS cpm)	Bq /cm <sup>2</sup>
①	床面	200 ✓	N・D
②	〃	200 ✓	N・D
③	〃	200 ✓	N・D
④	〃	200 ✓	N・D
⑤	〃	200 ✓	N・D
⑥	〃	200 ✓	N・D
⑦	〃	200 ✓	N・D
⑧	〃	200 ✓	N・D

✓



182-02

## 放射線管理記録


放管責任者	Gr責任者	担当者

(1/1)

作業件名	1F-構内エリア管理業務委託(2)(2024)			測定項目	<input type="checkbox"/> $\gamma$ <input type="checkbox"/> $\beta + \gamma$ <input checked="" type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> ダスト
WID番号	230729	天候	晴れ	測定者	
測定日時	2024年 6月 12日 10時 00分～			測定器	リ-GMAD-354
測定場所	STP建屋西側エリア			区域区分	Y zone
作業内容 (測定目的)	Yzone解除前 (上記作業に伴うサーベイ)			防護装備 & 措置	全面マスク+カバーオール二重
最大値	$\gamma$ (mSv/h)	—	$\beta + \gamma$ (mSv/h)	—	特記事項 承認番号: 2024-CDC-182-01
	スミア( $\beta$ ) (Bq/cm <sup>2</sup> )	8.97E+0	ダスト( $\beta$ ) (Bq/cm <sup>3</sup> )	—	
	スミア( $\alpha$ ) (Bq/cm <sup>2</sup> )	—	ダスト( $\alpha$ ) (Bq/cm <sup>3</sup> )	—	


○: スミアポイント(Bq/cm<sup>2</sup>) ×: 空間線量当量率(mSv/h) ⊗: 表面線量当量率(mSv/h) ▲: ダストポイント(Bq/cm<sup>3</sup>)

STP建屋西側



表面汚染密度( $\beta$ )測定結果(スミア: レートメータ時定数10秒)		
測定器	F1- $\beta$ SC50 $\phi$ -354	
換算定数	1.38E-2 Bq/cm <sup>2</sup> ・cpm	
B.G 測定値	150 cpm	
検出限界値 (LTD)	スミア拭取効率0.1	1.22E+0 Bq/cm <sup>2</sup>
	NETcpm	88 cpm

No	GROSS (cpm)	NET (cpm)	* (Bq/cm <sup>2</sup> )	スミア 拭取効率	採取場所
1	200	50	LTD	0.1	床面(土壌)
2	200	50	LTD	0.1	〃
3	300	150	2.07E+0	0.1	〃
4	800	650	8.97E+0	0.1	〃
5	400	250	3.45E+0	0.1	〃





384-01

放射線測定記録 (1/2)


放管責任者	放管担当者

工 事 件 名 (作業件名)	1F-サブドレン濁水浄化装置撤去業務委託	線量集計No. 240325	測 定 日 時 2024年 6月 12日 (水) 12:30~14:00
測 定 場 所	土捨て場_車両基地	測 定 者	
作 業 内 容	Y⇒Gへの区域区分変更に伴う汚染確認	測 定 器	<input type="checkbox"/> γ <input checked="" type="checkbox"/> ろ布 <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 直接 <input type="checkbox"/> F1-SC- 041 <input type="checkbox"/> F1-ICWBL-039 <input type="checkbox"/> F1-ICW- <input checked="" type="checkbox"/> F1-GMAD- 511 <input type="checkbox"/> F1-CDS- 071
防 護 装 備	<input type="checkbox"/> 一般服 <input checked="" type="checkbox"/> カバーオール <input type="checkbox"/> フラック <input type="checkbox"/> G装備 <input checked="" type="checkbox"/> 全面マスク <input type="checkbox"/> 半面マスク <input type="checkbox"/> フードマスク <input type="checkbox"/> 電動マスク <input type="checkbox"/> DS2マスク	区 域 区 分	線量 - 汚染 -

× : 空間線量当量率 (μSv/h)      ⊗ : 表面線量当量率 (μSv/h)      ○ : ろ布ポイント      ▲ : ダストポイント



■ : 出入口  
■ : Yゾーン





放射線測定記録 (2/2)

放管責任者	放管担当者

工 事 件 名 (作業件名)	1F-サブドレン濁水浄化装置撤去業務委託	線量集計No.	240325	測 定 日 時	2024年 6月 12日 (水) 12:30~14:00
測 定 場 所	土捨て場 車両基地	測 定 者			<input type="checkbox"/> γ <input checked="" type="checkbox"/> ろ布 <input type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> 直接
作 業 内 容		測 定 器			<input type="checkbox"/> F1-SC - <input type="checkbox"/> F1-ICWBL - <input checked="" type="checkbox"/> F1-GMAD-511 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
防 護 装 備	<input type="checkbox"/> 構内専用服 <input checked="" type="checkbox"/> 白カバーオール <input type="checkbox"/> 青カバーオール <input type="checkbox"/> フラック <input type="checkbox"/> 一般服+ゴム手 <input checked="" type="checkbox"/> 全面マスク <input type="checkbox"/> 半面マスク <input type="checkbox"/> フードマスク <input type="checkbox"/> 電動マスク <input type="checkbox"/> DS2マスク	区域区分		線量 -	汚染 -

X:空間線量当量率 (μSv/h)    ⊗:表面線量当量率 (μSv/h)    ○:ろ布ポイント    ▲:ダストポイント

ろ布採取場所  
①~④⑨:床表面

F1-GMAD-511	
・機器効率	: 30.7%
・スミア法換算定数	: 1.36E-2 Bq/cm <sup>2</sup> ・cpm
・検出限界値(LTD)	: 1.56 Bq/cm <sup>2</sup>
・BG	: 280 cpm
・検出限界カウント(NET)	: 115 cpm
・汚染判定カウント(GROSS)	: 395 cpm

(cpm)		(Bq/cm <sup>2</sup> )	(cpm)		(Bq/cm <sup>2</sup> )
NO	Gross	表面汚染	NO	Gross	表面汚染
①	280		②⑥	290	
②	250		②⑦	280	
③	280		②⑧	280	
④	260		②⑨	280	
⑤	290		③⑩	280	
⑥	280		③⑪	280	
⑦	260		③⑫	280	
⑧	280		③⑬	270	
⑨	250		③⑭	270	
⑩	270		③⑮	260	
⑪	290		③⑯	250	
⑫	280		③⑰	280	
⑬	250		③⑱	250	
⑭	280		③⑲	280	
⑮	250		③⑳	260	
⑯	270		③㉑	250	
⑰	280		③㉒	280	
⑱	280		③㉓	280	
⑲	280		③㉔	280	
⑳	280		③㉕	280	
㉑	280		③㉖	260	
㉒	290		③㉗	280	
㉓	280		③㉘	250	
㉔	280		③㉙	270	
㉕	270		③㉚		