

瓦礫類・伐採木管理票

No.	作業件名	発生場所	作業主管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率		表面線量率		β ・ α 汚染の有無	β + γ 線量率
1	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託(2024)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2024/9/19	フランジタンク片側板 (TEPU190016)	13	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
2	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/3/14	鉄くず	1.5	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
3	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/3/14	コンガラ	3.5	0.001	mSv/h	0.03	mSv/h	β 有	7 mSv/h
4	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/3/14	コンガラ	5	0.001	mSv/h	0.002	mSv/h	β 有	1.5 mSv/h
5	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/3/14	プラスチック、ブルーシート	4.5	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	β 有	0.6 mSv/h
6	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/3/14	木材	0.5	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
7	1F5/6号機護岸エリア整備工事	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2024/9/25	防災シート	4	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
8	1F構内廃バッテリー処理業務委託(2024)	廃棄物倉庫	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/9/24	廃バッテリー	2	1	μ Sv/h	1	μ Sv/h	無	
9	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/3/7	コンガラ	1.5	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
10	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/3/7	土砂	3.5	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
11	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/3/7	コンガラ	5	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
12	1F5/6号機護岸エリア整備工事	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2024/9/25	コンクリートガラ	4	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
13	1F 廃棄物関連設備設置に伴う地中埋設物分別業務委託	大型廃棄物保管庫第1棟東側ヤード	建築設備建設グループ	2024/9/18	泥付き木クズ(1001747)	6	0.41	μ Sv/h	0.52	μ Sv/h	無	
14	1F 廃棄物関連設備設置に伴う地中埋設物分別業務委託	大型廃棄物保管庫第1棟東側ヤード	建築設備建設グループ	2024/9/18	泥付き木クズ(1001731)	6	0.41	μ Sv/h	0.47	μ Sv/h	無	
15	1F 廃棄物関連設備設置に伴う地中埋設物分別業務委託	大型廃棄物保管庫第1棟東側ヤード	建築設備建設グループ	2024/9/18	泥付き木クズ(1001942)	6	0.41	μ Sv/h	0.62	μ Sv/h	無	
16	1F5/6号機護岸エリア整備工事	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2024/9/25	セメント混じり土	1	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
17	1F 免震重要棟西側駐車場 周辺調査委託	免震重要棟西側駐車場	建築設備建設グループ	2024/7/8	アスファルトガラ	3	0.002	mSv/h	0.003	mSv/h	無	
18	1F 1-4号機取水路開渠海底土被覆工事	メガフロート(GG-22)	土木基盤設備グループ	2024/9/25	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	4	μ Sv/h	4	μ Sv/h	無	
19	JAEA第1棟固体廃棄物運搬業務	JAEA放射性物質分析・研究施設 第1棟(GU-20)	廃炉ラポPJグループ	2024/9/10	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	1	μ Sv/h	1	μ Sv/h	無	
20	共用プールプレフィルタ交換(2024)	共用プール建屋 3FL	共用機械設備グループ	2024/9/5	フィルター	1	1	μ Sv/h	7	μ Sv/h	β 有	45 μ Sv/h

瓦礫類・伐採木管理票

No.	作業件名	発生場所	作業主管G	線量測定年月日(申請)	保管物名	物量(m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F 1-4号機取水路開渠海底土被覆工事	メガフロート(GG-22)	土木基盤設備グループ	2024/9/25	不燃その他(不燃シート)	1.5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
22	1F 1-4号機取水路開渠海底土被覆工事	メガフロート(GG-22)	土木基盤設備グループ	2024/9/25	難燃物 ゴム類	0.5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
23	共用プールプレフィルタ交換(2024)	共用プール建屋 3FL	共用機械設備グループ	2024/9/5	紙・ウエス	0.1	1 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
24	共用プールプレフィルタ交換(2024)	共用プール建屋 3FL	共用機械設備グループ	2024/9/5	ポリ・ビニール	0.1	1 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
25	共用プールプレフィルタ交換(2024)	共用プール建屋 3FL	共用機械設備グループ	2024/9/5	難燃シート	0.1	1 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
26	1F-建物空調設備更新並びに関連除却工事(2024年度)	5.6号機サービス建屋 屋上	建築設備保守グループ	2024/8/22	金属ガラ(鋼材)	4.1	2 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
27	1F-建物空調設備更新並びに関連除却工事(2024年度)	5.6号機サービス建屋 屋上	建築設備保守グループ	2024/8/22	機器類(チラー制御盤)1台	0.8	2 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
28	1F-建物空調設備更新並びに関連除却工事(2024年度)	5.6号機サービス建屋 屋上	建築設備保守グループ	2024/8/22	難燃物その他(ファンプロペラ)	1.1	2 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
29	1F5/6号機護岸エリア整備工事	5.6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2024/9/25	廃棄ホース	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
30	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第2期工事)	南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/9/25	不燃物その他(防災シート)	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
31	1F 免震重要棟西側駐車場 周辺調査委託	免震重要棟西側駐車場	建築設備建設グループ	2024/7/8	アスファルトガラ	3	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
32	1F 電気品設置エリア清掃委託(2024)	構内電気品設置エリア周辺	電気設備保守グループ	2024/9/19	可燃物(梱包紙)	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
33	1F 1-4号機取水路開渠海底土被覆工事	メガフロート(GG-22)	土木基盤設備グループ	2024/9/25	可燃その他(繊維ロープなど)	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
34	1F 1-4号機取水路開渠海底土被覆工事	メガフロート(GG-22)	土木基盤設備グループ	2024/9/25	紙・ウエス類	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
35	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第2期工事)	南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/9/25	不燃物その他(防災シート)	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
36	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/9/20	ポリビン、マリネリ容器	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
37	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/9/20	袋、蓋、チップ、ポリビン	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
38	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/9/20	フレコンパック	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
39	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/9/20	キムタオル、A4用紙	0.9	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
40	1F-建物空調設備更新並びに関連除却工事(2024年度)	5.6号機サービス建屋 屋上	建築設備保守グループ	2024/8/22	金属ガラ(鋼材)	4.1	2 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	

瓦礫類・伐採木管理票

No.	作業件名	発生場所	作業主管 G	線量測定年月日(申請)	保管物名	物量(m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F-建物空調設備更新並びに関連除却工事(2024年度)	5.6号機サービス建屋 屋上	建築設備保守グループ	2024/8/22	機器類(チラー制御盤)1台	0.8	2 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
42	1F-建物空調設備更新並びに関連除却工事(2024年度)	5.6号機サービス建屋 屋上	建築設備保守グループ	2024/8/22	難燃物その他(ファンプロペラ)	1.1	2 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
43	固体廃棄物貯蔵庫第10棟(第1期工事)電気機械設備	固体廃棄物貯蔵庫第10棟	電気設備建設グループ	2024/9/25	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
44	固体廃棄物貯蔵庫第10棟(第1期工事)電気機械設備	固体廃棄物貯蔵庫第10棟	電気設備建設グループ	2024/9/25	金属ガラ	2.5	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
45	固体廃棄物貯蔵庫第10棟(第1期工事)電気機械設備	固体廃棄物貯蔵庫第10棟	電気設備建設グループ	2024/9/25	ケーブル類	1.5	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
46	1F-5, 6G 屋外海水電動機取替工事	5号機スクリーンヤード	電気設備保守グループ	2024/9/20	高圧電動機	5.7	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
47	1~4号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託(2024)	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2024/9/25	木材類	1	8 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
48	1~4号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託(2024)	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2024/9/25	可燃物その他(養生テープ、ロープ)	3	8 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
49	1~4号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託(2024)	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2024/9/25	紙	1	8 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
50	1F-1~4号機K4エリア堰拡張に伴う関連除却工事	K4 タンクエリア	土木水対策設備グループ	2024/9/19	アスファルトガラ	4	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
51	1F5号機メンテナンス道路整備工事関連除却工事	5・6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2024/9/24	可燃物(紙ウエス)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
52	1F-3号機 主変圧器洞道内浮上油回収業務委託	3号機R/B 屋外	電気設備保守グループ	2024/9/18	可燃物その他(フレコン)	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
53	1F-3号機 主変圧器洞道内浮上油回収業務委託	3号機R/B 屋外	電気設備保守グループ	2024/9/18	可燃物その他(不織布、ロープ)	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
54	1F-3号機 主変圧器洞道内浮上油回収業務委託	3号機R/B 屋外	電気設備保守グループ	2024/9/18	紙類	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
55	1F-3号機 主変圧器洞道内浮上油回収業務委託	3号機R/B 屋外	電気設備保守グループ	2024/9/18	ビニール類	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
56	1F-3号機 主変圧器洞道内浮上油回収業務委託	3号機R/B 屋外	電気設備保守グループ	2024/9/18	プラスチック類	0.1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
57	1F-3号機変圧器周辺瓦礫他撤去委託	3号機トランスヤード	電気設備建設グループ	2024/8/8	金属ガラ(コンテナNo.2023 AB-00011)	6	0.06 mSv/h	0.7 mSv/h	β 有	0.7 mSv/h
58	1F-3号機変圧器周辺瓦礫他撤去委託	3号機トランスヤード	電気設備建設グループ	2024/8/8	不燃シート(コンテナNo.2021 FU-00226)	6	0.06 mSv/h	0.8 mSv/h	β 有	0.8 mSv/h
59	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第2期工事)	南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/9/25	ビニール	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
60	1F 免震重要棟西側駐車場 周辺調査委託	免震重要棟西側駐車場	建築設備建設グループ	2024/7/8	アスファルトガラ	3	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	

瓦礫類・伐採木管理票

No.	作業件名	発生場所	作業主管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F-1~4号機K4エリア堰拡張に伴う関連 除却工事	K4 タンクエリア	土木水対策設備グループ	2024/9/19	アスファルトガ	4	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
62	1F5号機メンテナンス道路整備工事関連除 却工事	5・6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2024/9/24	可燃物(プラ・ポリ・ビニル類)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
63	各点検業務委託関係	汚泥処理施設	建築設備保守グループ	2024/9/10	段ボール	0.5	1.5 μ Sv/h	1.5 μ Sv/h	無	
64	各点検業務委託関係	汚泥処理施設	建築設備保守グループ	2024/9/10	水中ポンプ	1	1.5 μ Sv/h	1.5 μ Sv/h	無	
65	各点検業務委託関係	汚泥処理施設	建築設備保守グループ	2024/9/10	ビニールポリタンク	0.5	1.5 μ Sv/h	1.5 μ Sv/h	無	
66	1F-3号機 主変圧器洞道内浮上油回収業 務委託	3号機R/B 屋外	電気設備保守グループ	2024/9/18	防災シート	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
67	1F 免震棟他の放射線管理業務委託 【2024】	事務本館・免震重要棟	放射線防護グループ	2024/9/21	スミアろ紙、段ボール、紙類	0.4	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
68	1F 免震棟他の放射線管理業務委託 【2024】	事務本館・免震重要棟	放射線防護グループ	2024/9/21	硬質プラスチック	0.2	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
69	1F 免震棟他の放射線管理業務委託 【2024】	事務本館・免震重要棟	放射線防護グループ	2024/9/21	可燃物その他(ダストカート袋)	0.2	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
70	1F 免震棟他の放射線管理業務委託 【2024】	事務本館・免震重要棟	放射線防護グループ	2024/9/21	除染衣類(個人衣類)	0.1	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
71	1F 免震棟他の放射線管理業務委託 【2024】	事務本館・免震重要棟	放射線防護グループ	2024/9/21	難燃シート	0.1	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
72	1F-3号機変圧器周辺瓦礫他撤去委託	3号機トランスヤード	電気設備建設グループ	2024/7/18	金属ガラ(2023 AB-00009)	6	0.06 mSv/h	0.8 mSv/h	β 有	0.8 mSv/h
73	1F-3号機変圧器周辺瓦礫他撤去委託	3号機トランスヤード	電気設備建設グループ	2024/7/18	金属ガラ(2023 AB-00006)	6	0.06 mSv/h	0.6 mSv/h	β 有	0.6 mSv/h
74	1F-1~4号機K4エリア堰拡張に伴う関連 除却工事	K4 タンクエリア	土木水対策設備グループ	2024/9/19	アスファルトガ	4	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
75	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事 (第2期工事)	南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/9/25	ビニール	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
76	1F-1~3号機 窒素ガス分離装置(A) (B)他点検手入工事	高台 窒素ガス分離装置コンテナ内	PCV関連設備・内部調査P Jグループ	2024/9/18	難燃物(ゴム製品)	0.01	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
77	1F-1~3号機 窒素ガス分離装置(A) (B)他点検手入工事	高台 窒素ガス分離装置コンテナ内	PCV関連設備・内部調査P Jグループ	2024/9/18	可燃物(段ボール)	0.03	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
78	1F-1~3号機 窒素ガス分離装置(A) (B)他点検手入工事	高台 窒素ガス分離装置コンテナ内	PCV関連設備・内部調査P Jグループ	2024/9/18	可燃物(スポンジ)	0.02	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
79	1F-1~3号機 窒素ガス分離装置(A) (B)他点検手入工事	高台 窒素ガス分離装置コンテナ内	PCV関連設備・内部調査P Jグループ	2024/9/18	可燃物(活性炭)	0.08	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
80	1F 免震棟他の放射線管理業務委託 【2024】	事務本館・免震重要棟	放射線防護グループ	2024/9/21	金属ガラ	0.2	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	

瓦礫類・伐採木管理票

No.	作業件名	発生場所	作業主管 G	線量測定年月日(申請)	保管物名	物量(m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	1F 免震棟他の放射線管理業務委託【2024】	事務本館・免震重要棟	放射線防護グループ	2024/9/21	塩化ビニール類(アキレスフレール)	0.1	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
82	1F サブドレンNo. 5 中継タンク他移送ポンプ改修並びに関連除却工事	#2R/B西側、#4T/B南側	建築設備建設グループ	2024/8/30	渦巻ポンプ	0.2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
83	1F-1~3号機 窒素ガス分離装置(A)(B)他点検手入工事	高台 窒素ガス分離装置コンテナ内	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2024/9/18	不燃物(機器類(ストレーナ、圧力計))	0.04	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
84	1F-1~3号機 窒素ガス分離装置(A)(B)他点検手入工事	高台 窒素ガス分離装置コンテナ内	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2024/9/18	不燃物(フレキシブルダクト)	0.02	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
85	1F-1~3号機 窒素ガス分離装置(A)(B)他点検手入工事	高台 窒素ガス分離装置コンテナ内	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2024/9/18	不燃物(金属付きフィルター)	0.04	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
86	1F-1~3号機 窒素ガス分離装置(A)(B)他点検手入工事	高台 窒素ガス分離装置コンテナ内	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2024/9/18	不燃物(空調系フィルター)	0.02	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
87	1F-1~4号機K4エリア堰拡張に伴う関連除却工事	K4 タンクエリア	土木水対策設備グループ	2024/9/19	アスファルトガラ	4	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
88	1F-3号機変圧器周辺瓦礫他撤去委託	3号機トランスヤード	電気設備建設グループ	2024/7/18	金属ガラ(2023 AB-00004)	6	0.06 mSv/h	0.9 mSv/h	β 有	0.9 mSv/h
89	1F-3号機変圧器周辺瓦礫他撤去委託	3号機トランスヤード	電気設備建設グループ	2024/7/18	不燃シート(2023 AB-00005)	6	0.06 mSv/h	0.6 mSv/h	β 有	0.6 mSv/h
90	1F構内廃バッテリー処理業務委託(2024)	廃棄物倉庫	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/10/1	廃バッテリー	2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
91	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第2期工事)	南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/9/25	木材	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
92	1F 免震重要棟西側駐車場 周辺調査委託	免震重要棟西側駐車場	建築設備建設グループ	2024/7/8	アスファルトガラ	3	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
93	1F 廃棄物関連設備設置に伴う地中埋設物分別業務委託	大型廃棄物保管庫第1棟東側ヤード	建築設備建設グループ	2024/9/24	泥付き不燃・可燃その他(2023SK-01311)	6	0.4 μ Sv/h	0.6 μ Sv/h	無	
94	1F 廃棄物関連設備設置に伴う地中埋設物分別業務委託	大型廃棄物保管庫第1棟東側ヤード	建築設備建設グループ	2024/9/24	泥付き不燃・可燃その他(2023SK-01308)	6	0.4 μ Sv/h	0.66 μ Sv/h	無	
95	1F 廃棄物関連設備設置に伴う地中埋設物分別業務委託	大型廃棄物保管庫第1棟東側ヤード	建築設備建設グループ	2024/9/24	泥付き不燃・可燃その他(2023SK-01303)	6	0.4 μ Sv/h	0.57 μ Sv/h	無	
96	1F 廃棄物関連設備設置に伴う地中埋設物分別業務委託	大型廃棄物保管庫第1棟東側ヤード	建築設備建設グループ	2024/9/24	泥付き不燃・可燃その他(2023SK-01302)	6	0.4 μ Sv/h	0.69 μ Sv/h	無	
97	1F-1~4号機K4エリア堰拡張に伴う関連除却工事	K4 タンクエリア	土木水対策設備グループ	2024/9/19	アスファルトガラ	4	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
98	海生生物付着防止設備設置工事	5号機スクリーンエリア	貯留設備グループ	2024/9/14	紙類・ウエス	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
99	海生生物付着防止設備設置工事	5号機スクリーンエリア	貯留設備グループ	2024/9/14	ビニール・プラスチック類	0.4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
100	海生生物付着防止設備設置工事	5号機スクリーンエリア	貯留設備グループ	2024/9/14	ダンボール	0.3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦礫類・伐採木管理票

No.	作業件名	発生場所	作業主管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	海生生物付着防止設備設置工事	5号機スクリーンエリア	貯留設備グループ	2024/9/14	木材	0.3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
102	海生生物付着防止設備設置工事	5号機スクリーンエリア	貯留設備グループ	2024/9/14	可燃テープ	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
103	海生生物付着防止設備設置工事	5号機スクリーンエリア	貯留設備グループ	2024/9/14	縄ロープ	0.05	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
104	海生生物付着防止設備設置工事	5号機スクリーンエリア	貯留設備グループ	2024/9/14	土のう袋	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
105	海生生物付着防止設備設置工事	5号機スクリーンエリア	貯留設備グループ	2024/9/14	A型バリケード	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
106	海生生物付着防止設備設置工事	5号機スクリーンエリア	貯留設備グループ	2024/9/14	PE管	0.3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
107	海生生物付着防止設備設置工事	5号機スクリーンエリア	貯留設備グループ	2024/9/14	ゴム手袋	0.05	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
108	1F-3号機変圧器周辺瓦礫他撤去委託	3号機トランスヤード	電気設備建設グループ	2024/7/18	金属ガラ(2023 AB-00001)	6	0.06 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
109	1F-3号機変圧器周辺瓦礫他撤去委託	3号機トランスヤード	電気設備建設グループ	2024/7/18	金属ガラ(2023 AB-00002)	6	0.06 mSv/h	0.3 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
110	1F-1~4号機K4エリア堰拡張に伴う関連 除却工事	K4 タンクエリア	土木水対策設備グループ	2024/9/19	アスファルトガラ	4	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
111	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事 (第2期工事)	南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/9/25	木材	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
112	1F-5・6G66kV母線保護・母線分離盤設 置工事	Dタンクエリア他	電気設備建設グループ	2024/9/30	紙類	0.2	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
113	1F-5・6G66kV母線保護・母線分離盤設 置工事	Dタンクエリア他	電気設備建設グループ	2024/9/30	紙類	0.1	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
114	1F-5・6G66kV母線保護・母線分離盤設 置工事	Dタンクエリア他	電気設備建設グループ	2024/9/30	プラ・ポリ類	0.3	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
115	1F-5・6G66kV母線保護・母線分離盤設 置工事	Dタンクエリア他	電気設備建設グループ	2024/9/30	ビニールテープ	0.1	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
116	1F-5・6G66kV母線保護・母線分離盤設 置工事	Dタンクエリア他	電気設備建設グループ	2024/9/30	パイオランテープ	0.1	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
117	1F-5・6G66kV母線保護・母線分離盤設 置工事	Dタンクエリア他	電気設備建設グループ	2024/9/30	ロープ類	0.1	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
118	1F-5・6G66kV母線保護・母線分離盤設 置工事	Dタンクエリア他	電気設備建設グループ	2024/9/30	資材金属	0.3	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
119	1F-5・6G66kV母線保護・母線分離盤設 置工事	Dタンクエリア他	電気設備建設グループ	2024/9/30	フレキホース	0.7	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
120	1F-5・6G66kV母線保護・母線分離盤設 置工事	Dタンクエリア他	電気設備建設グループ	2024/9/30	難燃シート	0.1	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	

瓦礫類・伐採木管理票

No.	作業件名	発生場所	作業主管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	1F-5・6G66kV母線保護・母線分離盤設置工事	Dタンクエリア他	電気設備建設グループ	2024/9/30	エフレックス	0.4	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
122	1F-5・6G66kV母線保護・母線分離盤設置工事	Dタンクエリア他	電気設備建設グループ	2024/9/30	グリーントラフ	0.5	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
123	1F-5, 6 RCWHx他点検手入工事(2024)	6号機 RCWHxエリア	1~6号機械設備グループ	2024/9/24	キムタオル、ウェス、段ボール	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
124	1F-5, 6 RCWHx他点検手入工事(2024)	6号機 RCWHxエリア	1~6号機械設備グループ	2024/9/24	キムタオル、ウェス、段ボール	1.4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
125	1F-1~4号機K4エリア堰拡張に伴う関連除却工事	K4 タンクエリア	土木水対策設備グループ	2024/9/19	アスファルトガラ	4	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
126	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2024/9/24	MBMU 170069 フランジタンク本体	21	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
127	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/9/2	6m3コンテナ(ZK-00381)	6	3 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
128	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/9/2	6m3コンテナ(ZK-00210)	6	3 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
129	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/9/2	6m3コンテナ(ZK-00314)	6	3 μ Sv/h	9 μ Sv/h	無	
130	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/9/2	6m3コンテナ(ZK-00960)	6	3 μ Sv/h	26 μ Sv/h	無	
131	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/9/2	6m3コンテナ(ZK-00761)	6	3 μ Sv/h	11 μ Sv/h	無	
132	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/9/2	6m3コンテナ(ZK-00733)	6	3 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
133	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/9/2	6m3コンテナ(ZK-00700)	6	3 μ Sv/h	32 μ Sv/h	無	
134	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/9/4	6m3コンテナ(TB-234)	6	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
135	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/9/6	6m3コンテナ(TB-067)	6	3 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
136	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/9/6	6m3コンテナ(TB-188)	6	3 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
137	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/9/6	6m3コンテナ(TB-269)	6	3 μ Sv/h	51 μ Sv/h	無	
138	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/9/6	6m3コンテナ(ZK-00397)	6	3 μ Sv/h	9 μ Sv/h	無	
139	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/9/10	6m3コンテナ(ZK-00729)	6	3 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
140	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/9/10	6m3コンテナ(TB-167)	6	3 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	

瓦礫類・伐採木管理票

No.	作業件名	発生場所	作業主管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/9/10	6m3コンテナ(TB-262)	6	3 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
142	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/9/10	6m3コンテナ(ZK-00603)	6	3 μ Sv/h	14 μ Sv/h	無	
143	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/9/17	6m3コンテナ(ZK-00653)	6	3 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
144	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/9/17	6m3コンテナ(ZK-00500)	6	3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
145	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/9/17	6m3コンテナ(TB-159)	6	3 μ Sv/h	23 μ Sv/h	無	
146	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/9/17	6m3コンテナ(ZK-01009)	6	3 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
147	減容処理設備による処理後発生量(グラフ反映不要)	減容処理設備建屋 ()瓦礫類管理票(B)-1	運用支援グループ	2024/9/24	10ftコンテナ(TDFU1002804)	7	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
148	減容処理設備による処理後発生量(グラフ反映不要)	減容処理設備建屋 ()瓦礫類管理票(B)-1	運用支援グループ	2024/9/24	10ftコンテナ(TDFU1002471)	7	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
149	減容処理設備による処理後発生量(グラフ反映不要)	減容処理設備建屋 ()瓦礫類管理票(B)-1	運用支援グループ	2024/9/24	10ftコンテナ(TDFU1002511)	7	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	