

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	TP8. 5m盤フェーシング工事(2024)	2号機西側	土木水対策設備グループ	2025/6/19	アスファルトガラ	3	5 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
2	化学分析及び放射能測定業務(2025年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2025/6/23	キムタオル、A4用紙、袋、蓋、 チップ、ポリビン、マリネリ容器	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
3	1F-5T SPTポンプ室埋立および同関連 除却工事	5号機サプレッションプール水サージタ ンクエリア	1～6号機械設備グループ	2025/6/23	不燃物その他(アルミテープ)	0.2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
4	1F-5T SPTポンプ室埋立および同関連 除却工事	5号機サプレッションプール水サージタ ンクエリア	1～6号機械設備グループ	2025/6/23	保温材(グラスウール)	0.2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
5	1F-5T SPTポンプ室埋立および同関連 除却工事	5号機サプレッションプール水サージタ ンクエリア	1～6号機械設備グループ	2025/6/23	不燃物その他(防災シート)	0.2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
6	1F-5T SPTポンプ室埋立および同関連 除却工事	5号機サプレッションプール水サージタ ンクエリア	1～6号機械設備グループ	2025/6/23	不燃物その他(スラッジ)	0.2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
7	1F-5T SPTポンプ室埋立および同関連 除却工事	5号機サプレッションプール水サージタ ンクエリア	1～6号機械設備グループ	2025/6/23	不燃物その他(砥石)	0.1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
8	5, 6号機 サブドレン集水設備保守点検業 務(2025)	定検用機材倉庫A、B棟北側 近傍	1～6号機械設備グループ	2025/5/30	可燃物その他	5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
9	(グラフ反映不要)エリアC取り出し瓦礫	覆土式一時保管施設周辺(GK-07)	土木基盤設備グループ	2025/6/24	土砂 10ftHHコンテナ	7	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
10	1F 道路等維持管理工事(2025年度)	エリア4	土木基盤設備グループ	2025/6/24	コンクリートガラ	2	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
11	5号機T/B他屋上防水更新工事関連除却工 事	5号機タービン屋上	建築設備保守グループ	2025/6/16	可燃その他(撤去ウレタン防水 材)	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
12	1F-測定・確認用タンク(B群)内面補修工事	G4Sタンクエリア	貯留設備グループ	2025/6/23	塗料片	1	0.001 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
13	1F-測定・確認用タンク(B群)内面補修工事	G4Sタンクエリア	貯留設備グループ	2025/6/23	ポリ・ビニール・プラスチック類	0.5	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
14	1F-測定・確認用タンク(B群)内面補修工事	G4Sタンクエリア	貯留設備グループ	2025/6/23	紙類	0.3	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
15	1F-測定・確認用タンク(B群)内面補修工事	G4Sタンクエリア	貯留設備グループ	2025/6/23	ウエス	0.3	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
16	1F-測定・確認用タンク(B群)内面補修工事	G4Sタンクエリア	貯留設備グループ	2025/6/23	塗料固まり	0.2	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
17	1F-測定・確認用タンク(B群)内面補修工事	G4Sタンクエリア	貯留設備グループ	2025/6/23	チャコールフィルター	0.1	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
18	1F-測定・確認用タンク(B群)内面補修工事	G4Sタンクエリア	貯留設備グループ	2025/6/23	全面マスク(面体)	0.1	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
19	1F5/6号機護岸エリア整備工事	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2025/7/2	不燃シート	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
20	1F構内廃バッテリー処理業務委託(2025)	廃棄物倉庫	廃棄物保管・高度化PJグ ループ	2025/7/3	廃バッテリー	0.7	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	5号機 復水器エリア油回収及び油処理業務	定検用機材倉庫A、B棟北側 近傍	1～6号機械設備グループ	2025/5/30	波板板金(ウレタン付き)	3	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
22	5号機 復水器エリア油回収及び油処理業務	定検用機材倉庫A、B棟北側 近傍	1～6号機械設備グループ	2025/5/30	ウレタン材(鉄粉付)	0.5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
23	5号機 復水器エリア油回収及び油処理業務	定検用機材倉庫A、B棟北側 近傍	1～6号機械設備グループ	2025/5/30	防災シート	0.3	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
24	5号機 復水器エリア油回収及び油処理業務	定検用機材倉庫A、B棟北側 近傍	1～6号機械設備グループ	2025/5/30	ガラスクロス・ガラステープ	0.2	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
25	5号機 復水器エリア油回収及び油処理業務	定検用機材倉庫A、B棟北側 近傍	1～6号機械設備グループ	2025/5/30	PE管プラスチック外装(鉄粉付)	0.2	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
26	(グラフ反映不要)エリアC取り出し瓦礫	覆土式一時保管施設周辺(GK-07)	土木基盤設備グループ	2025/6/24	土砂 10ftHHコンテナ	7	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
27	1F-測定・確認用タンク(B群)内面補修工事	G4Sタンクエリア	貯留設備グループ	2025/6/23	塗料缶(空)	0.5	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
28	1F 道路等維持管理工事(2025年度)	エリア4	土木基盤設備グループ	2025/6/24	コンクリートガラ	2	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
29	(グラフ反映不要)エリアL取り出し瓦礫	エリアL第4槽	土木基盤設備グループ	2025/7/2	10ftHHコンテナ(TDHU1003053)	7	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	
30	(グラフ反映不要)エリアL取り出し瓦礫	エリアL第4槽	土木基盤設備グループ	2025/7/2	10ftHHコンテナ	7	0.002 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
31	5、6号機 サブドレン集水設備保守点検業務(2025)	定検用機材倉庫A、B棟北側 近傍	1～6号機械設備グループ	2025/5/30	外装付きPE管	5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
32	(グラフ反映不要)エリアC取り出し瓦礫	覆土式一時保管施設周辺(GK-07)	土木基盤設備グループ	2025/6/24	10ftHHコンテナ(TDHU1003135)	7	0.002 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
33	1F-MP8局舎エアコン取替関連除却	MP8局舎	保安総括グループ	2025/6/25	プラスチックホース	0.3	1.5 $\mu$ Sv/h	1.6 $\mu$ Sv/h	無	
34	1F-MP8局舎エアコン取替関連除却	MP8局舎	保安総括グループ	2025/6/25	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.5	1.5 $\mu$ Sv/h	1.6 $\mu$ Sv/h	無	
35	1F 道路等維持管理工事(2025年度)	エリア4	土木基盤設備グループ	2025/6/24	コンクリートガラ	2	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
36	TP8、5m盤フェーシング工事(2024)	2号機西側	土木水対策設備グループ	2025/6/19	アスファルトガラ	3	5 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
37	1Fガラ収納容器等受取り保管業務、他委託(2025)	固体廃棄物貯蔵庫	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/6/26	6m3コンテナ(2023 SK-01988)	6	4 $\mu$ Sv/h	120 $\mu$ Sv/h	無	
38	1Fガラ収納容器等受取り保管業務、他委託(2025)	固体廃棄物貯蔵庫	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/6/26	6m3コンテナ(2023 SK-01544)	6	4 $\mu$ Sv/h	100 $\mu$ Sv/h	無	
39	1Fガラ収納容器等受取り保管業務、他委託(2025)	固体廃棄物貯蔵庫	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/6/26	6m3コンテナ(2023 SK-02139)	6	4 $\mu$ Sv/h	80 $\mu$ Sv/h	無	
40	1F-MP8局舎エアコン取替関連除却	MP8局舎	保安総括グループ	2025/6/25	エアコン(室内機、室外機)	0.8	1.5 $\mu$ Sv/h	1.6 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F-MP8局舎エアコン取替関連除却	MP8局舎	保安総括グループ	2025/6/25	金属ガラ	0.3	1.5 $\mu$ Sv/h	1.6 $\mu$ Sv/h	無	
42	1F トレンチ等未点検箇所調査委託(2025)	1号機R/B西側	土木水対策設備グループ	2025/7/1	可燃物その他	0.3	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
43	化学分析及び放射能測定業務(2025年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2025/6/24	金属ガラ(コンテナ入り)	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
44	化学分析及び放射能測定業務(2025年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2025/6/24	機器類(パウチ、真空ポンプ)	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
45	化学分析及び放射能測定業務(2025年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2025/6/24	ケーブル類	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
46	化学分析及び放射能測定業務(2025年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2025/6/24	ペール缶(ガラス類)	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
47	化学分析及び放射能測定業務(2025年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2025/6/24	ペール缶(アルミ類)	0.7	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
48	化学分析及び放射能測定業務(2025年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2025/6/24	作業靴(鉄板入り)	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
49	化学分析及び放射能測定業務(2025年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2025/6/24	不燃シート	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
50	化学分析及び放射能測定業務(2025年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2025/6/24	マグネットシート	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
51	化学分析及び放射能測定業務(2025年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2025/6/24	乾電池	0.4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
52	化学分析及び放射能測定業務(2025年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2025/6/24	金属付きガラクタ	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
53	TP8. 5m盤フェーシング工事(2024)	2号機西側	土木水対策設備グループ	2025/6/19	金属ガラ	2	5 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
54	1F-5T SPTポンプ室埋立および同関連 除却工事	5号機サプレッションプール水サージ タンクエリア	1～6号機械設備グループ	2025/6/23	金属ガラ	3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
55	5号機 復水器エリア油回収及び油処理業務	定検用機材倉庫A、B棟北側 近傍	1～6号機械設備グループ	2025/5/30	ゴム靴・ゴムパッキン	0.5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
56	5号機 復水器エリア油回収及び油処理業務	定検用機材倉庫A、B棟北側 近傍	1～6号機械設備グループ	2025/5/30	PE管	0.3	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
57	5号機 復水器エリア油回収及び油処理業務	定検用機材倉庫A、B棟北側 近傍	1～6号機械設備グループ	2025/5/30	エフレックス	0.2	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
58	5号機 復水器エリア油回収及び油処理業務	定検用機材倉庫A、B棟北側 近傍	1～6号機械設備グループ	2025/5/30	木材(板)	0.2	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
59	5号機 復水器エリア油回収及び油処理業務	定検用機材倉庫A、B棟北側 近傍	1～6号機械設備グループ	2025/5/30	FRP板	1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
60	(グラフ反映不要)エリアC取り出し瓦礫	覆土式一時保管施設周辺(GK-07)	土木基盤設備グループ	2025/6/24	10ftHHコンテナ(TDHU1006540)	7	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F 道路等維持管理工事(2025年度)	エリア4	土木基盤設備グループ	2025/6/24	コンクリートガラ	2	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
62	5号機T/B他屋上防水更新工事関連除却工事	5号機タービン屋上	建築設備保守グループ	2025/6/16	可燃その他(撤去ウレタン防水材)	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
63	5, 6号機 サブドレン集水設備保守点検業務(2025)	定検用機材倉庫A、B棟北側 近傍	1～6号機械設備グループ	2025/5/30	金属ガラ	5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
64	(グラフ反映不要)エリアC取り出し瓦礫	覆土式一時保管施設周辺(GK-07)	土木基盤設備グループ	2025/6/24	10ftHHコンテナ(TDHU1006290)	7	0.002 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
65	建築保守工事(2025)	登録センター	建築設備保守グループ	2025/6/12	機器類・制御盤類(解体ガラ)	5	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
66	1F 道路等維持管理工事(2025年度)	エリア4	土木基盤設備グループ	2025/6/24	コンクリートガラ	2	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
67	1F トレンチ等未点検箇所調査委託(2025)	1号機R/B西側	土木水対策設備グループ	2025/7/1	碎石	0.3	1 $\mu$ Sv/h	80 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	100 $\mu$ Sv/h
68	1F トレンチ等未点検箇所調査委託(2025)	1号機R/B西側	土木水対策設備グループ	2025/7/1	コンクリートガラ	0.1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
69	1F トレンチ等未点検箇所調査委託(2025)	1号機R/B西側	土木水対策設備グループ	2025/7/1	アスファルトガラ	0.1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
70	1F トレンチ等未点検箇所調査委託(2025)	1号機R/B西側	土木水対策設備グループ	2025/7/1	防災シート	0.1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
71	1F トレンチ等未点検箇所調査委託(2025)	1号機R/B西側	土木水対策設備グループ	2025/7/1	コーキング容器(アルミ)	0.1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
72	(グラフ反映不要)エリアL取り出し瓦礫	エリアL第4槽	土木基盤設備グループ	2025/7/2	金属ガレキ 10ftHHコンテナ	7	0.01 mSv/h	0.3 mSv/h	$\beta$ 有	20 mSv/h
73	(グラフ反映不要)エリアL取り出し瓦礫	エリアL第4槽	土木基盤設備グループ	2025/7/2	金属ガレキ 10ftHHコンテナ	7	0.01 mSv/h	0.3 mSv/h	$\beta$ 有	20 mSv/h
74	(グラフ反映不要)エリアC取り出し瓦礫	覆土式一時保管施設周辺(GK-07)	土木基盤設備グループ	2025/6/24	10ftHHコンテナ(TDHU1006047)	7	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
75	建築保守工事(2025)	A棟キュービクル周辺エリア	建築設備保守グループ	2025/7/1	ケーブル類	0.2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
76	建築保守工事(2025)	A棟キュービクル周辺エリア	建築設備保守グループ	2025/7/1	機器類・制御盤類(ブレーカー)	0.01	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
77	建築保守工事(2025)	登録センター	建築設備保守グループ	2025/6/12	機器類・制御盤類(基盤)	0.5	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
78	建築保守工事(2025)	登録センター	建築設備保守グループ	2025/6/12	保温材(グラスウール)	2	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
79	建築保守工事(2025)	登録センター	建築設備保守グループ	2025/6/12	保温材(スリーパー)	2	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
80	建築保守工事(2025)	登録センター	建築設備保守グループ	2025/6/12	ケーブル類(ケーブル)	0.5	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	1F 道路等維持管理工事(2025年度)	エリア4	土木基盤設備グループ	2025/6/24	コンクリートガラ	2	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
82	TP8. 5m盤フェーシング工事(2024)	2号機西側	土木水対策設備グループ	2025/6/19	金属ガラ	2	5 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
83	1Fガラ収納容器等受取り保管業務、他委託(2025)	固体廃棄物貯蔵庫	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/6/30	6m3コンテナ(2023 SK-02071)	6	4 $\mu$ Sv/h	30 $\mu$ Sv/h	無	
84	1Fガラ収納容器等受取り保管業務、他委託(2025)	固体廃棄物貯蔵庫	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/6/30	6m3コンテナ(2023 SK-01787)	6	4 $\mu$ Sv/h	190 $\mu$ Sv/h	無	
85	1Fガラ収納容器等受取り保管業務、他委託(2025)	固体廃棄物貯蔵庫	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/6/30	6m3コンテナ(2023 SK-01786)	6	4 $\mu$ Sv/h	55 $\mu$ Sv/h	無	
86	TP8. 5m盤フェーシング工事(2024)	2号機西側	土木水対策設備グループ	2025/6/24	コンクリートガラ	3	5 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
87	1F-5T SPTポンプ室埋立および同関連 除却工事	5号機サプレッションプール水サージ ンクエリア	1~6号機械設備グループ	2025/6/23	金属ガラ	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
88	1F-5T SPTポンプ室埋立および同関連 除却工事	5号機サプレッションプール水サージ ンクエリア	1~6号機械設備グループ	2025/6/23	機器類・制御盤類(モーター)	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
89	#1カバー工事(瓦礫撤去工事)	情報棟 休憩所・北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2025/6/25	可燃物(木材)	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
90	#1カバー工事(瓦礫撤去工事)	情報棟 休憩所・北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2025/6/25	可燃物・その他(ボルトケース)	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
91	5号機 復水器エリア油回収及び油処理業 務	定検用機材倉庫A、B棟北側 近傍	1~6号機械設備グループ	2025/5/30	可燃物その他	2	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
92	(グラフ反映不要)エリアC取り出し瓦礫	覆土式一時保管施設周辺(GK-07)	土木基盤設備グループ	2025/6/24	10ftHHコンテナ(TDHU1006793)	7	0.002 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
93	1F 道路等維持管理工事(2025年度)	エリア4	土木基盤設備グループ	2025/6/24	コンクリートガラ	2	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
94	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2025/6/23	パウチ紙	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
95	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2025/6/23	プラ・ポリ・ビニール類	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
96	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2025/6/23	フレコン	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
97	1F構内廃バッテリー処理業務委託(2025)	廃棄物倉庫	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/7/3	廃バッテリー	0.8	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
98	#1カバー工事(瓦礫撤去工事)	情報棟 休憩所・北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2025/6/25	不燃物(金属ガラ)	3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
99	#1カバー工事(瓦礫撤去工事)	情報棟 休憩所・北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2025/6/25	不燃・その他(コンクリートガラ)	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
100	#1ガレキ把持・切断装置他除却工事	第二地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2025/7/3	金属ガラ(2023 SK-01895)	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	#1ガレキ把持・切断装置他除却工事	第二地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2025/7/3	金属ガラ(2023 SK-01482)	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
102	(グラフ反映不要)エリアC取り出し瓦礫	覆土式一時保管施設周辺(GK-07)	土木基盤設備グループ	2025/6/24	10ftHHコンテナ(TDHU1002524)	7	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
103	1F 道路等維持管理工事(2025年度)	エリア4	土木基盤設備グループ	2025/6/24	コンクリートガラ	2	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
104	1F-構内エリア管理業務委託(11)2025	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2025/6/27	パレット(PP)	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
105	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	土木基盤設備グループ	2025/7/2	木材	5	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
106	(グラフ反映不要)エリアL取り出し瓦礫	エリアL第4槽	土木基盤設備グループ	2025/7/2	金属ガレキ 10ftHHコンテナ	7	0.01 mSv/h	0.3 mSv/h	$\beta$ 有	20 mSv/h
107	(グラフ反映不要)エリアL取り出し瓦礫	エリアL第4槽	土木基盤設備グループ	2025/7/2	金属ガレキ 10ftHHコンテナ	7	0.01 mSv/h	0.3 mSv/h	$\beta$ 有	20 mSv/h
108	建築保守工事(2025)	登録センター	建築設備保守グループ	2025/6/12	不燃物その他(サンドイッチパネル)	5	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
109	建築保守工事(2025)	登録センター	建築設備保守グループ	2025/6/12	不燃物その他(サンドイッチパネル)	5	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
110	1F-増設雑固 建屋復旧工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2025/6/27	パレット(PP)	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
111	(グラフ反映不要)エリアC取り出し瓦礫	覆土式一時保管施設周辺(GK-07)	土木基盤設備グループ	2025/6/24	10ftHHコンテナ(TDHU1002993)	7	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
112	1F 道路等維持管理工事(2025年度)	エリア4	土木基盤設備グループ	2025/6/24	コンクリートガラ	2	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
113	TP8. 5m盤フェーシング工事(2024)	2号機西側	土木水対策設備グループ	2025/6/24	コンクリートガラ	3	5 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
114	1Fガラ収納容器等受取り保管業務、他委託(2025)	固体廃棄物貯蔵庫	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/6/30	6m3コンテナ(2023 SK-01908)	6	4 $\mu$ Sv/h	19 $\mu$ Sv/h	無	
115	1Fガラ収納容器等受取り保管業務、他委託(2025)	固体廃棄物貯蔵庫	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/6/30	6m3コンテナ(2023 SK-01784)	6	4 $\mu$ Sv/h	100 $\mu$ Sv/h	無	
116	1Fガラ収納容器等受取り保管業務、他委託(2025)	固体廃棄物貯蔵庫	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/6/30	6m3コンテナ(2023 SK-02078)	6	4 $\mu$ Sv/h	50 $\mu$ Sv/h	無	
117	1F-3号機起動変圧器(A)(B)除却工事	3号機変圧器エリア	電気設備建設グループ	2025/6/30	金属ガラ(2023 SK-01954)	6	0.002 mSv/h	0.15 mSv/h	無	
118	1F-3号機起動変圧器(A)(B)除却工事	3号機変圧器エリア	電気設備建設グループ	2025/6/30	金属ガラ(2023 SK-01955)	6	0.002 mSv/h	0.15 mSv/h	無	
119	化学分析及び放射能測定業務(2025年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2025/6/23	キムタオル、A4用紙、袋、蓋、チップ、ポリビン、マリネリ容器	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
120	TP8. 5m盤フェーシング工事(2024)	2号機西側	土木水対策設備グループ	2025/6/19	金属ガラ	2	5 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	1F 大型クレーン点検手入工事(2025)	4号機R/B西側道路	敷地環境改善PJグループ	2025/7/1	ドラム缶、ペール缶、スプレー缶、番線	0.7	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
122	1F 大型クレーン点検手入工事(2025)	4号機R/B西側道路	敷地環境改善PJグループ	2025/7/1	電源ケーブル、信号ケーブル	0.1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
123	1F 大型クレーン点検手入工事(2025)	4号機R/B西側道路	敷地環境改善PJグループ	2025/7/1	不燃シート	0.5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
124	1F 大型クレーン点検手入工事(2025)	4号機R/B西側道路	敷地環境改善PJグループ	2025/7/1	金属付フィルター、金属入ホース	0.8	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
125	1F 大型クレーン点検手入工事(2025)	4号機R/B西側道路	敷地環境改善PJグループ	2025/7/1	金属ガラ	0.1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
126	1F 大型クレーン点検手入工事(2025)	4号機R/B西側道路	敷地環境改善PJグループ	2025/7/1	番線(被覆付き)	0.1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
127	1F-1/2号機 SGTS配管撤去工事(その1)	1/2号機北西ヤード、固体庫9棟	1～6号機械設備グループ	2025/7/2	油圧ホース10ftHHコンテナ(TDHU1001132)	7	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
128	1F-1/2号機 SGTS配管撤去工事(その1)	1/2号機北西ヤード、固体庫9棟	1～6号機械設備グループ	2025/7/2	油圧ホース10ftHHコンテナ(TDHU1000938)	7	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
129	1F-5T SPTポンプ室埋立および同関連除却工事	5号機サプレッションプール水サージタンクエリア	1～6号機械設備グループ	2025/6/23	可燃物(木材類)	0.2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
130	1F-5T SPTポンプ室埋立および同関連除却工事	5号機サプレッションプール水サージタンクエリア	1～6号機械設備グループ	2025/6/23	可燃物その他	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
131	1F-5T SPTポンプ室埋立および同関連除却工事	5号機サプレッションプール水サージタンクエリア	1～6号機械設備グループ	2025/6/23	難燃物(難燃シート類)	0.1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
132	1F-5T SPTポンプ室埋立および同関連除却工事	5号機サプレッションプール水サージタンクエリア	1～6号機械設備グループ	2025/6/23	難燃物(ホース類)	0.3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
133	1F-5T SPTポンプ室埋立および同関連除却工事	5号機サプレッションプール水サージタンクエリア	1～6号機械設備グループ	2025/6/23	難燃物(ゴム類)	0.1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
134	(グラフ反映不要)エリアC取り出し瓦礫	覆土式一時保管施設周辺(GK-07)	土木基盤設備グループ	2025/6/24	10ftHHコンテナ(TDHU1002885)	7	0.002 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
135	覆土式一時保管施設解体準備工事	覆土式一時保管施設周辺(GK-07)	土木基盤設備グループ	2025/6/5	伐採木(枝葉)	15	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
136	#1ガレキ保持・切断装置他除却工事	資機材ヤード	1号カバー設置PJグループ	2025/7/4	金属ガラ(2023 FU-00222)	6	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.025 mSv/h
137	#1ガレキ保持・切断装置他除却工事	資機材ヤード	1号カバー設置PJグループ	2025/7/4	金属ガラ(2023 FU-00198)	6	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.025 mSv/h
138	1F 道路等維持管理工事(2025年度)	エリア4	土木基盤設備グループ	2025/6/24	コンクリートガラ	2	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
139	1F-増設雑固 建屋復旧工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2025/7/2	石膏ボード(石綿無し)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
140	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2025/6/23	紙・ウェス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2025/6/23	プラ・ポリ・ビニール類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
142	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2025/6/23	フレコン	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
143	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2025/6/23	ホース類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
144	1F5/6号機護岸エリア整備工事	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2025/7/7	アスファルトガラ	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
145	#1ガレキ把持・切断装置他除却工事	第二地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2025/7/4	金属ガラ(2023 SK-01483)	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.6 mSv/h
146	#1ガレキ把持・切断装置他除却工事	第二地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2025/7/4	金属ガラ(2023 SK-01604)	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.6 mSv/h
147	1F-1~4号機 セシウム吸着塔保管管理委託(2025)	旧 事務所 (GT-23)	多核種除去設備グループ	2025/7/4	可燃物その他(固化後オイル)	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
148	(グラフ反映不要)エリアC取り出し瓦礫	覆土式一時保管施設周辺(GK-07)	土木基盤設備グループ	2025/6/24	10ftHHコンテナ(TDHU1001683)	7	0.002 mSv/h	0.011 mSv/h	無	
149	1F 道路等維持管理工事(2025年度)	エリア4	土木基盤設備グループ	2025/6/24	コンクリートガラ	2	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
150	(グラフ反映不要)エリアL取り出し瓦礫	エリアL第4槽	土木基盤設備グループ	2025/7/2	10ftHHコンテナ(TDHU1006108)	7	0.002 mSv/h	0.039 mSv/h	無	
151	(グラフ反映不要)エリアL取り出し瓦礫	エリアL第4槽	土木基盤設備グループ	2025/7/2	10ftHHコンテナ(TDHU1006350)	7	0.002 mSv/h	0.024 mSv/h	無	
152	覆土式一時保管施設解体準備工事	覆土式一時保管施設周辺(GK-07)	土木基盤設備グループ	2025/6/5	伐採木(枝葉)	15	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
153	5・6T HVAC点検手入工事(2025年)	5号機 T/B 屋上	1~6号機械設備グループ	2025/7/2	難燃シート類(ピンクシート)	0.3	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
154	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2025)	5号機 タービン建屋	1~6号機械設備グループ	2025/6/26	ポリ製品	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
155	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2025)	5号機 タービン建屋	1~6号機械設備グループ	2025/6/26	紙くず	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
156	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2025)	5号機 タービン建屋	1~6号機械設備グループ	2025/6/26	可燃テープ	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
157	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2025)	5号機 タービン建屋	1~6号機械設備グループ	2025/6/26	合成繊維くず	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
158	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2025)	5号機 タービン建屋	1~6号機械設備グループ	2025/6/26	プラスチック製品	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
159	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2025)	5号機 タービン建屋	1~6号機械設備グループ	2025/6/26	ウエス	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
160	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2025)	5号機 タービン建屋	1~6号機械設備グループ	2025/6/26	土嚢袋	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	



# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2025)	5号機 タービン建屋	1～6号機械設備グループ	2025/6/26	濡れキムタオル	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
162	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2025)	5号機 タービン建屋	1～6号機械設備グループ	2025/6/26	濡れウエス	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
163	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2025)	5号機 タービン建屋	1～6号機械設備グループ	2025/6/26	ナイロン製品	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
164	危険物貯蔵所廃油管理および廃油処理関連業務委託	No.1危険物屋外貯蔵所	運用支援グループ	2025/7/4	減容済ドラム缶、上蓋、鉄くず	2.5	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
165	(グラフ反映不要)エリアC取り出し瓦礫	覆土式一時保管施設周辺(GK-07)	土木基盤設備グループ	2025/6/24	10ftHHコンテナ(TDHU1003198)	7	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
166	1F 道路等維持管理工事(2025年度)	エリア4	土木基盤設備グループ	2025/6/24	コンクリートガラ	2	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
167	TP8. 5m盤フェーシング工事(2024)	2号機西側	土木水対策設備グループ	2025/6/19	金属ガラ	2	5 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
168	1Fガラ収納容器等受取り保管業務、他委託(2025)	固体廃棄物貯蔵庫	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/6/30	6m3コンテナ(2023 SK-01480)	6	4 $\mu$ Sv/h	45 $\mu$ Sv/h	無	
169	1Fガラ収納容器等受取り保管業務、他委託(2025)	固体廃棄物貯蔵庫	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/6/30	6m3コンテナ(2023 SK-02174)	6	4 $\mu$ Sv/h	40 $\mu$ Sv/h	無	
170	1Fガラ収納容器等受取り保管業務、他委託(2025)	固体廃棄物貯蔵庫	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/6/30	6m3コンテナ(2023 SK-02317)	6	4 $\mu$ Sv/h	30 $\mu$ Sv/h	無	
171	5・6T HVAC点検手入工事(2025年)	5号機 T/B 屋上	1～6号機械設備グループ	2025/7/2	可燃物その他(ダンボール)	0.3	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
172	5・6T HVAC点検手入工事(2025年)	5号機 T/B 屋上	1～6号機械設備グループ	2025/7/2	可燃物その他(ポリ・ビニール)	0.3	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
173	5・6T HVAC点検手入工事(2025年)	5号機 T/B 屋上	1～6号機械設備グループ	2025/7/2	不燃その他(空調系フィルタ)	0.5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
174	TP8. 5m盤フェーシング工事(2024)	2号機西側	土木水対策設備グループ	2025/6/24	コンクリートガラ	3	5 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
175	化学分析及び放射能測定業務(2025年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2025/6/24	ポリビン、マリネリ容器、袋、蓋、チップ、キムタオル、A4用紙	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
176	1F 集中ラド建屋 ゼオライト集積に係わる実証試験他業務委託	集中ラド建屋(高温焼却建屋)	地下水対策設備グループ	2025/6/30	コンクリートガラ	6	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
177	1F 集中ラド建屋 ゼオライト集積に係わる実証試験他業務委託	集中ラド建屋(高温焼却建屋)	地下水対策設備グループ	2025/6/30	コンクリートガラ	6	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
178	1F-1/2号機 SGTS配管撤去工事(その1)	1/2号機北西ヤード、固体庫9棟	1～6号機械設備グループ	2025/7/3	機器類・制御盤類(軸流ファン)	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
179	1F-1/2号機 SGTS配管撤去工事(その1)	1/2号機北西ヤード、固体庫9棟	1～6号機械設備グループ	2025/7/3	不燃物その他(ワイヤー入りホース)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
180	1F-1/2号機 SGTS配管撤去工事(その1)	1/2号機北西ヤード、固体庫9棟	1～6号機械設備グループ	2025/7/3	不燃物その他(局排フィルタ)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	(グラフ反映不要)エリアC取り出し瓦礫	覆土式一時保管施設周辺(GK-07)	土木基盤設備グループ	2025/6/24	10ftHHコンテナ(TDHU1002782)	7	0.002 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
182	覆土式一時保管施設解体準備工事	覆土式一時保管施設周辺(GK-07)	土木基盤設備グループ	2025/6/5	伐採木(枝葉)	15	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
183	1F-サブドレンNo.207増強ピット漏水配管 移設工事	#2R/B西側エリア	建築設備建設グループ	2025/7/4	金属ガラ	5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
184	1F-1/2号機 SGTS配管撤去工事(その 1)	1/2号機北西ヤード、固体庫9棟	1～6号機械設備グループ	2025/7/7	金属ガラ	5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
185	1F-ノッチタンク減容・保管委託(2025)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2025/7/10	ノッチタンク切断片	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
186	1F 大型クレーン点検手入工事(2025)	4号機R/B西側道路	敷地環境改善PJグループ	2025/7/1	紙・ウエス	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
187	1F 大型クレーン点検手入工事(2025)	4号機R/B西側道路	敷地環境改善PJグループ	2025/7/1	プラスチック製品、ビニール袋	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
188	1F 大型クレーン点検手入工事(2025)	4号機R/B西側道路	敷地環境改善PJグループ	2025/7/1	ベニヤ板、コンパネ、梱包枠材	1.7	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
189	1F 大型クレーン点検手入工事(2025)	4号機R/B西側道路	敷地環境改善PJグループ	2025/7/1	縄ロープ、ラミネート(紙混合)、 ウエス・油吸着シート(使用済み)	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
190	1F 大型クレーン点検手入工事(2025)	4号機R/B西側道路	敷地環境改善PJグループ	2025/7/1	ゴムチューブ、ゴムホース	0.1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
191	1F 大型クレーン点検手入工事(2025)	4号機R/B西側道路	敷地環境改善PJグループ	2025/7/1	難燃シート	0.1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
192	1F 大型クレーン点検手入工事(2025)	4号機R/B西側道路	敷地環境改善PJグループ	2025/7/1	難燃テープ	0.1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
193	1F-増設雑固 建屋復旧工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2025/7/3	石膏ボード(石綿無し)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
194	1F5/6号機護岸エリア整備工事	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2025/7/7	塩化ビニール類	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
195	1F-1～4号機K4エリア外堰拡張工事	K4 タンクエリア	土木水対策設備グループ	2025/7/7	可燃その他(プラスチック、土嚢 袋)	5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
196	1F-ノッチタンク減容・保管委託(2025)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2025/7/10	ノッチタンク切断片	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
197	#1ガレキ把持・切断装置他除却工事	資機材ヤード	1号カバー設置PJグループ	2025/7/7	金属ガラ(2023 SK-01485)	6	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.025 mSv/h
198	#1ガレキ把持・切断装置他除却工事	資機材ヤード	1号カバー設置PJグループ	2025/7/7	金属ガラ(2023 SK-01486)	6	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.025 mSv/h
199	(グラフ反映不要)エリアC取り出し瓦礫	覆土式一時保管施設周辺(GK-07)	土木基盤設備グループ	2025/6/24	10ftHHコンテナ(TDHU1001889)	7	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
200	1F ジャバラハウス内不用品運搬業務委 託	ジャバラハウス内	電気設備保守グループ	2025/7/7	可燃ごみ	1	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
201	1F ジャバラハウス内不用品運搬業務委託	ジャバラハウス内	電気設備保守グループ	2025/7/7	可燃ごみ	2	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
202	1F-1~4号機 雨水処理設備保守点検工事	車両整備場周辺	配電・電路グループ	2025/7/1	伐採木(枝・葉)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
203	(グラフ反映不要)エリアL取り出し瓦礫	エリアL第4槽	土木基盤設備グループ	2025/7/2	10ftHHコンテナ(TDHU1006822)	7	0.002 mSv/h	0.035 mSv/h	無	
204	(グラフ反映不要)エリアL取り出し瓦礫	エリアL第4槽	土木基盤設備グループ	2025/7/2	10ftHHコンテナ(TDHU1006875)	7	0.002 mSv/h	0.031 mSv/h	無	
205	覆土式一時保管施設解体準備工事	覆土式一時保管施設周辺(GK-07)	土木基盤設備グループ	2025/6/5	伐採木(枝葉)	15	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
206	危険物貯蔵所廃油管理および廃油処理関連業務委託	No.1危険物屋外貯蔵所	運用支援グループ	2025/7/4	減容済ドラム缶、上蓋、鉄くず	2.5	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
207	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2025)	5号機 タービン建屋	1~6号機械設備グループ	2025/6/26	ゴム類	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
208	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2025)	5号機 タービン建屋	1~6号機械設備グループ	2025/6/26	難燃シート	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
209	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2025)	5号機 タービン建屋	1~6号機械設備グループ	2025/6/26	シートパッキン	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
210	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2025)	5号機 タービン建屋	1~6号機械設備グループ	2025/6/26	難燃テープ	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
211	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2025)	5号機 タービン建屋	1~6号機械設備グループ	2025/6/26	ラミネート	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
212	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2025)	5号機 タービン建屋	1~6号機械設備グループ	2025/6/26	皮手袋	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
213	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2025)	5号機 タービン建屋	1~6号機械設備グループ	2025/6/26	軍手	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
214	建築保守工事(2025)	環境管理棟	建築設備保守グループ	2025/7/2	発泡スチロール	0.6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	17 $\mu$ Sv/h
215	(グラフ反映不要)エリアC取り出し瓦礫	覆土式一時保管施設周辺(GK-07)	土木基盤設備グループ	2025/6/24	10ftHHコンテナ(TDHU1002864)	7	0.002 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
216	構内エリア管理業務委託(8)(2026)	福島第一原子力発電所構内	1~6号機械設備グループ	2025/7/8	可燃物その他	2.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
217	TP8. 5m盤フェーシング工事(2024)	2号機西側	土木水対策設備グループ	2025/6/24	コンクリートガラ	3	5 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
218	構内エリア管理業務委託(8)(2026)	福島第一原子力発電所構内	1~6号機械設備グループ	2025/7/8	木材類	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
219	構内エリア管理業務委託(8)(2026)	福島第一原子力発電所構内	1~6号機械設備グループ	2025/7/8	カナフレックスホース	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
220	構内エリア管理業務委託(8)(2026)	福島第一原子力発電所構内	1~6号機械設備グループ	2025/7/8	サクシヨンホース	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
221	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2025/7/2	TEPU 1800283 フランジタンク 本体	21	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
222	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2025/7/2	TEPU 1600433 フランジタンク 本体	21	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
223	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	9棟北側ヤード(グリット番号: GP-17)	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/6/20	10ftHHコンテナ (TDHU1003876)	7	0.003 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	6.5 mSv/h
224	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	9棟北側ヤード(グリット番号: GP-17)	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/6/20	10ftHHコンテナ (TDHU1003599)	7	0.003 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
225	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	9棟北側ヤード(グリット番号: GP-17)	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/6/20	10ftHHコンテナ (TDHU1003475)	7	0.003 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
226	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	9棟北側ヤード(グリット番号: GP-17)	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/6/20	10ftHHコンテナ (TDHU1003460)	7	0.003 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
227	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	9棟北側ヤード(グリット番号: GP-17)	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/6/20	10ftHHコンテナ (TDHU1003840)	7	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
228	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	9棟北側ヤード(グリット番号: GP-17)	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/6/20	10ftHHコンテナ (TDHU1003963)	7	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.08 mSv/h
229	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	9棟北側ヤード(グリット番号: GP-17)	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/6/20	10ftHHコンテナ (TDHU1003897)	7	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.07 mSv/h
230	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	9棟北側ヤード(グリット番号: GP-17)	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/6/20	10ftHHコンテナ (TDHU1003520)	7	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
231	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	9棟北側ヤード(グリット番号: GP-17)	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/6/16	10ftHHコンテナ (TDHU1003829)	7	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
232	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	9棟北側ヤード(グリット番号: GP-17)	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/6/16	10ftHHコンテナ (TDHU1003990)	7	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.04 mSv/h
233	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	9棟北側ヤード(グリット番号: GP-17)	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/6/16	10ftHHコンテナ (TDHU1003731)	7	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
234	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	9棟北側ヤード(グリット番号: GP-17)	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/6/16	10ftHHコンテナ (TDHU1003921)	7	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
235	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2022/11/11	TDFU2000874	15	0.002 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
236	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2022/11/11	TDFU2001232	15	0.002 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
237	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2022/11/11	TDFU2001166	15	0.002 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
238	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2022/11/11	TDFU2001130	15	0.002 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
239	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2022/11/11	TEHU1001155	15	0.007 mSv/h	0.068 mSv/h	$\beta$ 有	0.068 mSv/h
240	J9エリアタンク解体工事 ID43767	J9エリア	土木水対策設備グループ	2025/7/3	金属ガラ(タンク解体片(20ftフル ハイトコンテナ1基))	33	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
241	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	9棟北側ヤード(グリット番号:GP-17)	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/5/21	20ftHHコンテナ(TDFU2002223)	15	0.003 mSv/h	0.2 mSv/h	$\beta$ 有	20 mSv/h
242	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2025/7/4	TEPU 1800025 フランジタンク本体	21	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
243	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2025/7/4	TEPU 1800410 フランジタンク本体	21	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
244	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	9棟北側ヤード(グリット番号:GP-17)	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/5/27	20ftHHコンテナ(TDFU2003488)	15	0.002 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	25 mSv/h
245	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリア b	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/7/1	10ftHHコンテナ(TDHU1002566)	7	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
246	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	F北点検エリア	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/4/10	6m3コンテナ(2022 GT-00068)	6	2 $\mu$ Sv/h	21 $\mu$ Sv/h	無	
247	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	F北点検エリア	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/4/10	6m3コンテナ(2022 SK-00896)	6	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
248	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	F北点検エリア	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/4/10	6m3コンテナ(2022 GT-00305)	6	2 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
249	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	F北点検エリア	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/4/10	6m3コンテナ(2023 SK-01363)	6	2 $\mu$ Sv/h	40 $\mu$ Sv/h	無	
250	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	F北点検エリア	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/4/10	6m3コンテナ(2022 GT-00289)	6	2 $\mu$ Sv/h	535 $\mu$ Sv/h	無	
251	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	F北点検エリア	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/4/10	6m3コンテナ(2023 SK-01720)	6	2 $\mu$ Sv/h	11 $\mu$ Sv/h	無	
252	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	F北点検エリア	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/4/10	6m3コンテナ(2021 SS-30356)	6	2 $\mu$ Sv/h	35 $\mu$ Sv/h	無	
253	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	F北点検エリア	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/4/10	6m3コンテナ(2022 SS-20026)	6	2 $\mu$ Sv/h	78 $\mu$ Sv/h	無	
254	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	F北点検エリア	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/4/10	6m3コンテナ(2022 SS-10040)	6	2 $\mu$ Sv/h	40 $\mu$ Sv/h	無	
255	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	F北点検エリア	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/4/10	6m3コンテナ(2023 SK-02415)	6	2 $\mu$ Sv/h	28 $\mu$ Sv/h	無	
256	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	F北点検エリア	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/4/10	6m3コンテナ(2023 SK-01422)	6	0.002 mSv/h	0.98 mSv/h	無	
257	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	F北点検エリア	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/4/10	6m3コンテナ(2023 SK-01722)	6	0.002 mSv/h	1.4 mSv/h	無	
258	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	9棟北側ヤード(グリット番号:GP-17)	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/5/23	20ftHHコンテナ(TDFU2002922)	15	0.003 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	5 mSv/h
259	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2022/11/11	TEHU1000800	15	0.007 mSv/h	0.083 mSv/h	$\beta$ 有	0.083 mSv/h
260	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2022/11/11	TEHU1000605	15	0.007 mSv/h	0.075 mSv/h	$\beta$ 有	0.075 mSv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
261	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2022/11/11	TEHU1000883	15	0.007 mSv/h	0.08 mSv/h	$\beta$ 有	0.08 mSv/h
262	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2022/11/11	TEHU1000056	15	0.007 mSv/h	0.04 mSv/h	$\beta$ 有	0.04 mSv/h
263	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2022/11/11	TEHU1001406	15	0.007 mSv/h	0.07 mSv/h	$\beta$ 有	0.07 mSv/h
264	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2025/7/8	TEPU 1800257 フランジタンク本体	21	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
265	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2025/7/8	MBMU 1701673 フランジタンク本体	21	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
266	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	F北点検エリア	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/4/10	6m3コンテナ(2023 SK-02241)	6	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
267	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	F北点検エリア	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/4/10	6m3コンテナ(2023 SK-02414)	6	2 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
268	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	F北点検エリア	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/4/10	6m3コンテナ(2023 SK-02403)	6	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
269	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	F北点検エリア	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/4/10	6m3コンテナ(2023 SK-02015)	6	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
270	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	F北点検エリア	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/4/10	6m3コンテナ(2023 SK-01995)	6	2 $\mu$ Sv/h	6 $\mu$ Sv/h	無	
271	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	F北点検エリア	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/4/10	6m3コンテナ(2023 FU-00223)	6	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
272	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	F北点検エリア	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/4/10	6m3コンテナ(2022 FU-00119)	6	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
273	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	F北点検エリア	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/4/10	6m3コンテナ(2023 SK-02152)	6	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
274	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	F北点検エリア	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/4/10	6m3コンテナ(2022 SK-00885)	6	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
275	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	F北点検エリア	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/4/10	6m3コンテナ(2023 SK-01394)	6	2 $\mu$ Sv/h	6 $\mu$ Sv/h	無	
276	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	F北点検エリア	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/4/10	6m3コンテナ(2023 SK-01387)	6	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
277	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	F北点検エリア	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/4/10	6m3コンテナ(2022 SS-20030)	6	2 $\mu$ Sv/h	9 $\mu$ Sv/h	無	
278	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	F北点検エリア	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/4/10	6m3コンテナ(2023 SK-02402)	6	2 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
279	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	F北点検エリア	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/4/10	6m3コンテナ(2023 FU-00232)	6	2 $\mu$ Sv/h	13 $\mu$ Sv/h	無	
280	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	F北点検エリア	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/4/10	6m3コンテナ(2023 SK-02450)	6	2 $\mu$ Sv/h	11 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
281	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	F北点検エリア	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/4/10	6m3コンテナ(2022 SS-10039)	6	2 $\mu$ Sv/h	15 $\mu$ Sv/h	無	
282	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	F北点検エリア	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/4/10	6m3コンテナ(2023 SK-02243)	6	2 $\mu$ Sv/h	35 $\mu$ Sv/h	無	
283	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	F北点検エリア	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/4/10	6m3コンテナ(2022 CT-00109)	6	2 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
284	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	F北点検エリア	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/4/10	6m3コンテナ(2023 SK-01847)	6	2 $\mu$ Sv/h	6 $\mu$ Sv/h	無	
285	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	F北点検エリア	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/4/10	6m3コンテナ(2023 SK-02416)	6	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
286	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/7/8	10ftHHコンテナ(TDHU1003156)	7	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
287	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/7/8	10ftHHコンテナ(TDHU1002550)	7	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
288	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/7/8	10ftHHコンテナ(TDHU1002951)	7	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
289	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/7/8	10ftHHコンテナ(TDHU1002756)	7	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
290	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/7/8	10ftHHコンテナ(TDHU1002503)	7	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
291	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2022/11/11	TEHU1001303	15	0.007 mSv/h	0.067 mSv/h	$\beta$ 有	0.067 mSv/h
292	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2022/11/11	TEHU1001324	15	0.007 mSv/h	0.075 mSv/h	$\beta$ 有	0.075 mSv/h
293	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2022/11/11	TEHU1000755	15	0.007 mSv/h	0.05 mSv/h	$\beta$ 有	0.05 mSv/h
294	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2022/11/11	TEHU1000061	15	0.007 mSv/h	0.095 mSv/h	$\beta$ 有	0.095 mSv/h
295	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2022/11/11	TEHU1001181	15	0.007 mSv/h	0.063 mSv/h	$\beta$ 有	0.063 mSv/h
296	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2022/11/11	TEHU1000647	15	0.007 mSv/h	0.06 mSv/h	$\beta$ 有	0.06 mSv/h
297	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2022/11/11	TEHU1001176	15	0.007 mSv/h	0.086 mSv/h	$\beta$ 有	0.086 mSv/h
298	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2022/11/11	TEHU1000729	15	0.007 mSv/h	0.077 mSv/h	$\beta$ 有	0.077 mSv/h
299	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2022/11/11	TEHU1000462	15	0.007 mSv/h	0.055 mSv/h	$\beta$ 有	0.055 mSv/h
300	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2022/11/11	TDFU2001079	15	0.007 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
301	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2022/11/11	TDFU2000880	15	0.002 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
302	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2022/11/11	TDFU2001058	15	0.002 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
303	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2022/11/11	TDFU2001248	15	0.002 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
304	J9エリアタンク解体工事 ID43767	J9エリア	土木水対策設備グループ	2025/7/8	金属ガラ(タンク解体片(20ftフル ハイトコンテナ1基))	33	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	