

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F構内放置品片づけ業務委託(2025)	既設焼却設備南側エリア	敷地環境改善PJグループ	2025/7/24	金属ガラ	8	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
2	1F構内放置品片づけ業務委託(2025)	既設焼却設備南側エリア	敷地環境改善PJグループ	2025/7/24	防災シート、不燃シート	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
3	化学分析及び放射能測定業務(2025年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2025/7/25	キムタオル、A4用紙、袋、蓋、 チップ、ポリビン、マリネリ容器	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
4	1F 集中ラド建屋 ゼオライト集積に係わる 実証試験他業務委託	HTI建屋 1階	地下水対策設備グループ	2025/7/22	ビニール	0.8	0.04 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
5	1F 集中ラド建屋 ゼオライト集積に係わる 実証試験他業務委託	HTI建屋 1階	地下水対策設備グループ	2025/7/22	テープ	0.2	0.04 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
6	1F 集中ラド建屋 ゼオライト集積に係わる 実証試験他業務委託	HTI建屋 1階	地下水対策設備グループ	2025/7/22	プラスチック(ケース、塵取り)	0.2	0.04 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
7	1F 集中ラド建屋 ゼオライト集積に係わる 実証試験他業務委託	HTI建屋 1階	地下水対策設備グループ	2025/7/22	紙	0.3	0.04 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
8	1F 集中ラド建屋 ゼオライト集積に係わる 実証試験他業務委託	HTI建屋 1階	地下水対策設備グループ	2025/7/22	段ボール	0.2	0.04 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
9	1F 集中ラド建屋 ゼオライト集積に係わる 実証試験他業務委託	HTI建屋 1階	地下水対策設備グループ	2025/7/22	ウエス	0.2	0.04 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
10	1F 集中ラド建屋 ゼオライト集積に係わる 実証試験他業務委託	HTI建屋 1階	地下水対策設備グループ	2025/7/22	ウエス	0.1	0.04 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
11	1F 集中ラド建屋 ゼオライト集積に係わる 実証試験他業務委託	HTI建屋 1階	地下水対策設備グループ	2025/7/22	布ヤスリ	0.1	0.04 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
12	1F 5/6号機北面補強準備工事	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2025/7/25	コンクリートガラ	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
13	1F5/6号機護岸エリア整備工事	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2025/7/22	金属ガラ	1.6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
14	1F5/6号機護岸エリア整備工事	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2025/7/22	タイヤ	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
15	1F5/6号機護岸エリア整備工事	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2025/7/22	コーキング容器	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
16	1F5/6号機護岸エリア整備工事	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2025/7/22	安全帯・安全靴	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
17	1F5/6号機護岸エリア整備工事	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2025/7/22	金属入補強ホース	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
18	1F 通信機械室不要設備撤去	免震棟周辺	通信システムグループ	2025/7/24	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
19	1F 通信機械室不要設備撤去	免震棟周辺	通信システムグループ	2025/7/24	発泡スチロール	2	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
20	1F Eエリア造成工事(その1)	Eエリア南側	土木水対策設備グループ	2025/7/25	コンクリートガラ	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2025/7/25	金属ガラ	5	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
22	1F-増設雑固 建屋復旧工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2025/7/28	A型バリケード(PP)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
23	1F-増設雑固 建屋復旧工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2025/7/28	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
24	1F-増設雑固 建屋復旧工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2025/7/28	タール付きウエス	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
25	1F ジャバラハウス内不用品運搬業務委託	ジャバラハウス内	電気設備保守グループ	2025/7/22	シート類	0.1	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
26	1F ジャバラハウス内不用品運搬業務委託	ジャバラハウス内	電気設備保守グループ	2025/7/22	ゴム製品	0.1	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
27	1F ジャバラハウス内不用品運搬業務委託	ジャバラハウス内	電気設備保守グループ	2025/7/22	ホース類	0.1	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
28	1F ジャバラハウス内不用品運搬業務委託	ジャバラハウス内	電気設備保守グループ	2025/7/22	安全靴等	0.1	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
29	1F-1~4号機 雨水処理設備保守点検工事	車両整備場周辺	配電・電路グループ	2025/7/14	伐採木(枝・葉)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
30	1F 通信機械室不要設備撤去	免震棟周辺	通信システムグループ	2025/7/24	紙・ウエス類	2	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
31	1F 通信機械室不要設備撤去	免震棟周辺	通信システムグループ	2025/7/24	段ボール	2	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
32	1F 通信機械室不要設備撤去	免震棟周辺	通信システムグループ	2025/7/24	難燃シート	0.5	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
33	1F 通信機械室不要設備撤去	免震棟周辺	通信システムグループ	2025/7/24	配管	0.5	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
34	(グラフ反映不要)エリアL取り出し瓦礫	エリアL第4槽	土木基盤設備グループ	2025/7/30	10tHHコンテナ(TDHU1005518)	7	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
35	(グラフ反映不要)エリアL取り出し瓦礫	エリアL第4槽	土木基盤設備グループ	2025/7/30	10tHHコンテナ(TDHU1005400)	7	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
36	体表面モニタブレース関連除却【2025】	入退域管理棟	保安総括グループ	2025/7/17	体表面モニタ【機器類】	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
37	体表面モニタブレース関連除却【2025】	入退域管理棟	保安総括グループ	2025/7/17	体表面モニタ解体品【金属】	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
38	体表面モニタブレース関連除却【2025】	入退域管理棟	保安総括グループ	2025/7/17	ケーブル	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
39	1F 通信機械室不要設備撤去	免震棟周辺	通信システムグループ	2025/7/24	ケーブル類	3	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
40	1F 通信機械室不要設備撤去	免震棟周辺	通信システムグループ	2025/7/24	金属ガラ	0.5	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F エエリア造成工事(その1)	Eエリア南側	土木水対策設備グループ	2025/7/25	コンクリートガラ	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
42	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2025/7/25	フランジタンク付属品(マンホール蓋、ホ ルト類)	0.5	0.003 mSv/h	0.004 mSv/h	$\beta$ 有	0.015 mSv/h
43	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2025/7/25	フランジ養生用ガムテープ	5	0.003 mSv/h	0.004 mSv/h	$\beta$ 有	0.015 mSv/h
44	(グラフ反映不要)エリアL取り出し瓦礫	エリアL第4槽	土木基盤設備グループ	2025/7/30	10ftHHコンテナ(TDHU1005884)	7	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
45	(グラフ反映不要)エリアL取り出し瓦礫	エリアL第4槽	土木基盤設備グループ	2025/7/30	10ftHHコンテナ(TDHU1005210)	7	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
46	1F エエリア造成工事(その1)	Eエリア南側	土木水対策設備グループ	2025/7/25	コンクリートガラ	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
47	1F 陣場沢エリア他片付業務委託	5号スクリーンエリア	1～6号機械設備グループ	2025/7/28	不燃物(コンクリートガラ)	3	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
48	1F-1～6号機 計装品点検手入工事	5・6号機Rw中操	燃料計装設備グループ	2025/7/18	テープ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
49	1F-1～6号機 計装品点検手入工事	5・6号機Rw中操	燃料計装設備グループ	2025/7/18	紙・ウエス	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
50	1F-1～6号機 計装品点検手入工事	5・6号機Rw中操	燃料計装設備グループ	2025/7/18	プラスチック	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
51	1F-1～6号機 計装品点検手入工事	5・6号機Rw中操	燃料計装設備グループ	2025/7/18	ケーブル	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
52	1F-1～6号機 計装品点検手入工事	5・6号機Rw中操	燃料計装設備グループ	2025/7/18	指示計	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
53	1F-1～6号機 計装品点検手入工事	5・6号機Rw中操	燃料計装設備グループ	2025/7/18	バッテリー	0.6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
54	1F-1～6号機 計装品点検手入工事	5・6号機Rw中操	燃料計装設備グループ	2025/7/18	計器架台	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
55	6R D/G他点検手入工事(2024)	6号機D/G(A)室、6号機排気筒エリ ア	1～6号機械設備グループ	2025/7/17	保温材(グラスウール・ロック ウール・エアロフレックス)	4	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
56	6R D/G他点検手入工事(2024)	6号機D/G(A)室、6号機排気筒エリ ア	1～6号機械設備グループ	2025/7/17	金属ガラ	0.5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
57	6R D/G他点検手入工事(2024)	No.3軽油タンク	1～6号機械設備グループ	2025/7/17	防食材	0.5	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
58	1F-1／2号機 SGTS配管撤去工事(そ の1)	1/2号機北西ヤード、固体庫9棟	1～6号機械設備グループ	2025/5/22	難燃シート類	1	0.001 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.04 mSv/h
59	1F 集中ラド建屋 ゼオライト集積に係わる 実証試験他業務委託	HTI建屋 1階	地下水対策設備グループ	2025/7/25	難燃シート	1	0.04 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
60	1F 集中ラド建屋 ゼオライト集積に係わる 実証試験他業務委託	HTI建屋 1階	地下水対策設備グループ	2025/7/25	ゴムシート	0.1	0.04 mSv/h	0.04 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F 集中ラド建屋 ゼオライト集積に係わる 実証試験他業務委託	HTI建屋 1階	地下水対策設備グループ	2025/7/25	プレフィルター	0.1	0.04 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
62	1F 集中ラド建屋 ゼオライト集積に係わる 実証試験他業務委託	HTI建屋 1階	地下水対策設備グループ	2025/7/25	グラントパッキン	0.1	0.04 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
63	1F 集中ラド建屋 ゼオライト集積に係わる 実証試験他業務委託	HTI建屋 1階	地下水対策設備グループ	2025/7/25	塩ビシート	0.1	0.04 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
64	1F Eエリア造成工事(その1)	Eエリア南側	土木水対策設備グループ	2025/7/25	コンクリートガラ	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
65	J9エリアタンク解体工事 ID43767	J9エリア	土木水対策設備グループ	2025/7/26	難燃その他(ポリウレア)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
66	1F 免震重要棟西側駐車場 電路移設工事	共用プール西側	電気設備建設グループ	2025/7/29	防災シート	1	0.01 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h	無	
67	1F 免震重要棟西側駐車場 電路移設工事	共用プール西側	電気設備建設グループ	2025/7/29	フレキ	3	0.01 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h	無	
68	1F 免震重要棟西側駐車場 電路移設工事	共用プール西側	電気設備建設グループ	2025/7/29	不燃シート	2	0.01 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h	無	
69	1F5/6号機護岸エリア整備工事	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2025/7/22	難燃物その他(ポリウレア)	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
70	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2025/7/25	紙・ウエス類	1	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
71	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2025/7/25	ホース類(プラスチックホース)	4	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
72	1F 5/6号機法面補強工事	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2025/7/25	コンクリートガラ	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
73	1F 免震重要棟西側駐車場 電路移設工事	共用プール西側	電気設備建設グループ	2025/7/29	ケーブル屑	5	0.01 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h	無	
74	1F Eエリア造成工事(その1)	Eエリア南側	土木水対策設備グループ	2025/7/25	コンクリートガラ	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
75	(グラフ反映不要)エリアL取り出し瓦礫	エリアL第4槽	土木基盤設備グループ	2025/7/30	10tHHコンテナ(TDHU1005631)	7	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
76	1F ジャバラハウス内不用品運搬業務委 託	ジャバラハウス内	電気設備保守グループ	2025/7/28	可燃ごみ(プラ・ビニール類)	2	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
77	1F ジャバラハウス内不用品運搬業務委 託	ジャバラハウス内	電気設備保守グループ	2025/7/28	可燃ごみ(油水固化処理済)	1	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
78	1F 免震重要棟西側駐車場 電路移設工事	共用プール西側	電気設備建設グループ	2025/7/29	鋼材	12	0.01 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h	無	
79	建築保守工事(2025)	登録センター	建築設備保守グループ	2025/6/27	金属ガラ(ボルトナット・サポート 類)	0.5	0.5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	25 $\mu$ Sv/h
80	建築保守工事(2025)	登録センター	建築設備保守グループ	2025/6/27	機器類・制御盤類(解体クズ)	1.5	0.5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	30 $\mu$ Sv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	建築保守工事(2025)	登録センター	建築設備保守グループ	2025/6/27	不燃物その他(スラッジ)	0.5	0.5 $\mu$ Sv/h	5.5 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	30 $\mu$ Sv/h
82	1F-2 燃料取扱設備設置	2号機 R/B南側構台	2号燃料取扱設備PJグループ	2025/7/30	木材類	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
83	1F 免震重要棟西側駐車場 電路移設工事	1F構内 Gエリア 免震重要棟西側駐車場	電気設備建設グループ	2025/7/30	プラスチック端材	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
84	1F 免震重要棟西側駐車場 電路移設工事	1F構内 Gエリア 免震重要棟西側駐車場	電気設備建設グループ	2025/7/30	フレコンバック	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
85	1F-1~4号機 プロセス主建屋4FL空調機取替	プロセス主建屋	滞留水処理設備グループ	2025/7/15	ドレンホース	0.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
86	建築保守工事(2025)	登録センター	建築設備保守グループ	2025/6/12	金属ガラ(保温用ラッキング(ブリキ))	0.7	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
87	建築保守工事(2025)	登録センター	建築設備保守グループ	2025/6/12	保温材(グラスウール)	4	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
88	建築保守工事(2025)	登録センター	建築設備保守グループ	2025/6/12	保温材(スリーパー)	0.3	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
89	1F Eエリア造成工事(その1)	Eエリア南側	土木水対策設備グループ	2025/7/25	コンクリートガラ	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
90	(グラフ反映不要)エリアL取り出し瓦礫	エリアL第4槽	土木基盤設備グループ	2025/7/30	10ftHHコンテナ(TDHU1004888)	7	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
91	J9エリアタンク解体工事 ID43767	J9エリア	土木水対策設備グループ	2025/7/26	難燃その他(ポリウレア)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
92	各点検業務委託関係(2025)	5/6号機建屋	建築設備保守グループ	2025/7/7	発泡スチロール	0.3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
93	各点検業務委託関係(2025)	5/6号機建屋	建築設備保守グループ	2025/7/7	プラスチック製品	0.3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
94	各点検業務委託関係(2025)	5/6号機建屋	建築設備保守グループ	2025/7/7	ビニール袋	0.1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
95	各点検業務委託関係(2025)	5/6号機建屋	建築設備保守グループ	2025/7/7	コーンバー	0.1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
96	JAEA第1棟固体廃棄物運搬業務	JAEA放射性物質分析・研究施設 第1棟(GU-20)	分析評価グループ	2025/7/15	可燃物その他	1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
97	1F-4 高線量機器取り出し収納委託(2024)	4号機原子炉建屋(5階)	高線量機器取り出しPJグループ	2025/7/28	紙・ウェス類	2	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
98	1F-4 高線量機器取り出し収納委託(2024)	4号機原子炉建屋(5階)	高線量機器取り出しPJグループ	2025/7/28	紙・ウェス類	1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
99	1F-4 高線量機器取り出し収納委託(2024)	4号機原子炉建屋(5階)	高線量機器取り出しPJグループ	2025/7/28	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.4	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
100	1F 免震重要棟西側駐車場 電路移設工事	共用プール西側	電気設備建設グループ	2025/7/29	ケーブル屑	5	0.01 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1F 免震重要棟西側駐車場 電路移設工事	共用プール西側	電気設備建設グループ	2025/7/29	塩ビパイプ	1	0.01 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h	無	
102	1F-1/2号機 SGTS配管撤去工事(その1)	1/2号機北西ヤード、固体庫9棟	1～6号機械設備グループ	2025/7/31	金属ガラ	5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
103	1F 集中ラド建屋 ゼオライト集積に係わる実証試験他業務委託	集中ラド建屋(高温焼却建屋)	地下水対策設備グループ	2025/7/30	金属ガラ	6	0.005 mSv/h	0.04 mSv/h	$\beta$ 有	0.05 mSv/h
104	1F 集中ラド建屋 ゼオライト集積に係わる実証試験他業務委託	集中ラド建屋(高温焼却建屋)	地下水対策設備グループ	2025/7/28	可燃物その他	6	0.005 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
105	(グラフ反映不要)エリアC取り出し瓦礫	覆土式一時保管施設周辺(GK-07)	土木基盤設備グループ	2025/7/15	10ftHHコンテナ(TDHU1006920)	7	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
106	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2025)	6号機 Rw/B	1～6号機械設備グループ	2025/7/30	コンクリートガラ(コンクリート)	5	0.2 $\mu$ Sv/h	0.3 $\mu$ Sv/h	無	
107	1F-1/2号機 SGTS配管撤去工事(その1)	1/2号機北西ヤード、固体庫9棟	1～6号機械設備グループ	2025/7/31	ケーブル類	4	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
108	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2025/7/25	木材類	2	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
109	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2025/7/25	プラ・ポリ・ビニール類	2	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
110	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2025/7/25	フレコン	1	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
111	建築保守工事(2025)	免震重要棟 屋上、6号機地震観測装置室	建築設備保守グループ	2025/7/31	紙	0.2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
112	建築保守工事(2025)	免震重要棟 屋上、6号機地震観測装置室	建築設備保守グループ	2025/7/31	段ボール	0.5	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
113	建築保守工事(2025)	免震重要棟 屋上、6号機地震観測装置室	建築設備保守グループ	2025/7/31	タオル	0.2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
114	建築保守工事(2025)	免震重要棟 屋上、6号機地震観測装置室	建築設備保守グループ	2025/7/31	可燃テープ	0.2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
115	建築保守工事(2025)	免震重要棟 屋上、6号機地震観測装置室	建築設備保守グループ	2025/7/31	ビニール	0.5	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
116	建築保守工事(2025)	免震重要棟 屋上、6号機地震観測装置室	建築設備保守グループ	2025/7/31	プラスチック	0.5	4 $\mu$ Sv/h	7 $\mu$ Sv/h	無	
117	建築保守工事(2025)	免震重要棟 屋上、6号機地震観測装置室	建築設備保守グループ	2025/7/31	ポリエチレン	0.5	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
118	建築保守工事(2025)	免震重要棟 屋上、6号機地震観測装置室	建築設備保守グループ	2025/7/31	発泡スチロール	0.2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
119	1F5/6号機護岸エリア整備工事	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2025/7/22	塩ビシート	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
120	(グラフ反映不要)エリアL取り出し瓦礫	エリアL第4槽	土木基盤設備グループ	2025/7/31	10ftHHコンテナ(TDHU1004635)	7	0.002 mSv/h	0.045 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	(グラフ反映不要)エリアL取り出し瓦礫	エリアL第4槽	土木基盤設備グループ	2025/7/31	10ftHHコンテナ	7	0.002 mSv/h	0.06 mSv/h	無	
122	横置きタンク除染委託(その2) ID36909	G1エリア北側 (GK-30-1)	土木水対策設備グループ	2025/7/29	難燃物その他 (FRP)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
123	横置きタンク除染委託(その2) ID36909	G1エリア北側 (GK-30-1)	土木水対策設備グループ	2025/7/29	難燃物その他 (FRP)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
124	横置きタンク除染委託(その2) ID36909	G1エリア北側 (GK-30-1)	土木水対策設備グループ	2025/7/29	難燃物その他 (FRP)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
125	横置きタンク除染委託(その2) ID36909	G1エリア北側 (GK-30-1)	土木水対策設備グループ	2025/7/29	難燃物その他 (FRP)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
126	横置きタンク除染委託(その2) ID36909	G1エリア北側 (GK-30-1)	土木水対策設備グループ	2025/7/29	難燃物その他 (FRP)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
127	(グラフ反映不要)エリアC取り出し瓦礫	覆土式一時保管施設周辺(GK-07)	土木基盤設備グループ	2025/7/15	10ftHHコンテナ(TDHU1006670)	7	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
128	1F増設雑固 建屋復旧工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2025/7/31	紙・ビニール類・ウエス	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
129	1F-2 燃料取扱設備設置	2号機 R/B南側構台	2号燃料取扱設備PJグループ	2025/7/30	ケーブル類	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
130	1F 免震重要棟西側駐車場 電路移設工事	1F構内 Gエリア 免震重要棟西側駐車場	電気設備建設グループ	2025/7/30	木材	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
131	1F 免震重要棟西側駐車場 電路移設工事	1F構内 Gエリア 免震重要棟西側駐車場	電気設備建設グループ	2025/7/30	ビニール袋	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
132	1F 免震重要棟西側駐車場 電路移設工事	1F構内 Gエリア 免震重要棟西側駐車場	電気設備建設グループ	2025/7/30	土のう袋	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
133	1F-5R RHR系他設備点検手入工事(2025)	5号機 R/B 1FL RHR Hx(A)室	1～6号機械設備グループ	2025/7/24	ビニール	0.3	0.5 $\mu$ Sv/h	1.5 $\mu$ Sv/h	無	
134	1F-5R RHR系他設備点検手入工事(2025)	5号機 R/B 1FL RHR Hx(A)室	1～6号機械設備グループ	2025/7/24	難燃シート	0.8	0.5 $\mu$ Sv/h	40 $\mu$ Sv/h	無	
135	1F-2号機排気筒前防護通路除却工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2025/7/25	金属ガラ(仮設材)	5	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
136	建築保守工事(2025)	免震重要棟 屋上、6号機地震観測装置室	建築設備保守グループ	2025/7/31	室外機(1台)	0.2	2 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	16 $\mu$ Sv/h
137	建築保守工事(2025)	免震重要棟 屋上、6号機地震観測装置室	建築設備保守グループ	2025/7/31	室外機(解体クズ)外板	1	2 $\mu$ Sv/h	12 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	150 $\mu$ Sv/h
138	建築保守工事(2025)	免震重要棟 屋上、6号機地震観測装置室	建築設備保守グループ	2025/7/31	室外機(解体クズ)コンプレッサ	0.1	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	18 $\mu$ Sv/h
139	建築保守工事(2025)	免震重要棟 屋上、6号機地震観測装置室	建築設備保守グループ	2025/7/31	室外機(解体クズ)圧縮機	0.1	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	50 $\mu$ Sv/h
140	建築保守工事(2025)	免震重要棟 屋上、6号機地震観測装置室	建築設備保守グループ	2025/7/31	室外機(解体クズ)ケーブル	0.2	2 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	13 $\mu$ Sv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	建築保守工事(2025)	免震重要棟 屋上、6号機地震観測装 置室	建築設備保守グループ	2025/7/31	室外機(解体クズ)架台	0.5	2 $\mu$ Sv/h	6 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	400 $\mu$ Sv/h
142	建築保守工事(2025)	免震重要棟 屋上、6号機地震観測装 置室	建築設備保守グループ	2025/7/31	室外機(解体クズ)コイル	0.1	2 $\mu$ Sv/h	20 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	60 $\mu$ Sv/h
143	建築保守工事(2025)	免震重要棟 屋上、6号機地震観測装 置室	建築設備保守グループ	2025/7/31	室外機(解体クズ)銅管材	0.3	2 $\mu$ Sv/h	7 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	20 $\mu$ Sv/h
144	建築保守工事(2025)	免震重要棟 屋上、6号機地震観測装 置室	建築設備保守グループ	2025/7/31	保温材(グラスウール)	0.1	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	23 $\mu$ Sv/h
145	建築保守工事(2025)	免震重要棟 屋上、6号機地震観測装 置室	建築設備保守グループ	2025/7/31	不燃物その他(不燃テープ)	0.1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	15 $\mu$ Sv/h
146	建築保守工事(2025)	免震重要棟 屋上、6号機地震観測装 置室	建築設備保守グループ	2025/7/31	金属ガラ(板金)	0.1	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
147	建築保守工事(2025)	免震重要棟 屋上、6号機地震観測装 置室	建築設備保守グループ	2025/7/31	室外機(2台)	0.6	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
148	建築保守工事(2025)	免震重要棟 屋上、6号機地震観測装 置室	建築設備保守グループ	2025/7/31	室内機(3台)	0.5	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
149	建築保守工事(2025)	免震重要棟 屋上、6号機地震観測装 置室	建築設備保守グループ	2025/7/31	室外機(解体クズ)	0.2	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
150	建築保守工事(2025)	免震重要棟 屋上、6号機地震観測装 置室	建築設備保守グループ	2025/7/31	不燃物その他(防災シート)	0.3	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
151	建築保守工事(2025)	免震重要棟 屋上、6号機地震観測装 置室	建築設備保守グループ	2025/7/31	不燃物その他(空調フィルタ)	0.1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
152	建築保守工事(2025)	登録センター	建築設備保守グループ	2025/6/12	ゴム類(フレキ・ガスカート)	1	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
153	建築保守工事(2025)	登録センター	建築設備保守グループ	2025/6/12	難燃物その他(フロアカーベッ ト)	0.3	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
154	建築保守工事(2025)	登録センター	建築設備保守グループ	2025/6/12	ドレンホース	0.1	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
155	建築保守工事(2025)	登録センター	建築設備保守グループ	2025/6/12	難燃物その他(熱交換チューブ)	3.5	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
156	建築保守工事(2025)	登録センター	建築設備保守グループ	2025/6/12	難燃物その他(プロペラファン)	0.1	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
157	1F Eエリア造成工事(その1)	Eエリア南側	土木水対策設備グループ	2025/7/26	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
158	1F ー 固体廃棄物貯蔵庫第10棟 点検手入 工事(2025年度)	固体庫10棟 給気設備室/排気設備 室	共用機械設備グループ	2025/7/25	不燃物その他(フィルタ)	0.5	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
159	(グラフ反映不要)エリアL取り出し瓦礫	エリアL第4槽	土木基盤設備グループ	2025/7/31	10ftHHコンテナ(TDHU1004487)	7	0.002 mSv/h	0.023 mSv/h	無	
160	(グラフ反映不要)エリアL取り出し瓦礫	エリアL第4槽	土木基盤設備グループ	2025/7/31	10ftHHコンテナ	7	0.002 mSv/h	0.03 mSv/h	無	



# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	雑固体廃棄物焼却設備点検手入工事(2025)	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2025/7/12	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
162	(グラフ反映不要)エリアC取り出し瓦礫	覆土式一時保管施設周辺(GK-07)	土基盤設備グループ	2025/7/15	10ftHHコンテナ(TDHU1006089)	7	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
163	1F 一固体廃棄物貯蔵庫第10棟 点検手入工事(2025年度)	固体庫10棟 給気設備室/排気設備室	共用機械設備グループ	2025/7/25	可燃物その他(ダンボール類)	0.5	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
164	1F 一固体廃棄物貯蔵庫第10棟 点検手入工事(2025年度)	固体庫10棟 給気設備室/排気設備室	共用機械設備グループ	2025/7/25	可燃物その他(ビニール類)	0.3	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
165	1F 免震重要棟西側駐車場 電路移設工事	共用プール西側	電気設備建設グループ	2025/7/29	ケーブル屑	5	0.01 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h	無	
166	横置きタンク除染委託(その2) ID36909	G1エリア北側 (GK-30-1)	土木水対策設備グループ	2025/7/29	難燃物その他(FRP)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
167	横置きタンク除染委託(その2) ID36909	G1エリア北側 (GK-30-1)	土木水対策設備グループ	2025/7/29	難燃物その他(FRP)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
168	横置きタンク除染委託(その2) ID36909	G1エリア北側 (GK-30-1)	土木水対策設備グループ	2025/7/29	難燃物その他(FRP)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
169	横置きタンク除染委託(その2) ID36909	G1エリア北側 (GK-30-1)	土木水対策設備グループ	2025/7/29	難燃物その他(FRP)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
170	横置きタンク除染委託(その2) ID36909	G1エリア北側 (GK-30-1)	土木水対策設備グループ	2025/7/29	難燃物その他(FRP)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
171	サブドレン除鉄装置保守点検業務委託(2025)	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2025/7/18	フィルター	2	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
172	サブドレン除鉄装置保守点検業務委託(2025)	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2025/7/18	水中ポンプ	0.1	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
173	1F構内放置品片づけ業務委託(2025)	既設焼却設備南側エリア	敷地環境改善PJグループ	2025/7/24	プラ. ポリ. ビニール. 紙. 布. ウエス	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
174	1F構内放置品片づけ業務委託(2025)	既設焼却設備南側エリア	敷地環境改善PJグループ	2025/7/24	ゴムチューブ. ゴム板. パッキン	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
175	1F-4 SFP他浄化フィルタ交換委託(2025)	1F-4号機 原子炉建屋5FL	高線量機器取り出しPJグループ	2025/7/29	旧ホース75φ	0.5	0.005 mSv/h	0.006 mSv/h	$\beta$ 有	0.016 mSv/h
176	化学分析及び放射能測定業務(2025年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2025/7/25	キムタオル、A4用紙、袋、蓋、チップ、ポリビン、マリネリ容器	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
177	1F-1/2号機 SGTS配管撤去工事(その1)	1/2号機北西ヤード、固体庫9棟	1~6号機械設備グループ	2025/8/1	金属ガラ	5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
178	1F-1~4号機 溶接タンク他水移送委託(2025)	H8南タンクエリア	貯留設備グループ	2025/8/5	鋼材、鉄材、ボルト・ナット類	5	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
179	1F 免震重要棟西側駐車場 電路移設工事	共用プール西側	電気設備建設グループ	2025/7/29	可燃その他	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
180	1F-2 オペフロカメラ及び無線機除却	2号機原子炉建屋周辺	2号燃料取扱設備PJグループ	2025/7/31	エフレックス管	3.8	0.005 mSv/h	0.1 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	1F-2 オペフロカメラ及び無線機除却	2号機原子炉建屋周辺	2号燃料取扱設備PJグループ	2025/7/31	難燃シート	2	0.005 mSv/h	0.1 mSv/h	無	
182	(グラフ反映不要)エリアC取り出し瓦礫	覆土式一時保管施設周辺(GK-07)	土木基盤設備グループ	2025/7/15	10ftHHコンテナ(TDHU1006330)	7	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
183	1F-1~4号機 汚染水タンク外面補修工事(2025)	K1北タンクエリア	貯留設備グループ	2025/8/1	番線、鉄材、鉄くず	0.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
184	1F-1~4号機 汚染水タンク外面補修工事(2025)	K1北タンクエリア	貯留設備グループ	2025/8/1	塗料缶	0.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
185	1F2号機SFP監視カメラケーブル移設および同関連除却工事	2号機原子炉建屋周辺	原子力防災グループ	2025/7/31	LANケーブル	0.03	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
186	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2025)	6号機 Rw/B	1~6号機械設備グループ	2025/7/30	金属ガラ(5 $\mu$ Sv/h以下)	2	0.2 $\mu$ Sv/h	0.3 $\mu$ Sv/h	無	
187	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2025)	6号機 Rw/B	1~6号機械設備グループ	2025/7/30	コンクリートガラ(コンクリート)	3	0.2 $\mu$ Sv/h	0.3 $\mu$ Sv/h	無	
188	1F 免震重要棟西側駐車場 電路移設工事	共用プール西側	電気設備建設グループ	2025/7/29	可燃その他	5	0.01 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h	無	
189	1F-1/2号機 SGTS配管撤去工事(その1)	1/2号機北西ヤード、固体庫9棟	1~6号機械設備グループ	2025/7/28	機器類・制御盤類(電動ホイス ト)	2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
190	1F-1/2号機 SGTS配管撤去工事(その1)	1/2号機北西ヤード、固体庫9棟	1~6号機械設備グループ	2025/7/28	機器類・制御盤類(モーター)	0.9	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
191	1F-1/2号機 SGTS配管撤去工事(その1)	1/2号機北西ヤード、固体庫9棟	1~6号機械設備グループ	2025/7/28	不燃物その他(可燃物付き金属 ガラ)	0.1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
192	1F5/6号機護岸エリア整備工事	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2025/7/22	ゴム類	0.9	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
193	1F5/6号機護岸エリア整備工事	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2025/7/22	難燃物その他(カッパ)	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
194	1F-増設雑固 建屋復旧工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2025/8/1	石膏ボード(石綿無し)	1.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
195	1F-増設雑固 建屋復旧工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2025/8/1	金属ガラ	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
196	1F-増設雑固 建屋復旧工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2025/8/1	不燃シート	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
197	1F-増設雑固 建屋復旧工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2025/8/1	コンクリートガラ	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
198	1F 免震重要棟西側駐車場 電路移設工事	共用プール西側	電気設備建設グループ	2025/7/29	可燃その他	5	0.01 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h	無	
199	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2025/7/24	金属ガラ(2023SK-02345)	6	0.003 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.32 mSv/h
200	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2025/7/24	金属ガラ(2023SK-02346)	6	0.003 mSv/h	0.015 mSv/h	$\beta$ 有	0.26 mSv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
201	(グラフ反映不要)エリアL取り出し瓦礫	エリアL第4槽	土木基盤設備グループ	2025/7/31	10ftHHコンテナ(TDHU1004234)	7	0.01 mSv/h	0.06 mSv/h	無	
202	(グラフ反映不要)エリアL取り出し瓦礫	エリアL第4槽	土木基盤設備グループ	2025/7/31	10ftHHコンテナ(TDHU1005159)	7	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
203	(グラフ反映不要)エリアC取り出し瓦礫	覆土式一時保管施設周辺(GK-07)	土木基盤設備グループ	2025/7/8	10ftHHコンテナ(TDHU1005122)	7	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
204	1F-1～4号機 汚染水タンク外面補修工事(2025)	K1北タンクエリア	貯留設備グループ	2025/8/1	紙、マスカ、テープ、ポリ類	2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
205	1F-1～4号機 油処理装置点検手入工事(2025)	プロセス主建屋 西側ヤード	地下水対策設備グループ	2025/7/24	可燃物その他	1.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
206	1F-1～4号機 油処理装置点検手入工事(2025)	プロセス主建屋 西側ヤード	地下水対策設備グループ	2025/7/24	ゴム類	0.01	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
207	1F-1～4号機 油処理装置点検手入工事(2025)	プロセス主建屋 西側ヤード	地下水対策設備グループ	2025/7/24	ケーブル類	0.01	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
208	1F-1～4号機 油処理装置点検手入工事(2025)	プロセス主建屋 西側ヤード	地下水対策設備グループ	2025/7/24	空調系フィルター	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
209	1F-1～4号機 油処理装置点検手入工事(2025)	プロセス主建屋 西側ヤード	地下水対策設備グループ	2025/7/24	金属付きフィルター	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
210	1F-1～4号機 油処理装置点検手入工事(2025)	プロセス主建屋 西側ヤード	地下水対策設備グループ	2025/7/24	不燃シート	0.01	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
211	1F-1～4号機 油処理装置点検手入工事(2025)	プロセス主建屋 西側ヤード	地下水対策設備グループ	2025/7/24	コーキング容器	0.01	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
212	1F-2 燃料取扱設備設置	2号機南側構台	2号燃料取扱設備PJグループ	2025/5/15	段ボール、紙、キムタオル	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
213	1F-2 燃料取扱設備設置	2号機南側構台	2号燃料取扱設備PJグループ	2025/5/15	ビニール、ポリ製品	2.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
214	1F-2 燃料取扱設備設置	2号機南側構台	2号燃料取扱設備PJグループ	2025/5/15	プラスチック製品	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
215	1F-2 燃料取扱設備設置	2号機南側構台	2号燃料取扱設備PJグループ	2025/5/15	テープ、ロープ	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
216	1F 免震重要棟西側駐車場 電路移設工事	1F構内 Gエリア 免震重要棟西側駐車場	電気設備建設グループ	2025/7/30	鉄くず	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
217	1F 免震重要棟西側駐車場 電路移設工事	1F構内 Gエリア 免震重要棟西側駐車場	電気設備建設グループ	2025/7/30	防災シート	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
218	建築保守工事(2025)	登録センター	建築設備保守グループ	2025/6/12	紙・ウエス類(保温材ワンタッチカバー)	1	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
219	建築保守工事(2025)	登録センター	建築設備保守グループ	2025/6/12	プラスチック・ポリ・ビニール類(ポリフィルム)	1	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
220	建築保守工事(2025)	登録センター	建築設備保守グループ	2025/6/12	プラスチック・ポリ・ビニール類(発泡スチロール)	2.5	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
221	建築保守工事(2025)	登録センター	建築設備保守グループ	2025/6/12	木材類(合板)	0.2	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
222	建築保守工事(2025)	登録センター	建築設備保守グループ	2025/6/12	可燃物その他(プラスチック製品 グリル)	0.3	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
223	1F-1～6号機 計装品点検手入工事	2,3号機 T/B 2FL 塩害対策ハウス	燃料計装設備グループ	2025/7/28	可燃物その他	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
224	(グラフ反映不要)エリアL取り出し瓦礫	エリアL第4槽	土木基盤設備グループ	2025/7/31	金属ガレキ 10ftHHコンテナ	7	0.01 mSv/h	0.3 mSv/h	$\beta$ 有	20 mSv/h
225	(グラフ反映不要)エリアL取り出し瓦礫	エリアL第4槽	土木基盤設備グループ	2025/7/31	金属ガレキ 10ftHHコンテナ	7	0.01 mSv/h	0.3 mSv/h	$\beta$ 有	20 mSv/h
226	(グラフ反映不要)エリアC取り出し瓦礫	覆土式一時保管施設周辺(GK-07)	土木基盤設備グループ	2025/7/8	10ftHHコンテナ(TDHU1005689)	7	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
227	1F H5・6エリアフェーシング工事	GP-27(H5・H6タンクエリア)	土木水対策設備グループ	2025/6/24	不燃物その他_防災シート	0.5	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
228	1F-1～6号機 計装品点検手入工事	高台エリア	燃料計装設備グループ	2025/8/1	ケーブル	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
229	1F-2 西側構台ダストモニタポンプ点検 手入工事(2025)	2,3号機 T/B 2FL 塩害対策ハウス	燃料計装設備グループ	2025/7/28	機器類(小型ポンプ)	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
230	1F-2 西側構台ダストモニタポンプ点検 手入工事(2025)	2,3号機 T/B 2FL 塩害対策ハウス	燃料計装設備グループ	2025/7/28	不燃物その他(バッテリー)	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
231	1F 免震重要棟西側駐車場 電路移設工事	共用プール西側	電気設備建設グループ	2025/7/29	エフレックス	4	0.01 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h	無	
232	1F 換気空調関係他小口修理工事【1F】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2025/7/12	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
233	1F 換気空調関係他小口修理工事【1F】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2025/7/12	紙・ウエス・キムタオル・ダン ボール類	1	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
234	1F-1～4号機 溶接タンク他水移送委託 (2025)	H8南タンクエリア	貯留設備グループ	2025/8/6	ホース類	5	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
235	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務 委託(2025)	6号機 Rw/B	1～6号機械設備グループ	2025/7/30	コンクリートガラ(コンクリート)	5	0.2 $\mu$ Sv/h	0.3 $\mu$ Sv/h	無	
236	1F-2号機排気筒前防護通路除却工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2025/7/25	金属ガラ(2023SK-01736)	6	0.003 mSv/h	0.06 mSv/h	$\beta$ 有	0.4 mSv/h
237	1F-2号機排気筒前防護通路除却工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2025/7/25	金属ガラ(2023SK-01748)	6	0.003 mSv/h	0.07 mSv/h	$\beta$ 有	0.45 mSv/h
238	1F-1～4号機 水処理設備スラッジ等処 理委託(2025)	SPT受入水タンクハウス周辺(グリット 番号:GK-27)	滞留水処理設備グループ	2025/8/4	可燃物その他	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
239	(グラフ反映不要)エリアL取り出し瓦礫	エリアL第4槽	土木基盤設備グループ	2025/7/31	金属ガレキ 10ftHHコンテナ	7	0.01 mSv/h	0.3 mSv/h	$\beta$ 有	20 mSv/h
240	(グラフ反映不要)エリアL取り出し瓦礫	エリアL第4槽	土木基盤設備グループ	2025/7/31	金属ガレキ 10ftHHコンテナ	7	0.01 mSv/h	0.3 mSv/h	$\beta$ 有	20 mSv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
241	1F ジャバラハウス内不用品運搬業務委託	ジャバラハウス内	電気設備保守グループ	2025/7/31	可燃ごみ(油水固化処理済)	3	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
242	1F-1~4号機 水処理設備スラッジ等処理委託(2025)	SPT受入水タンクハウス周辺(グリット番号: GK-27)	滞留水処理設備グループ	2025/8/4	サクシオンホース	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
243	1F-1~4号機 水処理設備スラッジ等処理委託(2025)	SPT受入水タンクハウス周辺(グリット番号: GK-27)	滞留水処理設備グループ	2025/8/4	難燃物その他(エアホース)	0.5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
244	1F-1~4号機 水処理設備スラッジ等処理委託(2025)	SPT受入水タンクハウス周辺(グリット番号: GK-27)	滞留水処理設備グループ	2025/8/4	エフレックス	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
245	1F-1~4号機 水処理設備スラッジ等処理委託(2025)	SPT受入水タンクハウス周辺(グリット番号: GK-27)	滞留水処理設備グループ	2025/8/4	金属ガラ	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
246	1F-1~4号機 水処理設備スラッジ等処理委託(2025)	SPT受入水タンクハウス周辺(グリット番号: GK-27)	滞留水処理設備グループ	2025/8/4	サニーホース	0.2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
247	1F-1~4号機 水処理設備スラッジ等処理委託(2025)	SPT受入水タンクハウス周辺(グリット番号: GK-27)	滞留水処理設備グループ	2025/8/4	不燃シート	0.2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
248	1F-1~4号機 水処理設備スラッジ等処理委託(2025)	SPT受入水タンクハウス周辺(グリット番号: GK-27)	滞留水処理設備グループ	2025/8/4	電源ケーブル	0.1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
249	1F 車両スクリーニング場本設化工事(車両洗浄建屋)	車両スクリーニング場周辺	建築設備建設グループ	2025/8/4	可燃物	1	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
250	1F 車両スクリーニング場本設化工事(車両洗浄建屋)	車両スクリーニング場周辺	建築設備建設グループ	2025/8/4	木くず	2	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
251	1F-1~4号機サブドレン浄化設備計装品点検手入工事(一般設備)	サブドレン集水設備	水処理計装設備グループ	2025/8/1	可燃物 紙・ウエス類	1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
252	1F-1~4号機サブドレン浄化設備計装品点検手入工事(一般設備)	サブドレン集水設備	水処理計装設備グループ	2025/8/1	可燃物 プラスチック・ホリ・ビニール類	1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
253	1F-1~4号機サブドレン浄化設備計装品点検手入工事(一般設備)	サブドレン集水設備	水処理計装設備グループ	2025/8/1	難燃物 難燃シート類	1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
254	(グラフ反映不要)エリアL取り出し瓦礫	エリアL第4槽	土木基盤設備グループ	2025/7/31	金属ガレキ 10ftHHコンテナ	7	0.01 mSv/h	0.3 mSv/h	$\beta$ 有	20 mSv/h
255	(グラフ反映不要)エリアL取り出し瓦礫	エリアL第4槽	土木基盤設備グループ	2025/7/31	金属ガレキ 10ftHHコンテナ	7	0.01 mSv/h	0.3 mSv/h	$\beta$ 有	20 mSv/h
256	1F H5・6エリアフェーシング工事	GP-27(H5・H6タンクエリア)	土木水対策設備グループ	2025/6/24	難燃物その他 ポリウレア樹脂シート	1.5	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
257	1F H5・6エリアフェーシング工事	GP-27(H5・H6タンクエリア)	土木水対策設備グループ	2025/6/24	可燃物その他 プラスチック製品	0.5	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
258	1F 陣場沢エリア他片付業務委託	5号スクリーンエリア	1~6号機械設備グループ	2025/8/1	可燃物(型枠使用木材)	3	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
259	1F-デジタルレコーダ運搬業務委託(2025)	1・2号S/B 中央制御室 ・ 3・4号中央制御室	燃料計装設備グループ	2025/8/4	デジタルレコーダ	0.5	1.2 $\mu$ Sv/h	1.2 $\mu$ Sv/h	無	
260	1F-多核種移送設備建屋空調設置工事	多核種移送設備建屋	貯留設備グループ	2025/7/31	可燃物その他(ウエス類)	0.5	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
261	1F-多核種移送設備建屋空調設置工事	多核種移送設備建屋	貯留設備グループ	2025/7/31	可燃物その他(ビニール類)	1.5	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
262	1F-多核種移送設備建屋空調設置工事	多核種移送設備建屋	貯留設備グループ	2025/7/31	可燃物その他(ダンボール)	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
263	1F-多核種移送設備建屋空調設置工事	多核種移送設備建屋	貯留設備グループ	2025/7/31	可燃物その他(ダンボール)	0.8	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
264	化学分析及び放射能測定業務(2025年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2025/7/28	ポリビン、マリネリ容器、袋、蓋、 チップ、キムタオル、A4用紙	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
265	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2022/11/12	TEHU1000349	15	0.002 mSv/h	0.03 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
266	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2022/11/12	TEHU1000713	15	0.002 mSv/h	0.04 mSv/h	$\beta$ 有	0.04 mSv/h
267	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2022/11/12	TEHU1001284	15	0.002 mSv/h	0.08 mSv/h	$\beta$ 有	0.08 mSv/h
268	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2022/11/12	TEHU1001113	15	0.002 mSv/h	0.04 mSv/h	$\beta$ 有	0.04 mSv/h
269	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2022/11/12	TEHU1000415	15	0.002 mSv/h	0.04 mSv/h	$\beta$ 有	0.04 mSv/h
270	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2022/11/12	TEHU1000499	15	0.002 mSv/h	0.05 mSv/h	$\beta$ 有	0.05 mSv/h
271	J9エリアタンク解体工事 ID43767	J9エリア	土木水対策設備グループ	2025/7/25	金属ガラ(タンク解体片(20ftフル ハイトコンテナ1基))	33	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
272	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアA1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/7/30	2023 FU-00088	6	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
273	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2022/11/12	TEHU1000740	15	0.002 mSv/h	0.035 mSv/h	$\beta$ 有	0.035 mSv/h
274	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2022/11/12	TEHU1000652	15	0.002 mSv/h	0.035 mSv/h	$\beta$ 有	0.035 mSv/h
275	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2022/11/12	TEHU1000436	15	0.002 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
276	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2022/11/12	TEHU1001290	15	0.002 mSv/h	0.03 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
277	一時保管エリアNの解消工事	エリアN(GM-27)	土木水対策設備グループ	2025/8/5	20ftHHコンテナ	15	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
278	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアG	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/7/29	10ftHHコンテナ(TDHU1002946)	7	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
279	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアG	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/7/29	10ftHHコンテナ(TDHU1005380)	7	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
280	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアG	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/7/29	10ftHHコンテナ(TDHU1005138)	7	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
281	減容処理設備による処理後発生量(グラフ反映不要)	減容処理設備建屋 ( )瓦礫類管理票(B)-1	運用支援グループ	2025/7/28	10ftHHコンテナ(TDHU1005420)	7	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
282	減容処理設備による処理後発生量(グラフ反映不要)	減容処理設備建屋 ( )瓦礫類管理票(B)-1	運用支援グループ	2025/7/28	10ftHHコンテナ(TDHU1000861)	7	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
283	減容処理設備による処理後発生量(グラフ反映不要)	減容処理設備建屋 ( )瓦礫類管理票(B)-1	運用支援グループ	2025/7/28	10ftHHコンテナ(TDHU1005056)	7	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
284	減容処理設備による処理後発生量(グラフ反映不要)	減容処理設備建屋 ( )瓦礫類管理票(B)-1	運用支援グループ	2025/7/28	10ftHHコンテナ(TDHU1005837)	7	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
285	減容処理設備による処理後発生量(グラフ反映不要)	減容処理設備建屋 ( )瓦礫類管理票(B)-1	運用支援グループ	2025/7/31	10ftHHコンテナ(TDHU1005605)	7	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
286	減容処理設備による処理後発生量(グラフ反映不要)	減容処理設備建屋 ( )瓦礫類管理票(B)-1	運用支援グループ	2025/7/31	10ftHHコンテナ(TDHU1006427)	7	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
287	減容処理設備による処理後発生量(グラフ反映不要)	減容処理設備建屋 ( )瓦礫類管理票(B)-1	運用支援グループ	2025/7/31	10ftHHコンテナ(TDHU1005539)	7	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
288	減容処理設備による処理後発生量(グラフ反映不要)	減容処理設備建屋 ( )瓦礫類管理票(B)-1	運用支援グループ	2025/7/31	10ftHHコンテナ(TDFU1000550)	7	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
289	減容処理設備による処理後発生量(グラフ反映不要)	減容処理設備建屋 ( )瓦礫類管理票(B)-1	運用支援グループ	2025/7/30	10ftHHコンテナ(TDFU1003740)	7	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
290	減容処理設備による処理後発生量(グラフ反映不要)	減容処理設備建屋 ( )瓦礫類管理票(B)-1	運用支援グループ	2025/7/30	10ftHHコンテナ(TDFU1000740)	7	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
291	減容処理設備による処理後発生量(グラフ反映不要)	減容処理設備建屋 ( )瓦礫類管理票(B)-1	運用支援グループ	2025/7/30	10ftHHコンテナ(TDHU1005781)	7	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
292	減容処理設備による処理後発生量(グラフ反映不要)	減容処理設備建屋 ( )瓦礫類管理票(B)-1	運用支援グループ	2025/7/30	10ftHHコンテナ(TDHU1005924)	7	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
293	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	9棟北側ヤード(グリット番号:GP-17)	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/8/4	金属ガレキ	6	1 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
294	J9エリアタンク解体工事 ID43767	J9エリア	土木水対策設備グループ	2025/8/4	金属ガラ(タンク解体片(20ftフルハイトコンテナ1基))	33	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
295	1F2号機SFP監視カメラケーブル移設および同関連除却工事	2号機原子炉建屋周辺	原子力防災グループ	2025/7/31	ホース	0.2	0.005 mSv/h	0.1 mSv/h	無	
296	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアE1(グリット番号:GJ-12)	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/7/31	10ftHHコンテナ(TDHU1005950)	7	5 $\mu$ Sv/h	50 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	100 $\mu$ Sv/h
297	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアE1(グリット番号:GJ-12)	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/7/31	10ftHHコンテナ(TDHU1005966)	7	5 $\mu$ Sv/h	50 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	600 $\mu$ Sv/h
298	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアE1(グリット番号:GJ-12)	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/7/31	10ftHHコンテナ(TDHU1005185)	7	5 $\mu$ Sv/h	50 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
299	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアE1(グリット番号:GJ-12)	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/7/31	10ftHHコンテナ(TDHU1006941)	7	5 $\mu$ Sv/h	600 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	1.2 mSv/h
300	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/8/5	10ftHHコンテナ(TDHU1002421)	7	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
301	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/8/5	10ftHHコンテナ(TDHU1002627)	7	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
302	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/8/5	10ftHHコンテナ(TDHU1006896)	7	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
303	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/8/5	10ftHHコンテナ(TDHU1006643)	7	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
304	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアE1(グリット番号: GJ-12)	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/7/31	10ftHHコンテナ(TDHU1006448)	7	5 $\mu$ Sv/h	13 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
305	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアE1(グリット番号: GJ-12)	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/7/31	10ftHHコンテナ(TDHU1004759)	7	5 $\mu$ Sv/h	50 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	0.6 mSv/h
306	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2025/8/5	TEPU 1600541 フランジタンク本体	21	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
307	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2025/8/5	TEPU 1600670 フランジタンク本体	21	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
308	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアO	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/7/31	TDHU1004975	7	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
309	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリア b	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/7/31	6m3コンテナ(2023 FU-00194)	6	2 $\mu$ Sv/h	0.3 mSv/h	$\beta$ 有	35 mSv/h
310	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	9棟北側ヤード(グリット番号: GP-17)	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/6/5	6m3コンテナ(2023 FU-00023)	6	0.003 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.05 mSv/h
311	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	9棟北側ヤード(グリット番号: GP-17)	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/6/5	6m3コンテナ(2023 FU-00022)	6	0.003 mSv/h	0.05 mSv/h	$\beta$ 有	2 mSv/h
312	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	9棟北側ヤード(グリット番号: GP-17)	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/6/5	6m3コンテナ(2023 SK-01907)	6	0.003 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.5 mSv/h
313	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	9棟北側ヤード(グリット番号: GP-17)	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/6/26	6m3コンテナ(2023 SK-01620)	6	0.003 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
314	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	9棟北側ヤード(グリット番号: GP-17)	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/6/26	6m3コンテナ(2023 SK-01623)	6	0.003 mSv/h	0.15 mSv/h	$\beta$ 有	12 mSv/h
315	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	9棟北側ヤード(グリット番号: GP-17)	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/6/26	6m3コンテナ(2023 SK-01619)	6	0.003 mSv/h	0.004 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
316	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	9棟北側ヤード(グリット番号: GP-17)	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/7/9	6m3コンテナ(2023 SK-02463)	6	0.003 mSv/h	0.004 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
317	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	9棟北側ヤード(グリット番号: GP-17)	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/7/9	6m3コンテナ(2023 SK-02218)	6	0.003 mSv/h	0.05 mSv/h	$\beta$ 有	4 mSv/h
318	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	9棟北側ヤード(グリット番号: GP-17)	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/7/9	6m3コンテナ(2023 SK-02462)	6	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	4 mSv/h
319	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/8/7	6m3コンテナ(2023 FU-00164)	6	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
320	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/8/7	6m3コンテナ(2022 FU-00174)	6	2 $\mu$ Sv/h	36 $\mu$ Sv/h	無	



# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
321	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/8/7	6m3コンテナ(2023 SK-01401)	6	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
322	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/8/7	6m3コンテナ(2023 FU-00197)	6	2 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
323	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/8/7	6m3コンテナ(2023 SK-01674)	6	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
324	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/8/7	6m3コンテナ(2023 FU-00117)	6	2 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
325	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/8/7	10tHHコンテナ(TDHU1005945)	7	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
326	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/8/7	10tHHコンテナ(TDHU1006896)	7	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
327	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/8/7	10tHHコンテナ(TDHU1005502)	7	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
328	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/8/7	10tHHコンテナ(TDHU1005251)	7	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
329	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/8/12	10tHHコンテナ(TDHU1005694)	7	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
330	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/8/12	10tHHコンテナ(TDHU1004682)	7	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
331	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/8/12	10tHHコンテナ(TDHU1005441)	7	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
332	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/8/12	10tHHコンテナ(TDHU1004281)	7	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
333	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/8/12	10tHHコンテナ(TDHU1004039)	7	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
334	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/8/12	10tHHコンテナ(TDHU1004933)	7	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	