

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2017年度 パフォーマンス向上会議情報(2017年 9月 7日(木)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2017年 9月 7日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード
1	【固体廃棄物貯蔵庫第9棟新設工事における右足かかと負傷について】 固体廃棄物貯蔵庫第9棟新設工事に於いて、作業終了の片付けを行っていたところ、本来出入口扉から出入りすべきところを、間仕切壁の開口(床上から約1.0m)を使用し移動した際、バランスを崩し床へ飛び降りた時に、右足かかとを強打した。	GⅡ