

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2017年度 パフォーマンス向上会議情報(2017年10月31日(火)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2017年10月31日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード
1	【C東エリア内堰からの漏えいについて】 C東エリアの内堰コンクリート継ぎ目部より漏えいを確認。 調査した結果、漏えいした水は雨水と判断。漏えいしているコンクリート継ぎ目部の止水処理を実施。	GⅢ