

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2017年度 パフォーマンス向上会議情報(2018年1月16日(火)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2018年1月16日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード
1	<p>【APD*置き忘れについて】 免震重要棟から入退域管理棟へバス移動していた作業員がAPDを免震重要棟休憩所に置き忘れ。約30分間のAPDの不携帯時間が発生。 その後、APDは別の作業員により発見。</p> <p>* APD: 電子式線量計</p>	GⅢ