

福島第一原子力発電所における不適合発生・処理状況について
(2017年度第3四半期)

2018年2月28日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

- 2017年8月1日よりHPへ不適合の審議状況を公表開始。
- 2017年10月1日～12月31日の間にパフォーマンス向上会議で審議された「不適合」は、77件ありました。
そのうち、是正処置等を講じ処理が完了した件数は、6件*でした。
*処理完了件数は2017年12月31日現在
- 不適合の発生および処理状況の詳細については、添付資料-1「不適合発生・処理状況」第3四半期分および、添付資料-2「不適合発生・処理状況」2017年度分参照。
- パフォーマンス向上会議において審議された全件名については、「不適合の公表区分」に応じて、プレス発表または当所ホームページ上において全数公表しております。

<原子力発電所における不適合の是正管理>

原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。

その中で、「不適合」*が発見された場合には、「不適合管理及び是正処置・予防処置基本マニュアル」に基づき、必要な是正処置等を講じることとしております。

*不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為（判断）とは異なる行為（判断）を言います。

不適合管理グレード分け（パフォーマンス向上会議にて決定）

- GⅠ：是正処置*¹・予防処置*²を確実に実施すべき重要なことから
- GⅡ：是正処置*¹を確実に実施すべきことから
- GⅢ：修正処置*³などを伴うことから
- 対象外：消耗品の交換等のことから

※1 是正処置：不適合の原因を除去するための処置（＝再発防止対策）

※2 予防処置：是正処置を他発電所へ展開する処置（＝水平展開）

※3 修正処置：当該不適合を除去するための処置（＝修理、修正）


以上

福島第一原子力発電所不適合発生・処理状況(2017年10月～2017年12月末日)
第3四半期分


添付資料一1

グレード	発生件数	処理状況
G I	4	0
G II	9	1
G III	64	5
総計	77	6
完了		6
処理中		71

グレード別発生状況(件数)



処理状況(件数)




福島第一原子力発電所不適合発生・処理状況(2017年8月～2017年12月末日)
2017年度分

添付資料-2

グレード	発生件数	処理状況
G I	9	0
G II	19	3
G III	95	17
総計	123	20
完了	20	
処理中	103	

グレード別発生状況(件数)



処理状況(件数)

