

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2018年度 パフォーマンス向上会議情報(2018年5月18日(金)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2018年5月18日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード
1	【3号機使用済燃料プール循環冷却設備専用ディーゼル発電機の不具合について】 3号機使用済燃料プール循環冷却設備専用ディーゼル発電機が起動できないことを確認。 今後、修理予定。 代替のディーゼル発電機があるため、使用済燃料プール循環冷却設備に影響なし。	G II