

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所  
2018年度 パフォーマンス向上会議情報(2018年5月25日(金)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2018年5月25日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード
1	【雑固体廃棄物焼却設備(B)排ガス冷却器下部開閉駆動部からの異音について】 雑固体廃棄物焼却設備(B)排ガス冷却器下部開閉駆動部からの異音を確認。 駆動部ローラーの一つが正常に回転しておらず、擦れていることにより異音が発生していると判明。開閉動作は可能。 修理実施予定。	GⅢ