

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2018年度 パフォーマンス向上会議情報(2018年7月18日(水)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2018年7月18日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード
1	【地下水バイパス一時貯留タンクグループ3 循環ラインタンク入口電動弁の動作不良について】 タンク貯留の地下水循環運転に伴うタンク入口電動弁の操作時、動作不良を確認。手動による操作は可能。 弁の分解点検を実施する。	GⅢ