

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2018年度 パフォーマンス向上会議情報(2018年12月25日(火)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2018年12月25日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード
1	【増設多核種除去装置(B)クロスフローフィルタの逆洗空気圧力計ガラスカバー破損について】 増設多核種除去装置(B)クロスフローフィルタの逆洗空気圧力計ガラスカバーが外れて破損していることを確認。 圧力計からの空気漏れはなし。 ガラスカバーを交換予定。	GⅢ