

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2018年度 パフォーマンス向上会議情報(2019年3月12日(火)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2019年3月12日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【陸側遮水壁設備の冷却水循環ポンプ(2B-4)ポンプ軸受部からの異音発生について】 陸側遮水壁設備の冷却水循環ポンプ(2B-4)ポンプ軸受部からの異音の発生を確認。 当該ポンプを停止し、予備機へ切り替え実施。 陸側遮水壁設備の運転に問題なし。 今後、当該ポンプ軸受部の点検・修理予定。	GⅢ	3月7日