

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2019年度 パフォーマンス向上会議情報(2019年5月20日(月)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2019年5月20日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【2号機遠隔操作ロボット通信機器用の電源喪失について】 2号機オペレーティングフロア作業において、遠隔操作ロボットの通信機器に電源が供給されていないことを確認。作業用電源箱を確認したところブレーカーが落ちていた。 当該ブレーカーが落ちた原因について調査中。	GⅢ	5月14日