

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所  
2019年度 パフォーマンス向上会議情報(2019年6月3日(月)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2019年6月3日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【第二セシウム吸着装置吸着塔(1A)自動空気抜き弁からの空気漏えいについて】 第二セシウム吸着装置の起動時に吸着塔(1A)自動空気抜き弁より空気漏えいを確認。 空気漏えいは微量であり、運転には支障なし。今後、点検修理予定。	GⅢ	5月30日