

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2019年度 パフォーマンス向上会議情報(2019年6月25日(火)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2019年6月25日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【既設多核種除去設備(A)苛性ソーダ供給ポンプ(2A)出口ラインの析出について】 既設多核種除去設備(A)苛性ソーダ供給ポンプ(2A)出口ラインに析出を確認。 ホースの亀裂と推定。 当該ホースを交換予定。	GⅢ	6月22日