

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2021年度 パフォーマンス向上会議情報(2021年8月18日(水)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2021年8月18日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【5号機非常用ディーゼル発電機(A)のシリンダー注油器ポンプの動作不良について】 協力企業作業員が、5号機非常用ディーゼル発電機(A)計画点検に伴い機関運転を行った際、シリンダー注油器R-1、L-1のそれぞれ1台のポンプが動作不良となっていることを確認。 今後、動作不良を確認したシリンダー注油器ポンプについて、使用していない同型式のポンプと交換予定。 5号機非常用ディーゼル発電機(A)は、計画点検に伴う非待機中であるため、ディーゼル発電機による非常用電源系統への影響はない。	GⅢ	8月12日