

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2021年度 パフォーマンス向上会議情報(2021年9月13日(月)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2021年9月13日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	<p>【当社ホームページに公表している「護岸地下水観測孔分析結果」の重複公表について】 当社社員が、当社ホームページの公表資料の確認をした際、9月3日に試料採取した「護岸地下水観測孔分析結果」が当社ホームページの9月7日と9月8日に重複して公表されていることを確認。 調べたところ、公表資料チェックリストの作成担当者が、9月7日分のチェックリストに試料採取日を9月2日と入力すべきところ、誤って9月3日と入力してしまったためと判明。 9月8日分のチェックリストの試料採取日には9月3日と入力されていたため問題なし。 9月7日の公表資料を9月2日に試料採取した「護岸地下水観測孔結果」と差し替え、ホームページに再掲載済み。 今後、原因を深掘りし、再発防止対策を検討。</p>	G II	9月9日