

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2021年度 パフォーマンス向上会議情報(2022年2月7日(月)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2022年2月7日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【5号機計装用空気系圧縮機(A)出入口弁付近からの異音の確認について】 当直員が、パトロール時に5号機計装用空気系圧縮機(A)の出入口弁付近より異音を確認。 このため、5号機計装用空気系圧縮機(A)を停止し(B)に切り替えを実施。 なお、5号機計装用空気系圧縮機(B)へ切り替え後の運転状態に異常はないことから、系統への影響なし。 今後、当該圧縮機の分解点検を実施。	GⅢ	2月2日