

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2022年度 パフォーマンス向上会議情報(2022年7月12日(火)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2022年7月12日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【全面マスク着用エリアへの半面マスクでの入域について】 協力企業作業員が休憩のため、Y装備に全面マスクの着用が必要なエリアである3・4号機サービス建屋に、Y装備に半面マスクの着用のまま入域し、休憩所の委託管理員に指摘を受けたもの。 その後、当該協力企業作業員に対し、汚染検査を行い休憩所へ入域させ、退域時に予備の全面マスクを渡して退域させた。 今後、原因調査および再発防止対策の検討を行う。	G II	7月4日