

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所  
2022年度 パフォーマンス向上会議情報(2022年9月12日(月)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2022年9月12日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【ハードディスクの処分作業時における両手負傷について】 5・6号機サービス建屋2階計算機室の計算機用のハードディスク交換作業において、業務改善のための作業手順の動画撮影に同行していた当社社員が、取り外したハードディスクの状態確認をしていたところ、ディスクが割れて両手に刺さり負傷した。 その後、救急医療室にて、左母指・右示指基節部刺挫創と診断され、処置後退出。 同日、業務へ復帰している。 原因および再発防止対策を検討中。	GⅢ	9月7日