

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2022年度 パフォーマンス向上会議情報(2023年1月13日(金)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年1月13日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	<p>【6号機計装用空気除湿塔出口温度計の指示不良について】 当社運転員がパトロールにおいて、点検中の6号機計装用空気除湿塔出口温度計の指示が、計測範囲を逸脱していることを確認。 現場調査の結果、温度計の接続ケーブルに断線を確認。 当該除湿塔は点検中で計装用空気系統より隔離しており、仮設の除湿塔により機能が維持できているため、計装用空気系統に影響なし。 今後、断線の原因調査および温度計の交換を実施予定。</p>	GⅢ	1月11日