

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2022年度 パフォーマンス向上会議情報(2023年2月8日(水)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年2月8日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	<p>【免震重要棟一般服出入口へのG装備着用者の誤入域について】 当社社員が入退域管理棟でG装備(Gヘルメット、G靴他)を着用し免震重要棟へ移動した際、G装備出入口から入域すべきところ一般服出入口から入域。 Gヘルメットは所定位置に返却したが、G靴についてはビニール袋に入れ移動携行していたところを、警備員に指摘された。 なお、当該社員の身体汚染検査、通行ルートと携行品の汚染検査を行い汚染がないことを確認済み。 今後、当該社員への放射線防護の再教育および再発防止対策を検討。</p>	GⅢ	2月7日