

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2023年度 パフォーマンス向上会議情報(2023年6月14日(水)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年6月14日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	<p>【資機材荷下ろし作業時における協力企業作業員の負傷について】 協力企業作業員が、トラックの荷台で単管パイプを荷下ろすため、積み上げられた中から引き抜こうとしたところ、引き抜き方向に積載していた別の資材との間に右手小指を挟んで負傷。 救急医療室にて、右小指不全切断と診断され、負傷部洗浄処置を実施。 また、救急搬送の必要があると判断され、救急車を要請し搬送。 搬送先の医療機関で、右小指末節骨開放骨折と診断され、皮膚の縫合処置後帰宅。 なお、翌日より事務所内での業務に従事している。 原因および再発防止対策を検討中。</p>	GⅢ	6月12日