

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所  
2023年度 パフォーマンス向上会議情報(2023年8月23日(水)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年8月23日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【1～4号機セシウム吸着装置保守管理業務委託における体調不良者の発生について】 協力企業作業員が、1～4号機セシウム吸着装置保守管理業務委託において、サイトバンカ建屋からプロセス主建屋南西ヤードへ物品運搬作業後、入退域管理棟で退域処理中にふらつき、警備員に支えられ座り込んだため、救急医療室職員により担架で救急医療室へ搬送。 救急医療室において、熱中症Ⅱと診断。 処置を受け本人の体調回復後、救急医療室を退出。 今後、再発防止対策を検討。	GⅢ	8月17日