

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2023年度 パフォーマンス向上会議情報(2023年10月31日(火)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年10月31日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【一般服着用エリアへのG装備着用での入域について】 協力企業作業員が、入退域管理棟でG装備を着用後、作業前の朝礼に参加するため免震重要棟に赴いたが、一般服着用エリアへG装備で入域していることを、装備確認を行っている委託管理員に指摘を受けた。 当該作業員の移動経路と携行品の汚染検査を実施し、汚染のないことを確認。 今後、再発防止対策を検討する。	GⅢ	10月17日