

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2023年度 パフォーマンス向上会議情報(2023年11月1日(水)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年11月1日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【手動式フォークリフト作業時における協力企業作業員の負傷について】 協力企業作業員が、使用した手動式フォークリフトをもとの位置に片付ける際に、左手の中指をフォークと本体の間に挟み負傷。 救急医療室において、6針縫合の治療を受けた。 なお、不休災害となっている。 今後、再発防止対策を検討。	GⅢ	10月30日