

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2023年度 パフォーマンス向上会議情報(2024年1月25日(木)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2024年1月25日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	<p>【1/2号ページング主装置冷却用電子クーラのフロン管理台帳への記載漏れについて】 当社社員が、現場パトロールにおいて、1/2号ページング主装置を冷却するために電子クーラが設置されていることを確認。 当該電子クーラの仕様を確認したところ、第一種特定製品であることが判明。 第一種特定製品は、フロン管理台帳にて管理する必要があるが、フロン管理台帳に記載されていないことを確認。 他のページング主装置を確認したが、いずれの主装置も電子クーラが設置されていないことを確認。 今後、当該装置について相双振興局へ報告すると共に、フロン管理台帳へ記載予定。</p>	G II	1月22日