

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2024年度 パフォーマンス向上会議情報(2024年4月10日(水)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2024年4月10日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	<p>【建屋内淡水化装置(A)の制御空気用除湿器(A)の停止について】 当社運転員が現場パトロール時に、通常運転している建屋内淡水化装置(A)の制御空気用除湿器(A)が停止していることを確認。 現場確認の結果、当該除湿器の停止した原因は不明。 当該除湿器が停止状態であることから、建屋内淡水化装置(A)を非待機とした。 現在、既設淡水化装置(RO3-1, 2)が運転中、既設淡水化装置(RO3-3, 4)が待機中のため、淡水生成に影響なし。 今後、原因調査および当該除湿器を交換予定。</p>	GⅢ	4月5日